

十四、本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1、（感应洗手池、型号：SC-DXSC）¹，生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司）²，厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路11号）。（感应洗手池、型号：SC-DXSC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）³。（感应洗手池、型号：SC-DXSC）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（感应洗手池、型号：SC-DXSC）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2、（感应龙头、型号：：LQ-GY28），生产厂为（鹤山市力多澳卫浴实业有限公司），厂址为（鹤山市址山镇东溪开发区B区东溪路25号三楼）。（感应龙头、型号：LQ-GY28）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（感应龙头、型号：LQ-GY28）的（关键组件）在中国境内生产。（感应龙头、型号：LQ-GY28）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

3、（干手器、型号：M-677A），生产厂为（莫顿(浙江)实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路366号）。（干手器、型号：M-677A）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（干手器、型号：M-677A）的（关键组件）在中国境内生产。（干手器、型号：M-677A）的（关键工序）在中国境内完成。

4、（多功能切菜机、型号：JG-801），生产厂为（邢台冀工机械制造有限公司），厂址为（河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村31号）。（多功能切菜机、型号：JG-801）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（多功能

切菜机、型号：JG-801）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能切菜机、型号：JG-801）的（关键工序）在中国境内完成。

5、（三星水池、型号：SC-SXSC），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（三星水池、型号：SC-SXSC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（三星水池、型号：SC-SXSC）的（关键组件）在中国境内生产。（三星水池、型号：SC-SXSC）的（关键工序）在中国境内完成。

6、（壁挂净化机、型号：KL-SWJ-101），生产厂为（浙江康蕾科技有限公司），厂址为（浙江省台州市椒江区海门街道商务中心 3 幢 1102 室（自主申报））。（壁挂净化机、型号：KL-SWJ-101）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（壁挂净化机、型号：KL-SWJ-101）的（关键组件）在中国境内生产。（壁挂净化机、型号：KL-SWJ-101）的（关键工序）在中国境内完成。

7、（刀具消毒柜、型号：XDZ40），生产厂为（佛山市顺德区晨那电器有限公司），厂址为（广东省佛山市顺德区杏坛镇光华百安工业区西三路 26 号（AB 座）（住所申报））。（刀具消毒柜、型号：XDZ40）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（刀具消毒柜、型号：XDZ40）的（关键组件）在中国境内生产。（刀具消毒柜、型号：XDZ40）的（关键工序）在中国境内完成。

8、（热水器、型号：WYDRPC-80），生产厂为（广东雅丽诗电器股份有限公司），厂址为（中山市黄圃镇盛业南路 3 号）。（热水器、型号：WYDRPC-80）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（热水器、型号：WYDRPC-80）的（关键组件）在中国境内生产。（热水器、型号：WYDRPC-80）的（关键工序）在中国境内完成。

9、（洗地龙头、型号：XD-C101-T），生产厂为（鹤山市力多澳卫浴实业



有限公司），厂址为（鹤山市址山镇东溪开发区 B 区东溪路 25 号三楼）。（洗地龙头、型号：XD-C101-T）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（洗地龙头、型号：XD-C101-T）的（关键组件）在中国境内生产。（洗地龙头、型号：XD-C101-T）的（关键工序）在中国境内完成。

10、（盆台水龙头、型号：TOAP-XP402），生产厂为（鹤山市力多澳卫浴实业有限公司），厂址为（鹤山市址山镇东溪开发区 B 区东溪路 25 号三楼）。

（盆台水龙头、型号：TOAP-XP402）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。

（盆台水龙头、型号：TOAP-XP402）的（关键组件）在中国境内生产。（盆台水龙头、型号：TOAP-XP402）的（关键工序）在中国境内完成。

11、（刀具消毒柜、型号：XDZ40），生产厂为（佛山市顺德区晨那电器有限公司），厂址为（广东省佛山市顺德区杏坛镇光华百安工业区西三路 26 号（AB 座）（住所申报））。（刀具消毒柜、型号：XDZ40）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（刀具消毒柜、型号：XDZ40）的（关键组件）在中国境内生产。（刀具消毒柜、型号：XDZ40）的（关键工序）在中国境内完成。

12、（绞切两用机、型号：MJQ-3），生产厂为（山东美鹰食品设备有限公司），厂址为（山东省济南市章丘区刁镇尹家村工业园）。（绞切两用机、型号：MJQ-3）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（绞切两用机、型号：MJQ-3）的（关键组件）在中国境内生产。（绞切两用机、型号：MJQ-3）的（关键工序）在中国境内完成。

13、（三星水池、型号：SC-SXSC），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（三星水池、型号：SC-SXSC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（三星水池、型号：SC-SXSC）的（关键组件）在中国境内生产。（三星水池、型号：SC-SXSC）



的（关键工序）在中国境内完成。

14、（壁挂净化机、型号：KL-SWJ-101），生产厂为（浙江康蕾科技有限公司），厂址为（浙江省台州市椒江区海门街道商务中心3幢1102室（自主申报））。（壁挂净化机、型号：KL-SWJ-101）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（壁挂净化机、型号：KL-SWJ-101）的（关键组件）在中国境内生产。（壁挂净化机、型号：KL-SWJ-101）的（关键工序）在中国境内完成。

15、（热水器、型号：WYDRPC-80），生产厂为（广东雅丽诗电器股份有限公司），厂址为（中山市黄圃镇盛业南路3号）。（热水器、型号：WYDRPC-80）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（热水器、型号：WYDRPC-80）的（关键组件）在中国境内生产。（热水器、型号：WYDRPC-80）的（关键工序）在中国境内完成。

16、（盆台水龙头、型号：TOAP-XP402），生产厂为（鹤山市力多澳卫浴实业有限公司），厂址为（鹤山市址山镇东溪开发区B区东溪路25号三楼）。（盆台水龙头、型号：TOAP-XP402）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（盆台水龙头、型号：TOAP-XP402）的（关键组件）在中国境内生产。（盆台水龙头、型号：TOAP-XP402）的（关键工序）在中国境内完成。

17、（蒸箱、型号：SZXT45-H），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路11号）。（蒸箱、型号：SZXT45-H）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（蒸箱、型号：SZXT45-H）的（关键组件）在中国境内生产。（蒸箱、型号：SZXT45-H）的（关键工序）在中国境内完成。

18、（电饼铛、型号：YXD60-A2），生产厂为（山东滨博亿阳电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县曹王镇王海村187号）。（电饼铛、型



号：YXD60-A2) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(电饼铛、型号：YXD60-A2) 的(关键组件) 在中国境内生产。(电饼铛、型号：YXD60-A2) 的(关键工序) 在中国境内完成。

19、(不锈钢油网烟罩、型号：SC-YZ)，生产厂为(北京龙华顺成厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号)。(不锈钢油网烟罩、型号：SC-YZ) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(不锈钢油网烟罩、型号：SC-YZ) 的(关键组件) 在中国境内生产。(不锈钢油网烟罩、型号：SC-YZ) 的(关键工序) 在中国境内完成。

20、(不锈钢装饰板、型号：SC-ZSB)，生产厂为(北京龙华顺成厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号)。(不锈钢装饰板、型号：SC-ZSB) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(不锈钢装饰板、型号：SC-ZSB) 的(关键组件) 在中国境内生产。(不锈钢装饰板、型号：SC-ZSB) 的(关键工序) 在中国境内完成。

21、(烟罩油网、型号：SC-YW)，生产厂为(北京龙华顺成厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号)。(烟罩油网、型号：SC-YW) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(烟罩油网、型号：SC-YW) 的(关键组件) 在中国境内生产。(烟罩油网、型号：SC-YW) 的(关键工序) 在中国境内完成。

22、(封墙钢、型号：SC-FQG)，生产厂为(北京龙华顺成厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号)。(封墙钢、型号：SC-FQG) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(封墙钢、型号：SC-FQG) 的(关键组件) 在中国境内生产。(封墙钢、型号：SC-FQG) 的(关键工序) 在中国境内完成。



23、（面粉车、型号：SC-MFC），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（面粉车、型号：SC-MFC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（面粉车、型号：SC-MFC）的（关键组件）在中国境内生产。（面粉车、型号：SC-MFC）的（关键工序）在中国境内完成。

24、（单门醒发箱、型号：RD-16A），生产厂为（佛山市顺德区晨那电器有限公司），厂址为（广东省佛山市顺德区杏坛镇光华百安工业区西三路 26 号（AB 座）（住所申报））。（单门醒发箱、型号：RD-16A）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（单门醒发箱、型号：RD-16A）的（关键组件）在中国境内生产。（单门醒发箱、型号：RD-16A）的（关键工序）在中国境内完成。

25、（双速和面机、型号：BMS20J），生产厂为（恒悦(江苏)食品机械科技有限公司），厂址为（如东县马塘镇蔡渡村十九组）。（双速和面机、型号：BMS20J）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（双速和面机、型号：BMS20J）的（关键组件）在中国境内生产。（双速和面机、型号：BMS20J）的（关键工序）在中国境内完成。

26、（压面机、型号：MT-60），生产厂为（邢台冀工机械制造有限公司），厂址为（河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号）。（压面机、型号：MT-60）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（压面机、型号：MT-60）的（关键组件）在中国境内生产。（压面机、型号：MT-60）的（关键工序）在中国境内完成。

27、（饼盘车、型号：SC-BPC），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（饼盘车、



型号：SC-BPC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（饼盘车、型号：SC-BPC）的（关键组件）在中国境内生产。（饼盘车、型号：SC-BPC）的（关键工序）在中国境内完成。

28、（单瓶组灭火系统、型号：CMJS9-1），生产厂为（北京中置天龙科技发展有限公司），厂址为（北京市大兴区乐园路4号院3号楼5层601）。（单瓶组灭火系统、型号：CMJS9-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。

（单瓶组灭火系统、型号：CMJS9-1）的（关键组件）在中国境内生产。（单瓶组灭火系统、型号：CMJS9-1）的（关键工序）在中国境内完成。

29、（燃气单头低汤灶、型号：SPTT22-H），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路11号）。

（燃气单头低汤灶、型号：SPTT22-H）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。

（燃气单头低汤灶、型号：SPTT22-H）的（关键组件）在中国境内生产。（燃气单头低汤灶、型号：SPTT22-H）的（关键工序）在中国境内完成。

30、（燃气单炒单尾灶、型号：SZCT40-L），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路11号）。

（燃气单炒单尾灶、型号：SZCT40-L）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。

（燃气单炒单尾灶、型号：SZCT40-L）的（关键组件）在中国境内生产。（燃气单炒单尾灶、型号：SZCT40-L）的（关键工序）在中国境内完成。

31、（挡板、型号：SC-DB），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路11号）。（挡板、型号：SC-DB）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（挡板、型号：SC-DB）的（关键组件）在中国境内生产。（挡板、型号：SC-DB）的（关键工序）在中国境内完成。



32、（燃气大锅灶、型号：SDGT40-H），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（燃气大锅灶、型号：SDGT40-H）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（燃气大锅灶、型号：SDGT40-H）的（关键组件）在中国境内生产。（燃气大锅灶、型号：SDGT40-H）的（关键工序）在中国境内完成。

33、（挡板、型号：SC-DB），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（挡板、型号：SC-DB）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（挡板、型号：SC-DB）的（关键组件）在中国境内生产。（挡板、型号：SC-DB）的（关键工序）在中国境内完成。

34、（排油烟罩一体机、型号：HW-IH），生产厂为（山东东方华伟通风设备有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福工业区）。（排油烟罩一体机、型号：HW-IH）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（排油烟罩一体机、型号：HW-IH）的（关键组件）在中国境内生产。（排油烟罩一体机、型号：HW-IH）的（关键工序）在中国境内完成。

35、（一体机不锈钢装饰板、型号：HW-DZ），生产厂为（山东东方华伟通风设备有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福工业区）。（一体机不锈钢装饰板、型号：HW-DZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（一体机不锈钢装饰板、型号：HW-DZ）的（关键组件）在中国境内生产。（一体机不锈钢装饰板、型号：HW-DZ）的（关键工序）在中国境内完成。

36、（封墙钢、型号：SC-FQG），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（封墙钢、型号：SC-FQG）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（封墙钢、型号：



SC-FQG)的(关键组件)在中国境内生产。(封墙钢、型号:SC-FQG)的(关键工序)在中国境内完成。

37、(双瓶组灭火系统、型号:CMJS18-2),生产厂为(北京中置天龙科技发展有限公司),厂址为(北京市大兴区乐园路4号院3号楼5层601)。(双瓶组灭火系统、型号:CMJS18-2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。

(双瓶组灭火系统、型号:CMJS18-2)的(关键组件)在中国境内生产。(双瓶组灭火系统、型号:CMJS18-2)的(关键工序)在中国境内完成。

38、(单星水池、型号:SC-DXSC),生产厂为(北京龙华顺成厨房设备有限公司),厂址为(北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路11号)。(单星水池、型号:SC-DXSC)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(单星水池、型号:SC-DXSC)的(关键组件)在中国境内生产。(单星水池、型号:SC-DXSC)的(关键工序)在中国境内完成。

39、(刀具消毒柜、型号:XDZ40),生产厂为(佛山市顺德区晨那电器有限公司),厂址为(广东省佛山市顺德区杏坛镇光华百安工业区西三路26号(AB座)(住所申报))。(刀具消毒柜、型号:XDZ40)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(刀具消毒柜、型号:XDZ40)的(关键组件)在中国境内生产。(刀具消毒柜、型号:XDZ40)的(关键工序)在中国境内完成。

40、(调料车、型号:SC-TLC),生产厂为(北京龙华顺成厨房设备有限公司),厂址为(北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路11号)。(调料车、型号:SC-TLC)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(调料车、型号:SC-TLC)的(关键组件)在中国境内生产。(调料车、型号:SC-TLC)的(关键工序)在中国境内完成。

41、(消毒库、型号:ARXD-40),生产厂为(河北安然通用设备有限公司),



厂址为（河北省唐山市玉田县陈家铺镇农产品加工园区玉石公路东侧）。（消毒库、型号：ARXD-40）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（消毒库、型号：ARXD-40）的（关键组件）在中国境内生产。（消毒库、型号：ARXD-40）的（关键工序）在中国境内完成。

42、（单孔收渣车、型号：SC-SCC），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（单孔收渣车、型号：SC-SCC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（单孔收渣车、型号：SC-SCC）的（关键组件）在中国境内生产。（单孔收渣车、型号：SC-SCC）的（关键工序）在中国境内完成。

43、（单星水池、型号：SC-DXSC），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（单星水池、型号：SC-DXSC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（单星水池、型号：SC-DXSC）的（关键组件）在中国境内生产。（单星水池、型号：SC-DXSC）的（关键工序）在中国境内完成。

44、（盆台水龙头、型号：TOAP-XP402），生产厂为（鹤山市力多澳卫浴实业有限公司），厂址为（鹤山市址山镇东溪开发区 B 区东溪路 25 号三楼）。（盆台水龙头、型号：TOAP-XP402）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（盆台水龙头、型号：TOAP-XP402）的（关键组件）在中国境内生产。（盆台水龙头、型号：TOAP-XP402）的（关键工序）在中国境内完成。

45、（长龙洗碗机、型号：B3000PC），生产厂为（山东迈巴特厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨镇七甲村）。（长龙洗碗机、型号：B3000PC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（长龙洗碗机、型号：B3000PC）的（关键组件）在中国境内生产。（长龙洗碗机、型号：B3000PC）



的（关键工序）在中国境内完成。

46、（集气罩、型号：SC-JQZ），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（集气罩、型号：SC-JQZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（集气罩、型号：SC-JQZ）的（关键组件）在中国境内生产。（集气罩、型号：SC-JQZ）的（关键工序）在中国境内完成。

47、（集气罩不锈钢装饰板、型号：SC-ZSB），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（集气罩不锈钢装饰板、型号：SC-ZSB）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（集气罩不锈钢装饰板、型号：SC-ZSB）的（关键组件）在中国境内生产。（集气罩不锈钢装饰板、型号：SC-ZSB）的（关键工序）在中国境内完成。

48、（集气罩油网、型号：SC-YW），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（集气罩油网、型号：SC-YW）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（集气罩油网、型号：SC-YW）的（关键组件）在中国境内生产。（集气罩油网、型号：SC-YW）的（关键工序）在中国境内完成。

49、（单门留样冰箱、型号：SLLZ3-500），生产厂为（浙江德宝电器有限公司），厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路 9 号 6 幢、7 幢、8 幢）。（单门留样冰箱、型号：SLLZ3-500）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（单门留样冰箱、型号：SLLZ3-500）的（关键组件）在中国境内生产。（单门留样冰箱、型号：SLLZ3-500）的（关键工序）在中国境内完成。

50、（感应洗手池、型号：SC-DXSC），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备



有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（感应洗手池、型号：SC-DXSC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（感应洗手池、型号：SC-DXSC）的（关键组件）在中国境内生产。（感应洗手池、型号：SC-DXSC）的（关键工序）在中国境内完成。

51、（干手器、型号：M-677A），生产厂为（莫顿(浙江)实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号）。（干手器、型号：M-677A）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（干手器、型号：M-677A）的（关键组件）在中国境内生产。（干手器、型号：M-677A）的（关键工序）在中国境内完成。

52、（感应龙头、型号：LQ-GY28），生产厂为（鹤山市力多澳卫浴实业有限公司），厂址为（鹤山市址山镇东溪开发区 B 区东溪路 25 号三楼）。（感应龙头、型号：LQ-GY28）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（感应龙头、型号：LQ-GY28）的（关键组件）在中国境内生产。（感应龙头、型号：LQ-GY28）的（关键工序）在中国境内完成。

53、（自助保温汤炉、型号：CD510B），生产厂为（安徽成盈厨房用品有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区浦沿街道清旷街 422 号 2 号楼 2 层 0670 室（一照多址））。（自助保温汤炉、型号：CD510B）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（自助保温汤炉、型号：CD510B）的（关键组件）在中国境内生产。（自助保温汤炉、型号：CD510B）的（关键工序）在中国境内完成。

54、（自助保温餐炉、型号：CD6018），生产厂为（安徽成盈厨房用品有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区浦沿街道清旷街 422 号 2 号楼 2 层 0670 室（一照多址））。（自助保温餐炉、型号：CD6018）的中国境内生产的组件

成本占比 $\geq$ （100%）。（自助保温餐炉、型号：CD6018）的（关键组件）在中国境内生产。（自助保温餐炉、型号：CD6018）的（关键工序）在中国境内完成。

55、（洗手池柜、型号：SC-DXSCG），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（洗手池柜、型号：SC-DXSCG）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（洗手池柜、型号：SC-DXSCG）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手池柜、型号：SC-DXSCG）的（关键工序）在中国境内完成。

56、（残食柜带车、型号：SC-SCC），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（残食柜带车、型号：SC-SCC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（残食柜带车、型号：SC-SCC）的（关键组件）在中国境内生产。（残食柜带车、型号：SC-SCC）的（关键工序）在中国境内完成。

57、（四人餐桌椅、型号：DZ），生产厂为（香河渝派添添家具有限公司），厂址为（河北省廊坊市香河县钱旺镇钱旺工业园胜利街 7 号）。（四人餐桌椅、型号：DZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（四人餐桌椅、型号：DZ）的（关键组件）在中国境内生产。（四人餐桌椅、型号：DZ）的（关键工序）在中国境内完成。

58、（双层送餐车、型号：SC-SCC），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（双层送餐车、型号：SC-SCC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（双层送餐车、型号：SC-SCC）的（关键组件）在中国境内生产。（双层送餐车、型号：SC-SCC）的（关键工序）在中国境内完成。



59、（平板货车、型号：SC-BXGPBC），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（平板货车、型号：SC-BXGPBC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（平板货车、型号：SC-BXGPBC）的（关键组件）在中国境内生产。（平板货车、型号：SC-BXGPBC）的（关键工序）在中国境内完成。

60、（排烟风柜、型号：MKFG- ϕ 20"x20"），生产厂为（东莞市麦凯环保科技有限公司），厂址为（广东省东莞市石排镇向西工业二路北 7 号）。（排烟风柜、型号：MKFG- ϕ 20"x20"）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（排烟风柜、型号：MKFG- ϕ 20"x20"）的（关键组件）在中国境内生产。（排烟风柜、型号：MKFG- ϕ 20"x20"）的（关键工序）在中国境内完成。

61、（软连接、型号：RLJ），生产厂为（河间市中亚保温材料有限公司），厂址为（河间市米各庄镇小操鲁村）。（软连接、型号：RLJ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（软连接、型号：RLJ）的（关键组件）在中国境内生产。（软连接、型号：RLJ）的（关键工序）在中国境内完成。

62、（风柜底座、型号：SC-FGDZ），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（风柜底座、型号：SC-FGDZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（风柜底座、型号：SC-FGDZ）的（关键组件）在中国境内生产。（风柜底座、型号：SC-FGDZ）的（关键工序）在中国境内完成。

63、（风柜出口消音器、型号：SC-XYK），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（风柜出口消音器、型号：SC-XYK）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。

（风柜出口消音器、型号：SC-XYK）的（关键组件）在中国境内生产。（风柜



出口消音器、型号：SC-XYK）的（关键工序）在中国境内完成。

64、（减震器、型号：JZ-200），生产厂为（上海环尔静减振器有限公司），厂址为（青浦区金泽镇商塌北路 168 号 12 幢）。（减震器、型号：JZ-200）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（减震器、型号：JZ-200）的（关键组件）在中国境内生产。（减震器、型号：JZ-200）的（关键工序）在中国境内完成。

65、（防火阀、型号：FHF WSDc-500X500-E3.0/70° C-F），生产厂为（苏州德粤通风机机电设备有限公司），厂址为（苏州市相城区北桥街道恒威路 7 号）。

（防火阀、型号：FHF WSDc-500X500-E3.0/70° C-F）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（防火阀、型号：FHF WSDc-500X500-E3.0/70° C-F）的（关键组件）在中国境内生产。（防火阀、型号：FHF WSDc-500X500-E3.0/70° C-F）的（关键工序）在中国境内完成。

66、（排烟风管、型号：SC-GD），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（排烟风管、型号：SC-GD）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（排烟风管、型号：SC-GD）的（关键组件）在中国境内生产。（排烟风管、型号：SC-GD）的（关键工序）在中国境内完成。

67、（弯头、型号：SC-WT），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（弯头、型号：SC-WT）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（弯头、型号：SC-WT）的（关键组件）在中国境内生产。（弯头、型号：SC-WT）的（关键工序）在中国境内完成。

68、（法兰、型号：SC-FL），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），



厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（法兰、型号：SC-FL）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（法兰、型号：SC-FL）的（关键组件）在中国境内生产。（法兰、型号：SC-FL）的（关键工序）在中国境内完成。

69、（油烟净化器、型号：BS-216J-16K），生产厂为（江门市科蓝环保设备有限公司），厂址为（鹤山市雅瑶镇鸿兴道 7 号之一、之二）。（油烟净化器、型号：BS-216J-16K）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（油烟净化器、型号：BS-216J-16K）的（关键组件）在中国境内生产。（油烟净化器、型号：BS-216J-16K）的（关键工序）在中国境内完成。

70、（净化器底座、型号：SC-DZ），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（净化器底座、型号：SC-DZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（净化器底座、型号：SC-DZ）的（关键组件）在中国境内生产。（净化器底座、型号：SC-DZ）的（关键工序）在中国境内完成。

71、（在线监测仪、型号：YOLIDER-ZX），生产厂为（优丽德（北京）环保科技有限公司），厂址为（北京市顺义区空港街道香沁园小区 6 号楼 1 层 117）。（在线监测仪、型号：YOLIDER-ZX）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（在线监测仪、型号：YOLIDER-ZX）的（关键组件）在中国境内生产。（在线监测仪、型号：YOLIDER-ZX）的（关键工序）在中国境内完成。

72、（排烟风管、型号：SC-GD），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（排烟风管、型号：SC-GD）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（排烟风管、型号：SC-GD）的（关键组件）在中国境内生产。（排烟风管、型号：SC-GD）的（关



键工序)在中国境内完成。

73、(弯头、型号: SC-WT), 生产厂为(北京龙华顺成厨房设备有限公司), 厂址为(北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号)。(弯头、型号: SC-WT)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(弯头、型号: SC-WT)的(关键组件)在中国境内生产。(弯头、型号: SC-WT)的(关键工序)在中国境内完成。

74、(法兰、型号: SC-FL), 生产厂为(北京龙华顺成厨房设备有限公司), 厂址为(北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号)。(法兰、型号: SC-FL)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(法兰、型号: SC-FL)的(关键组件)在中国境内生产。(法兰、型号: SC-FL)的(关键工序)在中国境内完成。

75、(在线监测仪、型号: YOLIDER-ZX), 生产厂为(优丽德(北京)环保科技有限公司), 厂址为(北京市顺义区空港街道香沁园小区 6 号楼 1 层 117)。(在线监测仪、型号: YOLIDER-ZX)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(在线监测仪、型号: YOLIDER-ZX)的(关键组件)在中国境内生产。(在线监测仪、型号: YOLIDER-ZX)的(关键工序)在中国境内完成。

76、(主食送风风柜、型号: MKFG- ϕ 18"x18"), 生产厂为(东莞市麦凯环保科技有限公司), 厂址为(广东省东莞市石排镇向西工业二路北 7 号)。(主食送风风柜、型号: MKFG- ϕ 18"x18")的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(主食送风风柜、型号: MKFG- ϕ 18"x18")的(关键组件)在中国境内生产。(主食送风风柜、型号: MKFG- ϕ 18"x18")的(关键工序)在中国境内完成。

77、(调风阀、型号: TFF), 生产厂为(苏州德粤通机电设备有限公司),



厂址为（苏州市相城区北桥街道恒威路 7 号）。（调风阀、型号：TFF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（调风阀、型号：TFF）的（关键组件）在中国境内生产。（调风阀、型号：TFF）的（关键工序）在中国境内完成。

78、（风柜进出口变径、型号：SC-BJ），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（风柜进出口变径、型号：SC-BJ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（风柜进出口变径、型号：SC-BJ）的（关键组件）在中国境内生产。（风柜进出口变径、型号：SC-BJ）的（关键工序）在中国境内完成。

79、（软连接、型号：RLJ），生产厂为（河间市中亚保温材料有限公司），厂址为（河间市米各庄镇小操鲁村）。（软连接、型号：RLJ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（软连接、型号：RLJ）的（关键组件）在中国境内生产。（软连接、型号：RLJ）的（关键工序）在中国境内完成。

80、（送风弯头、型号：SC-WT），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（送风弯头、型号：SC-WT）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（送风弯头、型号：SC-WT）的（关键组件）在中国境内生产。（送风弯头、型号：SC-WT）的（关键工序）在中国境内完成。

81、（送风风管、型号：SC-GD），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（送风风管、型号：SC-GD）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（送风风管、型号：SC-GD）的（关键组件）在中国境内生产。（送风风管、型号：SC-GD）的（关键工序）在中国境内完成。

82、（法兰、型号：SC-FL），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），



厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（法兰、型号：SC-FL）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（法兰、型号：SC-FL）的（关键组件）在中国境内生产。（法兰、型号：SC-FL）的（关键工序）在中国境内完成。

83、（吊装减震器、型号：JZ-200），生产厂为（上海环尔静减振器有限公司），厂址为（青浦区金泽镇商塌北路 168 号 12 幢）。（吊装减震器、型号：JZ-200）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（吊装减震器、型号：JZ-200）的（关键组件）在中国境内生产。（吊装减震器、型号：JZ-200）的（关键工序）在中国境内完成。

84、（送风百叶口、型号：SFK），生产厂为（廊坊市海迪空调设备有限公司），厂址为（河北省廊坊市安次区东沽港镇外澜城村 30 号）。（送风百叶口、型号：SFK）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（送风百叶口、型号：SFK）的（关键组件）在中国境内生产。（送风百叶口、型号：SFK）的（关键工序）在中国境内完成。

85、（留样辅助仪、型号：GLS-15），生产厂为（上海亮悦电子科技有限公司），厂址为（上海市松江区叶榭镇竹亭路 455 弄 4 号三层）。（留样辅助仪、型号：GLS-15）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（留样辅助仪、型号：GLS-15）的（关键组件）在中国境内生产。（留样辅助仪、型号：GLS-15）的（关键工序）在中国境内完成。

86、（送餐保温箱、型号：BWV-72），生产厂为（台州市红杉树塑胶制品有限公司），厂址为（浙江省台州市路桥区中部工业区（峰江））。（送餐保温箱、型号：BWV-72）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（送餐保温箱、型号：BWV-72）的（关键组件）在中国境内生产。（送餐保温箱、型号：

BWX-72) 的(关键工序)在中国境内完成。

87、(不锈钢盆、型号: TZ-P5), 生产厂为(潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂), 厂址为(潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧)。(不锈钢盆、型号: TZ-P5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(不锈钢盆、型号: TZ-P5)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢盆、型号: TZ-P5)的(关键工序)在中国境内完成。

88、(不锈钢盆、型号: TZ-P6), 生产厂为(潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂), 厂址为(潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧)。(不锈钢盆、型号: TZ-P6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(不锈钢盆、型号: TZ-P6)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢盆、型号: TZ-P6)的(关键工序)在中国境内完成。

89、(不锈钢汤桶、型号: TZ-P4), 生产厂为(潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂), 厂址为(潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧)。(不锈钢汤桶、型号: TZ-P4)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(不锈钢汤桶、型号: TZ-P4)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢汤桶、型号: TZ-P4)的(关键工序)在中国境内完成。

90、(透明调料箱、型号: SD45), 生产厂为(台州市红杉树塑胶制品有限公司), 厂址为(浙江省台州市路桥区中部工业区(峰江))。(透明调料箱、型号: SD45)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(透明调料箱、型号: SD45)的(关键组件)在中国境内生产。(透明调料箱、型号: SD45)的(关键工序)在中国境内完成。

91、(垃圾桶、型号: 100L), 生产厂为(台州市红杉树塑胶制品有限公司), 厂址为(浙江省台州市路桥区中部工业区(峰江))。(垃圾桶、型号:



100L) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(垃圾桶、型号: 100L) 的(关键组件)在中国境内生产。(垃圾桶、型号: 100L)的(关键工序)在中国境内完成。

92、(不锈钢盆、型号: 200), 生产厂为(潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂), 厂址为(潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧)。(不锈钢盆、型号: 200)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(不锈钢盆、型号: 200)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢盆、型号: 200)的(关键工序)在中国境内完成。

93、(不锈钢盆、型号: 320), 生产厂为(潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂), 厂址为(潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧)。(不锈钢盆、型号: 320)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(不锈钢盆、型号: 320)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢盆、型号: 320)的(关键工序)在中国境内完成。

94、(不锈钢盆、型号: 400), 生产厂为(潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂), 厂址为(潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧)。(不锈钢盆、型号: 400)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(不锈钢盆、型号: 400)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢盆、型号: 400)的(关键工序)在中国境内完成。

95、(不锈钢食品夹、型号: 中号), 生产厂为(潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂), 厂址为(潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧)。

(不锈钢食品夹、型号: 中号)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。

(不锈钢食品夹、型号: 中号)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢食品夹、型号: 中号)的(关键工序)在中国境内完成。



96、（台称、型号：MJJ602），生产厂为（深圳市美孚电子有限公司），厂址为（深圳市龙岗区平湖街道禾花社区佳业路 12 号 C1 栋 101）。（台称、型号：MJJ602）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（台称、型号：MJJ602）的（关键组件）在中国境内生产。（台称、型号：MJJ602）的（关键工序）在中国境内完成。

97、（筷子、型号：TZ-KZ），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。（筷子、型号：TZ-KZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（筷子、型号：TZ-KZ）的（关键组件）在中国境内生产。（筷子、型号：TZ-KZ）的（关键工序）在中国境内完成。

98、（快餐盘、型号：6 格），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。（快餐盘、型号：6 格）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（快餐盘、型号：6 格）的（关键组件）在中国境内生产。（快餐盘、型号：6 格）的（关键工序）在中国境内完成。

99、（不锈钢桶、型号：TZ-TT），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。（不锈钢桶、型号：TZ-TT）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（不锈钢桶、型号：TZ-TT）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢桶、型号：TZ-TT）的（关键工序）在中国境内完成。

100、（不锈钢边油勺、型号：中号），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。（不锈钢边油勺、型号：中号）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。



（不锈钢边油勺、型号：中号）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢边油勺、型号：中号）的（关键工序）在中国境内完成。

101、（水舀子、型号：大号），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。（水舀子、型号：大号）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（水舀子、型号：大号）的（关键组件）在中国境内生产。（水舀子、型号：大号）的（关键工序）在中国境内完成。

102、（剩饭勺、型号：中号），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。（剩饭勺、型号：中号）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（剩饭勺、型号：中号）的（关键组件）在中国境内生产。（剩饭勺、型号：中号）的（关键工序）在中国境内完成。

103、（汤勺、型号：中号），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。（汤勺、型号：中号）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（汤勺、型号：中号）的（关键组件）在中国境内生产。（汤勺、型号：中号）的（关键工序）在中国境内完成。

104、（不锈钢炒菜铲、型号：长柄），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。

（不锈钢炒菜铲、型号：长柄）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。

（不锈钢炒菜铲、型号：长柄）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢炒菜铲、型号：长柄）的（关键工序）在中国境内完成。

105、（塑料菜墩、型号： Φ 500mm），生产厂为（烟台合兴塑料制品有限



公司），厂址为（中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区古现大街12号内1号）。（塑料菜墩、型号：Φ500mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（塑料菜墩、型号：Φ500mm）的（关键组件）在中国境内生产。（塑料菜墩、型号：Φ500mm）的（关键工序）在中国境内完成。

106、（菜刀（熟）、型号：CS-319），生产厂为（福建省长泰县正士餐具有限公司），厂址为（长泰县古农农场大银塘）。（菜刀（熟）、型号：CS-319）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（菜刀（熟）、型号：CS-319）的（关键组件）在中国境内生产。（菜刀（熟）、型号：CS-319）的（关键工序）在中国境内完成。

107、（菜刀（生）、型号：ZZL-10），生产厂为（福建省长泰县正士餐具有限公司），厂址为（长泰县古农农场大银塘）。（菜刀（生）、型号：ZZL-10）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（菜刀（生）、型号：ZZL-10）的（关键组件）在中国境内生产。（菜刀（生）、型号：ZZL-10）的（关键工序）在中国境内完成。

108、（水果刀（弯）、型号：CS-528），生产厂为（福建省长泰县正士餐具有限公司），厂址为（长泰县古农农场大银塘）。（水果刀（弯）、型号：CS-528）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（水果刀（弯）、型号：CS-528）的（关键组件）在中国境内生产。（水果刀（弯）、型号：CS-528）的（关键工序）在中国境内完成。

109、（磨刀棍、型号：350），生产厂为（阳江市丰力刀剪制品有限公司），厂址为（阳江市阳东区北惯镇打石山工业区）。（磨刀棍、型号：350）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（磨刀棍、型号：350）的（关键组件）在中国境内生产。（磨刀棍、型号：350）的（关键工序）在中国境内完成。

110、（皂液盒、型号：1388E），生产厂为（莫顿(浙江)实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号）。（皂液盒、型号：1388E）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（皂液盒、型号：1388E）的（关键组件）在中国境内生产。（皂液盒、型号：1388E）的（关键工序）在中国境内完成。

111、（削皮刀、型号：ZSZ-SPD），生产厂为（福建省长泰县正士餐具有限公司），厂址为（长泰县古农农场大银塘）。（削皮刀、型号：ZSZ-SPD）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（削皮刀、型号：ZSZ-SPD）的（关键组件）在中国境内生产。（削皮刀、型号：ZSZ-SPD）的（关键工序）在中国境内完成。

112、（磨刀石、型号：MDS），生产厂为（山东省企腾磨具有限公司），厂址为（莒南县大店镇北小官庄村 2 号）。（磨刀石、型号：MDS）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（磨刀石、型号：MDS）的（关键组件）在中国境内生产。（磨刀石、型号：MDS）的（关键工序）在中国境内完成。

113、（厨房用剪刀、型号：ZSZ-JD），生产厂为（福建省长泰县正士餐具有限公司），厂址为（长泰县古农农场大银塘）。（厨房用剪刀、型号：ZSZ-JD）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（厨房用剪刀、型号：ZSZ-JD）的（关键组件）在中国境内生产。（厨房用剪刀、型号：ZSZ-JD）的（关键工序）在中国境内完成。

114、（塑料菜板、型号：CB），生产厂为（烟台合兴塑料制品有限公司），厂址为（中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区古现大街 12 号内 1 号）。（塑料菜板、型号：CB）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（塑料菜板、型号：CB）的（关键组件）在中国境内生产。（塑料菜板、型号：

CB) 的(关键工序)在中国境内完成。

115、(地刮、型号: DG-15), 生产厂为(广州市白云区超宝清洁用品公司), 厂址为(广州市白云区江高镇神山振华北路 23 号)。(地刮、型号: DG-15)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(地刮、型号: DG-15)的(关键组件)在中国境内生产。(地刮、型号: DG-15)的(关键工序)在中国境内完成。

116、(大漏勺、型号: 中号), 生产厂为(潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂), 厂址为(潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧)。(大漏勺、型号: 中号)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(大漏勺、型号: 中号)的(关键组件)在中国境内生产。(大漏勺、型号: 中号)的(关键工序)在中国境内完成。

117、(菜筐(大)、型号: CK-7), 生产厂为(台州市红杉树塑胶制品有限公司), 厂址为(浙江省台州市路桥区中部工业区(峰江))。(菜筐(大)、型号: CK-7)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(菜筐(大)、型号: CK-7)的(关键组件)在中国境内生产。(菜筐(大)、型号: CK-7)的(关键工序)在中国境内完成。

118、(菜筐(中)、型号: CK-8), 生产厂为(台州市红杉树塑胶制品有限公司), 厂址为(浙江省台州市路桥区中部工业区(峰江))。(菜筐(中)、型号: CK-8)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(菜筐(中)、型号: CK-8)的(关键组件)在中国境内生产。(菜筐(中)、型号: CK-8)的(关键工序)在中国境内完成。

119、(墩布、型号: TB), 生产厂为(广州市白云区超宝清洁用品公司), 厂址为(广州市白云区江高镇神山振华北路 23 号)。(墩布、型号: TB)的中



国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（墩布、型号：TB）的（关键组件）在中国境内生产。（墩布、型号：TB）的（关键工序）在中国境内完成。

120、（扫把、型号：中号），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。（扫把、型号：中号）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（扫把、型号：中号）的（关键组件）在中国境内生产。（扫把、型号：中号）的（关键工序）在中国境内完成。

121、（戳子、型号：中号），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。（戳子、型号：中号）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（戳子、型号：中号）的（关键组件）在中国境内生产。（戳子、型号：中号）的（关键工序）在中国境内完成。

122、（榨水车、型号：32L），生产厂为（广州市白云区超宝清洁用品公司），厂址为（广州市白云区江高镇神山振华北路 23 号）。（榨水车、型号：32L）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（榨水车、型号：32L）的（关键组件）在中国境内生产。（榨水车、型号：32L）的（关键工序）在中国境内完成。

123、（304 不锈钢小碗、型号：140mm），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。

（304 不锈钢小碗、型号：140mm）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。

（304 不锈钢小碗、型号：140mm）的（关键组件）在中国境内生产。（304 不锈钢小碗、型号：140mm）的（关键工序）在中国境内完成。

124、（304 不锈钢小勺、型号：中号），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇



天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。

（304 不锈钢小勺、型号：中号）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。

（304 不锈钢小勺、型号：中号）的（关键组件）在中国境内生产。（304 不锈钢小勺、型号：中号）的（关键工序）在中国境内完成。

125、（份数盘、型号：TZ-FSP），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。（份数盘、型号：TZ-FSP）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（份数盘、型号：TZ-FSP）的（关键组件）在中国境内生产。（份数盘、型号：TZ-FSP）的（关键工序）在中国境内完成。

126、（份数盘、型号：TZ-FSP），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。（份数盘、型号：TZ-FSP）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（份数盘、型号：TZ-FSP）的（关键组件）在中国境内生产。（份数盘、型号：TZ-FSP）的（关键工序）在中国境内完成。

127、（不锈钢水杯、型号：70mm），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。（不锈钢水杯、型号：70mm）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（不锈钢水杯、型号：70mm）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢水杯、型号：70mm）的（关键工序）在中国境内完成。

128、（油篦子、型号：200mm），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。（油篦子、型号：200mm）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（油篦子、型号：200mm）的（关键组件）在中国境内生产。（油篦子、型号：200mm）的



（关键工序）在中国境内完成。

129、（不锈钢油古、型号：300mm），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。

（不锈钢油古、型号：300mm）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（不锈钢油古、型号：300mm）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢油古、型号：300mm）的（关键工序）在中国境内完成。

130、（不锈钢味盅、型号： ϕ 160mm），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。

（不锈钢味盅、型号： ϕ 160mm）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。

（不锈钢味盅、型号： ϕ 160mm）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢味盅、型号： ϕ 160mm）的（关键工序）在中国境内完成。

131、（箴蒿、型号：9 寸），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。（箴蒿、型号：9 寸）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（箴蒿、型号：9 寸）的（关键组件）在中国境内生产。（箴蒿、型号：9 寸）的（关键工序）在中国境内完成。

132、（不锈钢水斗、型号：220mm），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。

（不锈钢水斗、型号：220mm）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（不锈钢水斗、型号：220mm）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢水斗、型号：220mm）的（关键工序）在中国境内完成。

133、（不锈钢留样盒、型号：TZ-LY），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。



（不锈钢留样盒、型号：TZ-LY）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。

（不锈钢留样盒、型号：TZ-LY）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢留样盒、型号：TZ-LY）的（关键工序）在中国境内完成。

134、（锅刷、型号：25），生产厂为（中山市嘉宝日用制品有限公司），厂址为（中山市古镇镇美丰街3号）。（锅刷、型号：25）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（锅刷、型号：25）的（关键组件）在中国境内生产。（锅刷、型号：25）的（关键工序）在中国境内完成。

135、（锅铲、型号：中号），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。（锅铲、型号：中号）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（锅铲、型号：中号）的（关键组件）在中国境内生产。（锅铲、型号：中号）的（关键工序）在中国境内完成。

136、（锅架、型号：中号），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。（锅架、型号：中号）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（锅架、型号：中号）的（关键组件）在中国境内生产。（锅架、型号：中号）的（关键工序）在中国境内完成。

137、（锅盖、型号：中号），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇华桥村工业区东畔洋南侧）。（锅盖、型号：中号）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（锅盖、型号：中号）的（关键组件）在中国境内生产。（锅盖、型号：中号）的（关键工序）在中国境内完成。

138、（保温桶、型号：TZ-BWT），生产厂为（潮州市潮安区彩塘镇力家不



锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇宏安一村彩东路吉祥楼 9-10 号铺面）。（保温桶、型号：TZ-BWT）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。

（保温桶、型号：TZ-BWT）的（关键组件）在中国境内生产。（保温桶、型号：TZ-BWT）的（关键工序）在中国境内完成。

139、（四层货架、型号：SC-SCHJ4），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（四层货架、型号：SC-SCHJ4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（四层货架、型号：SC-SCHJ4）的（关键组件）在中国境内生产。（四层货架、型号：SC-SCHJ4）的（关键工序）在中国境内完成。

140、（保鲜库、型号：BXK），生产厂为（康森特(北京)建设工程有限公司），厂址为（北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号）。（保鲜库、型号：BXK）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（保鲜库、型号：BXK）的（关键组件）在中国境内生产。（保鲜库、型号：BXK）的（关键工序）在中国境内完成。

141、（不锈钢柜子、型号：SC-BXGG），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（不锈钢柜子、型号：SC-BXGG）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（不锈钢柜子、型号：SC-BXGG）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢柜子、型号：SC-BXGG）的（关键工序）在中国境内完成。

142、（风幕机、型号：HFM-1215Q），生产厂为（佛山市皇禧环境电器制造有限公司），厂址为（广东省佛山市高明区荷城街道富盛路 10 号生产车间 1 栋整栋）。（风幕机、型号：HFM-1215Q）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。

（风幕机、型号：HFM-1215Q）的（关键组件）在中国境内生产。（风幕机、型

号：HFM-1215Q)的(关键工序)在中国境内完成。

143、(双层工作台、型号：SC-SCGZT)，生产厂为(北京龙华顺成厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路11号)。(双层工作台、型号：SC-SCGZT)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(双层工作台、型号：SC-SCGZT)的(关键组件)在中国境内生产。(双层工作台、型号：SC-SCGZT)的(关键工序)在中国境内完成。

144、(灭蝇灯、型号：NB-8)，生产厂为(佛山市亨得利电子电器有限公司)，厂址为(佛山市禅城区东鄱村鄱西新塘工业区第三座一楼5、7、8号之二、三楼)。(灭蝇灯、型号：NB-8)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(灭蝇灯、型号：NB-8)的(关键组件)在中国境内生产。(灭蝇灯、型号：NB-8)的(关键工序)在中国境内完成。

145、(紫外线消毒灯、型号：ZW40S25W(T8))，生产厂为(河南杰之威光电科技有限公司)，厂址为(开封市鼓楼区310国道旁金明工业园区)。(紫外线消毒灯、型号：ZW40S25W(T8))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(紫外线消毒灯、型号：ZW40S25W(T8))的(关键组件)在中国境内生产。(紫外线消毒灯、型号：ZW40S25W(T8))的(关键工序)在中国境内完成。

146、(双层工作台、型号：SC-SCGZT)，生产厂为(北京龙华顺成厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路11号)。(双层工作台、型号：SC-SCGZT)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (100%)。(双层工作台、型号：SC-SCGZT)的(关键组件)在中国境内生产。(双层工作台、型号：SC-SCGZT)的(关键工序)在中国境内完成。

147、(四层货架、型号：SC-SCHJ4)，生产厂为(北京龙华顺成厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路11号)。(四层



货架、型号：SC-SCHJ4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（四层货架、型号：SC-SCHJ4）的（关键组件）在中国境内生产。（四层货架、型号：SC-SCHJ4）的（关键工序）在中国境内完成。

148、（灭蝇灯、型号：NB-8），生产厂为（佛山市亨得利电子电器有限公司），厂址为（佛山市禅城区东鄱村鄱西新塘工业区第三座一楼 5、7、8 号之二、三楼）。（灭蝇灯、型号：NB-8）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（灭蝇灯、型号：NB-8）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：NB-8）的（关键工序）在中国境内完成。

149、（紫外线消毒灯、型号：ZW40S25W(T8)），生产厂为（河南杰之威光电科技有限公司），厂址为（开封市鼓楼区 310 国道旁金明工业园区）。（紫外线消毒灯、型号：ZW40S25W(T8)）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（紫外线消毒灯、型号：ZW40S25W(T8)）的（关键组件）在中国境内生产。（紫外线消毒灯、型号：ZW40S25W(T8)）的（关键工序）在中国境内完成。

150、（风幕机、型号：HFM-1215Q），生产厂为（佛山市皇禧环境电器制造有限公司），厂址为（广东省佛山市高明区荷城街道富盛路 10 号生产车间 1 栋整栋）。（风幕机、型号：HFM-1215Q）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（风幕机、型号：HFM-1215Q）的（关键组件）在中国境内生产。（风幕机、型号：HFM-1215Q）的（关键工序）在中国境内完成。

151、（四层货架、型号：SC-SCHJ4），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（四层货架、型号：SC-SCHJ4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（四层货架、型号：SC-SCHJ4）的（关键组件）在中国境内生产。（四层货架、型号：SC-SCHJ4）的（关键工序）在中国境内完成。



152、（灭蝇灯、型号：NB-8），生产厂为（佛山市亨得利电子电器有限公司），厂址为（佛山市禅城区东鄱村鄱西新塘工业区第三座一楼 5、7、8 号之二、三楼）。（灭蝇灯、型号：NB-8）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。

（灭蝇灯、型号：NB-8）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：NB-8）的（关键工序）在中国境内完成。

153、（木案工作台、型号：SC-MFABT），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（木案工作台、型号：SC-MFABT）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（木案工作台、型号：SC-MFABT）的（关键组件）在中国境内生产。（木案工作台、型号：SC-MFABT）的（关键工序）在中国境内完成。

154、（双通调理柜、型号：SC-STDHTG），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（双通调理柜、型号：SC-STDHTG）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（双通调理柜、型号：SC-STDHTG）的（关键组件）在中国境内生产。（双通调理柜、型号：SC-STDHTG）的（关键工序）在中国境内完成。

155、（灭蝇灯、型号：NB-8），生产厂为（佛山市亨得利电子电器有限公司），厂址为（佛山市禅城区东鄱村鄱西新塘工业区第三座一楼 5、7、8 号之二、三楼）。（灭蝇灯、型号：NB-8）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。

（灭蝇灯、型号：NB-8）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：NB-8）的（关键工序）在中国境内完成。

156、（双层工作台、型号：SC-SCGZT），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（双层工作台、型号：SC-SCGZT）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（双



层工作台、型号：SC-SCGZT）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：SC-SCGZT）的（关键工序）在中国境内完成。

157、（四层货架、型号：SC-SCHJ4），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（四层货架、型号：SC-SCHJ4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（四层货架、型号：SC-SCHJ4）的（关键组件）在中国境内生产。（四层货架、型号：SC-SCHJ4）的（关键工序）在中国境内完成。

158、（四层货架、型号：SC-SCHJ4），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（四层货架、型号：SC-SCHJ4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（四层货架、型号：SC-SCHJ4）的（关键组件）在中国境内生产。（四层货架、型号：SC-SCHJ4）的（关键工序）在中国境内完成。

159、（双层工作台、型号：SC-SCGZT），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（双层工作台、型号：SC-SCGZT）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（双层工作台、型号：SC-SCGZT）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：SC-SCGZT）的（关键工序）在中国境内完成。

160、（软水机带不锈钢柜、型号：CQ-RS01-OPFT），生产厂为（江门市鼎沐卫浴科技有限公司），厂址为（鹤山市址山镇东溪开发区 B 区东溪路 25 号四楼（自编号：之一）（一址多照））。（软水机带不锈钢柜、型号：CQ-RS01-OPFT）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（软水机带不锈钢柜、型号：CQ-RS01-OPFT）的（关键组件）在中国境内生产。（软水机带不锈钢柜、型号：CQ-RS01-OPFT）的（关键工序）在中国境内完成。



161、（污碟台、型号：SC-WDT），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（污碟台、型号：SC-WDT）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（污碟台、型号：SC-WDT）的（关键组件）在中国境内生产。（污碟台、型号：SC-WDT）的（关键工序）在中国境内完成。

162、（风幕机、型号：HFM-1215Q），生产厂为（佛山市皇禧环境电器制造有限公司），厂址为（广东省佛山市高明区荷城街道富盛路 10 号生产车间 1 栋整栋）。（风幕机、型号：HFM-1215Q）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（风幕机、型号：HFM-1215Q）的（关键组件）在中国境内生产。（风幕机、型号：HFM-1215Q）的（关键工序）在中国境内完成。

163、（灭蝇灯、型号：NB-8），生产厂为（佛山市亨得利电子电器有限公司），厂址为（佛山市禅城区东鄱村鄱西新塘工业区第三座一楼 5、7、8 号之二、三楼）。（灭蝇灯、型号：NB-8）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（灭蝇灯、型号：NB-8）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：NB-8）的（关键工序）在中国境内完成。

164、（四层货架、型号：SC-SCHJ4），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（四层货架、型号：SC-SCHJ4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（四层货架、型号：SC-SCHJ4）的（关键组件）在中国境内生产。（四层货架、型号：SC-SCHJ4）的（关键工序）在中国境内完成。

165、（单通调理柜、型号：SC-DTDHTG），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（单通调理柜、型号：SC-DTDHTG）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（单



通调理柜、型号：SC-DTDHTG）的（关键组件）在中国境内生产。（单通调理柜、型号：SC-DTDHTG）的（关键工序）在中国境内完成。

166、（双层工作台、型号：SC-SCGZT），生产厂为（北京龙华顺成厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路 11 号）。（双层工作台、型号：SC-SCGZT）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（双层工作台、型号：SC-SCGZT）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：SC-SCGZT）的（关键工序）在中国境内完成。

167、（灭蝇灯、型号：NB-8），生产厂为（佛山市亨得利电子电器有限公司），厂址为（佛山市禅城区东鄱村鄱西新塘工业区第三座一楼 5、7、8 号之二、三楼）。（灭蝇灯、型号：NB-8）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。

（灭蝇灯、型号：NB-8）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：NB-8）的（关键工序）在中国境内完成。

168、（紫外线消毒灯、型号：ZW40S25W(T8)），生产厂为（河南杰之威光电科技有限公司），厂址为（开封市鼓楼区 310 国道旁金明工业园区）。（紫外线消毒灯、型号：ZW40S25W(T8)）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。

（紫外线消毒灯、型号：ZW40S25W(T8)）的（关键组件）在中国境内生产。（紫外线消毒灯、型号：ZW40S25W(T8)）的（关键工序）在中国境内完成。

169、（风幕机、型号：HFM-1215Q），生产厂为（佛山市皇禧环境电器制造有限公司），厂址为（广东省佛山市高明区荷城街道富盛路 10 号生产车间 1 栋整栋）。（风幕机、型号：HFM-1215Q）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。

（风幕机、型号：HFM-1215Q）的（关键组件）在中国境内生产。（风幕机、型号：HFM-1215Q）的（关键工序）在中国境内完成。

170、（大理台自助餐台柜、型号：ZZCT），生产厂为（佛山典派厨具有限

公司)，厂址为（佛山市南海区桂城街道中区南村长江路自编3号（住所申报））。

（大理台自助餐台柜、型号：ZZCT）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。

（大理台自助餐台柜、型号：ZZCT）的（关键组件）在中国境内生产。（大理台自助餐台柜、型号：ZZCT）的（关键工序）在中国境内完成。

171、（万能蒸烤箱、型号：SV-SC-SO-E-20-1/1），生产厂为（浙江雄伟智慧科技有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区浦沿街道清旷街422号2号楼2层0670室（一照多址））。（万能蒸烤箱、型号：SV-SC-SO-E-20-1/1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（万能蒸烤箱、型号：SV-SC-SO-E-20-1/1）的（关键组件）在中国境内生产。（万能蒸烤箱、型号：SV-SC-SO-E-20-1/1）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：北京龙华顺成厨房设备有限公司

日期：2026年08月18日

注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。