7 本国产品标准证明文件

7-1 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（北京优士创新高新技术有限公司）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（北京优士创新高新技术有限公司）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（核心交换机：型号 S8700-4）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部）。（核心交换机：型号 S8700-4）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（核心交换机：型号 S8700-4）的（硬件设计、制造与核心软件配置）[4]在中国境内生产。（核心交换机：型号 S8700-4）的（芯片）[5]在中国境内完成。

2.（千兆以太网光接口板：型号 LSG7X24BX1E0）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部）。（千兆以太网光接口板：型号 LSG7X24BX1E0）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（千兆以太网光接口板：型号 LSG7X24BX1E0）的（硬件设计、制造与核心软件配置）[4]在中国境内生产。（千兆以太网光接口板：型号 LSG7X24BX1E0）的（芯片）[5]在中国境内完成。

3.（汇聚交换机：型号 S5735-S24ST4XE-V2）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部）。（汇聚交换机：型号 S5735-S24ST4XE-V2）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（汇聚交换机：型号 S5735-S24ST4XE-V2）的（硬件设计、制造与核心软件配置）[4]在中国境内生产。（汇聚交换机：型号 S5735-S24ST4XE-V2）的（软件）[5]在中国境内完成。

4.（无线控制器：型号 AC6508）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部）。（无线控制器：型号 AC6508）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（无线控制器：型号 AC6508）的（硬件设计、制造与核心软件配置）[4]在中国境内生产。（无线控制器：型号 AC6508）的（软件）[5]在中国境内完成。

5.（48 口接入交换机：型号 S5735-L48T4S-A-V2）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部）。（48 口接入交换机：型号 S5735-

L48T4S-A-V2）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（48 口接入交换机：型号 S5735-L48T4S-A-V2）的（硬件设计、制造与核心软件配置）[4]在中国境内生产。（48 口接入交换机：型号 S5735-L48T4S-A-V2）的（芯片）[5]在中国境内完成。

6.（24 口接入交换机：型号 S5735-L24T4S-A-V2）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部）。（24 口接入交换机：型号 S5735-L24T4S-A-V2）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（24 口接入交换机：型号 S5735-L24T4S-A-V2）的（硬件设计、制造与核心软件配置）[4]在中国境内生产。（24 口接入交换机：型号 S5735-L24T4S-A-V2）的（芯片）[5]在中国境内完成。

7.（24 口 POE 交换机：型号 S5735-L24P4XE-A-V2）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部）。（24 口 POE 交换机：型号 S5735-L24P4XE-A-V2）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（24 口 POE 交换机：型号 S5735-L24P4XE-A-V2）的（硬件设计、制造与核心软件配置）[4]在中国境内生产。（24 口 POE 交换机：型号 S5735-L24P4XE-A-V2）的（芯片）[5]在中国境内完成。

8.（放装 AP：型号 AirEngine5773-21）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部）。（放装 AP：型号 AirEngine5773-21）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（放装 AP：型号 AirEngine5773-21）的（硬件设计、制造与核心软件配置）[4]在中国境内生产。（放装 AP：型号 AirEngine5773-21）的（芯片）[5]在中国境内完成。

9.（面板 AP：型号 AirEngine5773-23W）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部）。（面板 AP：型号 AirEngine5773-23W）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（面板 AP：型号 AirEngine5773-23W）的（硬件设计、制造与核心软件配置）[4]在中国境内生产。（面板 AP：型号 AirEngine5773-23W）的（芯片）[5]在中国境内完成。

10.（高密 AP：型号 AirEngine5776-56T）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部）。（高密 AP：型号 AirEngine5776-56T）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（高密 AP：型号 AirEngine5776-56T）的（硬件设计、制造与核心软件配置）[4]在中国境内生产。（高密 AP：型号 AirEngine5776-56T）的（芯片）[5]在中国境内完成。

11.（室外 AP：型号 AirEngine5776I-X6H）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部）。（室外 AP：型号 AirEngine5776I-X6H）的中

国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（室外 AP：型号 AirEngine5776I-X6H）的（硬件设计、制造与核心软件配置）[4]在中国境内生产。（室外 AP：型号 AirEngine5776I-X6H）的（芯片）[5]在中国境内完成。

12.（千兆多模模块：型号 SFP-GE-SX-C）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部）。（千兆多模模块：型号 SFP-GE-SX-C）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（千兆多模模块：型号 SFP-GE-SX-C）的（硬件设计、制造与核心软件配置）[4]在中国境内生产。（千兆多模模块：型号 SFP-GE-SX-C）的（芯片）[5]在中国境内完成。

13.（服务器机柜：型号 6042）[1]，生产厂为（深圳市图腾通讯科技有限公司）[2]，厂址为（深圳市光明区玉塘街道田寮社区宝山路图腾科技工业园 B 栋 101）。（服务器机柜：型号 6042）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（服务器机柜：型号 6042）的（机柜框架）[4]在中国境内生产。（服务器机柜：型号 6042）的（整机装配）[5]在中国境内完成。

14.（广播系统控制主机：型号 T-8800ZX）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（广播系统控制主机：型号 T-8800ZX）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（广播系统控制主机：型号 T-8800ZX）的（主控 CPU 模块）[4]在中国境内生产。（广播系统控制主机：型号 T-8800ZX）的（固件烧录）[5]在中国境内完成。

15.（控制器：型号 T-8846）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（控制器：型号 T-8846）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（控制器：型号 T-8846）的（音频切换模块）[4]在中国境内生产。（控制器：型号 T-8846）的（PCB 贴片）[5]在中国境内完成。

16.（话筒：型号 T-621A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（话筒：型号 T-621A）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（话筒：型号 T-621A）的（拾音模块）[4]在中国境内生产。（话筒：型号 T-621A）的（电路板焊接）[5]在中国境内完成。

17.（调谐器：型号 T-6222）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（调谐器：型号 T-6222）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（调谐器：型号 T-6222）的（音频解码模块）[4]在中国境内生产。（调谐器：型号 T-6222）的（PCB 贴片）[5]在中国境内完成。

18.（前置放大器：型号 T-6201）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（前置放大器：型号 T-6201）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（前置放大器：型号 T-6201）的（多级音频放大模块）[4]在中国境内生产。（前置放大器：型号 T-6201）的（电路板焊接）[5]在中国境内完成。

19.（网络寻呼话筒：型号 T-8802U）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（网络寻呼话筒：型号 T-8802U）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（网络寻呼话筒：型号 T-8802U）的（拾音模块）[4]在中国境内生产。（网络寻呼话筒：型号 T-8802U）的（PCB 焊接）[5]在中国境内完成。

20.（音频保障主机：型号 T-8824TB）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（音频保障主机：型号 T-8824TB）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（音频保障主机：型号 T-8824TB）的（音频检测模块）[4]在中国境内生产。（音频保障主机：型号 T-8824TB）的（PCB 贴片焊接）[5]在中国境内完成。

21.（专业数字播放器：型号 T-6221D）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（专业数字播放器：型号 T-6221D）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（专业数字播放器：型号 T-6221D）的（音频解码储存模块）[4]在中国境内生产。（专业数字播放器：型号 T-6221D）的（程序烧录）[5]在中国境内完成。

22.（主备切换器：型号 T-6281S）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（主备切换器：型号 T-6281S）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（主备切换器：型号 T-6281S）的（信号检测模块）[4]在中国境内生产。（主备切换器：型号 T-6281S）的（切换逻辑烧录）[5]在中国境内完成。

23.（AI 音频处理器：型号 TS-AI880）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（AI 音频处理器：型号 TS-AI880）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（AI 音频处理器：型号 TS-AI880）的（音频处理模块）[4]在中国境内生产。（AI 音频处理器：型号 TS-AI880）的（算法固件烧录）[5]在中国境内完成。

24.（数字功放：型号 T-1350DS）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（数字功放：型号 T-1350DS）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（数字功放：型号 T-1350DS）的（功率放大模块）[4]在中国境内生产。（数字功放：型号 T-1350DS）的（功率校准测试）[5]在中国境内完成。

25.（8 路电源管理器：型号 TS-830）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（8 路电源管理器：型号 TS-830）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（8 路电源管理器：型号 TS-830）的（电流检测模块）[4]在中国境内生产。（8 路电源管理器：型号 TS-830）的（负载保护检验）[5]在中国境内完成。

26.（IP 网络监听音箱：型号 T-8807）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络监听音箱：型号 T-8807）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（IP 网络监听音箱：型号 T-8807）的（IP 音频解码模块）[4]在中国境内生产。（IP 网络监听音箱：型号 T-8807）的（电路板焊接）[5]在中国境内完成。

27.（网络音频采集器：型号 T-8870）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（网络音频采集器：型号 T-8870）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（网络音频采集器：型号 T-8870）的（音频采集模块）[4]在中国境内生产。（网络音频采集器：型号 T-8870）的（电路板焊接）[5]在中国境内完成。

28.（42U 广播机柜：型号 6642）[1]，生产厂为（深圳市图腾通讯科技有限公司）[2]，厂址为（深圳市光明区玉塘街道田寮社区宝山路图腾科技工业园 B 栋 101）。（42U 广播机柜：型号 6642）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（42U 广播机柜：型号 6642）的（机柜框架）[4]在中国境内生产。（42U 广播机柜：型号 6642）的（整机装配）[5]在中国境内完成。

29.（IP 网络音箱：型号 T-8807IB）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络音箱：型号 T-8807IB）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（IP 网络音箱：型号 T-8807IB）的（IP 音频解码模块）[4]在中国境内生产。（IP 网络音箱：型号 T-8807IB）的（电路板焊接）[5]在中国境内完成。

30.（天花喇叭 1：型号 1T-105）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（天花喇叭 1：型号 1T-105）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（天花喇叭 1：型号 1T-105）的（扬声器振膜组件）[4]在中国境内生产。（天花喇叭 1：型号 1T-105）的（音圈装备）[5]在中国境内完成。

31.（IP 网络功放终端：型号 120wT-88120B）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络功放终端：型号 120wT-88120B）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（IP 网络功放终端：型号 120wT-88120B）的（音频解码放大模块）[4]在中国境内生产。（IP 网络功放终端：型号 120wT-88120B）的（参数校准）[5]在中国境内完成。

32.（天花喇叭 2：型号 2T-205CW）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（天花喇叭 2：型号 2T-205CW）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（天花喇叭 2：型号 2T-205CW）的（扬声器振膜组件）[4]在中国境内生产。（天花喇叭 2：型号 2T-205CW）的（音圈装备）[5]在中国境内完成。

33.（IP 网络功放终端 240w：型号 T-88240B）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络功放终端 240w：型号 T-88240B）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（IP 网络功放终端 240w：型号 T-88240B）的（音频解码放大模块）[4]在中国境内生产。（IP 网络功放终端 240w：型号 T-88240B）的（参数校准）[5]在中国境内完成。

34.（22U 广播机柜：型号 6622）[1]，生产厂为（深圳市图腾通讯科技有限公司）[2]，厂址为（深圳市光明区玉塘街道田寮社区宝山路图腾科技工业园 B 栋 101）。（22U 广播机柜：型号 6622）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（22U 广播机柜：型号 6622）的（机柜框架）[4]在中国境内生产。（22U 广播机柜：型号 6622）的（整机装配）[5]在中国境内完成。

35.（室外防水音柱：型号 T-904）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（室外防水音柱：型号 T-904）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（室外防水音柱：型号 T-904）的（扬声器单元）[4]在中国境内生产。（室外防水音柱：型号 T-904）的（磁路组装）[5]在中国境内完成。

36.（IP 电话主机：型号 SS3000-DX100）[1]，生产厂为（北京大唐高鸿数据网络技术有限公司）[2]，厂址为（北京市海淀区学院路 40 号 3 区 3 幢一层）。（IP 电话主机：型号 SS3000-DX100）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（IP 电话主机：型号 SS3000-DX100）的（主板）[4]在中国境内生产。（IP 电话主机：型号 SS3000-DX100）的（组装）[5]在中国境内完成。

37.（外线板卡：型号 8-0）[1]，生产厂为（北京大唐高鸿数据网络技术有限公司）[2]，厂址为（北京市海淀区学院路 40 号 3 区 3 幢一层）。（外线板卡：型号 8-0）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（外线板卡：型号 8-0）的（/）[4]在中国境内生产。（外线板卡：型号 8-0）的（/）[5]在中国境内完成。

38.（IP 话机：型号 WQ630）[1]，生产厂为（北京大唐高鸿数据网络技术有限公司）[2]，厂址为（北京市海淀区学院路 40 号 3 区 3 幢一层）。（IP 话机:型号 WQ630）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（IP 话机:型号 WQ630）的（主板）[4]在中国境内生产。（IP 话机:型号 WQ630）的（组装）[5]在中国境内完成。

39.（电源适配器：型号定制）[1]，生产厂为（北京大唐高鸿数据网络技术有限公司）[2]，厂址为（北京市海淀区学院路 40 号 3 区 3 幢一层）。（电源适配器：型号定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（电源适配器：型号定制）的（主板）[4]在中国境内生产。（电源适配器：型号定制）的（组装）[5]在中国境内完成。

40.（21.5 英寸电子班牌：型号 SK10A）[1]，生产厂为（广州视睿电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（21.5 英寸电子班牌：型号 SK10A）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（21.5 英寸电子班牌：型号 SK10A）的（主板和显示屏）[4]在中国境内生产。（21.5 英寸电子班牌：型号 SK10A）的（组装）[5]在中国境内完成。

41.（22U 网络机柜：型号 6622）[1]，生产厂为（深圳市图腾通讯科技有限公司）[2]，厂址为（深圳市光明区玉塘街道田寮社区宝山路图腾科技工业园 B 栋 101）。22U 网络机柜：型号 6622）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（22U 网络机柜：型号 6622）的（机柜框架）[4]在中国境内生产。（22U 网络机柜：型号 6622）的（整机装配）[5]在中国境内完成。

42.（六类非屏蔽线缆：型号 D165-G）[1]，生产厂为（浙江一舟电子科技股份有限公司）[2]，厂址为（宁波市鄞州区姜山镇科技园区）。（六类非屏蔽线缆：型号 D165-G）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（六类非屏蔽线缆：型号 D165-G）

的（无氧铜导体、绝缘层、护套料）[4]在中国境内生产。（六类非屏蔽线缆：型号 D165-G）的（拉丝、绞对、绝缘挤出、成缆）[5]在中国境内完成。

43.（六类非屏蔽软跳线（2 米）：型号 S0200-X）[1]，生产厂为（浙江一舟电子科技股份有限公司）[2]，厂址为（宁波市鄞州区姜山镇科技园区）。（六类非屏蔽软跳线（2 米）：型号 S0200-X）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（六类非屏蔽软跳线（2 米）：型号 S0200-X）的（多股铜导体线材）[4]在中国境内生产。（六类非屏蔽软跳线（2 米）：型号 S0200-X）的（压接注塑）[5]在中国境内完成。

44.（24 口非屏蔽配线架：型号 P197-24A）[1]，生产厂为（浙江一舟电子科技股份有限公司）[2]，厂址为（宁波市鄞州区姜山镇科技园区）。（24 口非屏蔽配线架：型号 P197-24A）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（24 口非屏蔽配线架：型号 P197-24A）的（冷轧钢板架体）[4]在中国境内生产。（24 口非屏蔽配线架：型号 P197-24A）的（端接测试）[5]在中国境内完成。

45.（1U 高水平理线架：型号 J606-2）[1]，生产厂为（浙江一舟电子科技股份有限公司）[2]，厂址为（宁波市鄞州区姜山镇科技园区）。（1U 高水平理线架：型号 J606-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（1U 高水平理线架：型号 J606-2）的（轧钢板型材）[4]在中国境内生产。（1U 高水平理线架：型号 J606-2）的（下料、折弯）[5]在中国境内完成。

46.（单口面板：型号 A160-1）[1]，生产厂为（浙江一舟电子科技股份有限公司）[2]，厂址为（宁波市鄞州区姜山镇科技园区）。（单口面板：型号 A160-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（单口面板：型号 A160-1）的（模块固定件）[4]在中国境内生产。（单口面板：型号 A160-1）的（装配）[5]在中国境内完成。

47.（六类非屏蔽模块：型号 M255）[1]，生产厂为（浙江一舟电子科技股份有限公司）[2]，厂址为（宁波市鄞州区姜山镇科技园区）。（六类非屏蔽模块：型号 M255）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（六类非屏蔽模块：型号 M255）的（IDC 端子）[4]在中国境内生产。（六类非屏蔽模块：型号 M255）的（冲压）[5]在中国境内完成。

48.（12 芯千兆室外多模光缆：型号 D174-12）[1]，生产厂为（浙江一舟电子科技股份有限公司）[2]，厂址为（宁波市鄞州区姜山镇科技园区）。（12 芯千兆室外多模光缆：型号 D174-12）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（12 芯千兆室外多

模光缆：型号 D174-12）的（绞合）[4]在中国境内生产。（12 芯千兆室外多模光缆：型号 D174-12）的（光学性能测试）[5]在中国境内完成。

49.（12 芯 ODF 配线架：型号 S954－12）[1]，生产厂为（浙江一舟电子科技股份有限公司）[2]，厂址为（宁波市鄞州区姜山镇科技园区）。（12 芯 ODF 配线架：型号 S954－12）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（12 芯 ODF 配线架：型号 S954－12）的（熔接盘）[4]在中国境内生产。（12 芯 ODF 配线架：型号 S954－12）的（端接测试）[5]在中国境内完成。

50.（音频连接线，1T-A1.8）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（音频连接线，1T-A1.8）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（音频连接线，1T-A1.8）的（无氧铜导体）[4]在中国境内生产。（音频连接线，1T-A1.8）的（端子焊接）[5]在中国境内完成。

51.（音频连接线：型号 2T-K1.8）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（音频连接线：型号 2T-K1.8）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（音频连接线：型号 2T-K1.8）的（无氧铜导体）[4]在中国境内生产。（音频连接线：型号 2T-K1.8）的（端子焊接）[5]在中国境内完成。

52.（广播喇叭线：型号 RVS2*1.5）[1]，生产厂为（江苏联通智能控制技术股份有限公司）[2]，厂址为（扬州市广陵产业园沙湾南路 3 号）。（广播喇叭线：型号 RVS2*1.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（广播喇叭线：型号 RVS2*1.5）的（铜导体）[4]在中国境内生产。（广播喇叭线：型号 RVS2*1.5）的（导体绞合）[5]在中国境内完成。

本公司（北京优士创新高新技术有限公司）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：北京优士创新高新技术有限公司

日期：2026 年 11 月 11 日