7. 本国产品标准证明文件

7.1. 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1 燃气单头大锅灶 SDGT40-A 及注水龙头 B-0321）[1]，生产厂为（江西江南星厨房设备有限公司、开平古阁尔金属制品有限公司）[2]，厂址为（江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号、开平市月山镇城东路 28 号之二）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

2.（产品名称 2 燃气双门蒸箱 ZXT40-B），生产厂为（江西江南星厨房设备有限公司），厂址为（江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（产品名称 3 移动单星盆台 JNSD-SC1 及双温龙头 C-XP802）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司、开平古阁尔金属制品有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号、开平市月山镇城东路 28 号之二）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

4.（产品名称 4 压面机 HA130-30），生产厂为（广东省泓锋烘焙设备有限公司），厂址为（佛山市南海区丹灶镇丹横路 19 号 9-10 座（住所申报））。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（产品名称 5 双动双速和面机 H80）[1]，生产厂为（邢台冀工机械制造有限公司）[2]，厂址为（河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

6.（产品名称 6 电饼铛 YCD60-I），生产厂为（北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司），厂址为（河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇东贤村）。（产品名称 2）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（产品名称 7 双门储物柜 JNSD-GZG）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

8.（产品名称 8 墩布池 JNSD-DBC 及双温龙头 C-XP802），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司、开平古阁尔金属制品有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号、开平市月山镇城东路 28 号之二）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（产品名称 9 侧单星盆台 JNSD-SC1 及双温龙头 C-XP802）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司、开平古阁尔金属制品有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号、开平市月山镇城东路 28 号之二）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

10.（产品名称 10 四层货架 JNSD-HJ4），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（产品名称 11 冷藏库定制）[1]，生产厂为（江苏月仙节能保温设备科技有限公司）[2]，厂址为（江苏省常州市武进区洛阳镇新科西路 105 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

12.（产品名称 12 四层货架 JNSD-HJ4），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（产品名称 13 冷冻库定制）[1]，生产厂为（江苏月仙节能保温设备科技有限公司）[2]，厂址为（江苏省常州市武进区洛阳镇新科西路 105 号）。（产品名称 1）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

14.（产品名称 14 热风循环消毒柜 RTP840），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（产品名称 15 单星盆台 JNSD-SC1 及双温龙头 C-XP802）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司、开平古阁尔金属制品有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号、开平市月山镇城东路 28 号之二）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

16.（产品名称 16 残食台 JNSD-CST），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

17.（产品名称 17 挂墙洗手池 JNSD-SC1），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

18.（产品名称 18 感应龙头 GGR-GY01），生产厂为（开平古阁尔金属制品有限公司），厂址为（开平市月山镇城东路 28 号之二）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

19.（产品名称 19 储物柜 JNSD-GZG）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

20.（产品名称 20 挂墙热水器 WYDRA-100），生产厂为（广东雅丽诗电器股份有限公司），厂址为（中山市黄圃镇盛业南路 3 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

21.（产品名称 21 米面架 JNSD-MMJ）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

22.（产品名称 22 菜板刀具消毒柜 ZTD560-MC），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

23.（产品名称 23 四门双温雪柜 SLLDZ3-930F）[1]，生产厂为（浙江德宝电器有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路 9 号 6 幢、7 幢、8 幢）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

24.（产品名称 24 双层工作台 JNSD-GZT02），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

25.（产品名称 25 单星盆台 JNSD-SC1 及双温龙头 C-XP802）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司、开平古阁尔金属制品有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号、开平市月山镇城东路 28 号之二）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

26.（产品名称 26 菜板刀具消毒柜 ZTD560-MC），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

27.（产品名称 27 四门双温雪柜 SLLDZ3-930F）[1]，生产厂为（浙江德宝电器有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路 9 号 6 幢、7 幢、8 幢）。（产品名

称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

28.（产品名称 28 双层工作台 JNSD-GZT02），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

29.（产品名称 29 单星盆台 JNSD-SC1 及双温龙头 C-XP802）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司、开平古阁尔金属制品有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号、开平市月山镇城东路 28 号之二）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

30.（产品名称 30 挂墙洗手池 JNSD-SC1），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

31.（产品名称 31 感应龙头 GGR-GY01）[1]，生产厂为（开平古阁尔金属制品有限公司）[2]，厂址为（开平市月山镇城东路 28 号之二）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

32.（产品名称 32 三星盆台 JNSD-SC3 及双温龙头 C-XP802），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司、开平古阁尔金属制品有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号、开平市月山镇城东路 28 号之二）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

33.（产品名称 33 四门双温雪柜 SLLDZ3-930F）[1]，生产厂为（浙江德宝电器有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路 9 号 6 幢、7 幢、8 幢）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

34.（产品名称 34 双层工作台 JNSD-GZT02），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

35.（产品名称 35 双层工作台 JNSD-GZT02）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

36.（产品名称 36 燃气单头大锅灶 SDGT40-A 及注水龙头 B-032），生产厂为（江西江南星厨房设备有限公司、开平古阁尔金属制品有限公司），厂址为（江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号、开平市月山镇城东路 28 号之二）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

37.（产品名称 37 不锈钢排烟罩 JNSD-PYZ）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

38.（产品名称 38 烟罩装饰板 JNSD-ZSB），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

39.（产品名称 39 烟罩灭火系统 CMJS26-2-HF）[1]，生产厂为（宁波环峰消防技术有限公司）[2]，厂址为（浙江省宁波市江北区私营工业城新城路 8 号（2）幢）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

40.（产品名称 40 挂墙洗手池 JNSD-SC1），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

41.（产品名称 41 感应龙头 GGR-GY01）[1]，生产厂为（开平古阁尔金属制品有限公司）[2]，厂址为（开平市月山镇城东路 28 号之二）。（产品名称 1）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

42.（产品名称 42 三星盆台 JNSD-SC3 及双温龙头 C-XP802），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司、开平古阁尔金属制品有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号、开平市月山镇城东路 28 号之二）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

43.（产品名称 43 四门双温雪柜 SLLDZ3-930F）[1]，生产厂为（浙江德宝电器有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路 9 号 6 幢、7 幢、8 幢）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

44.（产品名称 44 双层工作台 JNSD-GZT02），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

45.（产品名称 45 双层工作台 JNSD-GZT02），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

46.（产品名称 46 饼盘车 JNSD-BPC），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

47.（产品名称 47 燃气双头低汤灶 SPTT20/40-A 及注水龙头 B-0321）[1]，生产厂为（江西江南星厨房设备有限公司、开平古阁尔金属制品有限公司）[2]，厂址为（江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号、开平市月山镇城东路 28 号之二）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

48.（产品名称 48 燃气单头大锅灶 SDGT40-A 及注水龙头 B-0321），生产厂为（江西江南星厨房设备有限公司、开平古阁尔金属制品有限公司），厂址为（江西省宜春市

靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号、开平市月山镇城东路 28 号之二）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

49.（产品名称 49 炒菜机器人 AC-C2020A-X）[1]，生产厂为（深圳国创名厨商用设备制造有限公司）[2]，厂址为（深圳市福田区福保街道福保社区市花路 13 号万利工业园三期东厂房三层 312 室）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

50.（产品名称 50 燃气双头单尾小炒灶 SZCT40/80-A 及注水龙头 B-0321），生产厂为（江西江南星厨房设备有限公司、开平古阁尔金属制品有限公司），厂址为（江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号、开平市月山镇城东路 28 号之二）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

51.（产品名称 51 不锈钢排烟罩 JNSD-PYZ）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

52.（产品名称 52 烟罩装饰板 JNSD-ZSB），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

53.（产品名称 53 烟罩灭火系统 CMJS26-2-HF）[1]，生产厂为（宁波环峰消防技术有限公司）[2]，厂址为（浙江省宁波市江北区私营工业城新城路 8 号（2）幢）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

54.（产品名称 54 挂墙洗手池 JNSD-SC1），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

55.（产品名称 55 感应龙头 GGR-GY01）[1]，生产厂为（开平古阁尔金属制品有限公司）[2]，厂址为（开平市月山镇城东路 28 号之二）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

56.（产品名称 56 三星盆台 JNSD-SC3 及双温龙头 C-XP802），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司、开平古阁尔金属制品有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号、开平市月山镇城东路 28 号之二）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

57.（产品名称 57 四门双温雪柜 SLLDZ3-930F）[1]，生产厂为（浙江德宝电器有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路 9 号 6 幢、7 幢、8 幢）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

58.（产品名称 58 多功能搅拌机 B40M/带罩），生产厂为（广东省泓锋烘焙设备有限公司），厂址为（佛山市南海区丹灶镇丹横路 19 号 9-10 座（住所申报））。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

59.（产品名称 59 双动双速和面机 H80），生产厂为（邢台冀工机械制造有限公司）[2]，厂址为（河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

60.（产品名称 60 压面机 HA130-30），生产厂为（广东省泓锋烘焙设备有限公司），厂址为（佛山市南海区丹灶镇丹横路 19 号 9-10 座（住所申报））。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

61.（产品名称 61 木面工作台 JNSD-MAGZT）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

62.（产品名称 62 面粉车 JNSD-MFC），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

63.（产品名称 63 双层工作台 JNSD-GZT02）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

64.（产品名称 64 电磁双门蒸饭柜 JNX-ZFG*2），生产厂为（江西江南星厨房设备有限公司），厂址为（江西省宜春市靖安县工业园区香田新区兴业北路 8 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

65.（产品名称 65 推入式二十盘万能蒸烤箱 RC-ZKX-20C）[1]，生产厂为（广东荣创厨房设备有限公司）[2]，厂址为（江苏省南京市溧水区柘塘街道工业园柘宁东路 335 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

66.（产品名称 66 三层六盘烤箱 WFC-306DT），生产厂为（广东省泓锋烘焙设备有限公司），厂址为（佛山市南海区丹灶镇丹横路 19 号 9-10 座（住所申报））。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

67.（产品名称 67 单门醒发箱 WFF-18LC）[1]，生产厂为（广东省泓锋烘焙设备有限公司）[2]，厂址为（佛山市南海区丹灶镇丹横路 19 号 9-10 座（住所申报））。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

68.（产品名称 68 电饼铛 YCD60-I），生产厂为（北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司），厂址为（河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇东贤村）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

69.（产品名称 69 不锈钢排烟罩 JNSD-PYZ）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

70.（产品名称 70 烟罩装饰板 JNSD-ZSB），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

71.（产品名称 71 不锈钢排烟罩 JNSD-PYZ）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

72.（产品名称 72 烟罩装饰板 JNSD-ZSB），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

73.（产品名称 73 烟罩灭火系统 CMJS26-2-HF）[1]，生产厂为（宁波环峰消防技术有限公司）[2]，厂址为（浙江省宁波市江北区私营工业城新城路 8 号（2）幢）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

74.（产品名称 74 储物柜 JNSD-GZG），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

75.（产品名称 75 挂墙洗手池 JNSD-SC1）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

76.（产品名称 76 感应龙头 GGR-GY01），生产厂为（开平古阁尔金属制品有限公司），厂址为（开平市月山镇城东路 28 号之二）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

77.（产品名称 77 智能留样雪柜 LYG-0906D）[1]，生产厂为（山东美创智慧冷链科技有限公司）[2]，厂址为（山东省淄博市临淄区朱台镇朱台工业园西首博临路东）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

78.（产品名称 78 双层工作台 JNSD-GZT02），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

79.（产品名称 79 双层餐车 JNSD-SCC）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

80.（产品名称 80 紫外线消毒灯 D-30），生产厂为（宁波丽吉尔电器科技有限公司），厂址为（浙江省宁波前湾新区滨海四路 329 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

81.（产品名称 81 三星盆台 JNSD-SC3）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

82.（产品名称 82 感应龙头 GGR-GY01），生产厂为（开平古阁尔金属制品有限公司），厂址为（开平市月山镇城东路 28 号之二）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

83.（产品名称 83 隔油池 JQ-GYC）[1]，生产厂为（盐城金球环保产业发展有限公司）[2]，厂址为（建湖县民营工业园陈堡路 10 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

84.（产品名称 84 加压排风机组 BWF-22″11KW），生产厂为（苏州北沃环保设备有限公司），厂址为（苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房）。（产品名称 2）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

85.（产品名称 85 风柜底座 JNSD-FJDZ）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

86.（产品名称 86 防火阀 WSDc-K-800*800），生产厂为（苏州潮沃暖通设备有限公司），厂址为（苏州市常熟市辛庄镇张家桥村沿河路 106 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

87.（产品名称 87 风机专用控制箱 Icw=10kA）[1]，生产厂为（浙江伽拓智能电气有限公司）[2]，厂址为（浙江省温州市乐清市北白象镇江夏村前五宅北路 7 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

88.（产品名称 88 风柜减震器 JNSD-JZQ）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

89.（产品名称 89 软连接 JNSD-RLJ）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

90.（产品名称 90 进出口消音管 JNSD-XYG），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

91.（产品名称 91 镀锌风管 JNSD-FG）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

92.（产品名称 92 高效净化器装置 BW-JD 280），生产厂为（苏州北沃环保设备有限公司），厂址为（苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

93.（产品名称 93 净化器底座 JNSD-DZ）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

94.（产品名称 94 检测口 JNSD-JCK），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

95.（产品名称 95 新风机组 BWF-20″7.5KW）[1]，生产厂为（苏州北沃环保设备有限公司）[2]，厂址为（苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

96.（产品名称 96 风柜减震器 JNSD-JZQ），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

97.（产品名称 97 风柜底座 JNSD-FGDZ）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

98.（产品名称 98 软连接 JNSD-RLJ），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

99.（产品名称 99 进出口消音管 JNSD-XYG）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

100.（产品名称 100 防火阀 WSDc-K-800*800），生产厂为（苏州潮沃暖通设备有限公司），厂址为（苏州市常熟市辛庄镇张家桥村沿河路 106 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

101.（产品名称 101 送风百叶及连接管 JNSD-BYLJG）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

102.（产品名称 102 镀锌风管 JNSD-FG），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

103.（产品名称 103 加压排烟机组 BWP-2[5"15KW）[1]，生产厂为（苏州北沃环保设备有限公司）[2]，厂址为（苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

104.（产品名称 104 风柜底座 JNSD-FJDZ），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

105.（产品名称 105 防火阀 WSDc-K-1200*900）[1]，生产厂为（苏州潮沃暖通设备有限公司）[2]，厂址为（苏州市常熟市辛庄镇张家桥村沿河路 106 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

106.（产品名称 106 风机专用控制箱 Un=400V），生产厂为（浙江伽拓智能电气有限公司）[2]，厂址为（浙江省温州市乐清市北白象镇江夏村前五宅北路 7 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

107.（产品名称 107 风柜减震器 JNSD-JZQ）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

108.（产品名称 108 软连接 JNSD-RLJ），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

109.（产品名称 109 进出口消音管 JNSD-XYG）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

110.（产品名称 110 镀锌风管 JNSD-FG），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

111.（产品名称 111 高效净化器装置 BW-JD-400）[1]，生产厂为（苏州北沃环保设备有限公司）[2]，厂址为（苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

112.（产品名称 112 净化器底座 JNSD-DZ），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

113.（产品名称 113 检测口 JNSD-JCK）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

114.（产品名称 114 新风机组 BWF-22″11KW），生产厂为（苏州北沃环保设备有限公司），厂址为（苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房）。（产品名称 2）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

115.（产品名称 115 风柜减震器 JNSD-JZQ）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

116.（产品名称 116 风柜底座 JNSD-FJDZ），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

117.（产品名称 117 软连接 JNSD-RLJ）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

118.（产品名称 118 进出口消音管 JNSD-XYG），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

119.（产品名称 119 防火阀 WSDc-K-800*800）[1]，生产厂为（苏州潮沃暖通设备有限公司）[2]，厂址为（苏州市常熟市辛庄镇张家桥村沿河路 106 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

120.（产品名称 120 送风百叶及连接管 JNSD-BYLJG），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

121.（产品名称 121 镀锌风管 JNSD-FG）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

122.（产品名称 122 加压排风机组 BWF-12″4KW），生产厂为（苏州北沃环保设备有限公司），厂址为（苏州市相城区太平街道金泰路 136 号 5 号厂房）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

123.（产品名称 123 风柜底座 JNSD-FJDZ）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

124.（产品名称 124 防火阀 WSDc-K-600*500），生产厂为（苏州潮沃暖通设备有限公司），厂址为（苏州市常熟市辛庄镇张家桥村沿河路 106 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

125.（产品名称 125 风机专用控制箱 InA-400A~10A）[1]，生产厂为（浙江伽拓智能电气有限公司）[2]，厂址为（浙江省温州市乐清市北白象镇江夏村前五宅北路 7 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

126.（产品名称 126 风柜减震器 JNSD-JZQ），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

127.（产品名称 127 软连接 JNSD-RLJ）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

128.（产品名称 128 进出口消音管 JNSD-XYG），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 2）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

129.（产品名称 129 镀锌风管 JNSD-FG）[1]，生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司）[2]，厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：北京江南盛达厨房设备有限公司

日期：2026 年 6 月 26 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

7.2. 产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为 100%。

公司（单位）名称（盖章）：北京江南盛达厨房设备有限公司

日期：2026 年 6 月 26 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。