政府采购合同

采购合同（服务类）

合同编号：

项目名称：北京急救中心2026年救护车维修和保养服务项目

服务名称：北京急救中心2026年救护车维修和保养服务项目第5包

甲　　方（托修方）：北京急救中心

乙　　方：（承修方）北京新源之星汽车科技服务有限公司

签署日期：2026.3.31

合　同　书

北京急救中心(甲方) 北京急救中心2026年救护车维修和保养服务项目 (项目名称)中所需 北京急救中心2026年救护车维修和保养服务项目第5包 (服务名称)经北京市公共资源交易中心(招标采购单位)以 BGPC-G26037 号招标文件在国内 公开 (公开/邀请)招标。经评标委员会评定 北京新源之星汽车科技服务有限公司 (乙方)为中标供应商。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a. 本合同书及附件

b. 中标通知书

c. 投标文件(含澄清文件)

d. 招标文件(含招标文件补充通知)

二、合同总价

本合同总价为 ¥ 1500840 元，(大写:人民币壹佰伍拾万零捌佰肆拾元)。

分项价格： G26037 中标人投标分项报价表（第 5 包）

三、本合同服务的服务期限及服务地点

服务时间： 2026 年

服务地点： 北京市通州区宋庄镇白庙村

服务期限：2026 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日

四、甲、乙双方协商一致，乙方为甲方所属救护车提供维保服务。

五、乙方为甲方所属托修车辆建立书面详细车辆档案，并进行跟踪服务。

六、保养、维修服务：

1、甲方救护车需在乙方修理厂维保车辆时，乙方须凭甲方传输的 PDF“车辆维修报修单”，遇有救援、抢修车辆等特殊情况，乙方可先修后补报修单，报修单需甲方签字确认。

2、乙方根据甲方 PDF“车辆维修报修单”上列出项目进行维保车辆。如检查出其他问题，乙方应同甲方联系，签字确认增项后方可维修。

3、乙方有义务按北京市维修企业规定的车辆保养、小修、中修、大修的时间内双方约定的时间交付维保车辆；如甲方特殊情况下对工期有特殊要求，应与甲方协商完成的时间，乙方则尽最大努力完成。

七、救援拖车服务：

北京市行政辖区内24小时救援拖车。

八、增值服务：

1、代办车辆年审服务，甲方只支付乙方每辆车正常的验车费，乙方须提供机动车检测厂收费明细。

2、接送待修车辆。

3、其他服务：

（1）当北京地区发生突发公共卫生事件等情况时，须全力提供技术支持。

（2）甲方的托修车辆进厂后，严禁非专业人员私自动用托修救护车辆，否则发生问题由乙方负责。

九、乙方为甲方建立详细车辆维修、保养档案，并定期进行跟踪服务和质量回访。双方部门负责人定期沟通，及时解决相关问题。

十、收费标准及费用结算：

1、单车单次维保车辆价格：（1）按照招标结果确定的价格执行；（2）招标结果以外维保项目价格，按照实际协商结算。

2、甲方车辆维保费用每壹个月结算一次，保证维修服务质量合格后次月15日前结算上月发生的维保费。

3、乙方凭甲方签字确认的结算单进行结算。每次结算时，乙方应向甲方提供本次详细结算清单。

4、甲方应根据双方约定的结算时间按期支付维保费用（因特殊情况不能按期支付，应提前一周向乙方具体说明，可延期但不能超过30日）

5、费用结算前乙方应出具增值税专用发票，若因乙方原因导致甲方迟延付款，甲方不承担任何责任。

6、结算信息：

单位名称：北京急救中心

开户行名称：北京银行前门支行

开户行账号：01090316800120105086916

纳税人识别码：12110000400686638P

单位地址：北京市西城区前门西大街103号

乙方开票信息：

单位名称：北京新源之星汽车科技服务有限公司

开户行名称：北京银行股份有限公司宋庄支行

开户行账号：20000044644622960908422

纳税人识别码：91110112MA01TTU9X7

单位地址：北京市通州区宋庄镇后夏公庄村村委会西150米

十一、其它：

1、乙方应按本合同规定及时履行合同义务，乙方未及时履行合同义务，甲方有权解除

合同。甲方认为乙方履行合同义务不符合约定，有权解除合同，无需向乙方支付任何费用。

2、乙方维修事项应符合国家相应法律规定及甲方的具体要求。

3、若乙方违反合同约定内容，乙方应支付甲方违约金，违约金额为合同总额的30%。

4、若甲方延期支付维修保养费用确属甲方原因的，甲方应支付乙方违约金，违约金额为延期支付金额的1‰。

5、本合同书一式四份，甲方两份，乙方两份，具有同样效力。

6、本合同书自双方签字盖章之日起生效，有效期壹年。协议期满，如双方无异议，可自动延续。

7、合同的变更、解除和其他未尽事宜，双方协商解决。

8、如发生争议，协商不成，任意一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方（托修方）：北京急救中心

联系人：马　超

地址：北京市西城区前门西大街103号

甲方（托修方）法人代表签字（盖章）：

2026年3月31日

乙方（承修方）：北京新源之星汽车科技服务有限公司

联系人：王波

地址：北京市通州区宋庄镇白庙村

乙方（承修方）法人代表签字（盖章）：王波

2026年3月31日

序号	维修项目名称	配件品牌	配件型号	零配件费用（A）	工时费用(B)	小计(C=A+B)
北铃牌 BBL5042XJH						
1	机油滤清器（品牌）	配立方	A 000 180 31 09	50	20	70
2	空气滤清器（品牌）	配立方	A 000 090 26 51	50	10	60
3	空调滤清器（品牌）	配立方	A 906 830 03 18	50	10	60
4	火花塞（套）	上海博世	A 004 159 18 03	180	60	240
5	警报主机（品牌）	广州道奇	CJB-350-F	220	20	240
6	前冷凝器（品牌）	海拉	A 906 500 04 54	450	50	500
7	后冷凝器（品牌）	上海法雷奥	A 906 830 03 70	200	50	250
8	发电机（品牌）	上海法雷奥	A 013 154 06 02	550	30	580
9	轮胎（一个）（当年生产、品牌）	山东安驰	235/65R16 C	900	60	960
10	主电瓶（品牌）	河北天鹅	A 000 982 32 08	450	20	470
11	副电瓶（品牌）	河北天鹅	A 000 983 95 08	230	20	250
12	左前玻璃升降器开关	佩特来	A 906 545 03 13	130	30	160
13	右侧三元催化器（品牌）	北京开思	A 906 490 21 81	550	100	650
14	安全带（驾驶位）	恒捷	A 906 860 02 85 9A87	180	50	230

15	前刹车片（一副）（原厂）	国产原厂	A 906 421 04 00	350	50	400
16	前刹车盘（一个）（原厂）	国产原厂	A 906 421 00 12	180	40	220
17	前刹车分泵（一个）（原厂）	国产 OEM	A 004 420 56 83	410	30	440
18	后刹车分泵（一个）（原厂）	国产 OEM	A 003 420 71 84	400	30	430
19	前氧传感器（一个）（原厂）	上海法雷奥	A 003 542 72 18	120	30	150
20	皮带、介轮、涨紧轮（原厂）	国产 OEM	A 001 993 18 97	430	40	470
21	前轮刹车油管（一根）原厂	信毅	A906 542 18 21	45	20	65
22	后轮刹车油管（一根）原厂	信毅	A906 542 18 23	45	20	65
23	更换刹车灯开关原厂	国产 OEM	A906 870 10 45	50	20	70
24	更换大灯近光灯泡（一侧）原厂	上海海拉	H1/55W	20	5	25
25	更换尾灯总成（一侧）品牌	飞拓	A906 321 15 10	120	15	135
奔驰威霆						
26	机油滤清器（品牌）	配立方	A 000 180 31 09	50	20	70
27	空气滤清器（品牌）	配立方	A 000 090 38 51	50	10	60

28	空调滤清器（品牌）	配立方	A 639 835 02 47	50	10	60
29	火花塞（套）	上海电装	A 004 159 19 02	180	60	240
30	警报主机（品牌）	广州道奇	CJB-350-F	220	20	240
31	前冷凝器（品牌）	海拉	A 639 825 00 70	450	50	500
32	后冷凝器（品牌）	海拉	LNQ-0018	120	20	140
33	发电机（品牌）	上海法雷奥	A 013 155 80 02	550	30	580
34	轮胎（一个）（当年生产、品牌）	山东安驰	205/65R16 C	900	60	960
35	主电瓶（品牌）	河北天鹅	A 000 982 32 08	450	20	470
36	副电瓶（品牌）	河北天鹅	A 000 828 04 88	230	20	250
37	左前玻璃升降器开关	佩特来	A 639 545 09 12	115	20	135
38	右侧三元催化器（品牌）	北京开思	A 639 490 05 81	550	100	650
39	安全带（驾驶位）	恒捷	A 639 860 00 85 9A87	180	50	230
40	前刹车片（一副）（原厂）	国产原厂	A 005 420 21 20	350	50	400
41	前刹车盘（一个）（原厂）	国产原厂	A 639 421 00 12	180	40	220
42	前刹车分泵（一个）（原厂）	国产 OEM	A 004 420 28 83	390	30	420

43	后刹车分泵（一个）（原厂）	国产 OEM	A 639 420 02 84	390	30	420
44	前氧传感器（一个）（原厂）	上海法雷奥	A 001 545 96 17	120	30	150
45	皮带、介轮、涨紧轮（原厂）	国产 OEM	A 013 997 87 91	430	40	470
46	前轮刹车油管（一根）原厂	信毅	A906 542 10 35	45	20	65
47	后轮刹车油管（一根）原厂	信毅	A906 542 10 36	45	20	65
48	更换刹车灯开关原厂	国产 OEM	A906 870 20 19	50	20	70
49	更换大灯近光灯泡（一侧）原厂	上海海拉	H1/55W	20	5	25
50	更换尾灯总成（一侧）品牌	飞拓	A906 871 35 11	110	15	125
凯福莱牌 NBC5030XJH02						
51	机油滤清器（品牌）	配立方	90915-20003	40	20	60
52	空气滤清器（品牌）	配立方	17801-30060	40	10	50
53	空调滤清器（品牌）	配立方	87139-26010	40	10	50
54	火花塞（套）	上海博世	90919-01266	120	30	150
55	警报主机（品牌）	广州道奇	CJB-350-F	220	20	240
56	前冷凝器（品牌）	海拉	88450-26130	260	25	285
57	水泵（品牌）	卡博恩	88250-02011	120	20	140

58	发电机（品牌）	上海法雷奥	27060-75371	360	20	380
59	轮胎（一个）（当年生产、品牌）	山东安驰	195/R15 C	600	60	660
60	主电瓶（品牌）	河北天鹅	28800-54232	420	20	440
61	副电瓶（品牌）	河北天鹅	CR2016	230	20	250
62	左前玻璃升降器开关	佩特来	84820-26241	85	20	105
63	右侧三元催化器（品牌）	北京开思	17410-75561	450	50	500
64	安全带（驾驶位）	恒捷	73210-26713-C0	160	20	180
65	前刹车片（一副）（原厂）	国产原厂	04465-26521	220	50	270
66	前刹车盘（一个）（原厂）	国产原厂	43512-26190	160	40	200
67	前刹车分泵（一个）（原厂）	国产 OEM	47750-26123	260	30	290
68	后刹车分泵（一个）（原厂）	国产 OEM	47550-26141	260	30	290
69	前氧传感器（一个）（品牌）	上海法雷奥	89467-26051	120	30	150
70	皮带、介轮、涨紧轮（原厂）	国产 OEM	90916-02709	240	20	260
71	前轮刹车油管（一根）原厂	信毅	90817-45123	40	20	60

72	后轮刹车油管（一根）原厂	信毅	90187-45124	40	20	60
73	更换刹车灯开关原厂	国产 OEM	47550-02100	35	10	45
74	更换大灯近光灯泡（一侧）原厂	上海海拉	H1/55W	25	10	35
75	更换尾灯总成（一侧）品牌	开思	28320-45710	80	15	95