

8. 本国产品标准证明文件

8.1. 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （#单眼大锅灶1200*1300*800mm，天然气、SDGT35-QYH-A1）¹，生产厂为（山东博锐德厨业有限公司）²，厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村南）。（#单眼大锅灶1200*1300*800mm，天然气、SDGT35-QYH-A1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（#单眼大锅灶1200*1300*800mm，天然气、SDGT35-QYH-A1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（#单眼大锅灶1200*1300*800mm，天然气、SDGT35-QYH-A1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （单炒单温炒灶1100*1000*800mm，天然气、SZCT29-QYH-A），生产厂为（山东博锐德厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村南）。（单炒单温炒灶1100*1000*800mm，天然气、SZCT29-QYH-A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单炒单温炒灶1100*1000*800mm，天然气、SZCT29-QYH-A）的（关键组件）在中国境内生产。（单炒单温炒灶1100*1000*800mm，天然气、SZCT29-QYH-A）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （双门蒸箱1200*900*1800mm，天然气、SZXT45-GT），生产厂为（山东金浩德厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村东）。（双门蒸箱1200*900*1800mm，天然气、SZXT45-GT）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双门蒸箱1200*900*1800mm，天然气、SZXT45-GT）的（关键组件）在中国境内生产。（双门蒸箱1200*900*1800mm，天然气、SZXT45-GT）的（关键工序）在中国境内完成。

4. (双眼矮汤炉 1400*650*550mm, 天然气、SPTT32/64-A2), 生产厂为(山东博锐德厨业有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村村南)。(双眼矮汤炉 1400*650*550mm, 天然气、SPTT32/64-A2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双眼矮汤炉 1400*650*550mm, 天然气、SPTT32/64-A2)的(关键组件)在中国境内生产。(双眼矮汤炉 1400*650*550mm, 天然气、SPTT32/64-A2)的(关键工序)在中国境内完成。

5. (不锈钢环保烟罩、定制), 生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司), 厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(不锈钢环保烟罩、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(不锈钢环保烟罩、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢环保烟罩、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

6. (不锈钢烟罩装饰板、定制), 生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司), 厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(不锈钢烟罩装饰板、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(不锈钢烟罩装饰板、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢烟罩装饰板、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

7. (#排烟风机30000风量、DT-25#-A), 生产厂为(浙江四合风机有限公司), 厂址为(浙江省台州市温岭市城南镇白溪工业区)。(#排烟风机30000风量、DT-25#-A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(#排烟风机30000风量、DT-25#-A)的(关键组件)在中国境内生产。(#排烟风机30000风量、DT-25#-A)的(关键工序)在中国境内完成。

8. (#油烟净化器26000风量、SH-FH-260), 生产厂为(浙江四合风机有限公司), 厂址为(浙江省台州市温岭市城南镇白溪工业区)。(#油烟净化器26000风量、SH-FH-260)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(#油烟净化器26000风量、SH-FH-260)

的（关键组件）在中国境内生产。（#油烟净化器26000风量、SH-FH-260）的（关键工序）在中国境内完成。

9. （排烟管道根据现场定制、定制），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（排烟管道根据现场定制、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（排烟管道根据现场定制、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（排烟管道根据现场定制、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

10. （消音管道800*600mm、XYG-8-6），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（消音管道800*600mm、XYG-8-6）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（消音管道800*600mm、XYG-8-6）的（关键组件）在中国境内生产。（消音管道800*600mm、XYG-8-6）的（关键工序）在中国境内完成。

11. （减震器根据现场定制、ZD-5），生产厂为（河北翔威机械设备有限公司），厂址为（河北省沧州市河间市米各庄镇找子营村）。（减震器根据现场定制、ZD-5）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（减震器根据现场定制、ZD-5）的（关键组件）在中国境内生产。（减震器根据现场定制、ZD-5）的（关键工序）在中国境内完成。

12. （消音房、定制），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（消音房、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（消音房、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（消音房、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

13. （风机启动控制器、GGD），生产厂为（北京御能瑞启电气科技有限公司），厂址为（北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院1号楼14层1410）。（风机启动控

制器、GGD)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风机启动控制器、GGD)的(关键组件)在中国境内生产。(风机启动控制器、GGD)的(关键工序)在中国境内完成。

14. (#长龙洗碗机5300*825*1880mm、Mes-C5-R),生产厂为(迈尔斯智能餐饮设备(深圳)有限公司),厂址为(深圳市光明区公明街道西田社区展辉路60号蜂巢科创厂2栋803)。(长龙洗碗机5300*825*1880mm、Mes-C5-R)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(长龙洗碗机5300*825*1880mm、Mes-C5-R)的(关键组件)在中国境内生产。(长龙洗碗机5300*825*1880mm、Mes-C5-R)的(关键工序)在中国境内完成。

15. (超声波浸泡池1200*800*800mm、MesS5-R),生产厂为(迈尔斯智能餐饮设备(深圳)有限公司),厂址为(深圳市光明区公明街道西田社区展辉路60号蜂巢科创厂2栋803)。(超声波浸泡池1200*800*800mm、MesS5-R)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(超声波浸泡池1200*800*800mm、MesS5-R)的(关键组件)在中国境内生产。(超声波浸泡池1200*800*800mm、MesS5-R)的(关键工序)在中国境内完成。

16. (紫外线消毒灯40W、ZW40S19W-Z1199),生产厂为(广东星普节能光电有限公司),厂址为(佛山市南海区狮山镇狮中村“上坑”佛山市南海砿展家具有限公司(车间8)-1)。(紫外线消毒灯40W、ZW40S19W-Z1199)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(紫外线消毒灯40W、ZW40S19W-Z1199)的(关键组件)在中国境内生产。(紫外线消毒灯40W、ZW40S19W-Z1199)的(关键工序)在中国境内完成。

17. (#厨房灭火系统双瓶、CMJS18-2),生产厂为(苏州顺康鑫智能装备有限公司),厂址为(苏州吴中经济开发区越溪街道越湖路1338号2幢)。(厨房灭火系统双瓶、CMJS18-2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(厨房灭火系统双瓶、

CMJS18-2的（关键组件）在中国境内生产。（#厨房灭火系统双瓶、CMJS18-2）的（关键工序）在中国境内完成。

18. （四门双温冰箱1200*760*1965mm、HXER-LZCD-1270），生产厂为（山东好雪尔电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇城外李村鑫丰源路西段路北）。
（四门双温冰箱1200*760*1965mm、HXER-LZCD-1270）的中国境内生产的组件成本占比
 $\geq$ （规定比例）。（四门双温冰箱1200*760*1965mm、HXER-LZCD-1270）的（关键组件）
在中国境内生产。（四门双温冰箱1200*760*1965mm、HXER-LZCD-1270）的（关键工序）
在中国境内完成。

19. （单门留样柜700*760*1965mm、ES0.5G），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（单门留样柜700*760*1965mm、ES0.5G）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单门留样柜700*760*1965mm、ES0.5G）的（关键组件）在中国境内生产。（单门留样柜700*760*1965mm、ES0.5G）的（关键工序）在中国境内完成。

20. （#送风风机20000风量、DT-22#-A），生产厂为（浙江四合风机有限公司），厂址为（浙江省台州市温岭市城南镇白溪工业区）。（#送风风机20000风量、DT-22#-A）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（#送风风机20000风量、DT-22#-A）的（关键组件）在中国境内生产。（#送风风机20000风量、DT-22#-A）的（关键工序）在中国境内完成。

21. （四层货架1200*500*1800mm、JNSD-HJ-12），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（四层货架1200*500*1800mm、JNSD-HJ-12）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（四层货架1200*500*1800mm、JNSD-HJ-12）的（关键组件）在中国境内生产。（四层货架1200*500*1800mm、JNSD-HJ-12）的（关键工序）在中国境内完成。

22. (米面架1200*500*250mm、JNSD-MMJ-12)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(米面架1200*500*250mm、JNSD-MMJ-12)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(米面架1200*500*250mm、JNSD-MMJ-12)的(关键组件)在中国境内生产。(米面架1200*500*250mm、JNSD-MMJ-12)的(关键工序)在中国境内完成。

23. (面粉车500*500*500mm、JNSD-MFC-500)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(面粉车500*500*500mm、JNSD-MFC-500)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(面粉车500*500*500mm、JNSD-MFC-500)的(关键组件)在中国境内生产。(面粉车500*500*500mm、JNSD-MFC-500)的(关键工序)在中国境内完成。

24. (插盘车12盘、CPC-12)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(插盘车12盘、CPC-12)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(插盘车12盘、CPC-12)的(关键组件)在中国境内生产。(插盘车12盘、CPC-12)的(关键工序)在中国境内完成。

25. (单星水池600*600*800mm、JNSD-SC-600)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(单星水池600*600*800mm、JNSD-SC-600)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(单星水池600*600*800mm、JNSD-SC-600)的(关键组件)在中国境内生产。(单星水池600*600*800mm、JNSD-SC-600)的(关键工序)在中国境内完成。

26. (双星水池1200*760*800mm、JNSD-SC-12)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(双星水池1200*760*800mm、JNSD-SC-12)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双

星水池1200*760*800mm、JNSD-SC-12的（关键组件）在中国境内生产。（双星水池1200*760*800mm、JNSD-SC-12）的（关键工序）在中国境内完成。

27. （单开调理柜1800*800*800mm、JNSD-TLG-1800），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（单开调理柜1800*800*800mm、JNSD-TLG-1800）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单开调理柜1800*800*800mm、JNSD-TLG-1800）的（关键组件）在中国境内生产。（单开调理柜1800*800*800mm、JNSD-TLG-1800）的（关键工序）在中国境内完成。

28. （双层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（双层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18）的（关键工序）在中国境内完成。

29. （面案调理柜 1800*800*800mm、JNSD-MAG-18），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（面案调理柜 1800*800*800mm、JNSD-MAG-18）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（面案调理柜 1800*800*800mm、JNSD-MAG-18）的（关键组件）在中国境内生产。（面案调理柜 1800*800*800mm、JNSD-MAG-18）的（关键工序）在中国境内完成。

30. （调料车 720*540*800mm、JNSD-TLC-720），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（调料车 720*540*800mm、JNSD-TLC-720）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（调料车 720*540*800mm、JNSD-TLC-720）的（关键组件）在中国境内生产。（调料车 720*540*800mm、JNSD-TLC-720）的（关键工序）在中国境内完成。

31. (五格保温售饭台1800*800*800mm、WGSMT-18)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(五格保温售饭台1800*800*800mm、WGSMT-18)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(五格保温售饭台1800*800*800mm、WGSMT-18)的(关键组件)在中国境内生产。(五格保温售饭台1800*800*800mm、WGSMT-18)的(关键工序)在中国境内完成。

32. (#土豆去皮机360公斤、FZ-MSQP-1500型)，生产厂为(邢台丰禾机械制造有限公司)，厂址为(河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村152号)。(#土豆去皮机360公斤、FZ-MSQP-1500型)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(#土豆去皮机360公斤、FZ-MSQP-1500型)的(关键组件)在中国境内生产。(#土豆去皮机360公斤、FZ-MSQP-1500型)的(关键工序)在中国境内完成。

33. (立式和面机15kg、H40)，生产厂为(邢台丰禾机械制造有限公司)，厂址为(河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村152号)。(立式和面机15kg、H40)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(立式和面机15kg、H40)的(关键组件)在中国境内生产。(立式和面机15kg、H40)的(关键工序)在中国境内完成。

34. (电热水器80L、THZ80-3 80L)，生产厂为(中山市熙悦电器有限公司)，厂址为(中山市东凤镇东和平村和穗工业大道10号七层之一)。(电热水器80L、THZ80-3 80L)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(电热水器80L、THZ80-3 80L)的(关键组件)在中国境内生产。(电热水器80L、THZ80-3 80L)的(关键工序)在中国境内完成。

35. (#多功能切菜机300-1000公斤、FZ-DQC101 型)，生产厂为(邢台丰禾机械制造有限公司)，厂址为(河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村152号)。(#多功能切菜机300-1000公斤、FZ-DQC101 型)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。

(#多功能切菜机300-1000公斤、FZ-DQC101 型)的(关键组件)在中国境内生产。(#多功能切菜机300-1000公斤、FZ-DQC101 型)的(关键工序)在中国境内完成。

36. (#开水器12KW、XC-F-12)，生产厂为(山东香厨厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县湖滨镇七甲村东)。(#开水器12KW、XC-F-12)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(#开水器12KW、XC-F-12)的(关键组件)在中国境内生产。(#开水器12KW、XC-F-12)的(关键工序)在中国境内完成。

37. (双门醒发箱36盘醒发箱、RD-32C)，生产厂为(佛山市顺德区晨那电器有限公司)，厂址为(广东省佛山市顺德区杏坛镇光华百安工业区西三路26号(AB座)(住所申报))。(双门醒发箱36盘醒发箱、RD-32C)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(双门醒发箱36盘醒发箱、RD-32C)的(关键组件)在中国境内生产。(双门醒发箱36盘醒发箱、RD-32C)的(关键工序)在中国境内完成。

38. (油水一体电炸锅800型、HP-80)，生产厂为(博兴县华派厨房设备厂)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇官厂村)。(油水一体电炸锅800型、HP-80)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(油水一体电炸锅800型、HP-80)的(关键组件)在中国境内生产。(油水一体电炸锅800型、HP-80)的(关键工序)在中国境内完成。

39. (设备整体拆除安装搬运(中小范围)、)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(设备整体拆除安装搬运(中小范围)、)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(设备整体拆除安装搬运(中小范围)、)的(关键组件)在中国境内生产。(设备整体拆除安装搬运(中小范围)、)的(关键工序)在中国境内完成。

40. (单眼大锅灶1200*1300*800mm，电磁、MC-DC30C-10)，生产厂为(广东顺德明磁厨电有限公司)，厂址为(佛山市顺德区勒流勒北槎涌工业区)。(单眼大锅灶

1200*1300*800mm, 电磁、MC-DC30C-10的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。

(单眼大锅灶1200*1300*800mm, 电磁、MC-DC30C-10)的(关键组件)在中国境内生产。

(单眼大锅灶1200*1300*800mm, 电磁、MC-DC30C-10)的(关键工序)在中国境内完成。

41. (单炒单温炒灶1100*1000*800mm, 电磁、MC-XC15C-01), 生产厂为(广东顺德明磁厨电有限公司), 厂址为(佛山市顺德区勒流勒北槎涌工业区)。(单炒单温炒灶1100*1000*800mm, 电磁、MC-XC15C-01)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(单炒单温炒灶1100*1000*800mm, 电磁、MC-XC15C-01)的(关键组件)在中国境内生产。(单炒单温炒灶1100*1000*800mm, 电磁、MC-XC15C-01)的(关键工序)在中国境内完成。

42. (烤箱三层六盘、MK-KXD3-6), 生产厂为(徐州美康厨具有限公司), 厂址为(徐州市铜山区郑集镇石楼村小杜楼(田庄中学南))。(烤箱三层六盘、MK-KXD3-6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(烤箱三层六盘、MK-KXD3-6)的(关键组件)在中国境内生产。(烤箱三层六盘、MK-KXD3-6)的(关键工序)在中国境内完成。

43. (电饼铛45型、YCD45C), 生产厂为(北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司), 厂址为(河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇东贤村)。(电饼铛45型、YCD45C)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电饼铛45型、YCD45C)的(关键组件)在中国境内生产。(电饼铛45型、YCD45C)的(关键工序)在中国境内完成。

44. (单门蒸箱800*900*1800mm, 电磁、YC-ZC-12), 生产厂为(广东顺德明磁厨电有限公司), 厂址为(佛山市顺德区勒流勒北槎涌工业区)。(单门蒸箱800*900*1800mm, 电磁、YC-ZC-12)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(单门蒸箱800*900*1800mm, 电磁、YC-ZC-12)的(关键组件)在中国境内生产。(单门蒸箱800*900*1800mm, 电磁、YC-ZC-12)的(关键工序)在中国境内完成。

45. (卧式和面机12.5kg、HWH-25)，生产厂为(邢台丰禾机械制造有限公司)，厂址为(河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村152号)。(卧式和面机12.5kg、HWH-25)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(卧式和面机12.5kg、HWH-25)的(关键组件)在中国境内生产。(卧式和面机12.5kg、HWH-25)的(关键工序)在中国境内完成。

46. (压面机40型、MT-40 型)，生产厂为(邢台丰禾机械制造有限公司)，厂址为(河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村152号)。(压面机40型、MT-40 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(压面机40型、MT-40 型)的(关键组件)在中国境内生产。(压面机40型、MT-40 型)的(关键工序)在中国境内完成。

47. (单星水池600*600*800mm、JNSD-SC-600)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(单星水池600*600*800mm、JNSD-SC-600)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(单星水池600*600*800mm、JNSD-SC-600)的(关键组件)在中国境内生产。(单星水池600*600*800mm、JNSD-SC-600)的(关键工序)在中国境内完成。

48. (面案调理柜 1800*800*800mm、JNSD-MAG-18)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(面案调理柜 1800*800*800mm、JNSD-MAG-18)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(面案调理柜 1800*800*800mm、JNSD-MAG-18)的(关键组件)在中国境内生产。(面案调理柜 1800*800*800mm、JNSD-MAG-18)的(关键工序)在中国境内完成。

49. (四门冷冻冰箱1200*760*1965mm、SLLDZ3-930)，生产厂为(浙江德宝电器有限公司)，厂址为(浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路9号6幢、7幢、8幢)。(四门冷冻冰箱1200*760*1965mm、SLLDZ3-930)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(四门冷冻冰箱1200*760*1965mm、SLLDZ3-930)的(关键组件)在中国境内生产。(四

门冷冻冰箱1200*760*1965mm、SLLDZ3-930的（关键工序）在中国境内完成。

50. （六门冷藏冰箱1800*800*1965mm、CRT72-6），生产厂为（杭州云冰制冷设备有限公司），厂址为（浙江省杭州市钱塘区义蓬街道河庄南路2号1-2幢）。（六门冷藏冰箱1800*800*1965mm、CRT72-6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六门冷藏冰箱1800*800*1965mm、CRT72-6）的（关键组件）在中国境内生产。（六门冷藏冰箱1800*800*1965mm、CRT72-6）的（关键工序）在中国境内完成。

51. （双层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（双层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18）的（关键工序）在中国境内完成。

52. （双门消毒柜1310*640*1980mm、RTP1780），生产厂为（佛山市顺德区晨那电器有限公司），厂址为（广东省佛山市顺德区杏坛镇光华百安工业区西三路26号（AB座）（住所申报））。（双门消毒柜1310*640*1980mm、RTP1780）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双门消毒柜1310*640*1980mm、RTP1780）的（关键组件）在中国境内生产。（双门消毒柜1310*640*1980mm、RTP1780）的（关键工序）在中国境内完成。

53. （三星水池1800*760*800mm、JNSD-SC-18），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（三星水池1800*760*800mm、JNSD-SC-18）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（三星水池1800*760*800mm、JNSD-SC-18）的（关键组件）在中国境内生产。（三星水池1800*760*800mm、JNSD-SC-18）的（关键工序）在中国境内完成。

54. (紫外线消毒灯40W、ZW40S19W-Z1199)，生产厂为(广东星普节能光电有限公司)，厂址为(佛山市南海区狮山镇狮中村“上坑”佛山市南海砿展家具有限公司(车间8)-1)。(紫外线消毒灯40W、ZW40S19W-Z1199)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(紫外线消毒灯40W、ZW40S19W-Z1199)的(关键组件)在中国境内生产。(紫外线消毒灯40W、ZW40S19W-Z1199)的(关键工序)在中国境内完成。

55. (四层货架1200*500*1800mm、JNSD-HJ-12)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(四层货架1200*500*1800mm、JNSD-HJ-12)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(四层货架1200*500*1800mm、JNSD-HJ-12)的(关键组件)在中国境内生产。(四层货架1200*500*1800mm、JNSD-HJ-12)的(关键工序)在中国境内完成。

56. (四层货架1500*500*1800mm、JNSD-HJ-15)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(四层货架1500*500*1800mm、JNSD-HJ-15)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(四层货架1500*500*1800mm、JNSD-HJ-15)的(关键组件)在中国境内生产。(四层货架1500*500*1800mm、JNSD-HJ-15)的(关键工序)在中国境内完成。

57. (四层货架1800*500*1800mm、JNSD-HJ-18)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(四层货架1800*500*1800mm、JNSD-HJ-18)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(四层货架1800*500*1800mm、JNSD-HJ-18)的(关键组件)在中国境内生产。(四层货架1800*500*1800mm、JNSD-HJ-18)的(关键工序)在中国境内完成。

58. (米面架1200*500*250mm、JNSD-MMJ-12)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(米面架1200*500*250mm、JNSD-MMJ-12)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(米

面架1200*500*250mm、JNSD-MMJ-12)的(关键组件)在中国境内生产。(米面架1200*500*250mm、JNSD-MMJ-12)的(关键工序)在中国境内完成。

59. (面粉车500*500*500mm、JNSD-MFC-500)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(面粉车500*500*500mm、JNSD-MFC-500)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(面粉车500*500*500mm、JNSD-MFC-500)的(关键组件)在中国境内生产。(面粉车500*500*500mm、JNSD-MFC-500)的(关键工序)在中国境内完成。

60. (单门留样柜700*760*1965mm、ES0.5G)，生产厂为(滨州市美厨厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段)。(单门留样柜700*760*1965mm、ES0.5G)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(单门留样柜700*760*1965mm、ES0.5G)的(关键组件)在中国境内生产。(单门留样柜700*760*1965mm、ES0.5G)的(关键工序)在中国境内完成。

61. (调料车 720*540*800mm、JNSD-TLC-720)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(调料车 720*540*800mm、JNSD-TLC-720)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(调料车 720*540*800mm、JNSD-TLC-720)的(关键组件)在中国境内生产。(调料车 720*540*800mm、JNSD-TLC-720)的(关键工序)在中国境内完成。

62. (碗柜 1200*500*1800mm、JNSD-WG-12)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(碗柜 1200*500*1800mm、JNSD-WG-12)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(碗柜 1200*500*1800mm、JNSD-WG-12)的(关键组件)在中国境内生产。(碗柜 1200*500*1800mm、JNSD-WG-12)的(关键工序)在中国境内完成。

63. (双层餐车 700*500*800mm、JNSD-SCC-700)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(双层餐车 700*500*800mm、JNSD-SCC-700)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(双层餐车 700*500*800mm、JNSD-SCC-700)的(关键组件)在中国境内生产。(双层餐车 700*500*800mm、JNSD-SCC-700)的(关键工序)在中国境内完成。

64. (残食台 1200*600*800mm、JNSD-CST-1200)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(残食台 1200*600*800mm、JNSD-CST-1200)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(残食台 1200*600*800mm、JNSD-CST-1200)的(关键组件)在中国境内生产。(残食台 1200*600*800mm、JNSD-CST-1200)的(关键工序)在中国境内完成。

65. (四格保温售饭台1500*700*800mm、JNSD-BWSMT-1500)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(四格保温售饭台1500*700*800mm、JNSD-BWSMT-1500)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(四格保温售饭台1500*700*800mm、JNSD-BWSMT-1500)的(关键组件)在中国境内生产。(四格保温售饭台1500*700*800mm、JNSD-BWSMT-1500)的(关键工序)在中国境内完成。

66. (电热水器80L、THZ80-3 80L)，生产厂为(中山市熙悦电器有限公司)，厂址为(中山市东凤镇东和平村和穗工业大道10号七层之一)。(电热水器80L、THZ80-3 80L)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(电热水器80L、THZ80-3 80L)的(关键组件)在中国境内生产。(电热水器80L、THZ80-3 80L)的(关键工序)在中国境内完成。

67. (#开水器12KW、XC-F-12)，生产厂为(山东香厨厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县湖滨镇七甲村东)。(#开水器12KW、XC-F-12)的中国境内生产的组

件成本占比≥(规定比例)。(#开水器12KW、XC-F-12)的(关键组件)在中国境内生产。(#开水器12KW、XC-F-12)的(关键工序)在中国境内完成。

68. (电饭锅28L、CFXB280-350B 3500W 28L;)，生产厂为(中山市禧膳电器有限公司)，厂址为(中山市黄圃镇健民路21号B栋三层之一(住所申报))。(电饭锅28L、CFXB280-350B 3500W 28L;)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(电饭锅28L、CFXB280-350B 3500W 28L;)的(关键组件)在中国境内生产。(电饭锅28L、CFXB280-350B 3500W 28L;)的(关键工序)在中国境内完成。

69. (单门醒发箱18盘醒发箱、RD-16C)，生产厂为(佛山市顺德区晨那电器有限公司)，厂址为(广东省佛山市顺德区杏坛镇光华百安工业区西三路26号(AB座)(住所申报))。(单门醒发箱18盘醒发箱、RD-16C)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(单门醒发箱18盘醒发箱、RD-16C)的(关键组件)在中国境内生产。(单门醒发箱18盘醒发箱、RD-16C)的(关键工序)在中国境内完成。

70. (豆浆煮磨一体机25L、YJ250-Y25)，生产厂为(江门市云健电器有限公司)，厂址为(江门市蓬江区荷塘镇北昌西路团结段20号)。(豆浆煮磨一体机25L、YJ250-Y25)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(豆浆煮磨一体机25L、YJ250-Y25)的(关键组件)在中国境内生产。(豆浆煮磨一体机25L、YJ250-Y25)的(关键工序)在中国境内完成。

71. (不锈钢环保烟罩、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(不锈钢环保烟罩、定制)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(不锈钢环保烟罩、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢环保烟罩、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

72. (不锈钢烟罩装饰板、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(不锈钢烟罩装饰板、定制)的

中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(不锈钢烟罩装饰板、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢烟罩装饰板、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

73. (前端净化器片、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(前端净化器片、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(前端净化器片、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(前端净化器片、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

74. (封墙钢、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(封墙钢、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(封墙钢、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(封墙钢、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

75. (#排烟风机30000风量、DT-25#-A)，生产厂为(浙江四合风机有限公司)，厂址为(浙江省台州市温岭市城南镇白溪工业区)。(#排烟风机30000风量、DT-25#-A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(#排烟风机30000风量、DT-25#-A)的(关键组件)在中国境内生产。(#排烟风机30000风量、DT-25#-A)的(关键工序)在中国境内完成。

76. (#油烟净化器26000风量、SH-FH-260)，生产厂为(浙江四合风机有限公司)，厂址为(浙江省台州市温岭市城南镇白溪工业区)。(#油烟净化器26000风量、SH-FH-260)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(#油烟净化器26000风量、SH-FH-260)的(关键组件)在中国境内生产。(#油烟净化器26000风量、SH-FH-260)的(关键工序)在中国境内完成。

77. (排烟管道根据现场定制、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(排烟管道根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(排烟管道根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(排烟管道根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

制)的(关键组件)在中国境内生产。(排烟管道根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

78. (弯头根据现场定制、定制), 生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司), 厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(弯头根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(弯头根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(弯头根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

79. (防火阀根据现场定制、FHF WSDc-800*630-E3.0/150° C-F), 生产厂为(苏州德粤通风机机电设备有限公司), 厂址为(苏州市相城区北桥街道恒威路7号)。(防火阀根据现场定制、FHF WSDc-800*630-E3.0/150° C-F)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防火阀根据现场定制、FHF WSDc-800*630-E3.0/150° C-F)的(关键组件)在中国境内生产。(防火阀根据现场定制、FHF WSDc-800*630-E3.0/150° C-F)的(关键工序)在中国境内完成。

80. (消音弯头根据现场定制、定制), 生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司), 厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(消音弯头根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音弯头根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(消音弯头根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

81. (变径(根据现场定制)、定制), 生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司), 厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(变径(根据现场定制)、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(变径(根据现场定制)、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(变径(根据现场定制)、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

82. (净化器底座、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(净化器底座、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(净化器底座、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(净化器底座、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

83. (软连接根据现场定制、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(软连接根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(软连接根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(软连接根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

84. (消音管道800*600mm、XYG-8-6)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(消音管道800*600mm、XYG-8-6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音管道800*600mm、XYG-8-6)的(关键组件)在中国境内生产。(消音管道800*600mm、XYG-8-6)的(关键工序)在中国境内完成。

85. (减震器根据现场定制、ZD-5)，生产厂为(河北翔威机械设备有限公司)，厂址为(河北省沧州市河间市米各庄镇找子营村)。(减震器根据现场定制、ZD-5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(减震器根据现场定制、ZD-5)的(关键组件)在中国境内生产。(减震器根据现场定制、ZD-5)的(关键工序)在中国境内完成。

86. (风柜支架、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(风柜支架、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风柜支架、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(风柜支架、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

87. (消音房、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(消音房、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音房、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(消音房、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

88. (出风口、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(出风口、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(出风口、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(出风口、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

89. (#送风风机20000风量、DT-22#-A)，生产厂为(浙江四合风机有限公司)，厂址为(浙江省台州市温岭市城南镇白溪工业区)。(#送风风机20000风量、DT-22#-A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(#送风风机20000风量、DT-22#-A)的(关键组件)在中国境内生产。(#送风风机20000风量、DT-22#-A)的(关键工序)在中国境内完成。

90. (减震器根据现场定制、ZD-5)，生产厂为(河北翔威机械设备有限公司)，厂址为(河北省沧州市河间市米各庄镇找子营村)。(减震器根据现场定制、ZD-5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(减震器根据现场定制、ZD-5)的(关键组件)在中国境内生产。(减震器根据现场定制、ZD-5)的(关键工序)在中国境内完成。

91. (送风管道根据现场定制、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(送风管道根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(送风管道根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(送风管道根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

92. (弯头根据现场定制、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(弯头根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(弯头根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(弯头根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

93. (消音弯头根据现场定制、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(消音弯头根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音弯头根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(消音弯头根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

94. (消音管道800*600mm、XYG-8-6)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(消音管道800*600mm、XYG-8-6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音管道800*600mm、XYG-8-6)的(关键组件)在中国境内生产。(消音管道800*600mm、XYG-8-6)的(关键工序)在中国境内完成。

95. (软连接根据现场定制、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(软连接根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(软连接根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(软连接根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

96. (风柜支架、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(风柜支架、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风柜支架、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(风柜支架、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

97. (消音房、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(消音房、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音房、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(消音房、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

98. (出风口、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(出风口、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(出风口、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(出风口、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

99. (风机启动控制器、GGD)，生产厂为(北京御能瑞启电气科技有限公司)，厂址为(北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院1号楼14层1410)。(风机启动控制器、GGD)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风机启动控制器、GGD)的(关键组件)在中国境内生产。(风机启动控制器、GGD)的(关键工序)在中国境内完成。

100. (三星水池1800*760*800mm、JNSD-SC-18)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(三星水池1800*760*800mm、JNSD-SC-18)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(三星水池1800*760*800mm、JNSD-SC-18)的(关键组件)在中国境内生产。(三星水池1800*760*800mm、JNSD-SC-18)的(关键工序)在中国境内完成。

101. (双层餐车 700*500*800mm、JNSD-SCC-700)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(双层餐车 700*500*800mm、JNSD-SCC-700)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双层餐车 700*500*800mm、JNSD-SCC-700)的(关键组件)在中国境内生产。(双层餐车 700*500*800mm、JNSD-SCC-700)的(关键工序)在中国境内完成。

102. (四层货架1200*500*1800mm、JNSD-HJ-12)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(四层货架1200*500*1800mm、JNSD-HJ-12)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(四层货架1200*500*1800mm、JNSD-HJ-12)的(关键组件)在中国境内生产。(四层货架1200*500*1800mm、JNSD-HJ-12)的(关键工序)在中国境内完成。

103. (双层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(双层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18)的(关键组件)在中国境内生产。(双层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18)的(关键工序)在中国境内完成。

104. (单门蒸箱800*900*1800mm，电磁、YC-ZC-12)，生产厂为(广东顺德明磁厨电有限公司)，厂址为(佛山市顺德区勒流勒北槎涌工业区)。(单门蒸箱800*900*1800mm，电磁、YC-ZC-12)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(单门蒸箱800*900*1800mm，电磁、YC-ZC-12)的(关键组件)在中国境内生产。(单门蒸箱800*900*1800mm，电磁、YC-ZC-12)的(关键工序)在中国境内完成。

105. (电饼铛45型、YCD45C)，生产厂为(北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司)，厂址为(河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇东贤村)。(电饼铛45型、YCD45C)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电饼铛45型、YCD45C)的(关键组件)在中国境内生产。(电饼铛45型、YCD45C)的(关键工序)在中国境内完成。

106. (卧式和面机12.5kg、HWH-25)，生产厂为(邢台丰禾机械制造有限公司)，厂址为(河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村152号)。(卧式和面机12.5kg、HWH-25)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(卧式和面机12.5kg、HWH-25)的(关

键组件在中国境内生产。（卧式和面机12.5kg、HWH-25）的（关键工序）在中国境内完成。

107. （压面机40型、MT-40 型），生产厂为（邢台丰禾机械制造有限公司），厂址为（河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村152号）。（压面机40型、MT-40 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（压面机40型、MT-40 型）的（关键组件）在中国境内生产。（压面机40型、MT-40 型）的（关键工序）在中国境内完成。

108. （四门冷冻冰箱1200*760*1965mm、SLLDZ3-930），生产厂为（浙江德宝电器有限公司），厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路9号6幢、7幢、8幢）。（四门冷冻冰箱1200*760*1965mm、SLLDZ3-930）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（四门冷冻冰箱1200*760*1965mm、SLLDZ3-930）的（关键组件）在中国境内生产。（四门冷冻冰箱1200*760*1965mm、SLLDZ3-930）的（关键工序）在中国境内完成。

109. （面案调理柜 1800*800*800mm、JNSD-MAG-18），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（面案调理柜 1800*800*800mm、JNSD-MAG-18）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（面案调理柜 1800*800*800mm、JNSD-MAG-18）的（关键组件）在中国境内生产。（面案调理柜 1800*800*800mm、JNSD-MAG-18）的（关键工序）在中国境内完成。

110. （调料车 720*540*800mm、JNSD-TLC-720），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（调料车 720*540*800mm、JNSD-TLC-720）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（调料车 720*540*800mm、JNSD-TLC-720）的（关键组件）在中国境内生产。（调料车 720*540*800mm、JNSD-TLC-720）的（关键工序）在中国境内完成。

111. （双层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（双层工

作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。
（双层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18）的（关键组件）在中国境内生产。（双
层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18）的（关键工序）在中国境内完成。

112. （四层货架1200*500*1800mm、JNSD-HJ-12），生产厂为（北京江南盛达厨房
设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（四层货架
1200*500*1800mm、JNSD-HJ-12）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（四
层货架1200*500*1800mm、JNSD-HJ-12）的（关键组件）在中国境内生产。（四层货架
1200*500*1800mm、JNSD-HJ-12）的（关键工序）在中国境内完成。

113. （单门留样柜700*760*1965mm、ES0.5G），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（单门留样柜
700*760*1965mm、ES0.5G）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单门留
样柜700*760*1965mm、ES0.5G）的（关键组件）在中国境内生产。（单门留样柜
700*760*1965mm、ES0.5G）的（关键工序）在中国境内完成。

114. （双层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18），生产厂为（北京江南盛达
厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（双层工
作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。
（双层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18）的（关键组件）在中国境内生产。（双
层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18）的（关键工序）在中国境内完成。

115. （四格保温售饭台1500*700*800mm、JNSD-BWSMT-1500），生产厂为（北京江
南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（四
格保温售饭台1500*700*800mm、JNSD-BWSMT-1500）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$
（规定比例）。（四格保温售饭台1500*700*800mm、JNSD-BWSMT-1500）的（关键组件）

在中国境内生产。（四格保温售饭台1500*700*800mm、JNSD-BWSMT-1500）的（关键工序）在中国境内完成。

116. （紫外线消毒灯40W、ZW40S19W-Z1199），生产厂为（广东星普节能光电有限公司），厂址为（佛山市南海区狮山镇狮中村“上坑”佛山市南海砦展家具有限公司（车间8）-1）。（紫外线消毒灯40W、ZW40S19W-Z1199）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（紫外线消毒灯40W、ZW40S19W-Z1199）的（关键组件）在中国境内生产。（紫外线消毒灯40W、ZW40S19W-Z1199）的（关键工序）在中国境内完成。

117. （#开水器12KW、XC-F-12），生产厂为（山东香厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨镇七甲村东）。（#开水器12KW、XC-F-12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（#开水器12KW、XC-F-12）的（关键组件）在中国境内生产。（#开水器12KW、XC-F-12）的（关键工序）在中国境内完成。

118. （双门消毒柜1310*640*1980mm、RTP1780），生产厂为（佛山市顺德区晨那电器有限公司），厂址为（广东省佛山市顺德区杏坛镇光华百安工业区西三路26号（AB座）（住所申报））。（双门消毒柜1310*640*1980mm、RTP1780）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双门消毒柜1310*640*1980mm、RTP1780）的（关键组件）在中国境内生产。（双门消毒柜1310*640*1980mm、RTP1780）的（关键工序）在中国境内完成。

119. （#排烟风机30000风量、DT-25#-A），生产厂为（浙江四合风机有限公司），厂址为（浙江省台州市温岭市城南镇白溪工业区）。（#排烟风机30000风量、DT-25#-A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（#排烟风机30000风量、DT-25#-A）的（关键组件）在中国境内生产。（#排烟风机30000风量、DT-25#-A）的（关键工序）在中国境内完成。

120. (#油烟净化器26000风量、SH-FH-260)，生产厂为(浙江四合风机有限公司)，厂址为(浙江省台州市温岭市城南镇白溪工业区)。(#油烟净化器26000风量、SH-FH-260)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(#油烟净化器26000风量、SH-FH-260)的(关键组件)在中国境内生产。(#油烟净化器26000风量、SH-FH-260)的(关键工序)在中国境内完成。

121. (排烟管道根据现场定制、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(排烟管道根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(排烟管道根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(排烟管道根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

122. (弯头根据现场定制、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(弯头根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(弯头根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(弯头根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

123. (防火阀根据现场定制、FHF WSDc-800*630-E3.0/150° C-F)，生产厂为(苏州德粤通风机机电设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区北桥街道恒威路7号)。(防火阀根据现场定制、FHF WSDc-800*630-E3.0/150° C-F)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防火阀根据现场定制、FHF WSDc-800*630-E3.0/150° C-F)的(关键组件)在中国境内生产。(防火阀根据现场定制、FHF WSDc-800*630-E3.0/150° C-F)的(关键工序)在中国境内完成。

124. (消音弯头根据现场定制、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(消音弯头根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音弯头根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(消音弯头根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

制)的(关键组件)在中国境内生产。(消音弯头根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

125. (变径(根据现场定制)、定制), 生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司), 厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(变径(根据现场定制)、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(变径(根据现场定制)、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(变径(根据现场定制)、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

126. (净化器底座、定制), 生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司), 厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(净化器底座、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(净化器底座、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(净化器底座、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

127. (软连接根据现场定制、定制), 生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司), 厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(软连接根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(软连接根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(软连接根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

128. (消音管道800*600mm、XYG-8-6), 生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司), 厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(消音管道800*600mm、XYG-8-6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音管道800*600mm、XYG-8-6)的(关键组件)在中国境内生产。(消音管道800*600mm、XYG-8-6)的(关键工序)在中国境内完成。

129. (减震器根据现场定制、ZD-5), 生产厂为(河北翔威机械设备有限公司), 厂址为(河北省沧州市河间市米各庄镇找子营村)。(减震器根据现场定制、ZD-5)的

中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(减震器根据现场定制、ZD-5)的(关键组件)在中国境内生产。(减震器根据现场定制、ZD-5)的(关键工序)在中国境内完成。

130. (风柜支架、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(风柜支架、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风柜支架、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(风柜支架、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

131. (消音房、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(消音房、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音房、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(消音房、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

132. (出风口、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(出风口、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(出风口、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(出风口、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

133. (#送风风机20000风量、DT-22#-A)，生产厂为(浙江四合风机有限公司)，厂址为(浙江省台州市温岭市城南镇白溪工业区)。(#送风风机20000风量、DT-22#-A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(#送风风机20000风量、DT-22#-A)的(关键组件)在中国境内生产。(#送风风机20000风量、DT-22#-A)的(关键工序)在中国境内完成。

134. (减震器根据现场定制、ZD-5)，生产厂为(河北翔威机械设备有限公司)，厂址为(河北省沧州市河间市米各庄镇找子营村)。(减震器根据现场定制、ZD-5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(减震器根据现场定制、ZD-5)的(关

键组件在中国境内生产。（减震器根据现场定制、ZD-5）的（关键工序）在中国境内完成。

135. （送风管道根据现场定制、定制），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（送风管道根据现场定制、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（送风管道根据现场定制、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（送风管道根据现场定制、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

136. （弯头根据现场定制、定制），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（弯头根据现场定制、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（弯头根据现场定制、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（弯头根据现场定制、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

137. （消音弯头根据现场定制、定制），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（消音弯头根据现场定制、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（消音弯头根据现场定制、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（消音弯头根据现场定制、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

138. （消音管道800*600mm、XYG-8-6），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（消音管道800*600mm、XYG-8-6）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（消音管道800*600mm、XYG-8-6）的（关键组件）在中国境内生产。（消音管道800*600mm、XYG-8-6）的（关键工序）在中国境内完成。

139. （软连接根据现场定制、定制），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（软连接根据现场定制、定制）

的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(软连接根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(软连接根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

140. (风柜支架、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(风柜支架、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风柜支架、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(风柜支架、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

141. (消音房、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(消音房、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音房、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(消音房、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

142. (出风口、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(出风口、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(出风口、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(出风口、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

143. (风机启动控制器、GGD)，生产厂为(北京御能瑞启电气科技有限公司)，厂址为(北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院1号楼14层1410)。(风机启动控制器、GGD)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风机启动控制器、GGD)的(关键组件)在中国境内生产。(风机启动控制器、GGD)的(关键工序)在中国境内完成。

144. (电热水器80L、THZ80-3 80L)，生产厂为(中山市熙悦电器有限公司)，厂址为(中山市东凤镇东和平村和穗工业大道10号七层之一)。(电热水器80L、THZ80-3 80L)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电热水器80L、THZ80-3 80L)

的（关键组件）在中国境内生产。（电热水器80L、THZ80-3 80L）的（关键工序）在中国境内完成。

145. （第三方检测要求、），生产厂为（中环华信环境监测(北京)有限公司），厂址为（北京市丰台区贾家花园15号院7号楼一层西侧（东铁匠营企业集中办公区））。

（第三方检测要求、）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（第三方检测要求、）的（关键组件）在中国境内生产。（第三方检测要求、）的（关键工序）在中国境内完成。

146. （设备整体拆除安装搬运（中小范围）、），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（设备整体拆除安装搬运（中小范围）、）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（设备整体拆除安装搬运（中小范围）、）的（关键组件）在中国境内生产。（设备整体拆除安装搬运（中小范围）、）的（关键工序）在中国境内完成。

147. （单眼大锅灶1200*1300*800mm，电磁、MC-DC30C-10），生产厂为（广东顺德明磁厨电有限公司），厂址为（佛山市顺德区勒流勒北槎涌工业区）。（单眼大锅灶1200*1300*800mm，电磁、MC-DC30C-10）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单眼大锅灶1200*1300*800mm，电磁、MC-DC30C-10）的（关键组件）在中国境内生产。（单眼大锅灶1200*1300*800mm，电磁、MC-DC30C-10）的（关键工序）在中国境内完成。

148. （双炒双尾炒灶2200*1100*800mm，电磁、MC-SXC15D-01），生产厂为（广东顺德明磁厨电有限公司），厂址为（佛山市顺德区勒流勒北槎涌工业区）。（双炒双尾炒灶2200*1100*800mm，电磁、MC-SXC15D-01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双炒双尾炒灶2200*1100*800mm，电磁、MC-SXC15D-01）的（关键组件）在中国境内生产。（双炒双尾炒灶2200*1100*800mm，电磁、MC-SXC15D-01）的（关键工序）在中国境内完成。

149. (不锈钢环保烟罩、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，
厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(不锈钢环保烟罩、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(不锈钢环保烟罩、定制)的(关键组件)
在中国境内生产。(不锈钢环保烟罩、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

150. (不锈钢烟罩装饰板、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，
厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(不锈钢烟罩装饰板、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(不锈钢烟罩装饰板、定制)的(关键组件)
在中国境内生产。(不锈钢烟罩装饰板、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

151. (节能灯、JY-JS-36W)，生产厂为(中山市佳沅照明科技有限公司)，厂址
为(中山市古镇镇东岸北路299号三楼之五)。(节能灯、JY-JS-36W)的中国境内生产
的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(节能灯、JY-JS-36W)的(关键组件)在中国境内
生产。(节能灯、JY-JS-36W)的(关键工序)在中国境内完成。

152. (#排烟风机30000风量、DT-25#-A)，生产厂为(浙江四合风机有限公司)，
厂址为(浙江省台州市温岭市城南镇白溪工业区)。(#排烟风机30000风量、DT-25#-A)
的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(#排烟风机30000风量、DT-25#-A)
的(关键组件)在中国境内生产。(#排烟风机30000风量、DT-25#-A)的(关键工序)
在中国境内完成。

153. (#油烟净化器26000风量、SH-FH-260)，生产厂为(浙江四合风机有限公司)，
厂址为(浙江省台州市温岭市城南镇白溪工业区)。(#油烟净化器26000风量、SH-FH-260)
的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(#油烟净化器26000风量、SH-FH-260)
的(关键组件)在中国境内生产。(#油烟净化器26000风量、SH-FH-260)的(关键工
序)在中国境内完成。

154. (排烟管道根据现场定制、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(排烟管道根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(排烟管道根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(排烟管道根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

155. (三通根据现场定制、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(三通根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(三通根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(三通根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

156. (弯头根据现场定制、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(弯头根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(弯头根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(弯头根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

157. (防火阀根据现场定制、FHF WSDc-800*630-E3.0/150° C-F)，生产厂为(苏州德粤通风机电设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区北桥街道恒威路7号)。(防火阀根据现场定制、FHF WSDc-800*630-E3.0/150° C-F)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防火阀根据现场定制、FHF WSDc-800*630-E3.0/150° C-F)的(关键组件)在中国境内生产。(防火阀根据现场定制、FHF WSDc-800*630-E3.0/150° C-F)的(关键工序)在中国境内完成。

158. (消音弯头根据现场定制、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(消音弯头根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音弯头根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音弯头根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。

制)的(关键组件)在中国境内生产。(消音弯头根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

159. (变径(根据现场定制)、定制), 生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司), 厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(变径(根据现场定制)、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(变径(根据现场定制)、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(变径(根据现场定制)、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

160. (净化器底座、定制), 生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司), 厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(净化器底座、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(净化器底座、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(净化器底座、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

161. (软连接根据现场定制、定制), 生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司), 厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(软连接根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(软连接根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(软连接根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

162. (消音管道800*600mm、XYG-8-6), 生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司), 厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(消音管道800*600mm、XYG-8-6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音管道800*600mm、XYG-8-6)的(关键组件)在中国境内生产。(消音管道800*600mm、XYG-8-6)的(关键工序)在中国境内完成。

163. (减震器根据现场定制、ZD-5), 生产厂为(河北翔威机械设备有限公司), 厂址为(河北省沧州市河间市米各庄镇找子营村)。(减震器根据现场定制、ZD-5)的

中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(减震器根据现场定制、ZD-5)的(关键组件)在中国境内生产。(减震器根据现场定制、ZD-5)的(关键工序)在中国境内完成。

164. (风机平台根据现场定制、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(风机平台根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风机平台根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(风机平台根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

165. (消音房、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(消音房、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音房、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(消音房、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

166. (出风口、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(出风口、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(出风口、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(出风口、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

167. (防雨帽、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(防雨帽、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防雨帽、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(防雨帽、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

168. (吊杆、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(吊杆、定制)的中国境内生产的组件成本

占比 $\geq$ (规定比例)。(吊杆、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(吊杆、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

169. (法兰、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(法兰、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(法兰、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(法兰、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

170. (风机启动控制器、GGD)，生产厂为(北京御能瑞启电气科技有限公司)，厂址为(北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院1号楼14层1410)。(风机启动控制器、GGD)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风机启动控制器、GGD)的(关键组件)在中国境内生产。(风机启动控制器、GGD)的(关键工序)在中国境内完成。

171. (送风管道根据现场定制、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(送风管道根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(送风管道根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(送风管道根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

172. (三通根据现场定制、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(三通根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(三通根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(三通根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

173. (弯头根据现场定制、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(弯头根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(弯头根据现场定制、定制)的(关键组

件)在中国境内生产。(弯头根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

174. (#送风风机20000风量、DT-22#-A)，生产厂为(浙江四合风机有限公司)，厂址为(浙江省台州市温岭市城南镇白溪工业区)。(#送风风机20000风量、DT-22#-A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(#送风风机20000风量、DT-22#-A)的(关键组件)在中国境内生产。(#送风风机20000风量、DT-22#-A)的(关键工序)在中国境内完成。

175. (排风管道800*600mm、JNSD-GD-800)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(排风管道800*600mm、JNSD-GD-800)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(排风管道800*600mm、JNSD-GD-800)的(关键组件)在中国境内生产。(排风管道800*600mm、JNSD-GD-800)的(关键工序)在中国境内完成。

176. (三通根据现场定制、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(三通根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(三通根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(三通根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

177. (弯头根据现场定制、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(弯头根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(弯头根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(弯头根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

178. (防火阀根据现场定制、FHF WSDc-800*630-E3.0/150° C-F)，生产厂为(苏州德粤通风机机电设备有限公司)，厂址为(苏州市相城区北桥街道恒威路7号)。(防火阀根据现场定制、FHF WSDc-800*630-E3.0/150° C-F)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防火阀根据现场定制、FHF WSDc-800*630-E3.0/150° C-F)的(关

键组件在中国境内生产。（防火阀根据现场定制、FHF WSDc-800*630-E3.0/150° C-F）
的（关键工序）在中国境内完成。

179. （消音弯头根据现场定制、定制），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（消音弯头根据现场定制、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（消音弯头根据现场定制、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（消音弯头根据现场定制、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

180. （变径（根据现场定制）、定制），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（变径（根据现场定制）、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（变径（根据现场定制）、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（变径（根据现场定制）、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

181. （风机底座根据现场定制、定制），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（风机底座根据现场定制、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（风机底座根据现场定制、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风机底座根据现场定制、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

182. （软连接根据现场定制、定制），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（软连接根据现场定制、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（软连接根据现场定制、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（软连接根据现场定制、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

183. (消音管道800*600mm、XYG-8-6)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(消音管道800*600mm、XYG-8-6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音管道800*600mm、XYG-8-6)的(关键组件)在中国境内生产。(消音管道800*600mm、XYG-8-6)的(关键工序)在中国境内完成。

184. (减震器根据现场定制、ZD-5)，生产厂为(河北翔威机械设备有限公司)，厂址为(河北省沧州市河间市米各庄镇找子营村)。(减震器根据现场定制、ZD-5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(减震器根据现场定制、ZD-5)的(关键组件)在中国境内生产。(减震器根据现场定制、ZD-5)的(关键工序)在中国境内完成。

185. (风机平台根据现场定制、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(风机平台根据现场定制、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风机平台根据现场定制、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(风机平台根据现场定制、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

186. (消音房、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(消音房、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音房、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(消音房、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

187. (出风口、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(出风口、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(出风口、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(出风口、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

188. (防雨帽、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(防雨帽、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防雨帽、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(防雨帽、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

189. (吊杆、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(吊杆、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(吊杆、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(吊杆、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

190. (法兰、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(法兰、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(法兰、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(法兰、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

191. (风机启动控制器、GGD)，生产厂为(北京御能瑞启电气科技有限公司)，厂址为(北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院1号楼14层1410)。(风机启动控制器、GGD)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风机启动控制器、GGD)的(关键组件)在中国境内生产。(风机启动控制器、GGD)的(关键工序)在中国境内完成。

192. (不锈钢消毒库(根据现场定制)、SD-ZX50)，生产厂为(山东墨鑫热能设备有限公司)，厂址为(山东省滨州市邹平市明集镇罗圈村鲁源加油站南侧250米)。(不锈钢消毒库(根据现场定制)、SD-ZX50)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(不锈钢消毒库(根据现场定制)、SD-ZX50)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢消毒库(根据现场定制)、SD-ZX50)的(关键工序)在中国境内完成。

193. (消毒库制热机组、定制)，生产厂为(山东墨鑫热能设备有限公司)，厂址为(山东省滨州市邹平市明集镇罗圈村鲁源加油站南侧250米)。(消毒库制热机组、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消毒库制热机组、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(消毒库制热机组、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

194. (消毒库不锈钢热循环系统、配套)，生产厂为(山东墨鑫热能设备有限公司)，厂址为(山东省滨州市邹平市明集镇罗圈村鲁源加油站南侧250米)。(消毒库不锈钢热循环系统、配套)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消毒库不锈钢热循环系统、配套)的(关键组件)在中国境内生产。(消毒库不锈钢热循环系统、配套)的(关键工序)在中国境内完成。

195. (消毒库专用控制箱、MNS)，生产厂为(北京御能瑞启电气科技有限公司)，厂址为(北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院1号楼14层1410)。(消毒库专用控制箱、MNS)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消毒库专用控制箱、MNS)的(关键组件)在中国境内生产。(消毒库专用控制箱、MNS)的(关键工序)在中国境内完成。

196. (不锈钢防滑地面、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(不锈钢防滑地面、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(不锈钢防滑地面、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢防滑地面、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

197. (米面架1200*500*250mm、JNSD-MMJ-12)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(米面架1200*500*250mm、JNSD-MMJ-12)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(米

面架1200*500*250mm、JNSD-MMJ-12的（关键组件）在中国境内生产。（米面架1200*500*250mm、JNSD-MMJ-12）的（关键工序）在中国境内完成。

198. （面粉车500*500*500mm、JNSD-MFC-500），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（面粉车500*500*500mm、JNSD-MFC-500）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（面粉车500*500*500mm、JNSD-MFC-500）的（关键组件）在中国境内生产。（面粉车500*500*500mm、JNSD-MFC-500）的（关键工序）在中国境内完成。

199. （三层配菜架 1800*300*800mm、JNSD-PCJ-18），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（三层配菜架 1800*300*800mm、JNSD-PCJ-18）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（三层配菜架 1800*300*800mm、JNSD-PCJ-18）的（关键组件）在中国境内生产。（三层配菜架 1800*300*800mm、JNSD-PCJ-18）的（关键工序）在中国境内完成。

200. （面案调理柜 1800*800*800mm、JNSD-MAG-18），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（面案调理柜 1800*800*800mm、JNSD-MAG-18）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（面案调理柜 1800*800*800mm、JNSD-MAG-18）的（关键组件）在中国境内生产。（面案调理柜 1800*800*800mm、JNSD-MAG-18）的（关键工序）在中国境内完成。

201. （双层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（双层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台 1800*800*800mm、JNSD-SCGZT-18）的（关键工序）在中国境内完成。

202. (#土豆去皮机360公斤、FZ-MSQP-1500型)，生产厂为(邢台丰禾机械制造有限公司)，厂址为(河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村152号)。(#土豆去皮机360公斤、FZ-MSQP-1500型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(#土豆去皮机360公斤、FZ-MSQP-1500型)的(关键组件)在中国境内生产。(#土豆去皮机360公斤、FZ-MSQP-1500型)的(关键工序)在中国境内完成。

203. (电饼铛45型、YCD45C)，生产厂为(北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司)，厂址为(河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇东贤村)。(电饼铛45型、YCD45C)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电饼铛45型、YCD45C)的(关键组件)在中国境内生产。(电饼铛45型、YCD45C)的(关键工序)在中国境内完成。

204. (电热水器80L、THZ80-3 80L)，生产厂为(中山市熙悦电器有限公司)，厂址为(中山市东凤镇东和平村和穗工业大道10号七层之一)。(电热水器80L、THZ80-3 80L)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电热水器80L、THZ80-3 80L)的(关键组件)在中国境内生产。(电热水器80L、THZ80-3 80L)的(关键工序)在中国境内完成。

205. (#开水器12KW、XC-F-12)，生产厂为(山东香厨厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县湖滨镇七甲村东)。(#开水器12KW、XC-F-12)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(#开水器12KW、XC-F-12)的(关键组件)在中国境内生产。(#开水器12KW、XC-F-12)的(关键工序)在中国境内完成。

206. (电饭锅28L、CFXB280-350B 3500W 28L;)，生产厂为(中山市禧膳电器有限公司)，厂址为(中山市黄圃镇健民路21号B栋三层之一(住所申报))。(电饭锅28L、CFXB280-350B 3500W 28L;)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电饭锅28L、CFXB280-350B 3500W 28L;)的(关键组件)在中国境内生产。(电饭锅28L、CFXB280-350B 3500W 28L;)的(关键工序)在中国境内完成。

207. (蒸饭车24盘24kw、YW-QZD-XN24)，生产厂为(山东宇王厨业有限公司)，
厂址为(兴福镇工业园)。(蒸饭车24盘24kw、YW-QZD-XN24)的中国境内生产的组件
成本占比 $\geq$ (规定比例)。(蒸饭车24盘24kw、YW-QZD-XN24)的(关键组件)在中国
境内生产。(蒸饭车24盘24kw、YW-QZD-XN24)的(关键工序)在中国境内完成。

208. (蒸饭车12盘12KW、YW-QZD-XN12)，生产厂为(山东宇王厨业有限公司)，
厂址为(兴福镇工业园)。(蒸饭车12盘12KW、YW-QZD-XN12)的中国境内生产的组件
成本占比 $\geq$ (规定比例)。(蒸饭车12盘12KW、YW-QZD-XN12)的(关键组件)在中国
境内生产。(蒸饭车12盘12KW、YW-QZD-XN12)的(关键工序)在中国境内完成。

209. (通道式洗碗机(1300*750*1660mm)、Mes-M3-1)，生产厂为(迈尔斯智能
餐饮设备(深圳)有限公司)，厂址为(深圳市光明区公明街道西田社区展辉路60号蜂
巢科创厂2栋803)。(通道式洗碗机(1300*750*1660mm)、Mes-M3-1)的中国境内生
产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(通道式洗碗机(1300*750*1660mm)、Mes-M3-1)
的(关键组件)在中国境内生产。(通道式洗碗机(1300*750*1660mm)、Mes-M3-1)
的(关键工序)在中国境内完成。

210. (单门消毒柜650*640*1980mm、RTP510)，生产厂为(佛山市顺德区晨那电器
有限公司)，厂址为(广东省佛山市顺德区杏坛镇光华百安工业区西三路26号(AB座)
(住所申报))。(单门消毒柜650*640*1980mm、RTP510)的中国境内生产的组件成本
占比 $\geq$ (规定比例)。(单门消毒柜650*640*1980mm、RTP510)的(关键组件)在中国
境内生产。(单门消毒柜650*640*1980mm、RTP510)的(关键工序)在中国境内完成。

211. (六门冷藏冰箱1800*800*1965mm、CRT72-6)，生产厂为(杭州云冰制冷设备
有限公司)，厂址为(浙江省杭州市钱塘区义蓬街道河庄南路2号1-2幢)。(六门冷藏
冰箱1800*800*1965mm、CRT72-6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(六

门冷藏冰箱1800*800*1965mm、CRT72-6的（关键组件）在中国境内生产。（六门冷藏冰箱1800*800*1965mm、CRT72-6）的（关键工序）在中国境内完成。

212. （六门冷冻冰箱1800*800*1965mm、SLLDZ3-1420），生产厂为（浙江德宝电器有限公司），厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路9号6幢、7幢、8幢）。（六门冷冻冰箱1800*800*1965mm、SLLDZ3-1420）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六门冷冻冰箱1800*800*1965mm、SLLDZ3-1420）的（关键组件）在中国境内生产。（六门冷冻冰箱1800*800*1965mm、SLLDZ3-1420）的（关键工序）在中国境内完成。

213. （四门冷冻冰箱1200*760*1965mm、SLLDZ3-930），生产厂为（浙江德宝电器有限公司），厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路9号6幢、7幢、8幢）。（四门冷冻冰箱1200*760*1965mm、SLLDZ3-930）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（四门冷冻冰箱1200*760*1965mm、SLLDZ3-930）的（关键组件）在中国境内生产。（四门冷冻冰箱1200*760*1965mm、SLLDZ3-930）的（关键工序）在中国境内完成。

214. （喷淋头高温、T-ZSTX 115-68° C Q5），生产厂为（福建小消科技有限公司），厂址为（福建省南安市溪美街道宝顺路38号2幢1层）。（喷淋头高温、T-ZSTX 115-68° C Q5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（喷淋头高温、T-ZSTX 115-68° C Q5）的（关键组件）在中国境内生产。（喷淋头高温、T-ZSTX 115-68° C Q5）的（关键工序）在中国境内完成。

215. （#厨房灭火系统双瓶、CMJS18-2），生产厂为（苏州顺康鑫智能装备有限公司），厂址为（苏州吴中经济开发区越溪街道越湖路1338号2幢）。（#厨房灭火系统双瓶、CMJS18-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（#厨房灭火系统双瓶、CMJS18-2）的（关键组件）在中国境内生产。（#厨房灭火系统双瓶、CMJS18-2）的（关键工序）在中国境内完成。

216. (四层货架1800*500*1800mm、JNSD-HJ-18)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(四层货架1800*500*1800mm、JNSD-HJ-18)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(四层货架1800*500*1800mm、JNSD-HJ-18)的(关键组件)在中国境内生产。(四层货架1800*500*1800mm、JNSD-HJ-18)的(关键工序)在中国境内完成。

217. (三星水池1800*760*800mm、JNSD-SC-18)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(三星水池1800*760*800mm、JNSD-SC-18)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(三星水池1800*760*800mm、JNSD-SC-18)的(关键组件)在中国境内生产。(三星水池1800*760*800mm、JNSD-SC-18)的(关键工序)在中国境内完成。

218. (消毒池、定制)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(消毒池、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消毒池、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(消毒池、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

219. (电源控制箱、MNS)，生产厂为(北京御能瑞启电气科技有限公司)，厂址为(北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院1号楼14层1410)。(电源控制箱、MNS)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源控制箱、MNS)的(关键组件)在中国境内生产。(电源控制箱、MNS)的(关键工序)在中国境内完成。

220. (第三方检测要求、)，生产厂为(中环华信环境监测(北京)有限公司)，厂址为(北京市丰台区贾家花园15号院7号楼一层西侧(东铁匠营企业集中办公区))。(第三方检测要求、)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(第三方检测要求、)的(关键组件)在中国境内生产。(第三方检测要求、)的(关键工序)在中国境内完成。

221. (蒸饭车12盘12KW、YW-QZD-XN12)，生产厂为(山东宇王厨业有限公司)，
厂址为(兴福镇工业园)。(蒸饭车12盘12KW、YW-QZD-XN12)的中国境内生产的组件
成本占比 $\geq$ (规定比例)。(蒸饭车12盘12KW、YW-QZD-XN12)的(关键组件)在中国
境内生产。(蒸饭车12盘12KW、YW-QZD-XN12)的(关键工序)在中国境内完成。

222. (蒸饭车24盘24kw、YW-QZD-XN24)，生产厂为(山东宇王厨业有限公司)，
厂址为(兴福镇工业园)。(蒸饭车24盘24kw、YW-QZD-XN24)的中国境内生产的组件
成本占比 $\geq$ (规定比例)。(蒸饭车24盘24kw、YW-QZD-XN24)的(关键组件)在中国
境内生产。(蒸饭车24盘24kw、YW-QZD-XN24)的(关键工序)在中国境内完成。

223. (六门冷藏冰箱1800*800*1965mm、CRT72-6)，生产厂为(杭州云冰制冷设备
有限公司)，厂址为(浙江省杭州市钱塘区义蓬街道河庄南路2号1-2幢)。(六门冷藏
冰箱1800*800*1965mm、CRT72-6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(六
门冷藏冰箱1800*800*1965mm、CRT72-6)的(关键组件)在中国境内生产。(六门冷藏
冰箱1800*800*1965mm、CRT72-6)的(关键工序)在中国境内完成。

224. (六门冷冻冰箱1800*800*1965mm、SLLDZ3-1420)，生产厂为(浙江德宝电器
有限公司)，厂址为(浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路9号6幢、7幢、8幢)。(六门
冷冻冰箱1800*800*1965mm、SLLDZ3-1420)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比
例)。(六门冷冻冰箱1800*800*1965mm、SLLDZ3-1420)的(关键组件)在中国境内生
产。(六门冷冻冰箱1800*800*1965mm、SLLDZ3-1420)的(关键工序)在中国境内完成。

225. (电饼铛45型、YCD45C)，生产厂为(北京东方新奥食品机械有限公司玉田分
公司)，厂址为(河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇东贤村)。(电饼铛45型、YCD45C)的
中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电饼铛45型、YCD45C)的(关键组件)
在中国境内生产。(电饼铛45型、YCD45C)的(关键工序)在中国境内完成。

226. (#开水器12KW、XC-F-12)，生产厂为(山东香厨厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县湖滨镇七甲村东)。(#开水器12KW、XC-F-12)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(#开水器12KW、XC-F-12)的(关键组件)在中国境内生产。(#开水器12KW、XC-F-12)的(关键工序)在中国境内完成。

227. (电饭锅28L、CFXB280-350B 3500W 28L;)，生产厂为(中山市禧膳电器有限公司)，厂址为(中山市黄圃镇健民路21号B栋三层之一(住所申报))。(电饭锅28L、CFXB280-350B 3500W 28L;)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电饭锅28L、CFXB280-350B 3500W 28L;)的(关键组件)在中国境内生产。(电饭锅28L、CFXB280-350B 3500W 28L;)的(关键工序)在中国境内完成。

228. (米面架1200*500*250mm、JNSD-MMJ-12)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(米面架1200*500*250mm、JNSD-MMJ-12)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(米面架1200*500*250mm、JNSD-MMJ-12)的(关键组件)在中国境内生产。(米面架1200*500*250mm、JNSD-MMJ-12)的(关键工序)在中国境内完成。

229. (面粉车500*500*500mm、JNSD-MFC-500)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(面粉车500*500*500mm、JNSD-MFC-500)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(面粉车500*500*500mm、JNSD-MFC-500)的(关键组件)在中国境内生产。(面粉车500*500*500mm、JNSD-MFC-500)的(关键工序)在中国境内完成。

230. (紫外线消毒灯40W、ZW40S19W-Z1199)，生产厂为(广东星普节能光电有限公司)，厂址为(佛山市南海区狮山镇狮中村“上坑”佛山市南海砭展家具有限公司(车间8)-1)。(紫外线消毒灯40W、ZW40S19W-Z1199)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$

（规定比例）。（紫外线消毒灯40W、ZW40S19W-Z1199）的（关键组件）在中国境内生产。（紫外线消毒灯40W、ZW40S19W-Z1199）的（关键工序）在中国境内完成。

231. （插盘车12盘、CPC-12），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（插盘车12盘、CPC-12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（插盘车12盘、CPC-12）的（关键组件）在中国境内生产。（插盘车12盘、CPC-12）的（关键工序）在中国境内完成。

232. （#多功能搅拌机30L、FZ-XRDJ-GC-32），生产厂为（邢台丰禾机械制造有限公司），厂址为（河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村152号）。（#多功能搅拌机30L、FZ-XRDJ-GC-32）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（#多功能搅拌机30L、FZ-XRDJ-GC-32）的（关键组件）在中国境内生产。（#多功能搅拌机30L、FZ-XRDJ-GC-32）的（关键工序）在中国境内完成。

233. （#长龙洗碗机5300*825*1880mm、Mes-C5-R），生产厂为（迈尔斯智能餐饮设备（深圳）有限公司），厂址为（深圳市光明区公明街道西田社区展辉路60号蜂巢科创厂2栋803）。（#长龙洗碗机5300*825*1880mm、Mes-C5-R）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（#长龙洗碗机5300*825*1880mm、Mes-C5-R）的（关键组件）在中国境内生产。（#长龙洗碗机5300*825*1880mm、Mes-C5-R）的（关键工序）在中国境内完成。

234. （面粉车500*500*500mm、JNSD-MFC-500），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（面粉车500*500*500mm、JNSD-MFC-500）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（面粉车500*500*500mm、JNSD-MFC-500）的（关键组件）在中国境内生产。（面粉车500*500*500mm、JNSD-MFC-500）的（关键工序）在中国境内完成。

235. (四层货架1800*500*1800mm、JNSD-HJ-18)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(四层货架1800*500*1800mm、JNSD-HJ-18)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(四层货架1800*500*1800mm、JNSD-HJ-18)的(关键组件)在中国境内生产。(四层货架1800*500*1800mm、JNSD-HJ-18)的(关键工序)在中国境内完成。

236. (米面架1200*500*250mm、JNSD-MMJ-12)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(米面架1200*500*250mm、JNSD-MMJ-12)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(米面架1200*500*250mm、JNSD-MMJ-12)的(关键组件)在中国境内生产。(米面架1200*500*250mm、JNSD-MMJ-12)的(关键工序)在中国境内完成。

237. (收碗车 700*500*800mm、JNSD-SWC-700)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(收碗车 700*500*800mm、JNSD-SWC-700)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(收碗车 700*500*800mm、JNSD-SWC-700)的(关键组件)在中国境内生产。(收碗车 700*500*800mm、JNSD-SWC-700)的(关键工序)在中国境内完成。

238. (双层餐车 700*500*800mm、JNSD-SCC-700)，生产厂为(北京江南盛达厨房设备有限公司)，厂址为(北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号)。(双层餐车 700*500*800mm、JNSD-SCC-700)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双层餐车 700*500*800mm、JNSD-SCC-700)的(关键组件)在中国境内生产。(双层餐车 700*500*800mm、JNSD-SCC-700)的(关键工序)在中国境内完成。

239. (卧式和面机25kg、FZ-HWH25 型)，生产厂为(邢台丰禾机械制造有限公司)，厂址为(河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村152号)。(卧式和面机25kg、FZ-HWH25 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(卧式和面机25kg、FZ-HWH25 型)

的（关键组件）在中国境内生产。（卧式和面机25kg、FZ-HWH25 型）的（关键工序）在中国境内完成。

240. （双门醒发箱36盘醒发箱、RD-32C），生产厂为（佛山市顺德区晨那电器有限公司），厂址为（广东省佛山市顺德区杏坛镇光华百安工业区西三路26号（AB座）（住所申报））。（双门醒发箱36盘醒发箱、RD-32C）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双门醒发箱36盘醒发箱、RD-32C）的（关键组件）在中国境内生产。（双门醒发箱36盘醒发箱、RD-32C）的（关键工序）在中国境内完成。

241. （#多功能切菜机300-1000公斤、FZ-DQC101 型），生产厂为（邢台丰禾机械制造有限公司），厂址为（河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村152号）。（#多功能切菜机300-1000公斤、FZ-DQC101 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（#多功能切菜机300-1000公斤、FZ-DQC101 型）的（关键组件）在中国境内生产。（#多功能切菜机300-1000公斤、FZ-DQC101 型）的（关键工序）在中国境内完成。

242. （设备整体拆除安装搬运（小范围）），生产厂为（北京江南盛达厨房设备有限公司），厂址为（北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段56号）。（设备整体拆除安装搬运（小范围）、）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（设备整体拆除安装搬运（小范围））的（关键组件）在中国境内生产。（设备整体拆除安装搬运（小范围）、）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：北京江南盛达厨房设备有限公司

日期：2026 年 8 月 5 日

注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

