

第七章 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （六类非屏蔽网线 HSYV-6），生产厂为（江苏润通线缆有限公司），厂址为（扬州市广陵区头桥镇工业集中区）。（六类非屏蔽网线 HSYV-6）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（六类非屏蔽网线 HSYV-6）的（关键组件）在中国境内生产。（六类非屏蔽网线 HSYV-6）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （网络模块 RY-MD-6），生产厂为（江苏润通线缆有限公司），厂址为（扬州市广陵区头桥镇工业集中区）。（网络模块 RY-MD-6）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（网络模块 RY-MD-6）的（关键组件）在中国境内生产。（网络模块 RY-MD-6）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （单口面板 RY-Pa-01），生产厂为（江苏润通线缆有限公司），厂址为（扬州市广陵区头桥镇工业集中区）。（单口面板 RY-Pa-01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单口面板 RY-Pa-01）的（关键组件）在中国境内生产。（单口面板 RY-Pa-01）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （双口面板 RY-Pa-02），生产厂为（江苏润通线缆有限公司），厂址为（扬州市广陵区头桥镇工业集中区）。（双口面板 RY-Pa-02）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双口面板 RY-Pa-02）的（关键组件）在中国境内生产。（双口面板 RY-Pa-02）的（关键工序）在中国境内完成。

5. （网络跳线 CAT6-2M），生产厂为（江苏润通线缆有限公司），厂址为（扬州市广陵区头桥镇工业集中区）。（网络跳线 CAT6-2M）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（网络跳线 CAT6-2M）的（关键组件）在中国境内生产。（网络跳线 CAT6-2M）的（关键工序）在中国境内完成。

6. （配线架 RY-MDF24-6），生产厂为（江苏润通线缆有限公司），厂址为（扬州市广陵区头桥镇工业集中区）。（配线架 RY-MDF24-6）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（配线架 RY-MDF24-6）的（关键组件）在中国境内生产。（配线架 RY-

MDF24-6) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

7. (理线器 RY-LWF-1U), 生产厂为(江苏润通线缆有限公司), 厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(理线器 RY-LWF-1U) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(理线器 RY-LWF-1U) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(理线器 RY-LWF-1U) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

8. (12 口光纤配线架 PH-ODF-12K), 生产厂为(北京凝网科技有限公司), 厂址为(北京市海淀区五道口东升园小区 11 号楼 1 门 1002 室)。(12 口光纤配线架 PH-ODF-12K) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(12 口光纤配线架 PH-ODF-12K) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(12 口光纤配线架 PH-ODF-12K) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

9. (尾纤 PH-LC-1.5M-OM3), 生产厂为(北京凝网科技有限公司), 厂址为(北京市海淀区五道口东升园小区 11 号楼 1 门 1002 室)。(尾纤 PH-LC-1.5M-OM3) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(尾纤 PH-LC-1.5M-OM3) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(尾纤 PH-LC-1.5M-OM3) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

10. (耦合器 KL-3W12-YT), 生产厂为(北京凝网科技有限公司), 厂址为(北京市海淀区五道口东升园小区 11 号楼 1 门 1002 室)。(耦合器 KL-3W12-YT) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(耦合器 KL-3W12-YT) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(耦合器 KL-3W12-YT) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

11. (光纤跳线 PH-L/L-003-OM3), 生产厂为(北京凝网科技有限公司), 厂址为(北京市海淀区五道口东升园小区 11 号楼 1 门 1002 室)。(光纤跳线 PH-L/L-003-OM3) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(光纤跳线 PH-L/L-003-OM3) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(光纤跳线 PH-L/L-003-OM3) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

12. (12 芯多模万兆室外光缆 GYXTW-12A1a-OM3), 生产厂为(北京凝网科技有限公司), 厂址为(北京市海淀区五道口东升园小区 11 号楼 1 门 1002 室)。(12 芯多模万兆室外光缆 GYXTW-12A1a-OM3) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(12 芯多模万兆室外光缆 GYXTW-12A1a-OM3) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(12 芯多模万兆室外光缆 GYXTW-12A1a-OM3) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

13. (机柜 JY-A86642), 生产厂为(北京京裕时代信息技术有限公司), 厂址为(北京市平谷区峪口镇峪口村峪新大街 9 号 223 室)。(机柜 JY-A86642) 的中国境内

生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (机柜 JY-A86642) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (机柜 JY-A86642) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

14. (PDUGNE1080), 生产厂为 (公牛集团股份有限公司), 厂址为 (浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号)。 (PDUGNE1080) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (PDUGNE1080) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (PDUGNE1080) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

15. (专用音箱线 EVJV2*1.0), 生产厂为 (江苏润通线缆有限公司), 厂址为 (扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。 (专用音箱线 EVJV2*1.0) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (专用音箱线 EVJV2*1.0) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (专用音箱线 EVJV2*1.0) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

16. (六类非屏蔽网线 HSYV-6), 生产厂为 (江苏润通线缆有限公司), 厂址为 (扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。 (六类非屏蔽网线 HSYV-6) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (六类非屏蔽网线 HSYV-6) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (六类非屏蔽网线 HSYV-6) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

17. (配线架 RY-MDF24-6), 生产厂为 (江苏润通线缆有限公司), 厂址为 (扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。 (配线架 RY-MDF24-6) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (配线架 RY-MDF24-6) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (配线架 RY-MDF24-6) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

18. (网络模块 RY-MD-6), 生产厂为 (江苏润通线缆有限公司), 厂址为 (扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。 (网络模块 RY-MD-6) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (网络模块 RY-MD-6) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (网络模块 RY-MD-6) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

19. (单口面板 RY-Pa-01), 生产厂为 (江苏润通线缆有限公司), 厂址为 (扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。 (单口面板 RY-Pa-01) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (单口面板 RY-Pa-01) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (单口面板 RY-Pa-01) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

20. (网络跳线 CAT6-2M), 生产厂为 (江苏润通线缆有限公司), 厂址为 (扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。 (网络跳线 CAT6-2M) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (网络跳线 CAT6-2M) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (网络跳线 CAT6-2M) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

21. (理线器 RY-LWF-1U), 生产厂为(江苏润通线缆有限公司), 厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(理线器 RY-LWF-1U)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(理线器 RY-LWF-1U)的(关键组件)在中国境内生产。(理线器 RY-LWF-1U)的(关键工序)在中国境内完成。

22. (12 口光纤配线架 PH-ODF-12K), 生产厂为(北京凝网科技有限公司), 厂址为(北京市海淀区五道口东升园小区 11 号楼 1 门 1002 室)。(12 口光纤配线架 PH-ODF-12K)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(12 口光纤配线架 PH-ODF-12K)的(关键组件)在中国境内生产。(12 口光纤配线架 PH-ODF-12K)的(关键工序)在中国境内完成。

23. (尾纤 PH-LC-1.5M-OM3), 生产厂为(北京凝网科技有限公司), 厂址为(北京市海淀区五道口东升园小区 11 号楼 1 门 1002 室)。(尾纤 PH-LC-1.5M-OM3)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(尾纤 PH-LC-1.5M-OM3)的(关键组件)在中国境内生产。(尾纤 PH-LC-1.5M-OM3)的(关键工序)在中国境内完成。

24. (耦合器 KL-3W12-YT), 生产厂为(北京凝网科技有限公司), 厂址为(北京市海淀区五道口东升园小区 11 号楼 1 门 1002 室)。(耦合器 KL-3W12-YT)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(耦合器 KL-3W12-YT)的(关键组件)在中国境内生产。(耦合器 KL-3W12-YT)的(关键工序)在中国境内完成。

25. (光纤跳线 PH-L/L-003-OM3), 生产厂为(北京凝网科技有限公司), 厂址为(北京市海淀区五道口东升园小区 11 号楼 1 门 1002 室)。(光纤跳线 PH-L/L-003-OM3)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(光纤跳线 PH-L/L-003-OM3)的(关键组件)在中国境内生产。(光纤跳线 PH-L/L-003-OM3)的(关键工序)在中国境内完成。

26. (12 芯多模万兆室外光缆 GYXTW-12A1a-OM3), 生产厂为(北京凝网科技有限公司), 厂址为(北京市海淀区五道口东升园小区 11 号楼 1 门 1002 室)。(12 芯多模万兆室外光缆 GYXTW-12A1a-OM3)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(12 芯多模万兆室外光缆 GYXTW-12A1a-OM3)的(关键组件)在中国境内生产。(12 芯多模万兆室外光缆 GYXTW-12A1a-OM3)的(关键工序)在中国境内完成。

27. (六类非屏蔽网线 HSYV-6), 生产厂为(江苏润通线缆有限公司), 厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(六类非屏蔽网线 HSYV-6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(六类非屏蔽网线 HSYV-6)的(关键组件)在中国境内生产。

(六类非屏蔽网线 HSYV-6) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

28. (高清视频线 HD-SDI), 生产厂为(深圳市秋叶原实业有限公司), 厂址为(深圳市宝安区新安街道兴东社区 6 区中粮创智厂区 1 栋 12 层)。(高清视频线 HD-SDI)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(高清视频线 HD-SDI)的(关键组件)在中国境内生产。(高清视频线 HD-SDI)的(关键工序)在中国境内完成。

29. (话筒线 128P), 生产厂为(江苏润通线缆有限公司), 厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(话筒线 128P)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(话筒线 128P)的(关键组件)在中国境内生产。(话筒线 128P)的(关键工序)在中国境内完成。

30. (电源线 RVV3*1.5), 生产厂为(江苏润通线缆有限公司), 厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(电源线 RVV3*1.5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源线 RVV3*1.5)的(关键组件)在中国境内生产。(电源线 RVV3*1.5)的(关键工序)在中国境内完成。

31. (工程音箱线 EVJV2*1.5), 生产厂为(江苏润通线缆有限公司), 厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(工程音箱线 EVJV2*1.5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(工程音箱线 EVJV2*1.5)的(关键组件)在中国境内生产。(工程音箱线 EVJV2*1.5)的(关键工序)在中国境内完成。

32. (卡侬音频头 RCX3F-N+RCX3M-N), 生产厂为(优曲克科技(宁波)有限公司), 厂址为(浙江省宁波市海曙区石碶街道鄞县大道西段 1456 号)。(卡侬音频头 RCX3F-N+RCX3M-N)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(卡侬音频头 RCX3F-N+RCX3M-N)的(关键组件)在中国境内生产。(卡侬音频头 RCX3F-N+RCX3M-N)的(关键工序)在中国境内完成。

33. (大两芯音频头 RP2C), 生产厂为(优曲克科技(宁波)有限公司), 厂址为(浙江省宁波市海曙区石碶街道鄞县大道西段 1456 号)。(大两芯音频头 RP2C)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(大两芯音频头 RP2C)的(关键组件)在中国境内生产。(大两芯音频头 RP2C)的(关键工序)在中国境内完成。

34. (工程音箱线 EVJV2*1.5), 生产厂为(江苏润通线缆有限公司), 厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(工程音箱线 EVJV2*1.5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(工程音箱线 EVJV2*1.5)的(关键组件)在中国境内生产。(工程音箱线 EVJV2*1.5)的(关键工序)在中国境内完成。

35. (话筒线 128P), 生产厂为(江苏润通线缆有限公司), 厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(话筒线 128P)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(话筒线 128P)的(关键组件)在中国境内生产。(话筒线 128P)的(关键工序)在中国境内完成。

36. (电源线 RVV3*2.5), 生产厂为(江苏润通线缆有限公司), 厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(电源线 RVV3*2.5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源线 RVV3*2.5)的(关键组件)在中国境内生产。(电源线 RVV3*2.5)的(关键工序)在中国境内完成。

37. (六类非屏蔽网线 HSYV-6), 生产厂为(江苏润通线缆有限公司), 厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(六类非屏蔽网线 HSYV-6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(六类非屏蔽网线 HSYV-6)的(关键组件)在中国境内生产。(六类非屏蔽网线 HSYV-6)的(关键工序)在中国境内完成。

38. (HDMI 跳线 HDMI-5M), 生产厂为(深圳市秋叶原实业有限公司), 厂址为(深圳市宝安区新安街道兴东社区 6 区中粮创智厂区 1 栋 12 层)。(HDMI 跳线 HDMI-5M)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(HDMI 跳线 HDMI-5M)的(关键组件)在中国境内生产。(HDMI 跳线 HDMI-5M)的(关键工序)在中国境内完成。

39. (高清视频线 HD-SDI), 生产厂为(深圳市秋叶原实业有限公司), 厂址为(深圳市宝安区新安街道兴东社区 6 区中粮创智厂区 1 栋 12 层)。(高清视频线 HD-SDI)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(高清视频线 HD-SDI)的(关键组件)在中国境内生产。(高清视频线 HD-SDI)的(关键工序)在中国境内完成。

40. (话筒线 128P), 生产厂为(江苏润通线缆有限公司), 厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(话筒线 128P)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(话筒线 128P)的(关键组件)在中国境内生产。(话筒线 128P)的(关键工序)在中国境内完成。

41. (电源线 RVV3*1.5), 生产厂为(江苏润通线缆有限公司), 厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(电源线 RVV3*1.5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源线 RVV3*1.5)的(关键组件)在中国境内生产。(电源线 RVV3*1.5)的(关键工序)在中国境内完成。

42. (电缆 (LED 大屏) YJV-5*6), 生产厂为(河北谦怡兴电缆有限公司), 厂址为(河北省廊坊市固安县工兴路南侧、玉井南路东侧尚城国际公寓 Z-05 幢 2 单元 1103

室)。(电缆(LED大屏)YJV-5*6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。
(电缆(LED大屏)YJV-5*6)的(关键组件)在中国境内生产。(电缆(LED大屏)YJV-5*6)的(关键工序)在中国境内完成。

43. (电源线(LED大屏)RVV3*4),生产厂为(江苏润通线缆有限公司),厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(电源线(LED大屏)RVV3*4)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源线(LED大屏)RVV3*4)的(关键组件)在中国境内生产。(电源线(LED大屏)RVV3*4)的(关键工序)在中国境内完成。

44. (工程音箱线EVJV2*2.5),生产厂为(江苏润通线缆有限公司),厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(工程音箱线EVJV2*2.5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(工程音箱线EVJV2*2.5)的(关键组件)在中国境内生产。(工程音箱线EVJV2*2.5)的(关键工序)在中国境内完成。

45. (卡侬音频头RCX3F-N+RCX3M-N),生产厂为(优曲克科技(宁波)有限公司),厂址为(浙江省宁波市海曙区石碶街道鄞县大道西段1456号)。(卡侬音频头RCX3F-N+RCX3M-N)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(卡侬音频头RCX3F-N+RCX3M-N)的(关键组件)在中国境内生产。(卡侬音频头RCX3F-N+RCX3M-N)的(关键工序)在中国境内完成。

46. (大两芯音频头RP2C),生产厂为(优曲克科技(宁波)有限公司),厂址为(浙江省宁波市海曙区石碶街道鄞县大道西段1456号)。(大两芯音频头RP2C)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(大两芯音频头RP2C)的(关键组件)在中国境内生产。(大两芯音频头RP2C)的(关键工序)在中国境内完成。

47. (六类非屏蔽网线HSYV-6),生产厂为(江苏润通线缆有限公司),厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(六类非屏蔽网线HSYV-6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(六类非屏蔽网线HSYV-6)的(关键组件)在中国境内生产。(六类非屏蔽网线HSYV-6)的(关键工序)在中国境内完成。

48. (电缆(LED大屏)YJV-5*6),生产厂为(河北谦怡兴电缆有限公司),厂址为(河北省廊坊市固安县工兴路南侧、玉井南路东侧尚城国际公寓Z-05幢2单元1103室)。(电缆(LED大屏)YJV-5*6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电缆(LED大屏)YJV-5*6)的(关键组件)在中国境内生产。(电缆(LED大屏)YJV-5*6)的(关键工序)在中国境内完成。

49. (电源线(LED大屏)RVV3*4),生产厂为(江苏润通线缆有限公司),厂址

为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(电源线(LED 大屏)RVV3*4)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源线(LED 大屏)RVV3*4)的(关键组件)在中国境内生产。(电源线(LED 大屏)RVV3*4)的(关键工序)在中国境内完成。

50. (话筒线 128P), 生产厂为(江苏润通线缆有限公司), 厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(话筒线 128P)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(话筒线 128P)的(关键组件)在中国境内生产。(话筒线 128P)的(关键工序)在中国境内完成。

51. (电源线 RVV3*1.5), 生产厂为(江苏润通线缆有限公司), 厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(电源线 RVV3*1.5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源线 RVV3*1.5)的(关键组件)在中国境内生产。(电源线 RVV3*1.5)的(关键工序)在中国境内完成。

52. (工程音箱线 EVJV2*2.5), 生产厂为(江苏润通线缆有限公司), 厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(工程音箱线 EVJV2*2.5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(工程音箱线 EVJV2*2.5)的(关键组件)在中国境内生产。(工程音箱线 EVJV2*2.5)的(关键工序)在中国境内完成。

53. (卡侬音频头 RCX3F-N+RCX3M-N), 生产厂为(优曲克科技(宁波)有限公司), 厂址为(浙江省宁波市海曙区石碶街道鄞县大道西段 1456 号)。(卡侬音频头 RCX3F-N+RCX3M-N)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(卡侬音频头 RCX3F-N+RCX3M-N)的(关键组件)在中国境内生产。(卡侬音频头 RCX3F-N+RCX3M-N)的(关键工序)在中国境内完成。

54. (大两芯音频头 RP2C), 生产厂为(优曲克科技(宁波)有限公司), 厂址为(浙江省宁波市海曙区石碶街道鄞县大道西段 1456 号)。(大两芯音频头 RP2C)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(大两芯音频头 RP2C)的(关键组件)在中国境内生产。(大两芯音频头 RP2C)的(关键工序)在中国境内完成。

55. (地面防尘漆 OFS-FCQ), 生产厂为(北京东方环态科技发展有限公司辛集分公司), 厂址为(河北辛集高新技术产业开发区)。(地面防尘漆 OFS-FCQ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(地面防尘漆 OFS-FCQ)的(关键组件)在中国境内生产。(地面防尘漆 OFS-FCQ)的(关键工序)在中国境内完成。

56. (抗静电活动地板(磁砖面)HDG.CQ.D), 生产厂为(常州市晓伟机房设备有限公司), 厂址为(常州市横林镇崔北工业园)。(抗静电活动地板(磁砖面)HDG.CQ.D)

的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(抗静电活动地板(磁砖面)HDG. CQ. D)的 (关键组件) 在中国境内生产。(抗静电活动地板(磁砖面)HDG. CQ. D)的 (关键工序) 在中国境内完成。

57. (顶面铝扣板吊顶(带架安装)600*600mm), 生产厂为 (山东华斯伦装饰材料有限公司), 厂址为 (山东省菏泽市单县园艺街道君子北路 6 号)。(顶面铝扣板吊顶(带架安装)600*600mm)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(顶面铝扣板吊顶(带架安装)600*600mm)的 (关键组件) 在中国境内生产。(顶面铝扣板吊顶(带架安装)600*600mm)的 (关键工序) 在中国境内完成。

58. (机柜 JY-A86042), 生产厂为 (北京京裕时代信息技术有限公司), 厂址为 (北京市平谷区峪口镇峪口村峪新大街 9 号 223 室)。(机柜 JY-A86042)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(机柜 JY-A86042)的 (关键组件) 在中国境内生产。(机柜 JY-A86042)的 (关键工序) 在中国境内完成。

59. (机柜支架定制), 生产厂为 (北京博创思远科技有限公司), 厂址为 (北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-T1939 室)。(机柜支架定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(机柜支架定制)的 (关键组件) 在中国境内生产。(机柜支架定制)的 (关键工序) 在中国境内完成。

60. (PDUGNE1080), 生产厂为 (公牛集团股份有限公司), 厂址为 (浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号)。(PDUGNE1080)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(PDUGNE1080)的 (关键组件) 在中国境内生产。(PDUGNE1080)的 (关键工序) 在中国境内完成。

61. (机房精密空调 BA020FA2A22/FA030APN), 生产厂为 (深圳市艾晨数字能源有限公司), 厂址为 (深圳市光明区凤凰街道塘尾社区明湖智谷产业园 5 栋 601)。(机房精密空调 BA020FA2A22/FA030APN)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(机房精密空调 BA020FA2A22/FA030APN)的 (关键组件) 在中国境内生产。(机房精密空调 BA020FA2A22/FA030APN)的 (关键工序) 在中国境内完成。

62. (空调电缆 ZC-YJV5*10), 生产厂为 (上海起帆电缆股份有限公司), 厂址为 (上海市金山区张堰镇振康路 238 号)。(空调电缆 ZC-YJV5*10)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(空调电缆 ZC-YJV5*10)的 (关键组件) 在中国境内生产。(空调电缆 ZC-YJV5*10)的 (关键工序) 在中国境内完成。

63. (铜管及保温定制), 生产厂为 (深圳市艾晨数字能源有限公司), 厂址为 (深

圳市光明区凤凰街道塘尾社区明湖智谷产业园 5 栋 601)。 (铜管及保温定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (铜管及保温定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (铜管及保温定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

64. (室外机支架定制), 生产厂为 (深圳市艾晨数字能源有限公司), 厂址为 (深圳市光明区凤凰街道塘尾社区明湖智谷产业园 5 栋 601)。 (室外机支架定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (室外机支架定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (室外机支架定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

65. (免维护铅酸蓄电池 LEAD150-12), 生产厂为 (深圳市艾晨数字能源有限公司), 厂址为 (深圳市光明区凤凰街道塘尾社区明湖智谷产业园 5 栋 601)。 (免维护铅酸蓄电池 LEAD150-12) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (免维护铅酸蓄电池 LEAD150-12) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (免维护铅酸蓄电池 LEAD150-12) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

66. (电池柜 C20), 生产厂为 (深圳市艾晨数字能源有限公司), 厂址为 (深圳市光明区凤凰街道塘尾社区明湖智谷产业园 5 栋 601)。 (电池柜 C20) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (电池柜 C20) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (电池柜 C20) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

67. (电池柜内部电池之间连接电缆 BV25m²), 生产厂为 (上海起帆电缆股份有限公司), 厂址为 (上海市金山区张堰镇振康路 238 号)。 (电池柜内部电池之间连接电缆 BV25m²) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (电池柜内部电池之间连接电缆 BV25m²) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (电池柜内部电池之间连接电缆 BV25m²) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

68. (电池开关箱 125A-3P), 生产厂为 (深圳市艾晨数字能源有限公司), 厂址为 (深圳市光明区凤凰街道塘尾社区明湖智谷产业园 5 栋 601)。 (电池开关箱 125A-3P) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (电池开关箱 125A-3P) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (电池开关箱 125A-3P) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

69. (散力底座定制), 生产厂为 (深圳市艾晨数字能源有限公司), 厂址为 (深圳市光明区凤凰街道塘尾社区明湖智谷产业园 5 栋 601)。 (散力底座定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (散力底座定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (散力底座定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

70. (UPS 配电箱定制), 生产厂为 (深圳市艾晨数字能源有限公司), 厂址为 (深

圳市光明区凤凰街道塘尾社区明湖智谷产业园 5 栋 601)。 (UPS 配电箱定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (UPS 配电箱定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (UPS 配电箱定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

71. (点型光电感烟火灾探测器 JTY-GD-JBF5101), 生产厂为 (河北青鸟电子有限公司), 厂址为 (河北省涿州市高新技术产业开发区润禾街 6 号)。 (点型光电感烟火灾探测器 JTY-GD-JBF5101) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (点型光电感烟火灾探测器 JTY-GD-JBF5101) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (点型光电感烟火灾探测器 JTY-GD-JBF5101) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

72. (点型感温火灾探测器 (A2R) JTW-ZD-JBF5113), 生产厂为 (河北青鸟电子有限公司), 厂址为 (河北省涿州市高新技术产业开发区润禾街 6 号)。 (点型感温火灾探测器 (A2R) JTW-ZD-JBF5113) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (点型感温火灾探测器 (A2R) JTW-ZD-JBF5113) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (点型感温火灾探测器 (A2R) JTW-ZD-JBF5113) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

73. (火灾声光警报器 JBF5176A(SOP8)), 生产厂为 (河北青鸟电子有限公司), 厂址为 (河北省涿州市高新技术产业开发区润禾街 6 号)。 (火灾声光警报器 JBF5176A(SOP8)) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (火灾声光警报器 JBF5176A(SOP8)) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (火灾声光警报器 JBF5176A(SOP8)) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

74. (输入/输出模块 JBF5141A), 生产厂为 (河北青鸟电子有限公司), 厂址为 (河北省涿州市高新技术产业开发区润禾街 6 号)。 (输入/输出模块 JBF5141A) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (输入/输出模块 JBF5141A) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (输入/输出模块 JBF5141A) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

75. (隔离模块 JBF4171), 生产厂为 (河北青鸟电子有限公司), 厂址为 (河北省涿州市高新技术产业开发区润禾街 6 号)。 (隔离模块 JBF4171) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (隔离模块 JBF4171) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (隔离模块 JBF4171) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

76. (紧急启停按钮/手自动转换盒 JBF5184C), 生产厂为 (河北青鸟电子有限公司), 厂址为 (河北省涿州市高新技术产业开发区润禾街 6 号)。 (紧急启停按钮/手自动转换盒 JBF5184C) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (紧急启停按钮/手自动转换盒 JBF5184C) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (紧急启停按钮/手自动

转换盒 JBF5184C) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

77. (气体释放报警器 JBF5132), 生产厂为 (河北青鸟电子有限公司), 厂址为 (河北省涿州市高新技术产业开发区润禾街 6 号)。(气体释放报警器 JBF5132) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(气体释放报警器 JBF5132) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(气体释放报警器 JBF5132) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

78. (消防控制主机 JB-QB-JBF-52S03), 生产厂为 (河北青鸟电子有限公司), 厂址为 (河北省涿州市高新技术产业开发区润禾街 6 号)。(消防控制主机 JB-QB-JBF-52S03) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消防控制主机 JB-QB-JBF-52S03) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(消防控制主机 JB-QB-JBF-52S03) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

79. (编码器 JBF6482), 生产厂为 (河北青鸟电子有限公司), 厂址为 (河北省涿州市高新技术产业开发区润禾街 6 号)。(编码器 JBF6482) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(编码器 JBF6482) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(编码器 JBF6482) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

80. (柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ90/2.5-ZTQ-I), 生产厂为 (北京市正天齐消防设备有限公司), 厂址为 (北京市怀柔区雁栖南四街 25 号院 3 号楼 3959 号)。(柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ90/2.5-ZTQ-I) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ90/2.5-ZTQ-I) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ90/2.5-ZTQ-I) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

81. (七氟丙烷药剂 HFC-227ea), 生产厂为 (北京市正天齐消防设备有限公司), 厂址为 (北京市怀柔区雁栖南四街 25 号院 3 号楼 3959 号)。(七氟丙烷药剂 HFC-227ea) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(七氟丙烷药剂 HFC-227ea) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(七氟丙烷药剂 HFC-227ea) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

82. (机械式自动泄压装置 XYJ/0.07-ZTQ), 生产厂为 (北京市正天齐消防设备有限公司), 厂址为 (北京市怀柔区雁栖南四街 25 号院 3 号楼 3959 号)。(机械式自动泄压装置 XYJ/0.07-ZTQ) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(机械式自动泄压装置 XYJ/0.07-ZTQ) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(机械式自动泄压装置 XYJ/0.07-ZTQ) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

83. (环控主机 AC-PEDMs), 生产厂为(深圳市艾晨数字能源有限公司), 厂址为(深圳市光明区凤凰街道塘尾社区明湖智谷产业园 5 栋 601)。(环控主机 AC-PEDMs)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(环控主机 AC-PEDMs)的(关键组件)在中国境内生产。(环控主机 AC-PEDMs)的(关键工序)在中国境内完成。

84. (外部声光报警器 LTD-1101J-12V-RED), 生产厂为(浙江秦阳电气有限公司), 厂址为(浙江省温州市乐清市柳市镇前西垟、后西垟村)。(外部声光报警器 LTD-1101J-12V-RED)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(外部声光报警器 LTD-1101J-12V-RED)的(关键组件)在中国境内生产。(外部声光报警器 LTD-1101J-12V-RED)的(关键工序)在中国境内完成。

85. (电话报警模块 S80-A3-VSVW04-B01), 生产厂为(深圳市中联创新自控系统有限公司), 厂址为(深圳市福田区梅林街道梅丰社区北环大道 6018 号华强科创广场 3 栋 501)。(电话报警模块 S80-A3-VSVW04-B01)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电话报警模块 S80-A3-VSVW04-B01)的(关键组件)在中国境内生产。(电话报警模块 S80-A3-VSVW04-B01)的(关键工序)在中国境内完成。

86. (温湿度传感器 XW-210P), 生产厂为(深圳市祥为测控技术有限公司), 厂址为(深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋 801 室)。(温湿度传感器 XW-210P)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(温湿度传感器 XW-210P)的(关键组件)在中国境内生产。(温湿度传感器 XW-210P)的(关键工序)在中国境内完成。

87. (烟雾传感器 JTY-GD-T12), 生产厂为(深圳市高新投三江电子股份有限公司), 厂址为(深圳市南山区南山大道光彩新天地公寓三层)。(烟雾传感器 JTY-GD-T12)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(烟雾传感器 JTY-GD-T12)的(关键组件)在中国境内生产。(烟雾传感器 JTY-GD-T12)的(关键工序)在中国境内完成。

88. (水浸控制器 AC-THW), 生产厂为(深圳市艾晨数字能源有限公司), 厂址为(深圳市光明区凤凰街道塘尾社区明湖智谷产业园 5 栋 601)。(水浸控制器 AC-THW)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(水浸控制器 AC-THW)的(关键组件)在中国境内生产。(水浸控制器 AC-THW)的(关键工序)在中国境内完成。

89. (不定位漏水感应线 XW1100-10M), 生产厂为(深圳市祥为测控技术有限公司), 厂址为(深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋 801 室)。

(不定位漏水感应线 XW1100-10M) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。

(不定位漏水感应线 XW1100-10M) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(不定位漏水感应线 XW1100-10M) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

90. (核心交换机-框架+引擎卡 S7506X-G)，生产厂为 (新华三技术有限公司)，厂址为 (浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。(核心交换机-框架+引擎卡 S7506X-G) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(核心交换机-框架+引擎卡 S7506X-G) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(核心交换机-框架+引擎卡 S7506X-G) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

91. (核心交换机-电源模块 PSR650C-12A)，生产厂为 (新华三技术有限公司)，厂址为 (浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。(核心交换机-电源模块 PSR650C-12A) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(核心交换机-电源模块 PSR650C-12A) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(核心交换机-电源模块 PSR650C-12A) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

92. (核心交换机-交换板卡 LSCM2GT24GPTSSC0)，生产厂为 (新华三技术有限公司)，厂址为 (浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。(核心交换机-交换板卡 LSCM2GT24GPTSSC0) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(核心交换机-交换板卡 LSCM2GT24GPTSSC0) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(核心交换机-交换板卡 LSCM2GT24GPTSSC0) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

93. (汇聚交换机 S5590-28T8XC-EI)，生产厂为 (新华三技术有限公司)，厂址为 (浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。(汇聚交换机 S5590-28T8XC-EI) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(汇聚交换机 S5590-28T8XC-EI) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(汇聚交换机 S5590-28T8XC-EI) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

94. (48 口交换机 S5135S-48T4X-EI-Q)，生产厂为 (新华三技术有限公司)，厂址为 (浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。(48 口交换机 S5135S-48T4X-EI-Q) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(48 口交换机 S5135S-48T4X-EI-Q) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(48 口交换机 S5135S-48T4X-EI-Q) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

95. (24 口交换机 S5135S-24T4X-EI-Q)，生产厂为 (新华三技术有限公司)，厂址为 (浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。(24 口交换机 S5135S-24T4X-EI-Q) 的中

国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (24 口交换机 S5135S-24T4X-EI-Q) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (24 口交换机 S5135S-24T4X-EI-Q) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

96. (多模万兆光模块 SFP-XG-SX-MM850-D), 生产厂为 (新华三技术有限公司), 厂址为 (浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。 (多模万兆光模块 SFP-XG-SX-MM850-D) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (多模万兆光模块 SFP-XG-SX-MM850-D) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (多模万兆光模块 SFP-XG-SX-MM850-D) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

97. (理线器 RY-LWF-1U), 生产厂为 (江苏润通线缆有限公司), 厂址为 (扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。 (理线器 RY-LWF-1U) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (理线器 RY-LWF-1U) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (理线器 RY-LWF-1U) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

98. (24 口 POE 交换机 S5135S-24FP4S4X-EI), 生产厂为 (新华三技术有限公司), 厂址为 (浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。 (24 口 POE 交换机 S5135S-24FP4S4X-EI) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (24 口 POE 交换机 S5135S-24FP4S4X-EI) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (24 口 POE 交换机 S5135S-24FP4S4X-EI) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

99. (理线器 RY-LWF-1U), 生产厂为 (江苏润通线缆有限公司), 厂址为 (扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。 (理线器 RY-LWF-1U) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (理线器 RY-LWF-1U) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (理线器 RY-LWF-1U) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

100. (汇聚交换机 S5590-28T8XC-EI), 生产厂为 (新华三技术有限公司), 厂址为 (浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。 (汇聚交换机 S5590-28T8XC-EI) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (汇聚交换机 S5590-28T8XC-EI) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (汇聚交换机 S5590-28T8XC-EI) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

101. (24 口 POE 交换机 S5135S-24FP4S4X-EI), 生产厂为 (新华三技术有限公司), 厂址为 (浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。 (24 口 POE 交换机 S5135S-24FP4S4X-EI) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (24 口 POE 交换机 S5135S-24FP4S4X-EI) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (24 口 POE 交换机 S5135S-24FP4S4X-EI) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

键工序在中国境内完成。

102. (多模万兆光模块 SFP-XG-SX-MM850-D), 生产厂为(新华三技术有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。(多模万兆光模块 SFP-XG-SX-MM850-D)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(多模万兆光模块 SFP-XG-SX-MM850-D)的(关键组件)在中国境内生产。(多模万兆光模块 SFP-XG-SX-MM850-D)的(关键工序)在中国境内完成。

103. (理线器 RY-LWF-1U), 生产厂为(江苏润通线缆有限公司), 厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(理线器 RY-LWF-1U)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(理线器 RY-LWF-1U)的(关键组件)在中国境内生产。(理线器 RY-LWF-1U)的(关键工序)在中国境内完成。

104. (24 口交换机 S5135S-24T4X-EI-Q), 生产厂为(新华三技术有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。(24 口交换机 S5135S-24T4X-EI-Q)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(24 口交换机 S5135S-24T4X-EI-Q)的(关键组件)在中国境内生产。(24 口交换机 S5135S-24T4X-EI-Q)的(关键工序)在中国境内完成。

105. (理线器 RY-LWF-1U), 生产厂为(江苏润通线缆有限公司), 厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(理线器 RY-LWF-1U)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(理线器 RY-LWF-1U)的(关键组件)在中国境内生产。(理线器 RY-LWF-1U)的(关键工序)在中国境内完成。

106. (24 口交换机 S5135S-24T4X-EI-Q), 生产厂为(新华三技术有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。(24 口交换机 S5135S-24T4X-EI-Q)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(24 口交换机 S5135S-24T4X-EI-Q)的(关键组件)在中国境内生产。(24 口交换机 S5135S-24T4X-EI-Q)的(关键工序)在中国境内完成。

107. (理线器 RY-LWF-1U), 生产厂为(江苏润通线缆有限公司), 厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(理线器 RY-LWF-1U)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(理线器 RY-LWF-1U)的(关键组件)在中国境内生产。(理线器 RY-LWF-1U)的(关键工序)在中国境内完成。

108. (无线 License 授权 (32 位) LIS-WX-32-BE), 生产厂为(新华三技术有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。(无线 License 授权 (32 位))

LIS-WX-32-BE 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(无线 License 授权 (32 位) LIS-WX-32-BE) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(无线 License 授权 (32 位) LIS-WX-32-BE) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

109. (教室放装 APWA6320-HI), 生产厂为(新华三技术有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。(教室放装 APWA6320-HI) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(教室放装 APWA6320-HI) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(教室放装 APWA6320-HI) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

110. (高密 APWA6338-HI), 生产厂为(新华三技术有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。(高密 APWA6338-HI) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(高密 APWA6338-HI) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(高密 APWA6338-HI) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

111. (24 口 POE 交换机 S5135S-24FP4S4X-EI), 生产厂为(新华三技术有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。(24 口 POE 交换机 S5135S-24FP4S4X-EI) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(24 口 POE 交换机 S5135S-24FP4S4X-EI) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(24 口 POE 交换机 S5135S-24FP4S4X-EI) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

112. (理线器 RY-LWF-1U), 生产厂为(江苏润通线缆有限公司), 厂址为(扬州市广陵区头桥镇工业集中区)。(理线器 RY-LWF-1U) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(理线器 RY-LWF-1U) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(理线器 RY-LWF-1U) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

113. (红外半球摄像机 DS-2CD2745CFV3-IZS), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(红外半球摄像机 DS-2CD2745CFV3-IZS) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(红外半球摄像机 DS-2CD2745CFV3-IZS) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(红外半球摄像机 DS-2CD2745CFV3-IZS) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

114. (半球摄像机支架 DS-1272ZJ-120), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(半球摄像机支架 DS-1272ZJ-120) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(半球摄像机支架 DS-1272ZJ-120) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(半球摄像机支架 DS-1272ZJ-120) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

115. (筒形摄像机 DS-2CD2T47SWDV3-LT), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(筒形摄像机 DS-2CD2T47SWDV3-LT)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(筒形摄像机 DS-2CD2T47SWDV3-LT)的(关键组件)在中国境内生产。(筒形摄像机 DS-2CD2T47SWDV3-LT)的(关键工序)在中国境内完成。

116. (筒形摄像机支架 DS-1292ZJ-K), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(筒形摄像机支架 DS-1292ZJ-K)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(筒形摄像机支架 DS-1292ZJ-K)的(关键组件)在中国境内生产。(筒形摄像机支架 DS-1292ZJ-K)的(关键工序)在中国境内完成。

117. (防爆摄像机 DS-2XE6047FWD-CLS), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(防爆摄像机 DS-2XE6047FWD-CLS)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防爆摄像机 DS-2XE6047FWD-CLS)的(关键组件)在中国境内生产。(防爆摄像机 DS-2XE6047FWD-CLS)的(关键工序)在中国境内完成。

118. (防爆挠管 DS-2XE2601B-1.0), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(防爆挠管 DS-2XE2601B-1.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防爆挠管 DS-2XE2601B-1.0)的(关键组件)在中国境内生产。(防爆挠管 DS-2XE2601B-1.0)的(关键工序)在中国境内完成。

119. (防爆摄像机支架 DS-1293ZJ-P), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(防爆摄像机支架 DS-1293ZJ-P)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防爆摄像机支架 DS-1293ZJ-P)的(关键组件)在中国境内生产。(防爆摄像机支架 DS-1293ZJ-P)的(关键工序)在中国境内完成。

120. (防爆控制箱 DS-2XE2701-M03), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(防爆控制箱 DS-2XE2701-M03)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防爆控制箱 DS-2XE2701-M03)的(关键组件)在中国境内生产。(防爆控制箱 DS-2XE2701-M03)的(关键工序)在中国境内完成。

121. (电梯半球摄像机 DS-2CD2546FWDA3-ITS/DT), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(电梯半球摄像机 DS-2CD2546FWDA3-ITS/DT)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电梯半球摄像机 DS-2CD2546FWDA3-ITS/DT)的(关键组件)在中国境内生产。(电梯半球摄像机 DS-2CD2546FWDA3-ITS/DT)的(关键工序)在中国境内完成。

122. (电梯摄像机无线传输设备 DS-3WF0BC-2NT/P), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(电梯摄像机无线传输设备 DS-3WF0BC-2NT/P)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电梯摄像机无线传输设备 DS-3WF0BC-2NT/P)的(关键组件)在中国境内生产。(电梯摄像机无线传输设备 DS-3WF0BC-2NT/P)的(关键工序)在中国境内完成。

123. (电梯半球摄像机电源 DS-2FA1210-DL), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(电梯半球摄像机电源 DS-2FA1210-DL)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电梯半球摄像机电源 DS-2FA1210-DL)的(关键组件)在中国境内生产。(电梯半球摄像机电源 DS-2FA1210-DL)的(关键工序)在中国境内完成。

124. (磁盘阵列 DS-A72136R), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(磁盘阵列 DS-A72136R)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(磁盘阵列 DS-A72136R)的(关键组件)在中国境内生产。(磁盘阵列 DS-A72136R)的(关键工序)在中国境内完成。

125. (监控软件授权 iSecure Center-Education 教育综合安防管理平台(DS)), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(监控软件授权 iSecure Center-Education 教育综合安防管理平台(DS))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(监控软件授权 iSecure Center-Education 教育综合安防管理平台(DS))的(关键组件)在中国境内生产。(监控软件授权 iSecure Center-Education 教育综合安防管理平台(DS))的(关键工序)在中国境内完成。

126. (硬盘 HK7216AH), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(硬盘 HK7216AH)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(硬盘 HK7216AH)的(关键组件)在中国境内生产。(硬盘 HK7216AH)的(关键工序)在中国境内完成。

127. (4 路解码器 DS-6A04UD), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(4 路解码器 DS-6A04UD) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(4 路解码器 DS-6A04UD) 的(关键组件) 在中国境内生产。(4 路解码器 DS-6A04UD) 的(关键工序) 在中国境内完成。

128. (电话交换机 WS824(9) i Plus-2 型), 生产厂为(深圳国威赛纳科技有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区白李路 26 号新中泰南湾产业园 F 栋 1101)。(电话交换机 WS824(9) i Plus-2 型) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电话交换机 WS824(9) i Plus-2 型) 的(关键组件) 在中国境内生产。(电话交换机 WS824(9) i Plus-2 型) 的(关键工序) 在中国境内完成。

129. (座机电话 HCD6082), 生产厂为(广东步步高电子科技有限公司), 厂址为(广东省东莞市长安镇长安步步高路 235 号 1 栋 501 室)。(座机电话 HCD6082) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(座机电话 HCD6082) 的(关键组件) 在中国境内生产。(座机电话 HCD6082) 的(关键工序) 在中国境内完成。

130. (数字音箱 VS-704), 生产厂为(杭州中河电子器材有限公司), 厂址为(杭州市余杭区凤城路 3 号)。(数字音箱 VS-704) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字音箱 VS-704) 的(关键组件) 在中国境内生产。(数字音箱 VS-704) 的(关键工序) 在中国境内完成。

131. (数字吸顶音箱 IP-718), 生产厂为(杭州中河电子器材有限公司), 厂址为(杭州市余杭区凤城路 3 号)。(数字吸顶音箱 IP-718) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字吸顶音箱 IP-718) 的(关键组件) 在中国境内生产。(数字吸顶音箱 IP-718) 的(关键工序) 在中国境内完成。

132. (电子时钟 LX58), 生产厂为(北京德为视讯科技股份有限公司), 厂址为(北京市北京经济技术开发区科创十三街 12 号院 4 号楼四层 405 室)。(电子时钟 LX58) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电子时钟 LX58) 的(关键组件) 在中国境内生产。(电子时钟 LX58) 的(关键工序) 在中国境内完成。

133. (信息发布一体机 PS-G55-B), 生产厂为(北京普诺兴科技有限公司), 厂址为(北京市海淀区上地十街 1 号院 6 号楼 4 层 444-1)。(信息发布一体机 PS-G55-B) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(信息发布一体机 PS-G55-B) 的(关键组件) 在中国境内生产。(信息发布一体机 PS-G55-B) 的(关键工序) 在中国境内完成。

134. (一卡通管理平台新开普一卡通管理系统 V3.0), 生产厂为(新开普电子股份有限公司), 厂址为(郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号)。(一卡通管理平台新开普一卡通管理系统 V3.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(一卡通管理平台新开普一卡通管理系统 V3.0)的(关键组件)在中国境内生产。(一卡通管理平台新开普一卡通管理系统 V3.0)的(关键工序)在中国境内完成。

135. (线上充值系统新开普完美校园手机客户端软件 V2.0), 生产厂为(新开普电子股份有限公司), 厂址为(郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号)。(线上充值系统新开普完美校园手机客户端软件 V2.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(线上充值系统新开普完美校园手机客户端软件 V2.0)的(关键组件)在中国境内生产。(线上充值系统新开普完美校园手机客户端软件 V2.0)的(关键工序)在中国境内完成。

136. (门禁刷卡一体机 F961), 生产厂为(新开普电子股份有限公司), 厂址为(郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号)。(门禁刷卡一体机 F961)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(门禁刷卡一体机 F961)的(关键组件)在中国境内生产。(门禁刷卡一体机 F961)的(关键工序)在中国境内完成。

137. (食堂消费一体机 A732), 生产厂为(新开普电子股份有限公司), 厂址为(郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号)。(食堂消费一体机 A732)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(食堂消费一体机 A732)的(关键组件)在中国境内生产。(食堂消费一体机 A732)的(关键工序)在中国境内完成。

138. (读卡器 E711), 生产厂为(新开普电子股份有限公司), 厂址为(郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号)。(读卡器 E711)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(读卡器 E711)的(关键组件)在中国境内生产。(读卡器 E711)的(关键工序)在中国境内完成。

139. (卡片 IC-M1), 生产厂为(新开普电子股份有限公司), 厂址为(郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号)。(卡片 IC-M1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(卡片 IC-M1)的(关键组件)在中国境内生产。(卡片 IC-M1)的(关键工序)在中国境内完成。

140. (出门按钮 K101), 生产厂为(新开普电子股份有限公司), 厂址为(郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号)。(出门按钮 K101)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(出门按钮 K101)的(关键组件)在中国境内生产。(出门按钮

K101) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

141. (电磁锁 (单门) XC-S280D), 生产厂为(新开普电子股份有限公司), 厂址为(郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号)。(电磁锁 (单门) XC-S280D)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电磁锁 (单门) XC-S280D)的(关键组件)在中国境内生产。(电磁锁 (单门) XC-S280D)的(关键工序)在中国境内完成。

142. (视频展台 E1080AF), 生产厂为(宝基恒泰 (北京) 科技有限公司), 厂址为(北京市海淀区苏州街 33 号 2 层 216 室)。(视频展台 E1080AF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(视频展台 E1080AF)的(关键组件)在中国境内生产。(视频展台 E1080AF)的(关键工序)在中国境内完成。

143. (高清 AI 录播主机 AE-A7H Pro), 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司), 厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(高清 AI 录播主机 AE-A7H Pro)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(高清 AI 录播主机 AE-A7H Pro)的(关键组件)在中国境内生产。(高清 AI 录播主机 AE-A7H Pro)的(关键工序)在中国境内完成。

144. (高清全景摄像机 AX-C22DUHA), 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司), 厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(高清全景摄像机 AX-C22DUHA)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(高清全景摄像机 AX-C22DUHA)的(关键组件)在中国境内生产。(高清全景摄像机 AX-C22DUHA)的(关键工序)在中国境内完成。

145. (高清特写摄像机 AX-C30DUHA), 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司), 厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(高清特写摄像机 AX-C30DUHA)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(高清特写摄像机 AX-C30DUHA)的(关键组件)在中国境内生产。(高清特写摄像机 AX-C30DUHA)的(关键工序)在中国境内完成。

146. (壁挂式触控面板 TP-15M2), 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司), 厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(壁挂式触控面板 TP-15M2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(壁挂式触控面板 TP-15M2)的(关键组件)在中国境内生产。(壁挂式触控面板 TP-15M2)的(关键工序)在中国境内完成。

147. (数字音频矩阵 IAM-GA60), 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司), 厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(数字音频矩阵 IAM-GA60)的中国境

内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字音频矩阵 IAM-GA60)的(关键组件)在中国境内生产。(数字音频矩阵 IAM-GA60)的(关键工序)在中国境内完成。

148. (指向拾音话筒 AT-680)，生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司)，厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(指向拾音话筒 AT-680)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(指向拾音话筒 AT-680)的(关键组件)在中国境内生产。(指向拾音话筒 AT-680)的(关键工序)在中国境内完成。

149. (无线话筒 GTS-968)，生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司)，厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(无线话筒 GTS-968)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(无线话筒 GTS-968)的(关键组件)在中国境内生产。(无线话筒 GTS-968)的(关键工序)在中国境内完成。

150. (导播控制台 DCP-1000)，生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司)，厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(导播控制台 DCP-1000)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(导播控制台 DCP-1000)的(关键组件)在中国境内生产。(导播控制台 DCP-1000)的(关键工序)在中国境内完成。

151. (功放 AM-1200)，生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司)，厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(功放 AM-1200)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(功放 AM-1200)的(关键组件)在中国境内生产。(功放 AM-1200)的(关键工序)在中国境内完成。

152. (音箱 CS-305)，生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司)，厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(音箱 CS-305)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(音箱 CS-305)的(关键组件)在中国境内生产。(音箱 CS-305)的(关键工序)在中国境内完成。

153. (录播 LED 智能计时器 WHL-3R)，生产厂为(合肥威尔辉智能科技有限公司)，厂址为(安徽省合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区包公大道安徽尚荣移动医疗产业基地项目 5 号厂房 701)。(录播 LED 智能计时器 WHL-3R)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(录播 LED 智能计时器 WHL-3R)的(关键组件)在中国境内生产。(录播 LED 智能计时器 WHL-3R)的(关键工序)在中国境内完成。

154. (电源管理器 RY-8+)，生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司)，厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(电源管理器 RY-8+)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源管理器 RY-8+)的(关键组件)在中国境内生产。

(电源管理器 RY-8+) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

155. (机柜 JY-A86642), 生产厂为 (北京京裕时代信息技术有限公司), 厂址为 (北京市平谷区峪口镇峪口村峪新大街 9 号 223 室)。(机柜 JY-A86642) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(机柜 JY-A86642) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(机柜 JY-A86642) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

156. (观摩电视 65BG22H), 生产厂为 (深圳创维显示科技有限公司), 厂址为 (深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂一层)。(观摩电视 65BG22H) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(观摩电视 65BG22H) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(观摩电视 65BG22H) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

157. (监听音箱 TF-X0S0U), 生产厂为 (广东保伦电子股份有限公司), 厂址为 (广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(监听音箱 TF-X0S0U) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(监听音箱 TF-X0S0U) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(监听音箱 TF-X0S0U) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

158. (导播室操作台定制), 生产厂为 (北京黎明文仪家具有限公司), 厂址为 (北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 18 号)。(导播室操作台定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(导播室操作台定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(导播室操作台定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

159. (智慧录播教学校园应用平台 V1.1), 生产厂为 (广州市奥威亚电子科技有限公司), 厂址为 (广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(智慧录播教学校园应用平台 V1.1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(智慧录播教学校园应用平台 V1.1) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(智慧录播教学校园应用平台 V1.1) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

160. (LED 嵌入式平板柔光灯 RX-LEDC070), 生产厂为 (湖南锐星光电设备有限公司), 厂址为 (长沙市开福区沙坪街道中青路 1318 号长沙佳海工业园二期二组团 G1 栋 209 房)。(LED 嵌入式平板柔光灯 RX-LEDC070) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(LED 嵌入式平板柔光灯 RX-LEDC070) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(LED 嵌入式平板柔光灯 RX-LEDC070) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

161. (主扩音箱 TF-1055KM), 生产厂为 (广东保伦电子股份有限公司), 厂址为 (广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(主扩音箱 TF-1055KM) 的中国境内生产的

组件成本占比≥(规定比例)。(主扩音箱 TF-1055KM)的(关键组件)在中国境内生产。(主扩音箱 TF-1055KM)的(关键工序)在中国境内完成。

162. (专业功放 TF-22500C)，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(专业功放 TF-22500C)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(专业功放 TF-22500C)的(关键组件)在中国境内生产。(专业功放 TF-22500C)的(关键工序)在中国境内完成。

163. (调音台 TF-P16FX-4)，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(调音台 TF-P16FX-4)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(调音台 TF-P16FX-4)的(关键组件)在中国境内生产。(调音台 TF-P16FX-4)的(关键工序)在中国境内完成。

164. (音频处理器 TF-18BBH)，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(音频处理器 TF-18BBH)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(音频处理器 TF-18BBH)的(关键组件)在中国境内生产。(音频处理器 TF-18BBH)的(关键工序)在中国境内完成。

165. (一拖二无线手持话筒 TF-0ASP6)，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(一拖二无线手持话筒 TF-0ASP6)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(一拖二无线手持话筒 TF-0ASP6)的(关键组件)在中国境内生产。(一拖二无线手持话筒 TF-0ASP6)的(关键工序)在中国境内完成。

166. (合唱话筒 TF-2340)，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(合唱话筒 TF-2340)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(合唱话筒 TF-2340)的(关键组件)在中国境内生产。(合唱话筒 TF-2340)的(关键工序)在中国境内完成。

167. (电源管理器 TF-8830D)，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(电源管理器 TF-8830D)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(电源管理器 TF-8830D)的(关键组件)在中国境内生产。(电源管理器 TF-8830D)的(关键工序)在中国境内完成。

168. (机柜 JY-A86642)，生产厂为(北京京裕时代信息技术有限公司)，厂址为(北京市平谷区峪口镇峪口村峪新大街 9 号 223 室)。(机柜 JY-A86642)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(机柜 JY-A86642)的(关键组件)在中国境内

生产。(机柜 JY-A86642)的(关键工序)在中国境内完成。

169. (PDUGNE1080), 生产厂为(公牛集团股份有限公司), 厂址为(浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号)。(PDUGNE1080)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(PDUGNE1080)的(关键组件)在中国境内生产。(PDUGNE1080)的(关键工序)在中国境内完成。

170. (多媒体插座定制), 生产厂为(上海旺购五金电器有限公司), 厂址为(上海市奉贤区海坤路 1 号 1 幢)。(多媒体插座定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(多媒体插座定制)的(关键组件)在中国境内生产。(多媒体插座定制)的(关键工序)在中国境内完成。

171. (LED 显示屏 VHD27F020), 生产厂为(利亚德光电股份有限公司), 厂址为(北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号)。(LED 显示屏 VHD27F020)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(LED 显示屏 VHD27F020)的(关键组件)在中国境内生产。(LED 显示屏 VHD27F020)的(关键工序)在中国境内完成。

172. (接收卡 LCR-M9), 生产厂为(利亚德光电股份有限公司), 厂址为(北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号)。(接收卡 LCR-M9)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(接收卡 LCR-M9)的(关键组件)在中国境内生产。(接收卡 LCR-M9)的(关键工序)在中国境内完成。

173. (视频处理器 MVC-K-02-4D-4H1XH), 生产厂为(利亚德光电股份有限公司), 厂址为(北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号)。(视频处理器 MVC-K-02-4D-4H1XH)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(视频处理器 MVC-K-02-4D-4H1XH)的(关键组件)在中国境内生产。(视频处理器 MVC-K-02-4D-4H1XH)的(关键工序)在中国境内完成。

174. (LED 控制器 LCT-S6), 生产厂为(利亚德光电股份有限公司), 厂址为(北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号)。(LED 控制器 LCT-S6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(LED 控制器 LCT-S6)的(关键组件)在中国境内生产。(LED 控制器 LCT-S6)的(关键工序)在中国境内完成。

175. (配电系统 20KW), 生产厂为(利亚德光电股份有限公司), 厂址为(北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号)。(配电系统 20KW)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(配电系统 20KW)的(关键组件)在中国境内生产。(配电系统 20KW)的(关键工序)在中国境内完成。

176. (钢结构定制), 生产厂为(利亚德光电股份有限公司), 厂址为(北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号)。(钢结构定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(钢结构定制)的(关键组件)在中国境内生产。(钢结构定制)的(关键工序)在中国境内完成。

177. (装饰边定制), 生产厂为(利亚德光电股份有限公司), 厂址为(北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号)。(装饰边定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(装饰边定制)的(关键组件)在中国境内生产。(装饰边定制)的(关键工序)在中国境内完成。

178. (辅助显示器 65BG22H), 生产厂为(深圳创维显示科技有限公司), 厂址为(深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂一层)。(辅助显示器 65BG22H)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(辅助显示器 65BG22H)的(关键组件)在中国境内生产。(辅助显示器 65BG22H)的(关键工序)在中国境内完成。

179. (面光灯 TF-SL3315), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(面光灯 TF-SL3315)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(面光灯 TF-SL3315)的(关键组件)在中国境内生产。(面光灯 TF-SL3315)的(关键工序)在中国境内完成。

180. (顶光灯 TF-SL3312), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(顶光灯 TF-SL3312)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(顶光灯 TF-SL3312)的(关键组件)在中国境内生产。(顶光灯 TF-SL3312)的(关键工序)在中国境内完成。

181. (灯光控制台 TF-SL7703), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(灯光控制台 TF-SL7703)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(灯光控制台 TF-SL7703)的(关键组件)在中国境内生产。(灯光控制台 TF-SL7703)的(关键工序)在中国境内完成。

182. (直通箱 TF-SL7751), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(直通箱 TF-SL7751)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(直通箱 TF-SL7751)的(关键组件)在中国境内生产。(直通箱 TF-SL7751)的(关键工序)在中国境内完成。

183. (信号放大器 TF-SL7731), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(信号放大器 TF-SL7731)的中国境内生

产的组件成本占比≥(规定比例)。(信号放大器 TF-SL7731)的(关键组件)在中国境内生产。(信号放大器 TF-SL7731)的(关键工序)在中国境内完成。

184. (灯杆定制), 生产厂为(北京博创思远科技有限公司), 厂址为(北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-T1939 室)。(灯杆定制)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(灯杆定制)的(关键组件)在中国境内生产。(灯杆定制)的(关键工序)在中国境内完成。

185. (灯勾 TF-SL9901), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(灯勾 TF-SL9901)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(灯勾 TF-SL9901)的(关键组件)在中国境内生产。(灯勾 TF-SL9901)的(关键工序)在中国境内完成。

186. (安全绳 TF-SL9909), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(安全绳 TF-SL9909)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(安全绳 TF-SL9909)的(关键组件)在中国境内生产。(安全绳 TF-SL9909)的(关键工序)在中国境内完成。

187. (主扩音箱 TF-1055KM), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(主扩音箱 TF-1055KM)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(主扩音箱 TF-1055KM)的(关键组件)在中国境内生产。(主扩音箱 TF-1055KM)的(关键工序)在中国境内完成。

188. (主扩音箱功放 TF-22500C), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(主扩音箱功放 TF-22500C)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(主扩音箱功放 TF-22500C)的(关键组件)在中国境内生产。(主扩音箱功放 TF-22500C)的(关键工序)在中国境内完成。

189. (返送音箱 TF-1255KT), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(返送音箱 TF-1255KT)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(返送音箱 TF-1255KT)的(关键组件)在中国境内生产。(返送音箱 TF-1255KT)的(关键工序)在中国境内完成。

190. (返送音箱功放 TF-22700C), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(返送音箱功放 TF-22700C)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(返送音箱功放 TF-22700C)的(关键组件)在中国境内生产。(返送音箱功放 TF-22700C)的(关键工序)在中国境内完成。

191. (数字调音台 TF-SHU0-GSR), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(数字调音台 TF-SHU0-GSR)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字调音台 TF-SHU0-GSR)的(关键组件)在中国境内生产。(数字调音台 TF-SHU0-GSR)的(关键工序)在中国境内完成。

192. (音频处理器 TF-18GSGS), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(音频处理器 TF-18GSGS)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(音频处理器 TF-18GSGS)的(关键组件)在中国境内生产。(音频处理器 TF-18GSGS)的(关键工序)在中国境内完成。

193. (一拖二无线手持话筒 TF-0ASP6), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(一拖二无线手持话筒 TF-0ASP6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(一拖二无线手持话筒 TF-0ASP6)的(关键组件)在中国境内生产。(一拖二无线手持话筒 TF-0ASP6)的(关键工序)在中国境内完成。

194. (一拖二无线头戴话筒 TF-0ASPR), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(一拖二无线头戴话筒 TF-0ASPR)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(一拖二无线头戴话筒 TF-0ASPR)的(关键组件)在中国境内生产。(一拖二无线头戴话筒 TF-0ASPR)的(关键工序)在中国境内完成。

195. (天线分配器 TF-0A3U), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(天线分配器 TF-0A3U)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(天线分配器 TF-0A3U)的(关键组件)在中国境内生产。(天线分配器 TF-0A3U)的(关键工序)在中国境内完成。

196. (话筒天线 TF-0AQR), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(话筒天线 TF-0AQR)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(话筒天线 TF-0AQR)的(关键组件)在中国境内生产。(话筒天线 TF-0AQR)的(关键工序)在中国境内完成。

197. (反馈抑制器 TF-SSI0J), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(反馈抑制器 TF-SSI0J)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(反馈抑制器 TF-SSI0J)的(关键组件)在中国境内生产。(反馈抑制器 TF-SSI0J)的(关键工序)在中国境内完成。

198. (电源管理器 TF-8830D), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(电源管理器 TF-8830D)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源管理器 TF-8830D)的(关键组件)在中国境内生产。(电源管理器 TF-8830D)的(关键工序)在中国境内完成。

199. (监听音箱 TF-XOSOU), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(监听音箱 TF-XOSOU)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(监听音箱 TF-XOSOU)的(关键组件)在中国境内生产。(监听音箱 TF-XOSOU)的(关键工序)在中国境内完成。

200. (全数字会议系统主机 TF-M03300), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(全数字会议系统主机 TF-M03300)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(全数字会议系统主机 TF-M03300)的(关键组件)在中国境内生产。(全数字会议系统主机 TF-M03300)的(关键工序)在中国境内完成。

201. (会议话筒处理器 TF-EIHHX8L), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(会议话筒处理器 TF-EIHHX8L)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(会议话筒处理器 TF-EIHHX8L)的(关键组件)在中国境内生产。(会议话筒处理器 TF-EIHHX8L)的(关键工序)在中国境内完成。

202. (会议话筒主席单元 TF-MEH0), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(会议话筒主席单元 TF-MEH0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(会议话筒主席单元 TF-MEH0)的(关键组件)在中国境内生产。(会议话筒主席单元 TF-MEH0)的(关键工序)在中国境内完成。

203. (会议话筒代表单元 TF-MEH01), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(会议话筒代表单元 TF-MEH01)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(会议话筒代表单元 TF-MEH01)的(关键组件)在中国境内生产。(会议话筒代表单元 TF-MEH01)的(关键工序)在中国境内完成。

204. (发射器 TF-MGGD), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(发射器 TF-MGGD)的中国境内生产的组件成本

占比 $\geq$ (规定比例)。(发射器 TF-MGGD)的(关键组件)在中国境内生产。(发射器 TF-MGGD)的(关键工序)在中国境内完成。

205. (充电箱 TF-MGBHT), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(充电箱 TF-MGBHT)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(充电箱 TF-MGBHT)的(关键组件)在中国境内生产。(充电箱 TF-MGBHT)的(关键工序)在中国境内完成。

206. (POE 供电模块 POE170S), 生产厂为(普联技术有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区长河街道聚才路 396 号南楼 2-7 层、北楼 3-11 层)。(POE 供电模块 POE170S)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(POE 供电模块 POE170S)的(关键组件)在中国境内生产。(POE 供电模块 POE170S)的(关键工序)在中国境内完成。

207. (网络中控主机 TF-N00191), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(网络中控主机 TF-N00191)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(网络中控主机 TF-N00191)的(关键组件)在中国境内生产。(网络中控主机 TF-N00191)的(关键工序)在中国境内完成。

208. (控制器 TF-81101), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(控制器 TF-81101)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(控制器 TF-81101)的(关键组件)在中国境内生产。(控制器 TF-81101)的(关键工序)在中国境内完成。

209. (中控编辑软件 V2.15), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(中控编辑软件 V2.15)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(中控编辑软件 V2.15)的(关键组件)在中国境内生产。(中控编辑软件 V2.15)的(关键工序)在中国境内完成。

210. (路由器 AX5400), 生产厂为(普联技术有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区长河街道聚才路 396 号南楼 2-7 层、北楼 3-11 层)。(路由器 AX5400)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(路由器 AX5400)的(关键组件)在中国境内生产。(路由器 AX5400)的(关键工序)在中国境内完成。

211. (平板电脑 (BBG7-W00)), 生产厂为(华为终端有限公司), 厂址为(广东省东莞市松山湖园区新城路 2 号)。(平板电脑 (BBG7-W00))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(平板电脑 (BBG7-W00))的(关键组件)在中国境内生产。

(平板电脑(BBG7-W00))的(关键工序)在中国境内完成。

212. (无缝高清矩阵切换器 TF-84116UHM), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(无缝高清矩阵切换器 TF-84116UHM)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(无缝高清矩阵切换器 TF-84116UHM)的(关键组件)在中国境内生产。(无缝高清矩阵切换器 TF-84116UHM)的(关键工序)在中国境内完成。

213. (HDMI 无缝高清输入卡 TF-84101HI), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(HDMI 无缝高清输入卡 TF-84101HI)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(HDMI 无缝高清输入卡 TF-84101HI)的(关键组件)在中国境内生产。(HDMI 无缝高清输入卡 TF-84101HI)的(关键工序)在中国境内完成。

214. (SDI 无缝高清输入卡 TF-84101SI), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(SDI 无缝高清输入卡 TF-84101SI)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(SDI 无缝高清输入卡 TF-84101SI)的(关键组件)在中国境内生产。(SDI 无缝高清输入卡 TF-84101SI)的(关键工序)在中国境内完成。

215. (HDMI 无缝高清输出卡 TF-84101H0), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(HDMI 无缝高清输出卡 TF-84101H0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(HDMI 无缝高清输出卡 TF-84101H0)的(关键组件)在中国境内生产。(HDMI 无缝高清输出卡 TF-84101H0)的(关键工序)在中国境内完成。

216. (SDI 无缝高清输出卡 TF-84101S0), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(SDI 无缝高清输出卡 TF-84101S0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(SDI 无缝高清输出卡 TF-84101S0)的(关键组件)在中国境内生产。(SDI 无缝高清输出卡 TF-84101S0)的(关键工序)在中国境内完成。

217. (高清录播主机 AE-A6H Pro), 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司), 厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(高清录播主机 AE-A6H Pro)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(高清录播主机 AE-A6H Pro)的(关键组件)在中国境内生产。(高清录播主机 AE-A6H Pro)的(关键工序)在中国境内完成。

218. (高清全景摄像机 AX-C22DUHA), 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司), 厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(高清全景摄像机 AX-C22DUHA)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(高清全景摄像机 AX-C22DUHA)的(关键组件)在中国境内生产。(高清全景摄像机 AX-C22DUHA)的(关键工序)在中国境内完成。

219. (高清特写摄像机 AX-C30DUHA), 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司), 厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(高清特写摄像机 AX-C30DUHA)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(高清特写摄像机 AX-C30DUHA)的(关键组件)在中国境内生产。(高清特写摄像机 AX-C30DUHA)的(关键工序)在中国境内完成。

220. (移动录播主机 AE-V6), 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司), 厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(移动录播主机 AE-V6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(移动录播主机 AE-V6)的(关键组件)在中国境内生产。(移动录播主机 AE-V6)的(关键工序)在中国境内完成。

221. (高清摄像机 AX-C22P), 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司), 厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(高清摄像机 AX-C22P)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(高清摄像机 AX-C22P)的(关键组件)在中国境内生产。(高清摄像机 AX-C22P)的(关键工序)在中国境内完成。

222. (三角架 X-526+BT-60), 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司), 厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(三角架 X-526+BT-60)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(三角架 X-526+BT-60)的(关键组件)在中国境内生产。(三角架 X-526+BT-60)的(关键工序)在中国境内完成。

223. (数字无线音频套装 AWM-U8), 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司), 厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(数字无线音频套装 AWM-U8)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字无线音频套装 AWM-U8)的(关键组件)在中国境内生产。(数字无线音频套装 AWM-U8)的(关键工序)在中国境内完成。

224. (无线网卡 AWN-G1), 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司), 厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(无线网卡 AWN-G1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(无线网卡 AWN-G1)的(关键组件)在中国境内生产。(无线网卡 AWN-G1)的(关键工序)在中国境内完成。

225. (安全箱 AI-6-4226F), 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司), 厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(安全箱 AI-6-4226F)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(安全箱 AI-6-4226F)的(关键组件)在中国境内生产。(安全箱 AI-6-4226F)的(关键工序)在中国境内完成。

226. (移动电源 PB770), 生产厂为(深圳市绿联科技股份有限公司), 厂址为(深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1 层-6 层、6 栋厂房 4 楼)。(移动电源 PB770)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(移动电源 PB770)的(关键组件)在中国境内生产。(移动电源 PB770)的(关键工序)在中国境内完成。

227. (机柜 JY-A86642), 生产厂为(北京京裕时代信息技术有限公司), 厂址为(北京市平谷区峪口镇峪口村峪新大街 9 号 223 室)。(机柜 JY-A86642)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(机柜 JY-A86642)的(关键组件)在中国境内生产。(机柜 JY-A86642)的(关键工序)在中国境内完成。

228. (PDUGNE1080), 生产厂为(公牛集团股份有限公司), 厂址为(浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园西区观海南路 258 号)。(PDUGNE1080)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(PDUGNE1080)的(关键组件)在中国境内生产。(PDUGNE1080)的(关键工序)在中国境内完成。

229. (多媒体插座定制), 生产厂为(上海旺购五金电器有限公司), 厂址为(上海市奉贤区海坤路 1 号 1 幢)。(多媒体插座定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(多媒体插座定制)的(关键组件)在中国境内生产。(多媒体插座定制)的(关键工序)在中国境内完成。

230. (无线投屏器 KOC99511), 生产厂为(南京极域信息科技有限公司), 厂址为(南京市江宁开发区苏源大道 62 号 1301 室(江宁开发区))。(无线投屏器 KOC99511)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(无线投屏器 KOC99511)的(关键组件)在中国境内生产。(无线投屏器 KOC99511)的(关键工序)在中国境内完成。

231. (设备间操作台定制), 生产厂为(北京黎明文仪家具有限公司), 厂址为(北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 18 号)。(设备间操作台定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(设备间操作台定制)的(关键组件)在中国境内生产。(设备间操作台定制)的(关键工序)在中国境内完成。

232. (LED 显示屏 VHD27F025), 生产厂为(利亚德光电股份有限公司), 厂址为

(北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号)。(LED 显示屏 VHD27F025)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(LED 显示屏 VHD27F025)的(关键组件)在中国境内生产。(LED 显示屏 VHD27F025)的(关键工序)在中国境内完成。

233. (接收卡 LCR-M9), 生产厂为(利亚德光电股份有限公司), 厂址为(北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号)。(接收卡 LCR-M9)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(接收卡 LCR-M9)的(关键组件)在中国境内生产。(接收卡 LCR-M9)的(关键工序)在中国境内完成。

234. (视频处理器 MVC-K-02-4D-4H1XH), 生产厂为(利亚德光电股份有限公司), 厂址为(北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号)。(视频处理器 MVC-K-02-4D-4H1XH)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(视频处理器 MVC-K-02-4D-4H1XH)的(关键组件)在中国境内生产。(视频处理器 MVC-K-02-4D-4H1XH)的(关键工序)在中国境内完成。

235. (LED 控制器 LCT-S6), 生产厂为(利亚德光电股份有限公司), 厂址为(北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号)。(LED 控制器 LCT-S6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(LED 控制器 LCT-S6)的(关键组件)在中国境内生产。(LED 控制器 LCT-S6)的(关键工序)在中国境内完成。

236. (配电系统 20KW), 生产厂为(利亚德光电股份有限公司), 厂址为(北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号)。(配电系统 20KW)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(配电系统 20KW)的(关键组件)在中国境内生产。(配电系统 20KW)的(关键工序)在中国境内完成。

237. (钢结构定制), 生产厂为(利亚德光电股份有限公司), 厂址为(北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号)。(钢结构定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(钢结构定制)的(关键组件)在中国境内生产。(钢结构定制)的(关键工序)在中国境内完成。

238. (装饰边定制), 生产厂为(利亚德光电股份有限公司), 厂址为(北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号)。(装饰边定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(装饰边定制)的(关键组件)在中国境内生产。(装饰边定制)的(关键工序)在中国境内完成。

239. (主扩音箱 TF-1055KM), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(主扩音箱 TF-1055KM)的中国境内生产的

组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(主扩音箱 TF-1055KM)的(关键组件)在中国境内生产。(主扩音箱 TF-1055KM)的(关键工序)在中国境内完成。

240. (主扩音箱功放 TF-22500C)，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(主扩音箱功放 TF-22500C)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(主扩音箱功放 TF-22500C)的(关键组件)在中国境内生产。(主扩音箱功放 TF-22500C)的(关键工序)在中国境内完成。

241. (调音台 TF-P16FX-4)，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(调音台 TF-P16FX-4)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(调音台 TF-P16FX-4)的(关键组件)在中国境内生产。(调音台 TF-P16FX-4)的(关键工序)在中国境内完成。

242. (音频处理器 TF-18BBH)，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(音频处理器 TF-18BBH)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(音频处理器 TF-18BBH)的(关键组件)在中国境内生产。(音频处理器 TF-18BBH)的(关键工序)在中国境内完成。

243. (一拖二无线手持话筒 TF-0ASP6)，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(一拖二无线手持话筒 TF-0ASP6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(一拖二无线手持话筒 TF-0ASP6)的(关键组件)在中国境内生产。(一拖二无线手持话筒 TF-0ASP6)的(关键工序)在中国境内完成。

244. (天线分配器 TF-0A3U)，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(天线分配器 TF-0A3U)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(天线分配器 TF-0A3U)的(关键组件)在中国境内生产。(天线分配器 TF-0A3U)的(关键工序)在中国境内完成。

245. (话筒天线 TF-0AQR)，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(话筒天线 TF-0AQR)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(话筒天线 TF-0AQR)的(关键组件)在中国境内生产。(话筒天线 TF-0AQR)的(关键工序)在中国境内完成。

246. (反馈抑制器 TF-SSI0J)，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(反馈抑制器 TF-SSI0J)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(反馈抑制器 TF-SSI0J)的(关键组件)在中国境内

生产。(反馈抑制器 TF-SSIOJ)的(关键工序)在中国境内完成。

247. (电源管理器 TF-8830D), 生产厂为(广东保伦电子股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(电源管理器 TF-8830D)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源管理器 TF-8830D)的(关键组件)在中国境内生产。(电源管理器 TF-8830D)的(关键工序)在中国境内完成。

248. (机柜 JY-A86642), 生产厂为(北京京裕时代信息技术有限公司), 厂址为(北京市平谷区峪口镇峪口村峪新大街 9 号 223 室)。(机柜 JY-A86642)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(机柜 JY-A86642)的(关键组件)在中国境内生产。(机柜 JY-A86642)的(关键工序)在中国境内完成。

249. (图书馆管理系统 V8.0), 生产厂为(北京清太渊博科技有限公司), 厂址为(北京市朝阳区五里桥二街 2 号院 6 号楼 9 层 0924)。(图书馆管理系统 V8.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(图书馆管理系统 V8.0)的(关键组件)在中国境内生产。(图书馆管理系统 V8.0)的(关键工序)在中国境内完成。

250. (图书查询机 YX-23), 生产厂为(北京云兴科技有限公司), 厂址为(北京市通州区新华北路 55 号 2 幢四层 11-927 室)。(图书查询机 YX-23)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(图书查询机 YX-23)的(关键组件)在中国境内生产。(图书查询机 YX-23)的(关键工序)在中国境内完成。

251. (双通道防盗门 TF-16), 生产厂为(北京云兴科技有限公司), 厂址为(北京市通州区新华北路 55 号 2 幢四层 11-927 室)。(双通道防盗门 TF-16)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双通道防盗门 TF-16)的(关键组件)在中国境内生产。(双通道防盗门 TF-16)的(关键工序)在中国境内完成。

252. (充消磁器 TF-105), 生产厂为(北京云兴科技有限公司), 厂址为(北京市通州区新华北路 55 号 2 幢四层 11-927 室)。(充消磁器 TF-105)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(充消磁器 TF-105)的(关键组件)在中国境内生产。(充消磁器 TF-105)的(关键工序)在中国境内完成。

253. (消磁板 TF-102), 生产厂为(北京云兴科技有限公司), 厂址为(北京市通州区新华北路 55 号 2 幢四层 11-927 室)。(消磁板 TF-102)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消磁板 TF-102)的(关键组件)在中国境内生产。(消磁板 TF-102)的(关键工序)在中国境内完成。

254. (自助借还书机 YX-227), 生产厂为(北京云兴科技有限公司), 厂址为(北

京市通州区新华北路 55 号 2 幢四层 11-927 室)。 (自助借还书机 YX-227) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (自助借还书机 YX-227) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (自助借还书机 YX-227) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

255. (移动还书箱 YXSX-35), 生产厂为 (北京云兴科技有限公司), 厂址为 (北京市通州区新华北路 55 号 2 幢四层 11-927 室)。 (移动还书箱 YXSX-35) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (移动还书箱 YXSX-35) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (移动还书箱 YXSX-35) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

256. (标签打印机 MA2410P), 生产厂为 (天津国聚科技有限公司), 厂址为 (天津经济技术开发区第九大街 51 号融达大厦生产厂房二层)。 (标签打印机 MA2410P) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (标签打印机 MA2410P) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (标签打印机 MA2410P) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

257. (标签纸 20*40mm), 生产厂为 (北京云兴科技有限公司), 厂址为 (北京市通州区新华北路 55 号 2 幢四层 11-927 室)。 (标签纸 20*40mm) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (标签纸 20*40mm) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (标签纸 20*40mm) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

258. (复合磁条 16cm 复合磁条), 生产厂为 (北京云兴科技有限公司), 厂址为 (北京市通州区新华北路 55 号 2 幢四层 11-927 室)。 (复合磁条 16cm 复合磁条) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (复合磁条 16cm 复合磁条) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (复合磁条 16cm 复合磁条) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

259. (标签膜 60*80mm), 生产厂为 (北京云兴科技有限公司), 厂址为 (北京市通州区新华北路 55 号 2 幢四层 11-927 室)。 (标签膜 60*80mm) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (标签膜 60*80mm) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (标签膜 60*80mm) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

260. (读卡器 D5), 生产厂为 (昆山宇艾英智能科技有限公司), 厂址为 (昆山市玉山镇紫竹路 699 号九方城市花园 8 号楼 141 室)。 (读卡器 D5) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (读卡器 D5) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (读卡器 D5) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

本公司 (单位) 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：北京博创思远科技有限公司

日期：2026 年 8 月 10 日



- 注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。