

## 七、本国产品标准证明文件

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

#### 宝山幼儿园

1.（铝合金微孔吊顶板、75 龙骨），生产厂为（北新集团建材股份有限公司），厂址为（北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层）。（铝合金微孔吊顶板、75 龙骨）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（铝合金微孔吊顶板、75 龙骨）的（关键组件）在中国境内生产。（铝合金微孔吊顶板、75 龙骨）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（吊顶轻钢龙骨支架、38 龙骨），生产厂为（北新集团建材股份有限公司），厂址为（北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层）。（吊顶轻钢龙骨支架、38 龙骨）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（吊顶轻钢龙骨支架、38 龙骨）的（关键组件）在中国境内生产。（吊顶轻钢龙骨支架、38 龙骨）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（防尘漆喷涂、定制），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（防尘漆喷涂、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（防尘漆喷涂、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（防尘漆喷涂、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（吊顶龙骨、定制），生产厂为（北新集团建材股份有限公司），厂址为（北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层）。（吊顶龙骨、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（吊顶龙骨、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（吊顶龙骨、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（膨胀螺栓、 $\Phi 8$ ），生产厂为（北新集团建材股份有限公司），厂址为（北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层）。（膨胀螺栓、 $\Phi 8$ ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（膨胀螺栓、 $\Phi 8$ ）的（关键组件）在中国

境内生产。（膨胀螺栓、Φ8）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（吊丝、Φ8），生产厂为（北新集团建材股份有限公司），厂址为（北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层）。（吊丝、Φ8）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（吊丝、Φ8）的（关键组件）在中国境内生产。（吊丝、Φ8）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（地面找平、定制），生产厂为（北京国庆科技有限公司），厂址为（北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 18 层 2101）。（地面找平、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（地面找平、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（地面找平、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（地板开孔、定制），生产厂为（北京国庆科技有限公司），厂址为（北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 18 层 2101）。（地板开孔、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（地板开孔、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（地板开孔、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（地板边龙骨、L40），生产厂为（北新集团建材股份有限公司），厂址为（北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层）。（地板边龙骨、L40）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（地板边龙骨、L40）的（关键组件）在中国境内生产。（地板边龙骨、L40）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（踢脚线、定制），生产厂为（北新集团建材股份有限公司），厂址为（北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层）。（踢脚线、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（踢脚线、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（踢脚线、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（屋顶防尘、防潮、定制），生产厂为（立邦装饰材料（广州）有限公司），厂址为（广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 2 号 916 房）。（屋顶防尘、防潮、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（屋顶防尘、防潮、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（屋顶防尘、防潮、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（挡水坝、定制），生产厂为（北京国庆科技有限公司），厂址为（北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 18 层 2101）。（挡水坝、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（挡水坝、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。(挡水坝、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

13.(静电地板、 $600\times 600\times 40\text{mm}$ ),生产厂为(河北厚航建材科技有限公司),厂址为(河北省石家庄市桥西区胜利南街 118 号塔坛国际商贸城润丰工业品国际博览商场 D2-0767)。(静电地板、 $600\times 600\times 40\text{mm}$ )的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(静电地板、 $600\times 600\times 40\text{mm}$ )的(关键组件)在中国境内生产。(静电地板、 $600\times 600\times 40\text{mm}$ )的(关键工序)在中国境内完成。

14.(墙面刮腻子、定制),生产厂为(美巢集团股份公司),厂址为(北京市大兴区瀛元街 6 号(北京经济技术开发区瀛海产业园))。(墙面刮腻子、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(墙面刮腻子、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(墙面刮腻子、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

15.(环保乳胶漆、定制),生产厂为(立邦装饰材料(广州)有限公司),厂址为(广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街 2 号 916 房)。(环保乳胶漆、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(环保乳胶漆、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(环保乳胶漆、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

16.(甲级钢制防火门、 $1200\times 2200\text{ mm}$ ),生产厂为(天津汇川门业有限公司),厂址为(天津市静海区梁头镇孟庄子村梁台路 1 号)。(甲级钢制防火门、 $1200\times 2200\text{ mm}$ )的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(甲级钢制防火门、 $1200\times 2200\text{ mm}$ )的(关键组件)在中国境内生产。(甲级钢制防火门、 $1200\times 2200\text{ mm}$ )的(关键工序)在中国境内完成。

17.(地面防水、定制),生产厂为(北京东方雨虹防水技术股份有限公司),厂址为(北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号)。(地面防水、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(地面防水、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(地面防水、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

18.(应急疏散指示灯、LED 高亮),生产厂为(惠州雷士光电科技有限公司),厂址为(广东省惠州市惠城区汝湖镇雅居乐大道 1 号雷士工业园)。(应急疏散指示灯、LED 高亮)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(应急疏散指示灯、LED 高亮)的(关键组件)在中国境内生产。(应急疏散指示灯、LED 高亮)的(关键工序)在中国境内完成。

19. (格栅灯、NLED4603-GE), 生产厂为(惠州雷士光电科技有限公司), 厂址为(广东省惠州市惠城区汝湖镇雅居乐大道 1 号雷士工业园)。(格栅灯、NLED4603-GE) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(格栅灯、NLED4603-GE) 的(关键组件)在中国境内生产。(格栅灯、NLED4603-GE) 的(关键工序)在中国境内完成。

20. (机柜线缆、6 平方), 生产厂为(北京奥立嘉业电子有限公司), 厂址为(北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科贸电子城四层 4A10)。(机柜线缆、6 平方) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(机柜线缆、6 平方) 的(关键组件)在中国境内生产。(机柜线缆、6 平方) 的(关键工序)在中国境内完成。

21. (照明线缆、2.5 平方), 生产厂为(北京奥立嘉业电子有限公司), 厂址为(北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科贸电子城四层 4A10)。(照明线缆、2.5 平方) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(照明线缆、2.5 平方) 的(关键组件)在中国境内生产。(照明线缆、2.5 平方) 的(关键工序)在中国境内完成。

22. (线槽 300\*100、300\*100), 生产厂为(天津市萧山管业有限公司), 厂址为(天津市静海区双塘高档五金制品产业园永联道 18 号)。(线槽 300\*100、300\*100) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(线槽 300\*100、300\*100) 的(关键组件)在中国境内生产。(线槽 300\*100、300\*100) 的(关键工序)在中国境内完成。

23. (线管、JDG20), 生产厂为(天津市萧山管业有限公司), 厂址为(天津市静海区双塘高档五金制品产业园永联道 18 号)。(线管、JDG20) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(线管、JDG20) 的(关键组件)在中国境内生产。(线管、JDG20) 的(关键工序)在中国境内完成。

24. (底盒、86 型), 生产厂为(天津市萧山管业有限公司), 厂址为(天津市静海区双塘高档五金制品产业园永联道 18 号)。(底盒、86 型) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(底盒、86 型) 的(关键组件)在中国境内生产。(底盒、86 型) 的(关键工序)在中国境内完成。

25. (墙面开洞、定制), 生产厂为(北京国庆科技有限公司), 厂址为(北

京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 18 层 2101)。(墙面开洞、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(墙面开洞、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(墙面开洞、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

26. (开关、86 型), 生产厂为(公牛集团股份有限公司), 厂址为(浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号)。(开关、86 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(开关、86 型)的(关键组件)在中国境内生产。(开关、86 型)的(关键工序)在中国境内完成。

27. (开关盒明/暗装、86 型), 生产厂为(公牛集团股份有限公司), 厂址为(浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号)。(开关盒明/暗装、86 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(开关盒明/暗装、86 型)的(关键组件)在中国境内生产。(开关盒明/暗装、86 型)的(关键工序)在中国境内完成。

28. (五孔插座、86 型), 生产厂为(公牛集团股份有限公司), 厂址为(浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号)。(五孔插座、86 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(五孔插座、86 型)的(关键组件)在中国境内生产。(五孔插座、86 型)的(关键工序)在中国境内完成。

29. (电源防雷器、3P+N), 生产厂为(施耐德电气(中国)有限公司), 厂址为(北京市朝阳区望京东路 6 号施耐德电气大厦 A 座)。(电源防雷器、3P+N))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源防雷器、3P+N))的(关键组件)在中国境内生产。(电源防雷器、3P+N))的(关键工序)在中国境内完成。

30. (接地母线、35 平方), 生产厂为(北京奥立嘉业电子有限公司), 厂址为(北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科贸电子城四层 4A10)。(接地母线、35 平方)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(接地母线、35 平方)的(关键组件)在中国境内生产。(接地母线、35 平方)的(关键工序)在中国境内完成。

31. (防雷接地线、10 平方), 生产厂为(北京奥立嘉业电子有限公司), 厂址为(北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科贸电子城四层 4A10)。(防雷接地线、10 平方)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防雷接地线、

10 平方)的(关键组件)在中国境内生产。(防雷接地线、10 平方)的(关键工序)在中国境内完成。

32. (接地连接线、6 平方), 生产厂为(北京奥立嘉业电子有限公司), 厂址为(北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科贸电子城四层 4A10)。(接地连接线、6 平方)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(接地连接线、6 平方)的(关键组件)在中国境内生产。(接地连接线、6 平方)的(关键工序)在中国境内完成。

33. (铜排、5\*50mm), 生产厂为(泰州碧灵五金制品有限公司), 厂址为(江苏省泰州市兴化市张郭镇唐刘裕民居委会自然村)。(铜排、5\*50mm)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(铜排、5\*50mm)的(关键组件)在中国境内生产。(铜排、5\*50mm)的(关键工序)在中国境内完成。

34. (铜编织带、10 平方), 生产厂为(泰州碧灵五金制品有限公司), 厂址为(江苏省泰州市兴化市张郭镇唐刘裕民居委会自然村)。(铜编织带、10 平方)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(铜编织带、10 平方)的(关键组件)在中国境内生产。(铜编织带、10 平方)的(关键工序)在中国境内完成。

35. (接地铜箔、0.5mm\*50mm), 生产厂为(泰州碧灵五金制品有限公司), 厂址为(江苏省泰州市兴化市张郭镇唐刘裕民居委会自然村)。(接地铜箔、0.5mm\*50mm)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(接地铜箔、0.5mm\*50mm)的(关键组件)在中国境内生产。(接地铜箔、0.5mm\*50mm)的(关键工序)在中国境内完成。

36. (接地端子箱、定制), 生产厂为(德力西集团有限公司), 厂址为(浙江省乐清市柳市镇柳青路 1 号(德力西大厦))。(接地端子箱、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(接地端子箱、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(接地端子箱、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

37. (42U 机柜、600×1000×2000mm), 生产厂为(香河县富鑫达电器设备厂), 厂址为(河北省廊坊市香河县渠口镇店子务村)。(42U 机柜、600×1000×2000mm)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(42U 机柜、600×1000×2000mm)的(关键组件)在中国境内生产。(42U 机柜、600×1000×2000mm)的(关键工序)在中国境内完成。

38. (22U 机柜、600×600×1200mm), 生产厂为(香河县富鑫达电器设备厂), 厂址为(河北省廊坊市香河县渠口镇店子务村)。(22U 机柜、600×600×1200mm)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(22U 机柜、600×600×1200mm)的(关键组件)在中国境内生产。(22U 机柜、600×600×1200mm)的(关键工序)在中国境内完成。

39. (PDU、8 口 10A), 生产厂为(北京突破电气有限公司), 厂址为(北京市海淀区东北旺西路 8 号 21 号楼一层 21-017 号)。(PDU、8 口 10A)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(PDU、8 口 10A)的(关键组件)在中国境内生产。(PDU、8 口 10A)的(关键工序)在中国境内完成。

40. (网格式吊装桥架、300mm\*100mm), 生产厂为(河北联昇通信设备有限公司), 厂址为(河北省邯郸市永年区西苏镇西苏村村南(龙城产业园 1 排 12 号厂房))。  
(网格式吊装桥架、300mm\*100mm)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(网格式吊装桥架、300mm\*100mm)的(关键组件)在中国境内生产。(网格式吊装桥架、300mm\*100mm)的(关键工序)在中国境内完成。

41. (机柜承重架、定制), 生产厂为(香河县富鑫达电器设备厂), 厂址为(河北省廊坊市香河县渠口镇店子务村)。(机柜承重架、定制)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(机柜承重架、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(机柜承重架、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

42. (智能温湿度传感器、TH01), 生产厂为(北京华夏运通科技有限公司), 厂址为(北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 1 至 15 层 101 内 8 层 805 室)。(智能温湿度传感器、TH01)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。  
(智能温湿度传感器、TH01)的(关键组件)在中国境内生产。(智能温湿度传感器、TH01)的(关键工序)在中国境内完成。

43. (不定位水浸传感器、PC-1), 生产厂为(北京华夏运通科技有限公司), 厂址为(北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 1 至 15 层 101 内 8 层 805 室)。(不定位水浸传感器、PC-1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。  
(不定位水浸传感器、PC-1)的(关键组件)在中国境内生产。(不定位水浸传感器、PC-1)的(关键工序)在中国境内完成。

44. (三相电力监测仪、P3VI), 生产厂为(北京华夏运通科技有限公司), 厂址

为（北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 1 至 15 层 101 内 8 层 805 室）。（三相电力监测仪、P3VI）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。

（三相电力监测仪、P3VI）的（关键组件）在中国境内生产。（三相电力监测仪、P3VI）的（关键工序）在中国境内完成。

45.（空开回路断电监控、7086D），生产厂为（北京华夏运通科技有限公司），厂址为（北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 1 至 15 层 101 内 8 层 805 室）。（空开回路断电监控、7086D）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（空开回路断电监控、7086D）的（关键组件）在中国境内生产。（空开回路断电监控、7086D）的（关键工序）在中国境内完成。

46.（UPS 联动模块、UPSmode），生产厂为（北京华夏运通科技有限公司），厂址为（北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 1 至 15 层 101 内 8 层 805 室）。（UPS 联动模块、UPSmode）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。

（UPS 联动模块、UPSmode）的（关键组件）在中国境内生产。（UPS 联动模块、UPSmode）的（关键工序）在中国境内完成。

47.（空调监控模块、AIRCONmode），生产厂为（北京华夏运通科技有限公司），厂址为（北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 1 至 15 层 101 内 8 层 805 室）。（空调监控模块、AIRCONmode）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（空调监控模块、AIRCONmode）的（关键组件）在中国境内生产。（空调监控模块、AIRCONmode）的（关键工序）在中国境内完成。

48.（短信语音告警模块、EC20），生产厂为（北京华夏运通科技有限公司），厂址为（北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 1 至 15 层 101 内 8 层 805 室）。（短信语音告警模块、EC20）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。

（短信语音告警模块、EC20）的（关键组件）在中国境内生产。（短信语音告警模块、EC20）的（关键工序）在中国境内完成。

49.（3D 仿真图示定位告警、Umap），生产厂为（北京华夏运通科技有限公司），厂址为（北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 1 至 15 层 101 内 8 层 805 室）。（3D 仿真图示定位告警、Umap）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（3D 仿真图示定位告警、Umap）的（关键组件）在中国境内生产。（3D 仿真图示定位告警、Umap）的（关键工序）在中国境内完成。

50. (动力环境监控主机、SE-5108), 生产厂为 (北京华夏运通科技有限公司), 厂址为 (北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 1 至 15 层 101 内 8 层 805 室)。(动力环境监控主机、SE-5108) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(动力环境监控主机、SE-5108) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(动力环境监控主机、SE-5108) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

51. (监管软件、EMCenter), 生产厂为 (北京华夏运通科技有限公司), 厂址为 (北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 1 至 15 层 101 内 8 层 805 室)。(监管软件、EMCenter) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(监管软件、EMCenter) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(监管软件、EMCenter) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

52. (光电感烟探测器、JTY-GD-JBF5101), 生产厂为 (青鸟消防股份有限公司), 厂址为 (河北省张家口市涿鹿县涿下路工业园)。(光电感烟探测器、JTY-GD-JBF5101) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(光电感烟探测器、JTY-GD-JBF5101) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(光电感烟探测器、JTY-GD-JBF5101) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

53. (感温探测器、JTW-ZD-JBF5113), 生产厂为 (青鸟消防股份有限公司), 厂址为 (河北省张家口市涿鹿县涿下路工业园)。(感温探测器、JTW-ZD-JBF5113) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(感温探测器、JTW-ZD-JBF5113) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(感温探测器、JTW-ZD-JBF5113) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

54. (紧急启停按钮、JBF5184C), 生产厂为 (青鸟消防股份有限公司), 厂址为 (河北省张家口市涿鹿县涿下路工业园)。(紧急启停按钮、JBF5184C) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(紧急启停按钮、JBF5184C) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(紧急启停按钮、JBF5184C) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

55. (气体释放警报器、JBF5180-两线制), 生产厂为 (青鸟消防股份有限公司), 厂址为 (河北省张家口市涿鹿县涿下路工业园)。(气体释放警报器、JBF5180-两线制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(气体释放警报器、JBF5180-两线制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(气体释放警报器、JBF5180-

两线制)的(关键工序)在中国境内完成。

56. (火灾声警报器、JBF5176A), 生产厂为(青鸟消防股份有限公司), 厂址为(河北省张家口市涿鹿县涿下路工业园)。(火灾声警报器、JBF5176A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(火灾声警报器、JBF5176A)的(关键组件)在中国境内生产。(火灾声警报器、JBF5176A)的(关键工序)在中国境内完成。

57. (输入/输出模块、JBF5141A), 生产厂为(青鸟消防股份有限公司), 厂址为(河北省张家口市涿鹿县涿下路工业园)。(输入/输出模块、JBF5141A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(输入/输出模块、JBF5141A)的(关键组件)在中国境内生产。(输入/输出模块、JBF5141A)的(关键工序)在中国境内完成。

58. (火灾报警系统控制主机、JB-QB-JBF-52S03), 生产厂为(青鸟消防股份有限公司), 厂址为(河北省张家口市涿鹿县涿下路工业园)。(火灾报警系统控制主机、JB-QB-JBF-52S03)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(火灾报警系统控制主机、JB-QB-JBF-52S03)的(关键组件)在中国境内生产。(火灾报警系统控制主机、JB-QB-JBF-52S03)的(关键工序)在中国境内完成。

59. (无管网气体灭火装置、GQQ70/2.5-ZTQ-I), 生产厂为(北京市正天齐消防设备有限公司), 厂址为(北京市怀柔区雁栖南四街 25 号院 3 号楼 3959 号)。(无管网气体灭火装置、GQQ70/2.5-ZTQ-I)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(无管网气体灭火装置、GQQ70/2.5-ZTQ-I)的(关键组件)在中国境内生产。(无管网气体灭火装置、GQQ70/2.5-ZTQ-I)的(关键工序)在中国境内完成。

60. (七氟丙烷药剂(kg)、HFC227-ea), 生产厂为(北京市正天齐消防设备有限公司), 厂址为(北京市怀柔区雁栖南四街 25 号院 3 号楼 3959 号)。(七氟丙烷药剂(kg)、HFC227-ea)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(七氟丙烷药剂(kg)、HFC227-ea)的(关键组件)在中国境内生产。(七氟丙烷药剂(kg)、HFC227-ea)的(关键工序)在中国境内完成。

61. (泄压阀、XYJ/0.07/-ZTQ), 生产厂为(北京市正天齐消防设备有限公司), 厂址为(北京市怀柔区雁栖南四街 25 号院 3 号楼 3959 号)。(泄压阀、

XYJ/0.07/-ZTQ) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  (规定比例)。(泄压阀、XYJ/0.07/-ZTQ) 的(关键组件)在中国境内生产。(泄压阀、XYJ/0.07/-ZTQ) 的(关键工序)在中国境内完成。

62. (阻燃双绞线、1.5 平方), 生产厂为(北京奥立嘉业电子有限公司), 厂址为(北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科贸电子城四层 4A10)。(阻燃双绞线、1.5 平方)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  (规定比例)。(阻燃双绞线、1.5 平方)的(关键组件)在中国境内生产。(阻燃双绞线、1.5 平方)的(关键工序)在中国境内完成。

63. (实物展台、SC03), 生产厂为(广州视睿电子科技有限公司), 厂址为(广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号)。(实物展台、SC03)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  (规定比例)。(实物展台、SC03)的(关键组件)在中国境内生产。(实物展台、SC03)的(关键工序)在中国境内完成。

64. (音箱、T25), 生产厂为(江苏中协智能科技有限公司), 厂址为(江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋(C08)201、301)。(音箱、T25)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  (规定比例)。(音箱、T25)的(关键组件)在中国境内生产。(音箱、T25)的(关键工序)在中国境内完成。

65. (主扩音箱功放、PT-6360B), 生产厂为(江苏中协智能科技有限公司), 厂址为(江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋(C08)201、301)。(主扩音箱功放、PT-6360B)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  (规定比例)。(主扩音箱功放、PT-6360B)的(关键组件)在中国境内生产。(主扩音箱功放、PT-6360B)的(关键工序)在中国境内完成。

66. (数字音频处理器、PT-9614B-2), 生产厂为(江苏中协智能科技有限公司), 厂址为(江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋(C08)201、301)。(数字音频处理器、PT-9614B-2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  (规定比例)。(数字音频处理器、PT-9614B-2)的(关键组件)在中国境内生产。(数字音频处理器、PT-9614B-2)的(关键工序)在中国境内完成。

67. (调音台、PT-9208E), 生产厂为(江苏中协智能科技有限公司), 厂址为(江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋(C08)201、301)。(调音台、PT-9208E)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  (规定比例)。(调音台、PT-9208E)

的（关键组件）在中国境内生产。（调音台、PT-9208E）的（关键工序）在中国境内完成。

68.（会议话筒（手持）、PT-9088U），生产厂为（江苏中协智能科技有限公司），厂址为（江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋（C08）201、301）。（会议话筒（手持）、PT-9088U）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（会议话筒（手持）、PT-9088U）的（关键组件）在中国境内生产。（会议话筒（手持）、PT-9088U）的（关键工序）在中国境内完成。

69.（会议话筒（头戴）、PT-9088U-T），生产厂为（江苏中协智能科技有限公司），厂址为（江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋（C08）201、301）。（会议话筒（头戴）、PT-9088U-T）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（会议话筒（头戴）、PT-9088U-T）的（关键组件）在中国境内生产。（会议话筒（头戴）、PT-9088U-T）的（关键工序）在中国境内完成。

70.（天线放大器、PT-9088\_L1），生产厂为（江苏中协智能科技有限公司），厂址为（江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋（C08）201、301）。（天线放大器、PT-9088\_L1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（天线放大器、PT-9088\_L1）的（关键组件）在中国境内生产。（天线放大器、PT-9088\_L1）的（关键工序）在中国境内完成。

71.（数字电源时序器、ZB-105），生产厂为（江苏中协智能科技有限公司），厂址为（江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋（C08）201、301）。（数字电源时序器、ZB-105）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（数字电源时序器、ZB-105）的（关键组件）在中国境内生产。（数字电源时序器、ZB-105）的（关键工序）在中国境内完成。

72.（音箱支架、Q1），生产厂为（江苏中协智能科技有限公司），厂址为（江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋（C08）201、301）。（音箱支架、Q1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（音箱支架、Q1）的（关键组件）在中国境内生产。（音箱支架、Q1）的（关键工序）在中国境内完成。

73.（音箱专用线缆、200 芯），生产厂为（北京奥立嘉业电子有限公司），厂址为（北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科贸电子城四层 4A10）。（音箱专用线缆、200 芯）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（音箱专用线缆、

200 芯)的(关键组件)在中国境内生产。(音箱专用线缆、200 芯)的(关键工序)在中国境内完成。

74. (音频连接线、QS3801T5), 生产厂为(北京奥立嘉业电子有限公司), 厂址为(北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科贸电子城四层 4A10)。(音频连接线、QS3801T5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(音频连接线、QS3801T5)的(关键组件)在中国境内生产。(音频连接线、QS3801T5)的(关键工序)在中国境内完成。

75. (98 寸触控一体机移动支架、定制), 生产厂为(广州视睿电子科技有限公司), 厂址为(广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号)。(98 寸触控一体机移动支架、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(98 寸触控一体机移动支架、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(98 寸触控一体机移动支架、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

76. (一卡通管理平台、新开普一卡通管理系统 V3.0), 生产厂为(新开普电子股份有限公司), 厂址为(郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号)。(一卡通管理平台、新开普一卡通管理系统 V3.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(一卡通管理平台、新开普一卡通管理系统 V3.0)的(关键组件)在中国境内生产。(一卡通管理平台、新开普一卡通管理系统 V3.0)的(关键工序)在中国境内完成。

77. (门禁模块、泛门禁管理平台 V1.0), 生产厂为(新开普电子股份有限公司), 厂址为(郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号)。(门禁模块、泛门禁管理平台 V1.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(门禁模块、泛门禁管理平台 V1.0)的(关键组件)在中国境内生产。(门禁模块、泛门禁管理平台 V1.0)的(关键工序)在中国境内完成。

78. (门禁控制器、I220), 生产厂为(新开普电子股份有限公司), 厂址为(郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号)。(门禁控制器、I220)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(门禁控制器、I220)的(关键组件)在中国境内生产。(门禁控制器、I220)的(关键工序)在中国境内完成。

79. (IC 读卡器、F931), 生产厂为(新开普电子股份有限公司), 厂址为(郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号)。(IC 读卡器、F931)的中国境内生产的

组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（IC 读卡器、F931）的（关键组件）在中国境内生产。（IC 读卡器、F931）的（关键工序）在中国境内完成。

80.（电锁、AG280），生产厂为（北京蓝卡亿通科技有限公司），厂址为（北京市海淀区信息路 22 号 B 座 2 层 02-A182 室）。（电锁、AG280）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电锁、AG280）的（关键组件）在中国境内生产。（电锁、AG280）的（关键工序）在中国境内完成。

81.（出门按钮、PVC），生产厂为（深圳市科泰智慧有限公司），厂址为（深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心一号楼 431）。（出门按钮、PVC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（出门按钮、PVC）的（关键组件）在中国境内生产。（出门按钮、PVC）的（关键工序）在中国境内完成。

82.（发卡器、E711），生产厂为（新开普电子股份有限公司），厂址为（郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号）。（发卡器、E711）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（发卡器、E711）的（关键组件）在中国境内生产。（发卡器、E711）的（关键工序）在中国境内完成。

83.（智能卡、M1），生产厂为（上海复旦微电子集团股份有限公司），厂址为（上海市杨浦区邯郸路 220 号）。（智能卡、M1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（智能卡、M1）的（关键组件）在中国境内生产。（智能卡、M1）的（关键工序）在中国境内完成。

84.（管理主机、VS-VM6300），生产厂为（浙江宇视科技有限公司），厂址为（中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号）。（管理主机、VS-VM6300）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（管理主机、VS-VM6300）的（关键组件）在中国境内生产。（管理主机、VS-VM6300）的（关键工序）在中国境内完成。

85.（管理系统软件、EZStation），生产厂为（浙江宇视科技有限公司），厂址为（中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号）。（管理系统软件、EZStation）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（管理系统软件、EZStation）的（关键组件）在中国境内生产。（管理系统软件、EZStation）的（关键工序）在中国境内完成。

86.（视频解码器、ADU8806-E），生产厂为（浙江宇视科技有限公司），厂址为（中

国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号)。(视频解码器、ADU8806-E)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(视频解码器、ADU8806-E)的(关键组件)在中国境内生产。(视频解码器、ADU8806-E)的(关键工序)在中国境内完成。

87. (网络键盘、KB1000-E@V2), 生产厂为(浙江宇视科技有限公司), 厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号)。(网络键盘、KB1000-E@V2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(网络键盘、KB1000-E@V2)的(关键组件)在中国境内生产。(网络键盘、KB1000-E@V2)的(关键工序)在中国境内完成。

88. (半球型摄像机(内置拾音)、IPC-E364-FW@PAEKZ-B-VD2), 生产厂为(浙江宇视科技有限公司), 厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号)。(半球型摄像机(内置拾音)、IPC-E364-FW@PAEKZ-B-VD2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(半球型摄像机(内置拾音)、IPC-E364-FW@PAEKZ-B-VD2)的(关键组件)在中国境内生产。(半球型摄像机(内置拾音)、IPC-E364-FW@PAEKZ-B-VD2)的(关键工序)在中国境内完成。

89. (枪型摄像机(内置拾音)、IPC-E244-FW@PAEKZ-B-VD2), 生产厂为(浙江宇视科技有限公司), 厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号)。(枪型摄像机(内置拾音)、IPC-E244-FW@PAEKZ-B-VD2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(枪型摄像机(内置拾音)、IPC-E244-FW@PAEKZ-B-VD2)的(关键组件)在中国境内生产。(枪型摄像机(内置拾音)、IPC-E244-FW@PAEKZ-B-VD2)的(关键工序)在中国境内完成。

90. (壁装支架、TR-WM06-C-IN), 生产厂为(浙江宇视科技有限公司), 厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号)。(壁装支架、TR-WM06-C-IN)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(壁装支架、TR-WM06-C-IN)的(关键组件)在中国境内生产。(壁装支架、TR-WM06-C-IN)的(关键工序)在中国境内完成。

91. (球机、IPC-S6614-FW@X33-VD2-SG1), 生产厂为(浙江宇视科技有限公司), 厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号)。(球机、IPC-S6614-FW@X33-VD2-SG1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定

比例)。(球机、IPC-S6614-FW@X33-VD2-SG1)的(关键组件)在中国境内生产。

(球机、IPC-S6614-FW@X33-VD2-SG1)的(关键工序)在中国境内完成。

92. (球机支架、TR-WE45-IN), 生产厂为(浙江宇视科技有限公司), 厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号)。(球机支架、TR-WE45-IN)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(球机支架、TR-WE45-IN)的(关键组件)在中国境内生产。(球机支架、TR-WE45-IN)的(关键工序)在中国境内完成。

93. (防油污摄像机、IPC-P2F6-FW@PAEKF40-CA), 生产厂为(浙江宇视科技有限公司), 厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号)。(防油污摄像机、IPC-P2F6-FW@PAEKF40-CA)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防油污摄像机、IPC-P2F6-FW@PAEKF40-CA)的(关键组件)在中国境内生产。(防油污摄像机、IPC-P2F6-FW@PAEKF40-CA)的(关键工序)在中国境内完成。

94. (防爆摄像机、EXC2252-IR@P-F40), 生产厂为(浙江宇视科技有限公司), 厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号)。(防爆摄像机、EXC2252-IR@P-F40)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防爆摄像机、EXC2252-IR@P-F40)的(关键组件)在中国境内生产。(防爆摄像机、EXC2252-IR@P-F40)的(关键工序)在中国境内完成。

95. (DC12V/25W 电源适配器(裸线, 国内版)、PWR-DC1202-A-NB), 生产厂为(浙江宇视科技有限公司), 厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号)。(DC12V/25W 电源适配器(裸线, 国内版)、PWR-DC1202-A-NB)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(DC12V/25W 电源适配器(裸线, 国内版)、PWR-DC1202-A-NB)的(关键组件)在中国境内生产。(DC12V/25W 电源适配器(裸线, 国内版)、PWR-DC1202-A-NB)的(关键工序)在中国境内完成。

96. (防爆控制箱、TR-JB19), 生产厂为(浙江宇视科技有限公司), 厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号)。(防爆控制箱、TR-JB19)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防爆控制箱、TR-JB19)的(关键组件)在中国境内生产。(防爆控制箱、TR-JB19)的(关键工序)在中国境内完成。

97. (防爆挠性软管、TR-FP10-C), 生产厂为(浙江宇视科技有限公司), 厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路369号)。(防爆挠性软管、TR-FP10-C)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防爆挠性软管、TR-FP10-C)的(关键组件)在中国境内生产。(防爆挠性软管、TR-FP10-C)的(关键工序)在中国境内完成。

98. (防爆筒机壁装支架、TR-WM06-E), 生产厂为(浙江宇视科技有限公司), 厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路369号)。(防爆筒机壁装支架、TR-WM06-E)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防爆筒机壁装支架、TR-WM06-E)的(关键组件)在中国境内生产。(防爆筒机壁装支架、TR-WM06-E)的(关键工序)在中国境内完成。

99. (磁盘存储阵列、VX1648-EB@V3), 生产厂为(浙江宇视科技有限公司), 厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路369号)。(磁盘存储阵列、VX1648-EB@V3)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(磁盘存储阵列、VX1648-EB@V3)的(关键组件)在中国境内生产。(磁盘存储阵列、VX1648-EB@V3)的(关键工序)在中国境内完成。

100. (存储硬盘、NI-HD6000V-A-S-N-01), 生产厂为(浙江宇视科技有限公司), 厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路369号)。(存储硬盘、NI-HD6000V-A-S-N-01)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(存储硬盘、NI-HD6000V-A-S-N-01)的(关键组件)在中国境内生产。(存储硬盘、NI-HD6000V-A-S-N-01)的(关键工序)在中国境内完成。

101. (24口POE交换机、S5735E-L24P4S-A-V2), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(24口POE交换机、S5735E-L24P4S-A-V2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(24口POE交换机、S5735E-L24P4S-A-V2)的(关键组件)在中国境内生产。(24口POE交换机、S5735E-L24P4S-A-V2)的(关键工序)在中国境内完成。

102. (8口POE交换机、S5735E-L8P4X-QA-V2), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(8口POE交换机、S5735E-L8P4X-QA-V2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(8口POE交换机、S5735E-L8P4X-QA-V2)的(关键组件)在中国境内生产。(8口POE交换机、S5735E-L8P4X-QA-V2)的(关键工序)在中国境内完成。

QA-V2) 的(关键工序)在中国境内完成。

103. (千兆多模光模块、eSFP-GE-SX-MM850), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(千兆多模光模块、eSFP-GE-SX-MM850)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(千兆多模光模块、eSFP-GE-SX-MM850)的(关键组件)在中国境内生产。(千兆多模光模块、eSFP-GE-SX-MM850)的(关键工序)在中国境内完成。

104. (监控汇聚交换机、S5735-S24ST4XE-V2), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(监控汇聚交换机、S5735-S24ST4XE-V2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(监控汇聚交换机、S5735-S24ST4XE-V2)的(关键组件)在中国境内生产。(监控汇聚交换机、S5735-S24ST4XE-V2)的(关键工序)在中国境内完成。

105. (万兆多模光模块、OMXD30000), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(万兆多模光模块、OMXD30000)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(万兆多模光模块、OMXD30000)的(关键组件)在中国境内生产。(万兆多模光模块、OMXD30000)的(关键工序)在中国境内完成。

106. (LCD 拼接屏、MW5255-P3-D@C), 生产厂为(浙江宇视科技有限公司), 厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号)。(LCD 拼接屏、MW5255-P3-D@C)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(LCD 拼接屏、MW5255-P3-D@C)的(关键组件)在中国境内生产。(LCD 拼接屏、MW5255-P3-D@C)的(关键工序)在中国境内完成。

107. (电视墙、HB-3655-S-B), 生产厂为(浙江宇视科技有限公司), 厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号)。(电视墙、HB-3655-S-B)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电视墙、HB-3655-S-B)的(关键组件)在中国境内生产。(电视墙、HB-3655-S-B)的(关键工序)在中国境内完成。

108. (厨房监视器、MW3255-F-D), 生产厂为(浙江宇视科技有限公司), 厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号)。(厨房监视器、MW3255-F-D)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(厨房监视

器、MW3255-F-D)的(关键组件)在中国境内生产。(厨房监视器、MW3255-F-D)的(关键工序)在中国境内完成。

109.(55 寸监视器底座支架、HB-5055-E),生产厂为(浙江宇视科技有限公司),厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号)。

(55 寸监视器底座支架、HB-5055-E)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(55 寸监视器底座支架、HB-5055-E)的(关键组件)在中国境内生产。

(55 寸监视器底座支架、HB-5055-E)的(关键工序)在中国境内完成。

110.(厨房视频解码器、DC1801-FU),生产厂为(浙江宇视科技有限公司),厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号)。(厨房视频解码器、DC1801-FU)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(厨房视频解码器、DC1801-FU)的(关键组件)在中国境内生产。(厨房视频解码器、DC1801-FU)的(关键工序)在中国境内完成。

111.(监控设备箱、200x400x500mm),生产厂为(香河县富鑫达电器设备厂),厂址为(河北省廊坊市香河县渠口镇店子务村)。(监控设备箱、200x400x500mm)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(监控设备箱、200x400x500mm)的(关键组件)在中国境内生产。(监控设备箱、200x400x500mm)的(关键工序)在中国境内完成。

112.(周界安防支架、定制),生产厂为(香河县富鑫达电器设备厂),厂址为(河北省廊坊市香河县渠口镇店子务村)。(周界安防支架、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(周界安防支架、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(周界安防支架、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

113.(防水接线盒、定制),生产厂为(广州耀熙贸易有限公司),厂址为(广州市天河区黄埔大道西 638 号 808 房 B01)。(防水接线盒、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防水接线盒、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(防水接线盒、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

114.(接地线、6 平方),生产厂为(北京奥立嘉业电子有限公司),厂址为(北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科贸电子城四层 4A10)。(接地线、6 平方)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(接地线、6 平方)的(关键组件)在中国境内生产。(接地线、6 平方)的(关键工序)在中国境内完成。

115. (室外端二合一信号浪涌保护器、HD40-2in1-12V), 生产厂为(深圳市恒立信科技有限公司), 厂址为(深圳市南山区南山街道荔湾社区沿湖路 45 号山海翠庐 11、15 栋 15 栋 4B)。(室外端二合一信号浪涌保护器、HD40-2in1-12V)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(室外端二合一信号浪涌保护器、HD40-2in1-12V)的(关键组件)在中国境内生产。(室外端二合一信号浪涌保护器、HD40-2in1-12V)的(关键工序)在中国境内完成。

116. (硬盘录像机、DS-7716NX-K5/Pro), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(硬盘录像机、DS-7716NX-K5/Pro)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(硬盘录像机、DS-7716NX-K5/Pro)的(关键组件)在中国境内生产。(硬盘录像机、DS-7716NX-K5/Pro)的(关键工序)在中国境内完成。

117. (6T 硬盘、WD63HKVS-78), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(6T 硬盘、WD63HKVS-78)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(6T 硬盘、WD63HKVS-78)的(关键组件)在中国境内生产。(6T 硬盘、WD63HKVS-78)的(关键工序)在中国境内完成。

118. (行为分析算法终端、YT815), 生产厂为(正元智慧集团股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层)。(行为分析算法终端、YT815)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(行为分析算法终端、YT815)的(关键组件)在中国境内生产。(行为分析算法终端、YT815)的(关键工序)在中国境内完成。

119. (温湿度传感中继网关、GT7100), 生产厂为(浙江灵孩科技有限公司), 厂址为(浙江省温州市龙湾区永中街道永昌路 466 号高新大楼 4 层 411 室)。(温湿度传感中继网关、GT7100)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(温湿度传感中继网关、GT7100)的(关键组件)在中国境内生产。(温湿度传感中继网关、GT7100)的(关键工序)在中国境内完成。

120. (机柜插排、YJDT-8C108L), 生产厂为(北京亿佳达通经贸有限公司), 厂址为(北京市昌平区兴寿镇麦庄村)。(机柜插排、YJDT-8C108L)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(机柜插排、YJDT-8C108L)的(关键组件)

在中国境内生产。（机柜插排、YJDT-8C108L）的（关键工序）在中国境内完成。

121.（智慧食堂机柜、YJDT-6609），生产厂为（北京亿佳达通经贸有限公司），厂址为（北京市昌平区兴寿镇麦庄村）。（智慧食堂机柜、YJDT-6609）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（智慧食堂机柜、YJDT-6609）的（关键组件）在中国境内生产。（智慧食堂机柜、YJDT-6609）的（关键工序）在中国境内完成。

122.（双口信息面板、FPM-2），生产厂为（烽火通信科技股份有限公司），厂址为（湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号）。（双口信息面板、FPM-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双口信息面板、FPM-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双口信息面板、FPM-2）的（关键工序）在中国境内完成。

123.（单口信息面板、FPM-1），生产厂为（烽火通信科技股份有限公司），厂址为（湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号）。（单口信息面板、FPM-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单口信息面板、FPM-1）的（关键组件）在中国境内生产。（单口信息面板、FPM-1）的（关键工序）在中国境内完成。

124.（接口底盒、86 型），生产厂为（天津市萧山管业有限公司），厂址为（天津市静海区双塘高档五金制品产业园永联道 18 号）。（接口底盒、86 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（接口底盒、86 型）的（关键组件）在中国境内生产。（接口底盒、86 型）的（关键工序）在中国境内完成。

125.（六类非屏蔽信息模块、M6U-1），生产厂为（烽火通信科技股份有限公司），厂址为（湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号）。（六类非屏蔽信息模块、M6U-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（六类非屏蔽信息模块、M6U-1）的（关键组件）在中国境内生产。（六类非屏蔽信息模块、M6U-1）的（关键工序）在中国境内完成。

126.（六类非屏蔽网线、HSYV-6 4\*2\*0.57），生产厂为（烽火通信科技股份有限公司），厂址为（湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号）。（六类非屏蔽网线、HSYV-6 4\*2\*0.57）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（六类非屏蔽网线、HSYV-6 4\*2\*0.57）的（关键组件）在中国境内生产。（六类非屏蔽网线、HSYV-6 4\*2\*0.57）的（关键工序）在中国境内完成。

127.（电源线、1.5 平方），生产厂为（北京奥立嘉业电子有限公司），厂址为（北

北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科贸电子城四层 4A10)。(电源线、1.5 平方)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源线、1.5 平方)的(关键组件)在中国境内生产。(电源线、1.5 平方)的(关键工序)在中国境内完成。

128. (按钮连接线、0.75 平方), 生产厂为(北京奥立嘉业电子有限公司), 厂址为(北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科贸电子城四层 4A10)。(按钮连接线、0.75 平方)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(按钮连接线、0.75 平方)的(关键组件)在中国境内生产。(按钮连接线、0.75 平方)的(关键工序)在中国境内完成。

129. (读卡器线、0.75 平方), 生产厂为(北京奥立嘉业电子有限公司), 厂址为(北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科贸电子城四层 4A10)。(读卡器线、0.75 平方)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(读卡器线、0.75 平方)的(关键组件)在中国境内生产。(读卡器线、0.75 平方)的(关键工序)在中国境内完成。

130. (电锁线、0.75 平方), 生产厂为(北京奥立嘉业电子有限公司), 厂址为(北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科贸电子城四层 4A10)。(电锁线、0.75 平方)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电锁线、0.75 平方)的(关键组件)在中国境内生产。(电锁线、0.75 平方)的(关键工序)在中国境内完成。

131. (天线、Q2109T100), 生产厂为(北京奥立嘉业电子有限公司), 厂址为(北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科贸电子城四层 4A10)。(天线、Q2109T100)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(天线、Q2109T100)的(关键组件)在中国境内生产。(天线、Q2109T100)的(关键工序)在中国境内完成。

132. (镀锌钢管、25 $\phi$ ), 生产厂为(天津市萧山管业有限公司), 厂址为(天津市静海区双塘高档五金制品产业园永联道 18 号)。(镀锌钢管、25 $\phi$ )的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(镀锌钢管、25 $\phi$ )的(关键组件)在中国境内生产。(镀锌钢管、25 $\phi$ )的(关键工序)在中国境内完成。

133. (24 口配线架、PMU-24), 生产厂为(烽火通信科技股份有限公司), 厂址为(湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号)。(24 口配线架、PMU-24)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(24 口配线架、PMU-24)的(关键组件)在

中国境内生产。(24 口配线架、PMU-24)的(关键工序)在中国境内完成。

134. (24 口理线器、LST-24), 生产厂为(烽火通信科技股份有限公司), 厂址为(湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号)。(24 口理线器、LST-24)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(24 口理线器、LST-24)的(关键组件)在中国境内生产。(24 口理线器、LST-24)的(关键工序)在中国境内完成。

135. (网络跳线 3 米、A6U-GY-30), 生产厂为(烽火通信科技股份有限公司), 厂址为(湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号)。(网络跳线 3 米、A6U-GY-30)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(网络跳线 3 米、A6U-GY-30)的(关键组件)在中国境内生产。(网络跳线 3 米、A6U-GY-30)的(关键工序)在中国境内完成。

136. (24 口光纤配线架、ODU19RP-CSS24-D-00-FS-HYW1), 生产厂为(烽火通信科技股份有限公司), 厂址为(湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号)。(24 口光纤配线架、ODU19RP-CSS24-D-00-FS-HYW1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(24 口光纤配线架、ODU19RP-CSS24-D-00-FS-HYW1)的(关键组件)在中国境内生产。(24 口光纤配线架、ODU19RP-CSS24-D-00-FS-HYW1)的(关键工序)在中国境内完成。

137. (8 口光纤盒、GZ1-J1-8-A1-00-AS-HYW1), 生产厂为(烽火通信科技股份有限公司), 厂址为(湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号)。(8 口光纤盒、GZ1-J1-8-A1-00-AS-HYW1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(8 口光纤盒、GZ1-J1-8-A1-00-AS-HYW1)的(关键组件)在中国境内生产。(8 口光纤盒、GZ1-J1-8-A1-00-AS-HYW1)的(关键工序)在中国境内完成。

138. (SC-LC 光纤跳线、OFC-GJFJBV-M4-AQ-SC-LC-20-3-HYW1), 生产厂为(烽火通信科技股份有限公司), 厂址为(湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号)。(SC-LC 光纤跳线、OFC-GJFJBV-M4-AQ-SC-LC-20-3-HYW1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(SC-LC 光纤跳线、OFC-GJFJBV-M4-AQ-SC-LC-20-3-HYW1)的(关键组件)在中国境内生产。(SC-LC 光纤跳线、OFC-GJFJBV-M4-AQ-SC-LC-20-3-HYW1)的(关键工序)在中国境内完成。

139. (SC 多模尾纤、OFC-M4-AQ-SU-20-1.5-HYW1), 生产厂为(烽火通信科技股份有限公司), 厂址为(湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号)。(SC 多模尾纤、

OFC-M4-AQ-SU-20-1.5-HYW1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  (规定比例)。

(SC 多模尾纤、OFC-M4-AQ-SU-20-1.5-HYW1) 的 (关键组件) 在中国境内生产。

(SC 多模尾纤、OFC-M4-AQ-SU-20-1.5-HYW1) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

140. (SC-LC 耦合器、AD-SU-S-Y1-HYW1), 生产厂为 (烽火通信科技股份有限公司), 厂址为 (湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号)。(SC-LC 耦合器、AD-SU-S-Y1-HYW1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  (规定比例)。(SC-LC 耦合器、AD-SU-S-Y1-HYW1) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(SC-LC 耦合器、AD-SU-S-Y1-HYW1) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

141. (水晶头、H6U-1), 生产厂为 (烽火通信科技股份有限公司), 厂址为 (湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号)。(水晶头、H6U-1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  (规定比例)。(水晶头、H6U-1) 的 (关键组件) 在中国境内生产。

(水晶头、H6U-1) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

142. (扎带、4\*250), 生产厂为 (长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司), 厂址为 (安徽省芜湖湾沚区新芜经济开发区快速通道 4999 号)。(扎带、4\*250) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  (规定比例)。(扎带、4\*250) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(扎带、4\*250) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

143. (8 芯室外多模光缆、GYTA-8A1a-OM4), 生产厂为 (烽火通信科技股份有限公司), 厂址为 (湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号)。(8 芯室外多模光缆、GYTA-8A1a-OM4) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  (规定比例)。(8 芯室外多模光缆、GYTA-8A1a-OM4) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(8 芯室外多模光缆、GYTA-8A1a-OM4) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

144. (核心交换机、S8700-6), 生产厂为 (华为技术有限公司), 厂址为 (深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(核心交换机、S8700-6) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  (规定比例)。(核心交换机、S8700-6) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(核心交换机、S8700-6) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

145. (引擎板、LSG7SRUEX1C0), 生产厂为 (华为技术有限公司), 厂址为 (深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(引擎板、LSG7SRUEX1C0) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  (规定比例)。(引擎板、LSG7SRUEX1C0) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(引擎板、LSG7SRUEX1C0) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

146. (业务板、LSG7G48TX1E0), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(业务板、LSG7G48TX1E0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(业务板、LSG7G48TX1E0)的(关键组件)在中国境内生产。(业务板、LSG7G48TX1E0)的(关键工序)在中国境内完成。

147. (业务板、LSG7X48SX1E0), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(业务板、LSG7X48SX1E0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(业务板、LSG7X48SX1E0)的(关键组件)在中国境内生产。(业务板、LSG7X48SX1E0)的(关键工序)在中国境内完成。

148. (电源模块、PAC1K5S54-PF), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(电源模块、PAC1K5S54-PF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源模块、PAC1K5S54-PF)的(关键组件)在中国境内生产。(电源模块、PAC1K5S54-PF)的(关键工序)在中国境内完成。

149. (千兆多模光模块、eSFP-GE-SX-MM850), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(千兆多模光模块、eSFP-GE-SX-MM850)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(千兆多模光模块、eSFP-GE-SX-MM850)的(关键组件)在中国境内生产。(千兆多模光模块、eSFP-GE-SX-MM850)的(关键工序)在中国境内完成。

150. (万兆多模光模块、OMXD30000), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(万兆多模光模块、OMXD30000)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(万兆多模光模块、OMXD30000)的(关键组件)在中国境内生产。(万兆多模光模块、OMXD30000)的(关键工序)在中国境内完成。

151. (光纤线缆、OFC-GJFJBV-M3-AQ-LC-LC-20-3-HYW1), 生产厂为(烽火通信科技股份有限公司), 厂址为(湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号)。(光纤线缆、OFC-GJFJBV-M3-AQ-LC-LC-20-3-HYW1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(光纤线缆、OFC-GJFJBV-M3-AQ-LC-LC-20-3-HYW1)的(关键组件)在中国境内生产。(光纤线缆、OFC-GJFJBV-M3-AQ-LC-LC-20-3-HYW1)的(关键工序)在中国境内完成。

152. (光纤线缆、OFC-GJFJBV-M3-AQ-LC-LC-20-3-HYW1), 生产厂为(烽火通信科

技股份有限公司), 厂址为(湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号)。(光纤线缆、OFC-GJFJBV-M3-AQ-LC-LC-20-3-HYW1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(光纤线缆、OFC-GJFJBV-M3-AQ-LC-LC-20-3-HYW1)的(关键组件)在中国境内生产。(光纤线缆、OFC-GJFJBV-M3-AQ-LC-LC-20-3-HYW1)的(关键工序)在中国境内完成。

153. (●接入交换机、S5735-L24T4S-A-V2), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(●接入交换机、S5735-L24T4S-A-V2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(●接入交换机、S5735-L24T4S-A-V2)的(关键组件)在中国境内生产。(●接入交换机、S5735-L24T4S-A-V2)的(关键工序)在中国境内完成。

154. (POE 交换机、S5735E-L24P4S-A-V2), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(POE 交换机、S5735E-L24P4S-A-V2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(POE 交换机、S5735E-L24P4S-A-V2)的(关键组件)在中国境内生产。(POE 交换机、S5735E-L24P4S-A-V2)的(关键工序)在中国境内完成。

155. (无线控制器、AirEngine 9701-L), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(无线控制器、AirEngine 9701-L)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(无线控制器、AirEngine 9701-L)的(关键组件)在中国境内生产。(无线控制器、AirEngine 9701-L)的(关键工序)在中国境内完成。

156. (无线授权函、L-AIRAC-32AP), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(无线授权函、L-AIRAC-32AP)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(无线授权函、L-AIRAC-32AP)的(关键组件)在中国境内生产。(无线授权函、L-AIRAC-32AP)的(关键工序)在中国境内完成。

157. (室内无线 AP、AirEngine 5773-21), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(室内无线 AP、AirEngine 5773-21)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(室内无线 AP、AirEngine 5773-21)的(关键组件)在中国境内生产。(室内无线 AP、AirEngine 5773-21)的

（关键工序）在中国境内完成。

158.（室外无线 AP、AirEngine 6776I-X7TH），生产厂为（华为技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼）。（室外无线 AP、AirEngine 6776I-X7TH）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（室外无线 AP、AirEngine 6776I-X7TH）的（关键组件）在中国境内生产。（室外无线 AP、AirEngine 6776I-X7TH）的（关键工序）在中国境内完成。

159.（防火墙、USG6615F），生产厂为（华为技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼）。（防火墙、USG6615F）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（防火墙、USG6615F）的（关键组件）在中国境内生产。（防火墙、USG6615F）的（关键工序）在中国境内完成。

160.（上网行为管理、ASG-D1500），生产厂为（华为技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼）。（上网行为管理、ASG-D1500）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（上网行为管理、ASG-D1500）的（关键组件）在中国境内生产。（上网行为管理、ASG-D1500）的（关键工序）在中国境内完成。

161.（网络广播中央控制主机、PT-3200D），生产厂为（江苏中协智能科技有限公司），厂址为（江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋（C08）201、301）。（网络广播中央控制主机、PT-3200D）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（网络广播中央控制主机、PT-3200D）的（关键组件）在中国境内生产。（网络广播中央控制主机、PT-3200D）的（关键工序）在中国境内完成。

162.（IP 网络广播软件、V1.0），生产厂为（江苏中协智能科技有限公司），厂址为（江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋（C08）201、301）。（IP 网络广播软件、V1.0）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（IP 网络广播软件、V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（IP 网络广播软件、V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

163.（彩屏桌面话筒、PT-3280C），生产厂为（江苏中协智能科技有限公司），厂址为（江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋（C08）201、301）。（彩屏桌面话筒、PT-3280C）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（彩屏桌面话筒、PT-3280C）的（关键组件）在中国境内生产。（彩屏桌面话筒、

PT-3280C) 的(关键工序)在中国境内完成。

164. (前置放大器、PT-9612C), 生产厂为(江苏中协智能科技有限公司), 厂址为(江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋(C08) 201、301)。(前置放大器、PT-9612C)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(前置放大器、PT-9612C)的(关键组件)在中国境内生产。(前置放大器、PT-9612C)的(关键工序)在中国境内完成。

165. (会议麦克风、PT-9082B), 生产厂为(江苏中协智能科技有限公司), 厂址为(江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋(C08) 201、301)。(会议麦克风、PT-9082B)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(会议麦克风、PT-9082B)的(关键组件)在中国境内生产。(会议麦克风、PT-9082B)的(关键工序)在中国境内完成。

166. (数码调谐器、PT-9622C), 生产厂为(江苏中协智能科技有限公司), 厂址为(江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋(C08) 201、301)。(数码调谐器、PT-9622C)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数码调谐器、PT-9622C)的(关键组件)在中国境内生产。(数码调谐器、PT-9622C)的(关键工序)在中国境内完成。

167. (音频播放器、PT-9621A), 生产厂为(江苏中协智能科技有限公司), 厂址为(江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋(C08) 201、301)。(音频播放器、PT-9621A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(音频播放器、PT-9621A)的(关键组件)在中国境内生产。(音频播放器、PT-9621A)的(关键工序)在中国境内完成。

168. (智能电源时序器、PT-9615D), 生产厂为(江苏中协智能科技有限公司), 厂址为(江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋(C08) 201、301)。(智能电源时序器、PT-9615D)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(智能电源时序器、PT-9615D)的(关键组件)在中国境内生产。(智能电源时序器、PT-9615D)的(关键工序)在中国境内完成。

169. (IP 网络有源监听音箱、PT-3270D), 生产厂为(江苏中协智能科技有限公司), 厂址为(江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋(C08) 201、301)。(IP 网络有源监听音箱、PT-3270D)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规

定比例)。(IP 网络有源监听音箱、PT-3270D)的(关键组件)在中国境内生产。

(IP 网络有源监听音箱、PT-3270D)的(关键工序)在中国境内完成。

170. (无线麦克风、PT-9088U), 生产厂为(江苏中协智能科技有限公司), 厂址为(江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋(C08)201、301)。(无线麦克风、PT-9088U)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(无线麦克风、PT-9088U)的(关键组件)在中国境内生产。(无线麦克风、PT-9088U)的(关键工序)在中国境内完成。

171. (天线放大器、PT-9088\_L1), 生产厂为(江苏中协智能科技有限公司), 厂址为(江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋(C08)201、301)。

(天线放大器、PT-9088\_L1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。

(天线放大器、PT-9088\_L1)的(关键组件)在中国境内生产。(天线放大器、PT-9088\_L1)的(关键工序)在中国境内完成。

172. (网络广播故障检测器、PT-9628C), 生产厂为(江苏中协智能科技有限公司), 厂址为(江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋(C08)201、301)。(网络广播故障检测器、PT-9628C)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(网络广播故障检测器、PT-9628C)的(关键组件)在中国境内生产。

(网络广播故障检测器、PT-9628C)的(关键工序)在中国境内完成。

173. (网络数据采集主机、PT-3240C), 生产厂为(江苏中协智能科技有限公司), 厂址为(江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋(C08)201、301)。

(网络数据采集主机、PT-3240C)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。

(网络数据采集主机、PT-3240C)的(关键组件)在中国境内生产。(网络数据采集主机、PT-3240C)的(关键工序)在中国境内完成。

174. (网络广播音箱、PT-3270C-P), 生产厂为(江苏中协智能科技有限公司), 厂址为(江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋(C08)201、301)。

(网络广播音箱、PT-3270C-P)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。

(网络广播音箱、PT-3270C-P)的(关键组件)在中国境内生产。(网络广播音箱、PT-3270C-P)的(关键工序)在中国境内完成。

175. (壁挂音箱、PT-3260C-P), 生产厂为(江苏中协智能科技有限公司), 厂址为(江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋(C08)201、301)。(壁

挂音箱、PT-3260C-P)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(壁挂音箱、PT-3260C-P)的(关键组件)在中国境内生产。(壁挂音箱、PT-3260C-P)的(关键工序)在中国境内完成。

176. (防水音柱、PT-9-5), 生产厂为(江苏中协智能科技有限公司), 厂址为(江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋 (C08) 201、301)。(防水音柱、PT-9-5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防水音柱、PT-9-5)的(关键组件)在中国境内生产。(防水音柱、PT-9-5)的(关键工序)在中国境内完成。

177. (网络数字前置功率放大器-1000W、PT-91000C), 生产厂为(江苏中协智能科技有限公司), 厂址为(江苏省南京市雨花经济开发区凤集大道 15 号 16 栋 (C08) 201、301)。(网络数字前置功率放大器-1000W、PT-91000C)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(网络数字前置功率放大器-1000W、PT-91000C)的(关键组件)在中国境内生产。(网络数字前置功率放大器-1000W、PT-91000C)的(关键工序)在中国境内完成。

178. (室外音柱线、2.5 平方), 生产厂为(北京奥立嘉业电子有限公司), 厂址为(北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科贸电子城四层 4A10)。(室外音柱线、2.5 平方)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(室外音柱线、2.5 平方)的(关键组件)在中国境内生产。(室外音柱线、2.5 平方)的(关键工序)在中国境内完成。

179. (IPPBX 电话交换机、S100), 生产厂为(厦门星纵信息科技有限公司), 厂址为(厦门火炬高新区软件园三期溪西山尾路 37 号 301 室)。(IPPBX 电话交换机、S100)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(IPPBX 电话交换机、S100)的(关键组件)在中国境内生产。(IPPBX 电话交换机、S100)的(关键工序)在中国境内完成。

180. (IP 话机、SIP-T33G), 生产厂为(厦门亿联网络技术股份有限公司), 厂址为(福建省厦门市湖里区护安路 666 号)。(IP 话机、SIP-T33G)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(IP 话机、SIP-T33G)的(关键组件)在中国境内生产。(IP 话机、SIP-T33G)的(关键工序)在中国境内完成。

181. (系统集成费、定制), 生产厂为(北京国庆科技有限公司), 厂址为(北京

市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 18 层 2101)。(系统集成费、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(系统集成费、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(系统集成费、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

#### 十一安和幼儿园

1. (防油污摄像机、IPC-P2F6-FW@PAEKF40-CA), 生产厂为(浙江宇视科技有限公司), 厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号)。(防油污摄像机、IPC-P2F6-FW@PAEKF40-CA)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防油污摄像机、IPC-P2F6-FW@PAEKF40-CA)的(关键组件)在中国境内生产。(防油污摄像机、IPC-P2F6-FW@PAEKF40-CA)的(关键工序)在中国境内完成。

2. (24 口 POE 交换机、S5735E-L24P4S-A-V2), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(24 口 POE 交换机、S5735E-L24P4S-A-V2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(24 口 POE 交换机、S5735E-L24P4S-A-V2)的(关键组件)在中国境内生产。(24 口 POE 交换机、S5735E-L24P4S-A-V2)的(关键工序)在中国境内完成。

3. (硬盘录像机、DS-7716NX-K5/Pro), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(硬盘录像机、DS-7716NX-K5/Pro)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(硬盘录像机、DS-7716NX-K5/Pro)的(关键组件)在中国境内生产。(硬盘录像机、DS-7716NX-K5/Pro)的(关键工序)在中国境内完成。

4. (6T 硬盘、WD63HKVS-78), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(6T 硬盘、WD63HKVS-78)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(6T 硬盘、WD63HKVS-78)的(关键组件)在中国境内生产。(6T 硬盘、WD63HKVS-78)的(关键工序)在中国境内完成。

5. (行为分析算法终端、YT815), 生产厂为(正元智慧集团股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层)。(行为分析算法终端、YT815)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(行为分析算法终端、YT815)的(关键组件)在中国境内生产。(行为分析算法终端、YT815)的(关键工序)在中国境内完成。

6. (温湿度传感中继网关、GT7100), 生产厂为(浙江灵孩科技有限公司), 厂址为(浙江省温州市龙湾区永中街道永昌路 466 号高新大楼 4 层 401 室)。(温湿度传感中继网关、GT7100)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。

(温湿度传感中继网关、GT7100)的(关键组件)在中国境内生产。(温湿度传感中继网关、GT7100)的(关键工序)在中国境内完成。

7. (机柜插排、YJDT-8C108L), 生产厂为(北京亿佳达通经贸有限公司), 厂址为(北京市昌平区兴寿镇麦庄村)。(机柜插排、YJDT-8C108L)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(机柜插排、YJDT-8C108L)的(关键组件)在中国境内生产。(机柜插排、YJDT-8C108L)的(关键工序)在中国境内完成。

8. (智慧食堂机柜、YJDT-6609), 生产厂为(北京亿佳达通经贸有限公司), 厂址为(北京市昌平区兴寿镇麦庄村)。(智慧食堂机柜、YJDT-6609)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(智慧食堂机柜、YJDT-6609)的(关键组件)在中国境内生产。(智慧食堂机柜、YJDT-6609)的(关键工序)在中国境内完成。

9. (单口信息面板、FPM-1), 生产厂为(烽火通信科技股份有限公司), 厂址为(湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号)。(单口信息面板、FPM-1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(单口信息面板、FPM-1)的(关键组件)在中国境内生产。(单口信息面板、FPM-1)的(关键工序)在中国境内完成。

10. (接口底盒、86 型), 生产厂为(天津市萧山管业有限公司), 厂址为(天津市静海区双塘高档五金制品产业园永联道 18 号)。(接口底盒、86 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(接口底盒、86 型)的(关键组件)在中国境内生产。(接口底盒、86 型)的(关键工序)在中国境内完成。

11. (六类非屏蔽信息模块、M6U-1), 生产厂为(烽火通信科技股份有限公司), 厂址为(湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号)。(六类非屏蔽信息模块、M6U-1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(六类非屏蔽信息模块、M6U-1)的(关键组件)在中国境内生产。(六类非屏蔽信息模块、M6U-1)的(关键工序)在中国境内完成。

12. (六类非屏蔽网线、HSYV-6 4\*2\*0.57), 生产厂为(烽火通信科技股份有限公司), 厂址为(湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号)。(六类非屏蔽网线、HSYV-

6 4\*2\*0.57)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(六类非屏蔽网线、HSYV-6 4\*2\*0.57)的(关键组件)在中国境内生产。(六类非屏蔽网线、HSYV-6 4\*2\*0.57)的(关键工序)在中国境内完成。

13. (电源线、1.5 平方), 生产厂为(北京奥立嘉业电子有限公司), 厂址为(北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科贸电子城四层 4A10)。(电源线、1.5 平方)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源线、1.5 平方)的(关键组件)在中国境内生产。(电源线、1.5 平方)的(关键工序)在中国境内完成。

14. (镀锌钢管、25 $\phi$ ), 生产厂为(天津市萧山管业有限公司), 厂址为(天津市静海区双塘高档五金制品产业园永联道 18 号)。(镀锌钢管、25 $\phi$ )的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(镀锌钢管、25 $\phi$ )的(关键组件)在中国境内生产。(镀锌钢管、25 $\phi$ )的(关键工序)在中国境内完成。

15. (24 口配线架、PMU-24), 生产厂为(烽火通信科技股份有限公司), 厂址为(湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号)。(24 口配线架、PMU-24)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(24 口配线架、PMU-24)的(关键组件)在中国境内生产。(24 口配线架、PMU-24)的(关键工序)在中国境内完成。

16. (24 口理线器、LST-24), 生产厂为(烽火通信科技股份有限公司), 厂址为(湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号)。(24 口理线器、LST-24)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(24 口理线器、LST-24)的(关键组件)在中国境内生产。(24 口理线器、LST-24)的(关键工序)在中国境内完成。

17. (网络跳线 3 米、A6U-GY-30), 生产厂为(烽火通信科技股份有限公司), 厂址为(湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号)。(网络跳线 3 米、A6U-GY-30)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(网络跳线 3 米、A6U-GY-30)的(关键组件)在中国境内生产。(网络跳线 3 米、A6U-GY-30)的(关键工序)在中国境内完成。

18. (五孔插座、86 型), 生产厂为(公牛集团股份有限公司), 厂址为(浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号)。(五孔插座、86 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(五孔插座、86 型)的(关键组件)在中国境内生产。(五孔插座、86 型)的(关键工序)在中国境内完成。

19. (室内无线 AP、AirEngine 5773-21), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址

为（深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼）。（室内无线 AP、AirEngine 5773-21）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（室内无线 AP、AirEngine 5773-21）的（关键组件）在中国境内生产。（室内无线 AP、AirEngine 5773-21）的（关键工序）在中国境内完成。

20.（系统集成费、定制），生产厂为（北京国庆科技有限公司），厂址为（北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 18 层 2101）。（系统集成费、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（系统集成费、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（系统集成费、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：北京国庆科技有限公司

日期：2026年09月01日



- 注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。