

直升机部件修理服务项目

单一来源采购公示

一、项目信息

采购人：北京市公安局

项目名称：直升机部件修理服务项目

项目编号：BIECC-25CG90243

拟采购的货物或服务的说明：

直升机部件修理 7 项 7 件维修服务。

序号	名称	单位	数量	件号/规格/型号	故障现象/送修原因	送修要求
(1)	右主起落架收放作动筒	件	1	109-0900-39-107	SN:0536 渗漏。	故障描述仅供参考，不排除有其他故障现象，应根据实际情况完成所有维修内容； 需送往有资质和维修能力的厂家； 修复后应取得相关适航证明文件满足适航要求。
(2)	高度表	件	1	3A67-32-20F-05-1KR	SN:1044552 旋钮故障。	1、故障描述仅供参考，不排除有其他故障现象，应根据实际情况完成所有维修内容； 2、需送往有资质和维修能力的厂家； 3、修复后应取得相关适航证明文件满足适航要求。
(3)	气象雷达组件	件	1	071-01519-0101	SN:9646 雷达	1、故障描述仅供参考，

					不工作，自检测试不显示色带。	不排除有其他故障现象，应根据实际情况完成所有维修内容； 2、需送往有资质和维修能力的厂家； 3、修复后应取得相关适航证明文件满足适航要求。
(4)	主伺服器	件	1	109-0110-42-124	SN:3723 到寿大修。	1、故障描述仅供参考，不排除有其他故障现象，应根据实际情况完成所有维修内容； 2、需送往有资质和维修能力的厂家； 3、修复后应取得相关适航证明文件满足适航要求。
(5)	主伺服器	件	1	109-0110-42-125	SN:5851 渗漏，上下结合面渗油。	1、故障描述仅供参考，不排除有其他故障现象，应根据实际情况完成所有维修内容； 2、需送往有资质和维修能力的厂家； 3、修复后应取得相关适航证明文件满足适航要求。
(6)	横滚作动筒	件	1	1-8486-3	SN:5739 1号 自动驾驶横滚作动筒故障。	1、故障描述仅供参考，不排除有其他故障现象，应根据实际情况完

						成所有维修内容； 2、需送往有资质和维修能力的厂家； 3、修复后应取得相关适航证明文件满足适航要求。
(7)	AW139 定位信标	件	1	503-16GPS	SN:400 按照该部件铭牌标识日期，电池到寿。	1、故障描述仅供参考，不排除有其他故障现象，应根据实际情况完成所有维修内容； 2、需送往有资质和维修能力的厂家； 3、修复后应取得相关适航证明文件满足适航要求。

拟采购的货物或服务的预算金额：人民币 167.985 万元。

采用单一来源采购方式的原因及说明：

莱奥纳多（北京）航天电子产品服务有限公司取得了莱奥纳多股份公司的授权，为中国和蒙古国所有用户销售航材备件和部件维修/返修服务的唯一公司。因此该项目的所有部件修理服务需从莱奥纳多（北京）航天电子产品服务有限公司采购。综上所述，本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购的”的规定，故本项目应采用单一来源采购方式进行采购。

二、拟定供应商信息

名称：莱奥纳多（北京）航天电子产品服务有限公司

地址：北京市朝阳区光华路 7 号 13 层 16A1-1

三、公示期限

2025 年 05 月 15 日至 2025 年 05 月 23 日

四、其他补充事宜：无

五、联系方式

1. 采购人

名 称：北京市公安局

联 系 人：汪霄

联系地址：北京市东城区前门东大街 9 号

联系电话：010-85223998

2. 财政部门

联 系 人：北京市财政局采购处

联系地址：北京市通州区承安路 3 号院

联系电话：010-55592405

3. 采购代理机构（如有）

名 称：北京国际工程咨询有限公司

联 系 人：关雪

联系地址：北京市西城区广安门外大街甲 275 号

联系电话：010-65780567

六、附件

专业人员唯一性论证意见表