



7. 本国产品标准证明文件

7.1. 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （单星水池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（单星水池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单星水池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（单星水池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路61号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （双层工作台、型号：GZT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双层工作台、型号：GZT-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （双层工作台、型号：GZT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双层工作台、型号：GZT-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键工序）在中国境内完成。

5. （单星水池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（单星水池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单星水池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（单星水池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

6. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路61号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。



7. （长龙式洗碗机、型号：FA5100D-C），生产厂为（上海新蕾商用设备有限公司），厂址为（上海市奉贤区陈桥路 1979 号 2 幢）。（长龙式洗碗机、型号：FA5100D-C）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（长龙式洗碗机、型号：FA5100D-C）的（关键组件）在中国境内生产。（长龙式洗碗机、型号：FA5100D-C）的（关键工序）在中国境内完成。

8. （排气罩、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（排气罩、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（排气罩、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（排气罩、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

9. （软水机(配洗碗机)、型号：GS380Q），生产厂为（浙江润莱净水设备有限公司），厂址为（浙江省丽水市莲都区南明山街道白莲路 12 号）。（软水机(配洗碗机)、型号：GS380Q）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（软水机(配洗碗机)、型号：GS380Q）的（关键组件）在中国境内生产。（软水机(配洗碗机)、型号：GS380Q）的（关键工序）在中国境内完成。

10. （洗地龙头、型号：LG-1002HR），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的（关键组件）在中国境内生产。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的（关键工序）在中国境内完成。

11. （灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街 2 号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。

12. （热风循环消毒库、型号：LH-XDK 型），生产厂为（山东滨州龙海厨房设备有限公司），厂址为（博兴县兴福镇兴二村）。（热风循环消毒库、型号：LH-XDK 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（热风循环消毒库、型号：LH-XDK 型）的（关键组件）在中国境内生产。（热风循环消毒库、型号：LH-XDK 型）的（关键工序）在中国境内完成。

13. （不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。





14. (旋转式餐具回收及预处理机、型号：HZ-12P)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(旋转式餐具回收及预处理机、型号：HZ-12P)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(旋转式餐具回收及预处理机、型号：HZ-12P)的(关键组件)在中国境内生产。(旋转式餐具回收及预处理机、型号：HZ-12P)的(关键工序)在中国境内完成。

15. (餐具投掷柜、型号：定制)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(餐具投掷柜、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(餐具投掷柜、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(餐具投掷柜、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

16. (厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY)，生产厂为(玖援(上海)科技有限公司)，厂址为(上海市金山区亭林镇林盛路 308 号 2 幢 2 层)。(厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY)的(关键组件)在中国境内生产。(厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY)的(关键工序)在中国境内完成。

17. (电磁大锅灶、型号：JSH-DZ25)，生产厂为(北京金三合科技有限公司河北分公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室)。(电磁大锅灶、型号：JSH-DZ25)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电磁大锅灶、型号：JSH-DZ25)的(关键组件)在中国境内生产。(电磁大锅灶、型号：JSH-DZ25)的(关键工序)在中国境内完成。

18. (电磁双炒单尾灶、型号：JSH-CZ15*2)，生产厂为(北京金三合科技有限公司河北分公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室)。(电磁双炒单尾灶、型号：JSH-CZ15*2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电磁双炒单尾灶、型号：JSH-CZ15*2)的(关键组件)在中国境内生产。(电磁双炒单尾灶、型号：JSH-CZ15*2)的(关键工序)在中国境内完成。

19. (电磁低汤灶、型号：JSH-DT15)，生产厂为(北京金三合科技有限公司河北分公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室)。(电磁低汤灶、型号：JSH-DT15)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电磁低汤灶、型号：JSH-DT15)的(关键组件)在中国境内生产。(电磁低汤灶、型号：JSH-DT15)的(关键工序)在中国境内完成。

20. (双门蒸柜、型号：JSH-ZX25)，生产厂为(北京金三合科技有限公司河北分公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室)。(双门蒸柜、型号：JSH-ZX25)的中国境





内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双门蒸柜、型号：JSH-ZX25）的（关键组件）在中国境内生产。（双门蒸柜、型号：JSH-ZX25）的（关键工序）在中国境内完成。

21. （单门蒸柜、型号：JSH-ZX12），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（单门蒸柜、型号：JSH-ZX12）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单门蒸柜、型号：JSH-ZX12）的（关键组件）在中国境内生产。（单门蒸柜、型号：JSH-ZX12）的（关键工序）在中国境内完成。

22. （万用蒸烤箱、型号：S20ESCTD），生产厂为（山东佰洁智能电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号）。（万用蒸烤箱、型号：S20ESCTD）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（万用蒸烤箱、型号：S20ESCTD）的（关键组件）在中国境内生产。（万用蒸烤箱、型号：S20ESCTD）的（关键工序）在中国境内完成。

23. （环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ），生产厂为（北京金三合科技有限公司），厂址为（北京市顺义区军营南街 12 号院 4 号楼 1 层 108）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键组件）在中国境内生产。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键工序）在中国境内完成。

24. （装饰板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（装饰板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（装饰板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（装饰板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

25. （甩油风机、型号：PF-SYP），生产厂为（山东攀峰通风设备有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键组件）在中国境内生产。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键工序）在中国境内完成。

26. （调料车、型号：TLC），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（调料车、型号：TLC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（调料车、型号：TLC）的（关键组件）在中国境内生产。（调料车、型号：TLC）的（关键工序）在中国境内完成。

27. （双层工作台、型号：GZT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双层工作台、型号：GZT-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键工序）在中国境内完成。





28. （双星水池柜、型号：FXD-SCG），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双星水池柜、型号：FXD-SCG）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双星水池柜、型号：FXD-SCG）的（关键组件）在中国境内生产。（双星水池柜、型号：FXD-SCG）的（关键工序）在中国境内完成。

29. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

30. （面案工作台、型号：FXD-MA），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（面案工作台、型号：FXD-MA）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（面案工作台、型号：FXD-MA）的（关键组件）在中国境内生产。（面案工作台、型号：FXD-MA）的（关键工序）在中国境内完成。

31. （面粉车、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（面粉车、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（面粉车、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（面粉车、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

32. （双动双速和面机、型号：SS-1AT），生产厂为（江苏三麦食品机械有限公司），厂址为（射阳经济开发区西区阳光大道 188 号）。（双动双速和面机、型号：SS-1AT）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双动双速和面机、型号：SS-1AT）的（关键组件）在中国境内生产。（双动双速和面机、型号：SS-1AT）的（关键工序）在中国境内完成。

33. （压面机、型号：MT60），生产厂为（玉田县京东食品机械厂），厂址为（河北省唐山市玉田县孤树镇段家庄）。（压面机、型号：MT60）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（压面机、型号：MT60）的（关键组件）在中国境内生产。（压面机、型号：MT60）的（关键工序）在中国境内完成。

34. （搅拌机、型号：SC-40L），生产厂为（江苏三麦食品机械有限公司），厂址为（射阳经济开发区西区阳光大道 188 号）。（搅拌机、型号：SC-40L）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（搅拌机、型号：SC-40L）的（关键组件）在中国境内生产。（搅拌机、型号：SC-40L）的（关键工序）在中国境内完成。

35. （自动磨浆机、型号：HY450B-E45），生产厂为（中山市禾元电器有限公司），厂址为（中山市黄圃镇马安村六横路田丽平厂房二第二层之一）。（自动磨浆机、型号：HY450B-E45）





的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（自动磨浆机、型号：HY450B-E45）的（关键组件）在中国境内生产。（自动磨浆机、型号：HY450B-E45）的（关键工序）在中国境内完成。

36. （单门醒发箱、型号：SP-18S），生产厂为（江苏三麦食品机械有限公司），厂址为（射阳经济开发区西区阳光大道 188 号）。（单门醒发箱、型号：SP-18S）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单门醒发箱、型号：SP-18S）的（关键组件）在中国境内生产。（单门醒发箱、型号：SP-18S）的（关键工序）在中国境内完成。

37. （多功能烤箱、型号：SEC-3Y），生产厂为（江苏三麦食品机械有限公司），厂址为（射阳经济开发区西区阳光大道 188 号）。（多功能烤箱、型号：SEC-3Y）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（多功能烤箱、型号：SEC-3Y）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能烤箱、型号：SEC-3Y）的（关键工序）在中国境内完成。

38. （双门蒸柜、型号：JSH-ZX25），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（双门蒸柜、型号：JSH-ZX25）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双门蒸柜、型号：JSH-ZX25）的（关键组件）在中国境内生产。（双门蒸柜、型号：JSH-ZX25）的（关键工序）在中国境内完成。

39. （电饼铛、型号：YXD45-H），生产厂为（北京市华美炊事机械有限责任公司文安县分公司），厂址为（河北省廊坊市文安县苏桥镇民主村）。（电饼铛、型号：YXD45-H）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电饼铛、型号：YXD45-H）的（关键组件）在中国境内生产。（电饼铛、型号：YXD45-H）的（关键工序）在中国境内完成。

40. （电磁双缸双筛电炸锅、型号：KY-DCZL-2），生产厂为（山东科宇厨业有限公司），厂址为（博兴县兴福镇西）。（电磁双缸双筛电炸锅、型号：KY-DCZL-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电磁双缸双筛电炸锅、型号：KY-DCZL-2）的（关键组件）在中国境内生产。（电磁双缸双筛电炸锅、型号：KY-DCZL-2）的（关键工序）在中国境内完成。

41. （开水器带底座、型号：XC-JN-9），生产厂为（山东香厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨镇七甲村东）。（开水器带底座、型号：XC-JN-9）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（开水器带底座、型号：XC-JN-9）的（关键组件）在中国境内生产。（开水器带底座、型号：XC-JN-9）的（关键工序）在中国境内完成。

42. （电磁摇摆汤锅、型号：ZT-C20025A-Y），生产厂为（深圳国创名厨商用设备制造有限公司），厂址为（深圳市福田区福保街道福保社区市花路 13 号 万利工业园三期东厂房三



层 312 室)。(电磁摇摆汤锅、型号：ZT-C20025A-Y)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电磁摇摆汤锅、型号：ZT-C20025A-Y)的(关键组件)在中国境内生产。(电磁摇摆汤锅、型号：ZT-C20025A-Y)的(关键工序)在中国境内完成。

43. (环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ)，生产厂为(北京金三合科技有限公司)，厂址为(北京市顺义区军营南街 12 号院 4 号楼 1 层 108)。(环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ)的(关键组件)在中国境内生产。(环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ)的(关键工序)在中国境内完成。

44. (装饰板、型号：定制)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(装饰板、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(装饰板、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(装饰板、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

45. (甩油风机、型号：PF-SYP)，生产厂为(山东攀峰通风设备有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段)。(甩油风机、型号：PF-SYP)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(甩油风机、型号：PF-SYP)的(关键组件)在中国境内生产。(甩油风机、型号：PF-SYP)的(关键工序)在中国境内完成。

46. (四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V)，生产厂为(青岛海德立餐饮设备股份有限公司)，厂址为(山东省青岛市胶州市衡山路 25 号(一照多址))。(四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V)的(关键组件)在中国境内生产。(四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V)的(关键工序)在中国境内完成。

47. (洗手池、型号：SC-1)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(洗手池、型号：SC-1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(洗手池、型号：SC-1)的(关键组件)在中国境内生产。(洗手池、型号：SC-1)的(关键工序)在中国境内完成。

48. (感应水龙头、型号：LG-15EF)，生产厂为(联歌商厨卫浴(泉州)有限公司)，厂址为(福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号)。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的(关键组件)在中国境内生产。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的(关键工序)在中国境内完成。

49. (烘手器、型号：MD-7777)，生产厂为(莫顿(浙江)实业有限公司)，厂址为(浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号)。(烘手器、型号：MD-7777)的中国境内生



产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键组件）在中国境内生产。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键工序）在中国境内完成。

50. （皂液器、型号：M-50），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号）。（皂液器、型号：M-50）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（皂液器、型号：M-50）的（关键组件）在中国境内生产。（皂液器、型号：M-50）的（关键工序）在中国境内完成。

51. （洗地龙头、型号：LG-1002HR），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的（关键组件）在中国境内生产。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的（关键工序）在中国境内完成。

52. （灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街 2 号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。

53. （盘架车、型号：PJC），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（盘架车、型号：PJC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（盘架车、型号：PJC）的（关键组件）在中国境内生产。（盘架车、型号：PJC）的（关键工序）在中国境内完成。

54. （刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的（关键组件）在中国境内生产。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的（关键工序）在中国境内完成。

55. （厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY），生产厂为（玖援（上海）科技有限公司），厂址为（上海市金山区亭林镇林盛路 308 号 2 幢 2 层）。（厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY）的（关键组件）在中国境内生产。（厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY）的（关键工序）在中国境内完成。

56. （电磁大锅灶、型号：JSH-DZ25），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（电磁大锅灶、型号：JSH-DZ25）的中国





境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电磁大锅灶、型号：JSH-DZ25）的（关键组件）在中国境内生产。（电磁大锅灶、型号：JSH-DZ25）的（关键工序）在中国境内完成。

57. （电磁双炒单尾灶、型号：JSH-CZ15*2），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（电磁双炒单尾灶、型号：JSH-CZ15*2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电磁双炒单尾灶、型号：JSH-CZ15*2）的（关键组件）在中国境内生产。（电磁双炒单尾灶、型号：JSH-CZ15*2）的（关键工序）在中国境内完成。

58. （电磁低汤灶、型号：JSH-DT15*2），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（电磁低汤灶、型号：JSH-DT15*2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电磁低汤灶、型号：JSH-DT15*2）的（关键组件）在中国境内生产。（电磁低汤灶、型号：JSH-DT15*2）的（关键工序）在中国境内完成。

59. （双门蒸柜、型号：JSH-ZX25），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（双门蒸柜、型号：JSH-ZX25）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双门蒸柜、型号：JSH-ZX25）的（关键组件）在中国境内生产。（双门蒸柜、型号：JSH-ZX25）的（关键工序）在中国境内完成。

60. （万用蒸烤箱、型号：S20ESCTD），生产厂为（山东佰洁智能电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号）。（万用蒸烤箱、型号：S20ESCTD）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（万用蒸烤箱、型号：S20ESCTD）的（关键组件）在中国境内生产。（万用蒸烤箱、型号：S20ESCTD）的（关键工序）在中国境内完成。

61. （环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ），生产厂为（北京金三合科技有限公司），厂址为（北京市顺义区军营南街 12 号院 4 号楼 1 层 108）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键组件）在中国境内生产。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键工序）在中国境内完成。

62. （装饰板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（装饰板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（装饰板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（装饰板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

63. （甩油风机、型号：PF-SYP），生产厂为（山东攀峰通风设备有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的中国境内生产的组





件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键组件）在中国境内生产。
（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键工序）在中国境内完成。

64. （调料车、型号：TLC），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（调料车、型号：TLC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（调料车、型号：TLC）的（关键组件）在中国境内生产。（调料车、型号：TLC）的（关键工序）在中国境内完成。

65. （双层工作台、型号：GZT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双层工作台、型号：GZT-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键工序）在中国境内完成。

66. （双星水池柜、型号：FXD-SCG），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双星水池柜、型号：FXD-SCG）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双星水池柜、型号：FXD-SCG）的（关键组件）在中国境内生产。（双星水池柜、型号：FXD-SCG）的（关键工序）在中国境内完成。

67. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

68. （面案工作台、型号：FXD-MA），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（面案工作台、型号：FXD-MA）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（面案工作台、型号：FXD-MA）的（关键组件）在中国境内生产。（面案工作台、型号：FXD-MA）的（关键工序）在中国境内完成。

69. （面粉车、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（面粉车、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（面粉车、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（面粉车、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

70. （双动双速和面机、型号：SS-1AT），生产厂为（江苏三麦食品机械有限公司），厂址为（射阳经济开发区西区阳光大道 188 号）。（双动双速和面机、型号：SS-1AT）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双动双速和面机、型号：SS-1AT）的（关键组件）在中国境内生产。（双动双速和面机、型号：SS-1AT）的（关键工序）在中国境内完成。



71. （压面机、型号：MT60），生产厂为（玉田县京东食品机械厂），厂址为（河北省唐山市玉田县孤树镇段家庄）。（压面机、型号：MT60）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（压面机、型号：MT60）的（关键组件）在中国境内生产。（压面机、型号：MT60）的（关键工序）在中国境内完成。

72. （搅拌机、型号：SC-40L），生产厂为（江苏三麦食品机械有限公司），厂址为（射阳经济开发区西区阳光大道 188 号）。（搅拌机、型号：SC-40L）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（搅拌机、型号：SC-40L）的（关键组件）在中国境内生产。（搅拌机、型号：SC-40L）的（关键工序）在中国境内完成。

73. （自动磨浆机、型号：HY450B-E45），生产厂为（中山市禾元电器有限公司），厂址为（中山市黄圃镇马安村六横路田丽平厂房二第二层之一）。（自动磨浆机、型号：HY450B-E45）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（自动磨浆机、型号：HY450B-E45）的（关键组件）在中国境内生产。（自动磨浆机、型号：HY450B-E45）的（关键工序）在中国境内完成。

74. （单门醒发箱、型号：SP-18S），生产厂为（江苏三麦食品机械有限公司），厂址为（射阳经济开发区西区阳光大道 188 号）。（单门醒发箱、型号：SP-18S）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单门醒发箱、型号：SP-18S）的（关键组件）在中国境内生产。（单门醒发箱、型号：SP-18S）的（关键工序）在中国境内完成。

75. （多功能烤箱、型号：SEC-3Y），生产厂为（江苏三麦食品机械有限公司），厂址为（射阳经济开发区西区阳光大道 188 号）。（多功能烤箱、型号：SEC-3Y）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（多功能烤箱、型号：SEC-3Y）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能烤箱、型号：SEC-3Y）的（关键工序）在中国境内完成。

76. （双门蒸柜、型号：JSH-ZX25），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（双门蒸柜、型号：JSH-ZX25）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双门蒸柜、型号：JSH-ZX25）的（关键组件）在中国境内生产。（双门蒸柜、型号：JSH-ZX25）的（关键工序）在中国境内完成。

77. （电饼铛、型号：YXD45-H），生产厂为（北京市华美炊事机械有限责任公司文安县分公司），厂址为（河北省廊坊市文安县苏桥镇民主村）。（电饼铛、型号：YXD45-H）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电饼铛、型号：YXD45-H）的（关键组件）在中国境内生产。（电饼铛、型号：YXD45-H）的（关键工序）在中国境内完成。





78. （双缸双筛电炸锅、型号：KY-DCZL-2），生产厂为（山东科宇厨业有限公司），厂址为（博兴县兴福镇西）。（双缸双筛电炸锅、型号：KY-DCZL-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双缸双筛电炸锅、型号：KY-DCZL-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双缸双筛电炸锅、型号：KY-DCZL-2）的（关键工序）在中国境内完成。

79. （开水器带底座、型号：XC-JN-9），生产厂为（山东香厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨镇七甲村东）。（开水器带底座、型号：XC-JN-9）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（开水器带底座、型号：XC-JN-9）的（关键组件）在中国境内生产。（开水器带底座、型号：XC-JN-9）的（关键工序）在中国境内完成。

80. （电磁摇摆汤锅、型号：ZT-C20025A-Y），生产厂为（深圳国创名厨商用设备制造有限公司），厂址为（深圳市福田区福保街道福保社区市花路13号 万利工业园三期东厂房三层312室）。（电磁摇摆汤锅、型号：ZT-C20025A-Y）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电磁摇摆汤锅、型号：ZT-C20025A-Y）的（关键组件）在中国境内生产。（电磁摇摆汤锅、型号：ZT-C20025A-Y）的（关键工序）在中国境内完成。

81. （环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ），生产厂为（北京金三合科技有限公司），厂址为（北京市顺义区军营南街12号院4号楼1层108）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键组件）在中国境内生产。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键工序）在中国境内完成。

82. （装饰板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（装饰板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（装饰板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（装饰板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

83. （甩油风机、型号：PF-SYP），生产厂为（山东攀峰通风设备有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键组件）在中国境内生产。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键工序）在中国境内完成。

84. （四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路25号（一照多址））。（四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V）的（关键组件）在中国境内生产。（四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V）的（关键工序）在中国境内完成。



85. (洗手池、型号：SC-1)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(洗手池、型号：SC-1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(洗手池、型号：SC-1)的(关键组件)在中国境内生产。(洗手池、型号：SC-1)的(关键工序)在中国境内完成。

86. (感应水龙头、型号：LG-15EF)，生产厂为(联歌商厨卫浴(泉州)有限公司)，厂址为(福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号)。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的(关键组件)在中国境内生产。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的(关键工序)在中国境内完成。

87. (烘手器、型号：MD-7777)，生产厂为(莫顿(浙江)实业有限公司)，厂址为(浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号)。(烘手器、型号：MD-7777)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(烘手器、型号：MD-7777)的(关键组件)在中国境内生产。(烘手器、型号：MD-7777)的(关键工序)在中国境内完成。

88. (皂液器、型号：M-50)，生产厂为(莫顿(浙江)实业有限公司)，厂址为(浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号)。(皂液器、型号：M-50)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(皂液器、型号：M-50)的(关键组件)在中国境内生产。(皂液器、型号：M-50)的(关键工序)在中国境内完成。

89. (洗地龙头、型号：LG-1002HR)，生产厂为(联歌商厨卫浴(泉州)有限公司)，厂址为(福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号)。(洗地龙头、型号：LG-1002HR)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(洗地龙头、型号：LG-1002HR)的(关键组件)在中国境内生产。(洗地龙头、型号：LG-1002HR)的(关键工序)在中国境内完成。

90. (灭蝇灯、型号：D16W)，生产厂为(灯下科技(广东)有限公司)，厂址为(中山市小榄镇南泰街 2 号五楼)。(灭蝇灯、型号：D16W)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(灭蝇灯、型号：D16W)的(关键组件)在中国境内生产。(灭蝇灯、型号：D16W)的(关键工序)在中国境内完成。

91. (盘架车、型号：PJC)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(盘架车、型号：PJC)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(盘架车、型号：PJC)的(关键组件)在中国境内生产。(盘架车、型号：PJC)的(关键工序)在中国境内完成。

92. (刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2)，生产厂为(滨州市美厨厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段)。(刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2)的





中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的（关键组件）在中国境内生产。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的（关键工序）在中国境内完成。

93. （厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY），生产厂为（玖援(上海)科技有限公司），厂址为（上海市金山区亭林镇林盛路 308 号 2 幢 2 层）。（厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY）的（关键组件）在中国境内生产。（厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY）的（关键工序）在中国境内完成。

94. （电磁大锅灶、型号：JSH-DZ25），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（电磁大锅灶、型号：JSH-DZ25）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电磁大锅灶、型号：JSH-DZ25）的（关键组件）在中国境内生产。（电磁大锅灶、型号：JSH-DZ25）的（关键工序）在中国境内完成。

95. （电磁双炒单尾灶、型号：JSH-CZ15*2），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（电磁双炒单尾灶、型号：JSH-CZ15*2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电磁双炒单尾灶、型号：JSH-CZ15*2）的（关键组件）在中国境内生产。（电磁双炒单尾灶、型号：JSH-CZ15*2）的（关键工序）在中国境内完成。

96. （电磁低汤灶、型号：JSH-DT15*2），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（电磁低汤灶、型号：JSH-DT15*2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电磁低汤灶、型号：JSH-DT15*2）的（关键组件）在中国境内生产。（电磁低汤灶、型号：JSH-DT15*2）的（关键工序）在中国境内完成。

97. （双门蒸柜、型号：JSH-ZX25），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（双门蒸柜、型号：JSH-ZX25）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双门蒸柜、型号：JSH-ZX25）的（关键组件）在中国境内生产。（双门蒸柜、型号：JSH-ZX25）的（关键工序）在中国境内完成。

98. （万用蒸烤箱、型号：S20ESCTD），生产厂为（山东佰洁智能电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号）。（万用蒸烤箱、型号：S20ESCTD）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（万用蒸烤箱、型号：S20ESCTD）的（关键组件）在中国境内生产。（万用蒸烤箱、型号：S20ESCTD）的（关键工序）在中国境内完成。





99. （环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ），生产厂为（北京金三合科技有限公司），厂址为（北京市顺义区军营南街 12 号院 4 号楼 1 层 108）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键组件）在中国境内生产。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键工序）在中国境内完成。

100. （装饰板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（装饰板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（装饰板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（装饰板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

101. （甩油风机、型号：PF-SYP），生产厂为（山东攀峰通风设备有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键组件）在中国境内生产。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键工序）在中国境内完成。

102. （调料车、型号：TLC），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（调料车、型号：TLC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（调料车、型号：TLC）的（关键组件）在中国境内生产。（调料车、型号：TLC）的（关键工序）在中国境内完成。

103. （双层工作台、型号：GZT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双层工作台、型号：GZT-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键工序）在中国境内完成。

104. （双层工作台、型号：GZT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双层工作台、型号：GZT-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键工序）在中国境内完成。

105. （双星水池柜、型号：FXD-SCG），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双星水池柜、型号：FXD-SCG）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双星水池柜、型号：FXD-SCG）的（关键组件）在中国境内生产。（双星水池柜、型号：FXD-SCG）的（关键工序）在中国境内完成。

106. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中





国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

107.（面案工作台、型号：FXD-MA），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（面案工作台、型号：FXD-MA）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（面案工作台、型号：FXD-MA）的（关键组件）在中国境内生产。（面案工作台、型号：FXD-MA）的（关键工序）在中国境内完成。

108.（面粉车、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（面粉车、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（面粉车、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（面粉车、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

109.（双动双速和面机、型号：SS-1AT），生产厂为（江苏三麦食品机械有限公司），厂址为（射阳经济开发区西区阳光大道 188 号）。（双动双速和面机、型号：SS-1AT）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双动双速和面机、型号：SS-1AT）的（关键组件）在中国境内生产。（双动双速和面机、型号：SS-1AT）的（关键工序）在中国境内完成。

110.（压面机、型号：MT60），生产厂为（玉田县京东食品机械厂），厂址为（河北省唐山市玉田县孤树镇段家庄）。（压面机、型号：MT60）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（压面机、型号：MT60）的（关键组件）在中国境内生产。（压面机、型号：MT60）的（关键工序）在中国境内完成。

111.（搅拌机、型号：SC-40L），生产厂为（江苏三麦食品机械有限公司），厂址为（射阳经济开发区西区阳光大道 188 号）。（搅拌机、型号：SC-40L）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（搅拌机、型号：SC-40L）的（关键组件）在中国境内生产。（搅拌机、型号：SC-40L）的（关键工序）在中国境内完成。

112.（自动磨浆机、型号：HY450B-E45），生产厂为（中山市禾元电器有限公司），厂址为（中山市黄圃镇马安村六横路田丽平厂房二第二层之一）。（自动磨浆机、型号：HY450B-E45）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（自动磨浆机、型号：HY450B-E45）的（关键组件）在中国境内生产。（自动磨浆机、型号：HY450B-E45）的（关键工序）在中国境内完成。

113.（单门醒发箱、型号：SP-18S），生产厂为（江苏三麦食品机械有限公司），厂址为（射阳经济开发区西区阳光大道 188 号）。（单门醒发箱、型号：SP-18S）的中国境内生





产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单门醒发箱、型号：SP-18S）的（关键组件）在中国境内生产。（单门醒发箱、型号：SP-18S）的（关键工序）在中国境内完成。

114. （多功能烤箱、型号：SEC-3Y），生产厂为（江苏三麦食品机械有限公司），厂址为（射阳经济开发区西区阳光大道 188 号）。（多功能烤箱、型号：SEC-3Y）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（多功能烤箱、型号：SEC-3Y）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能烤箱、型号：SEC-3Y）的（关键工序）在中国境内完成。

115. （双门蒸柜、型号：JSH-ZX25），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（双门蒸柜、型号：JSH-ZX25）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双门蒸柜、型号：JSH-ZX25）的（关键组件）在中国境内生产。（双门蒸柜、型号：JSH-ZX25）的（关键工序）在中国境内完成。

116. （电饼铛、型号：YXD45-H），生产厂为（北京市华美炊事机械有限责任公司文安县分公司），厂址为（河北省廊坊市文安县苏桥镇民主村）。（电饼铛、型号：YXD45-H）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电饼铛、型号：YXD45-H）的（关键组件）在中国境内生产。（电饼铛、型号：YXD45-H）的（关键工序）在中国境内完成。

117. （双缸双筛电炸锅、型号：KY-DCZL-2），生产厂为（山东科宇厨业有限公司），厂址为（博兴县兴福镇西）。（双缸双筛电炸锅、型号：KY-DCZL-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双缸双筛电炸锅、型号：KY-DCZL-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双缸双筛电炸锅、型号：KY-DCZL-2）的（关键工序）在中国境内完成。

118. （开水器带底座、型号：XC-JN-9），生产厂为（山东香厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨镇七甲村东）。（开水器带底座、型号：XC-JN-9）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（开水器带底座、型号：XC-JN-9）的（关键组件）在中国境内生产。（开水器带底座、型号：XC-JN-9）的（关键工序）在中国境内完成。

119. （电磁摇摆汤锅、型号：ZT-C20025A-Y），生产厂为（深圳国创名厨商用设备制造有限公司），厂址为（深圳市福田区福保街道福保社区市花路 13 号 万利工业园三期东厂房三层 312 室）。（电磁摇摆汤锅、型号：ZT-C20025A-Y）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电磁摇摆汤锅、型号：ZT-C20025A-Y）的（关键组件）在中国境内生产。（电磁摇摆汤锅、型号：ZT-C20025A-Y）的（关键工序）在中国境内完成。

120. （环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ），生产厂为（北京金三合科技有限公司），厂址为（北京市顺义区军营南街 12 号院 4 号楼 1 层 108）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的





中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键组件）在中国境内生产。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键工序）在中国境内完成。

121.（装饰板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（装饰板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（装饰板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（装饰板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

122.（甩油风机、型号：PF-SYP），生产厂为（山东攀峰通风设备有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键组件）在中国境内生产。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键工序）在中国境内完成。

123.（六门冰柜、型号：DA-W1.6III-V），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路25号（一照多址））。（六门冰柜、型号：DA-W1.6III-V）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（六门冰柜、型号：DA-W1.6III-V）的（关键组件）在中国境内生产。（六门冰柜、型号：DA-W1.6III-V）的（关键工序）在中国境内完成。

124.（洗手池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（洗手池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗手池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

125.（感应水龙头、型号：LG-15EF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路61号）。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的（关键组件）在中国境内生产。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的（关键工序）在中国境内完成。

126.（烘手器、型号：MD-7777），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路366号）。（烘手器、型号：MD-7777）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键组件）在中国境内生产。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键工序）在中国境内完成。

127.（皂液器、型号：M-50），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路366号）。（皂液器、型号：M-50）的中国境内生产





的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（皂液器、型号：M-50）的（关键组件）在中国境内生产。
（皂液器、型号：M-50）的（关键工序）在中国境内完成。

128. （洗地龙头、型号：LG-1002HR），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），
厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的中国
境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的（关键组件）
在中国境内生产。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的（关键工序）在中国境内完成。

129. （灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中
山市小榄镇南泰街 2 号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$
（规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：
D16W）的（关键工序）在中国境内完成。

130. （盘架车、型号：PJC），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧
州渤海新区科创产业园）。（盘架车、型号：PJC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定
比例）。（盘架车、型号：PJC）的（关键组件）在中国境内生产。（盘架车、型号：PJC）
的（关键工序）在中国境内完成。

131. （刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址
为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的
中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的（关键
组件）在中国境内生产。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的（关键工序）在中国境内完成。

132. （单星水池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为
（沧州渤海新区科创产业园）。（单星水池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比
 $\geq$ （规定比例）。（单星水池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（单星水池、
型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

133. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），
厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中
国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组
件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

134. （双层工作台、型号：GZT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址
为（沧州渤海新区科创产业园）。（双层工作台、型号：GZT-2）的中国境内生产的组件成本
占比 $\geq$ （规定比例）。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双
层工作台、型号：GZT-2）的（关键工序）在中国境内完成。





135. （双门消毒柜、型号：RTP720 型），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（双门消毒柜、型号：RTP720 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双门消毒柜、型号：RTP720 型）的（关键组件）在中国境内生产。（双门消毒柜、型号：RTP720 型）的（关键工序）在中国境内完成。

136. （灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街 2 号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。

137. （单星水池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（单星水池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单星水池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（单星水池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

138. （洗鱼池、型号：FXD-JXC），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（洗鱼池、型号：FXD-JXC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗鱼池、型号：FXD-JXC）的（关键组件）在中国境内生产。（洗鱼池、型号：FXD-JXC）的（关键工序）在中国境内完成。

139. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

140. （洗地龙头、型号：LG-1002HR），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的（关键组件）在中国境内生产。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的（关键工序）在中国境内完成。

141. （四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路 25 号（一照多址））。（四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V）的（关键组件）在中国境内生产。（四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V）的（关键工序）在中国境内完成。





142. （刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的（关键组件）在中国境内生产。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的（关键工序）在中国境内完成。

143. （双层工作台、型号：GZT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双层工作台、型号：GZT-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键工序）在中国境内完成。

144. （绞切肉机、型号：JQ-2），生产厂为（广州市荣艺食品机械有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇石化路段7号）。（绞切肉机、型号：JQ-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（绞切肉机、型号：JQ-2）的（关键组件）在中国境内生产。（绞切肉机、型号：JQ-2）的（关键工序）在中国境内完成。


145. （保洁柜、型号：FXD-BJG），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（保洁柜、型号：FXD-BJG）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（保洁柜、型号：FXD-BJG）的（关键组件）在中国境内生产。（保洁柜、型号：FXD-BJG）的（关键工序）在中国境内完成。

146. （灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街2号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。

147. （单星水池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（单星水池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单星水池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（单星水池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

148. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路61号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

149. （多功能切菜机、型号：JG-801），生产厂为（邢台冀工机械制造有限公司），厂址为（河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村31号）。（多功能切菜机、型号：JG-801）的





中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（多功能切菜机、型号：JG-801）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能切菜机、型号：JG-801）的（关键工序）在中国境内完成。

150. （毛刷去皮机、型号：JG-600 型），生产厂为（邢台冀工机械制造有限公司），厂址为（河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号）。（毛刷去皮机、型号：JG-600 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（毛刷去皮机、型号：JG-600 型）的（关键组件）在中国境内生产。（毛刷去皮机、型号：JG-600 型）的（关键工序）在中国境内完成。

151. （洗菜机、型号：FXD-JS 型 CJ-01），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（洗菜机、型号：FXD-JS 型 CJ-01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗菜机、型号：FXD-JS 型 CJ-01）的（关键组件）在中国境内生产。（洗菜机、型号：FXD-JS 型 CJ-01）的（关键工序）在中国境内完成。

152. （斩拌机、型号：ZBJ-20），生产厂为（诸城市钢钢好食品机械有限公司），厂址为（山东省潍坊市诸城市密州街道范家岭村北）。（斩拌机、型号：ZBJ-20）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（斩拌机、型号：ZBJ-20）的（关键组件）在中国境内生产。（斩拌机、型号：ZBJ-20）的（关键工序）在中国境内完成。

153. （双层工作台、型号：GZT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双层工作台、型号：GZT-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键工序）在中国境内完成。

154. （不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。

155. （洗地龙头、型号：LG-1002HR），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的（关键组件）在中国境内生产。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的（关键工序）在中国境内完成。

156. （洗手池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（洗手池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规





定比例)。(洗手池、型号：SC-1)的(关键组件)在中国境内生产。(洗手池、型号：SC-1)的(关键工序)在中国境内完成。

157. (感应水龙头、型号：LG-15EF)，生产厂为(联歌商厨卫浴(泉州)有限公司)，厂址为(福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号)。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的(关键组件)在中国境内生产。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的(关键工序)在中国境内完成。

158. (烘手器、型号：MD-7777)，生产厂为(莫顿(浙江)实业有限公司)，厂址为(浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号)。(烘手器、型号：MD-7777)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(烘手器、型号：MD-7777)的(关键组件)在中国境内生产。(烘手器、型号：MD-7777)的(关键工序)在中国境内完成。

159. (皂液器、型号：M-50)，生产厂为(莫顿(浙江)实业有限公司)，厂址为(浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号)。(皂液器、型号：M-50)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(皂液器、型号：M-50)的(关键组件)在中国境内生产。(皂液器、型号：M-50)的(关键工序)在中国境内完成。

160. (灭蝇灯、型号：D16W)，生产厂为(灯下科技(广东)有限公司)，厂址为(中山市小榄镇南泰街 2 号五楼)。(灭蝇灯、型号：D16W)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(灭蝇灯、型号：D16W)的(关键组件)在中国境内生产。(灭蝇灯、型号：D16W)的(关键工序)在中国境内完成。

161. (刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2)，生产厂为(滨州市美厨厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段)。(刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2)的(关键组件)在中国境内生产。(刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2)的(关键工序)在中国境内完成。

162. (冷藏库、型号：定制)，生产厂为(廊坊京泉制冷设备有限公司)，厂址为(永清县家务乡胡其营村)。(冷藏库、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(冷藏库、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(冷藏库、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

163. (压缩机、型号：4YD-3.2)，生产厂为(浙江大明制冷科技有限公司)，厂址为(浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇东直街 165 号(住所申报))。(压缩机、型号：4YD-3.2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(压缩机、型号：4YD-3.2)的(关键组件)在中国境内生产。(压缩机、型号：4YD-3.2)的(关键工序)在中国境内完成。



164. (蒸发器、型号：BFT-GD30-J)，生产厂为(济南百福特制冷设备有限公司)，厂址为(济南市天桥区 308 国道北侧济南化工产业园区内)。(蒸发器、型号：BFT-GD30-J)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(蒸发器、型号：BFT-GD30-J)的(关键组件)在中国境内生产。(蒸发器、型号：BFT-GD30-J)的(关键工序)在中国境内完成。

165. (不锈钢货架、型号：HJ-4)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(不锈钢货架、型号：HJ-4)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(不锈钢货架、型号：HJ-4)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢货架、型号：HJ-4)的(关键工序)在中国境内完成。

166. (不锈钢货架、型号：HJ-4)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(不锈钢货架、型号：HJ-4)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(不锈钢货架、型号：HJ-4)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢货架、型号：HJ-4)的(关键工序)在中国境内完成。

167. (冷冻库、型号：定制)，生产厂为(廊坊京泉制冷设备有限公司)，厂址为(永清县管家务乡胡其营村)。(冷冻库、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(冷冻库、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(冷冻库、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

168. (压缩机、型号：4YD-3.2)，生产厂为(浙江大明制冷科技有限公司)，厂址为(浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇东直街 165 号(住所申报))。(压缩机、型号：4YD-3.2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(压缩机、型号：4YD-3.2)的(关键组件)在中国境内生产。(压缩机、型号：4YD-3.2)的(关键工序)在中国境内完成。

169. (蒸发器、型号：BFT-GD40-J)，生产厂为(济南百福特制冷设备有限公司)，厂址为(济南市天桥区 308 国道北侧济南化工产业园区内)。(蒸发器、型号：BFT-GD40-J)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(蒸发器、型号：BFT-GD40-J)的(关键组件)在中国境内生产。(蒸发器、型号：BFT-GD40-J)的(关键工序)在中国境内完成。

170. (不锈钢货架、型号：HJ-4)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(不锈钢货架、型号：HJ-4)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(不锈钢货架、型号：HJ-4)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢货架、型号：HJ-4)的(关键工序)在中国境内完成。

171. (米面架、型号：MMT)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(米面架、型号：MMT)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定





比例)。 (米面架、型号：MMT) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (米面架、型号：MMT) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

172. (不锈钢货架、型号：HJ-4)，生产厂为 (富先达环保科技河北有限公司)，厂址为 (沧州渤海新区科创产业园)。 (不锈钢货架、型号：HJ-4) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (不锈钢货架、型号：HJ-4) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (不锈钢货架、型号：HJ-4) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

173. (灭蝇灯、型号：D16W)，生产厂为 (灯下科技 (广东) 有限公司)，厂址为 (中山市小榄镇南泰街 2 号五楼)。 (灭蝇灯、型号：D16W) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (灭蝇灯、型号：D16W) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (灭蝇灯、型号：D16W) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

174. (单星水池、型号：SC-1)，生产厂为 (富先达环保科技河北有限公司)，厂址为 (沧州渤海新区科创产业园)。 (单星水池、型号：SC-1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (单星水池、型号：SC-1) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (单星水池、型号：SC-1) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

175. (冷热水龙头、型号：LG-2008KF)，生产厂为 (联歌商厨卫浴 (泉州) 有限公司)，厂址为 (福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号)。 (冷热水龙头、型号：LG-2008KF) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (冷热水龙头、型号：LG-2008KF) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (冷热水龙头、型号：LG-2008KF) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

176. (双星水池、型号：SC-2)，生产厂为 (富先达环保科技河北有限公司)，厂址为 (沧州渤海新区科创产业园)。 (双星水池、型号：SC-2) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (双星水池、型号：SC-2) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (双星水池、型号：SC-2) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

177. (双层工作台、型号：GZT-2)，生产厂为 (富先达环保科技河北有限公司)，厂址为 (沧州渤海新区科创产业园)。 (双层工作台、型号：GZT-2) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (双层工作台、型号：GZT-2) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (双层工作台、型号：GZT-2) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

178. (双门消毒柜、型号：RTP720 型)，生产厂为 (滨州市美厨厨业有限公司)，厂址为 (山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段)。 (双门消毒柜、型号：RTP720 型) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (双门消毒柜、型号：RTP720 型) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (双门消毒柜、型号：RTP720 型) 的 (关键工序) 在中国境内完成。



179. （灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街2号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。

180. （单星水池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（单星水池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单星水池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（单星水池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

181. （洗鱼池、型号：FXD-JXC），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（洗鱼池、型号：FXD-JXC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洗鱼池、型号：FXD-JXC）的（关键组件）在中国境内生产。（洗鱼池、型号：FXD-JXC）的（关键工序）在中国境内完成。

182. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路61号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

183. （洗地龙头、型号：LG-1002HR），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路61号）。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的（关键组件）在中国境内生产。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的（关键工序）在中国境内完成。

184. （四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路25号（一照多址））。（四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V）的（关键组件）在中国境内生产。（四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V）的（关键工序）在中国境内完成。

185. （刀具案板消毒柜、型号：ZTD560-MC），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（刀具案板消毒柜、型号：ZTD560-MC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（刀具案板消毒柜、型号：ZTD560-MC）的（关键组件）在中国境内生产。（刀具案板消毒柜、型号：ZTD560-MC）的（关键工序）在中国境内完成。



186. (双层工作台、型号：GZT-2)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(双层工作台、型号：GZT-2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双层工作台、型号：GZT-2)的(关键组件)在中国境内生产。(双层工作台、型号：GZT-2)的(关键工序)在中国境内完成。

187. (绞切肉机、型号：JQ-2)，生产厂为(广州市荣艺食品机械有限公司)，厂址为(广州市番禺区石楼镇石化路段7号)。(绞切肉机、型号：JQ-2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(绞切肉机、型号：JQ-2)的(关键组件)在中国境内生产。(绞切肉机、型号：JQ-2)的(关键工序)在中国境内完成。

188. (保洁柜、型号：FXD-BJG)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(保洁柜、型号：FXD-BJG)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(保洁柜、型号：FXD-BJG)的(关键组件)在中国境内生产。(保洁柜、型号：FXD-BJG)的(关键工序)在中国境内完成。

189. (灭蝇灯、型号：D16W)，生产厂为(灯下科技(广东)有限公司)，厂址为(中山市小榄镇南泰街2号五楼)。(灭蝇灯、型号：D16W)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(灭蝇灯、型号：D16W)的(关键组件)在中国境内生产。(灭蝇灯、型号：D16W)的(关键工序)在中国境内完成。

190. (不锈钢货架、型号：HJ-4)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(不锈钢货架、型号：HJ-4)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(不锈钢货架、型号：HJ-4)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢货架、型号：HJ-4)的(关键工序)在中国境内完成。

191. (洗手池、型号：SC-1)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(洗手池、型号：SC-1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(洗手池、型号：SC-1)的(关键组件)在中国境内生产。(洗手池、型号：SC-1)的(关键工序)在中国境内完成。

192. (感应水龙头、型号：LG-15EF)，生产厂为(联歌商厨卫浴(泉州)有限公司)，厂址为(福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路61号)。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的(关键组件)在中国境内生产。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的(关键工序)在中国境内完成。

193. (烘手器、型号：MD-7777)，生产厂为(莫顿(浙江)实业有限公司)，厂址为(浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路366号)。(烘手器、型号：MD-7777)的中国境内生





产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键组件）在中国境内生产。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键工序）在中国境内完成。

194. （皂液器、型号：M-50），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号）。（皂液器、型号：M-50）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（皂液器、型号：M-50）的（关键组件）在中国境内生产。（皂液器、型号：M-50）的（关键工序）在中国境内完成。

195. （墩布池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（墩布池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（墩布池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（墩布池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

196. （单星水池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（单星水池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单星水池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（单星水池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

197. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

198. （多功能切菜机、型号：JG-801），生产厂为（邢台冀工机械制造有限公司），厂址为（河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号）。（多功能切菜机、型号：JG-801）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（多功能切菜机、型号：JG-801）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能切菜机、型号：JG-801）的（关键工序）在中国境内完成。

199. （毛刷去皮机、型号：JG-600 型），生产厂为（邢台冀工机械制造有限公司），厂址为（河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号）。（毛刷去皮机、型号：JG-600 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（毛刷去皮机、型号：JG-600 型）的（关键组件）在中国境内生产。（毛刷去皮机、型号：JG-600 型）的（关键工序）在中国境内完成。

200. （洗菜机、型号：FXD-JS 型 CJ-02），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（洗菜机、型号：FXD-JS 型 CJ-02）的中国境内生产





的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗菜机、型号：FXD-JS 型 CJ-02）的（关键组件）在中国境内生产。（洗菜机、型号：FXD-JS 型 CJ-02）的（关键工序）在中国境内完成。

201. （斩拌机、型号：ZBJ-20），生产厂为（诸城市钢钢好食品机械有限公司），厂址为（山东省潍坊市诸城市密州街道范家岭村北）。（斩拌机、型号：ZBJ-20）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（斩拌机、型号：ZBJ-20）的（关键组件）在中国境内生产。（斩拌机、型号：ZBJ-20）的（关键工序）在中国境内完成。

202. （双层工作台、型号：GZT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双层工作台、型号：GZT-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键工序）在中国境内完成。

203. （不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。

204. （洗地龙头、型号：LG-1002HR），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的（关键组件）在中国境内生产。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的（关键工序）在中国境内完成。

205. （洗手池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（洗手池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗手池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

206. （感应水龙头、型号：LG-15EF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的（关键组件）在中国境内生产。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的（关键工序）在中国境内完成。

207. （烘手器、型号：MD-7777），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号）。（烘手器、型号：MD-7777）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键组件）在中国境内生产。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键工序）在中国境内完成。



208. （皂液器、型号：M-50），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号）。（皂液器、型号：M-50）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（皂液器、型号：M-50）的（关键组件）在中国境内生产。（皂液器、型号：M-50）的（关键工序）在中国境内完成。

209. （墩布池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（墩布池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（墩布池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（墩布池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

210. （灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街 2 号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。

211. （刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的（关键组件）在中国境内生产。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的（关键工序）在中国境内完成。

212. （冷藏库、型号：定制），生产厂为（廊坊京泉制冷设备有限公司），厂址为（永清县管家务乡胡其营村）。（冷藏库、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷藏库、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（冷藏库、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

213. （压缩机、型号：4YD-3.2），生产厂为（浙江大明制冷科技有限公司），厂址为（浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇东直街 165 号（住所申报））。（压缩机、型号：4YD-3.2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（压缩机、型号：4YD-3.2）的（关键组件）在中国境内生产。（压缩机、型号：4YD-3.2）的（关键工序）在中国境内完成。

214. （蒸发器、型号：BFT-GD30-J），生产厂为（济南百福特制冷设备有限公司），厂址为（济南市天桥区 308 国道北侧济南化工产业园区内）。（蒸发器、型号：BFT-GD30-J）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（蒸发器、型号：BFT-GD30-J）的（关键组件）在中国境内生产。（蒸发器、型号：BFT-GD30-J）的（关键工序）在中国境内完成。

215. （不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本



占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。

216.（冷冻库、型号：定制），生产厂为（廊坊京泉制冷设备有限公司），厂址为（永清县管家务乡胡其营村）。（冷冻库、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷冻库、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（冷冻库、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

217.（压缩机、型号：4YD-3.2），生产厂为（浙江大明制冷科技有限公司），厂址为（浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇东直街165号（住所申报））。（压缩机、型号：4YD-3.2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（压缩机、型号：4YD-3.2）的（关键组件）在中国境内生产。（压缩机、型号：4YD-3.2）的（关键工序）在中国境内完成。

218.（蒸发器、型号：BFT-GD40-J），生产厂为（济南百福特制冷设备有限公司），厂址为（济南市天桥区308国道北侧济南化工产业园区内）。（蒸发器、型号：BFT-GD40-J）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（蒸发器、型号：BFT-GD40-J）的（关键组件）在中国境内生产。（蒸发器、型号：BFT-GD40-J）的（关键工序）在中国境内完成。

219.（不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。

220.（不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。

221.（米面架、型号：MMT），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（米面架、型号：MMT）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（米面架、型号：MMT）的（关键组件）在中国境内生产。（米面架、型号：MMT）的（关键工序）在中国境内完成。

222.（灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街2号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。





223. （不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。

224. （不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。

225. （单星水池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（单星水池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单星水池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（单星水池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

226. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

227. （双层工作台、型号：GZT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双层工作台、型号：GZT-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键工序）在中国境内完成。

228. （双层工作台、型号：GZT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双层工作台、型号：GZT-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键工序）在中国境内完成。

229. （双门消毒柜、型号：RTP720 型），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（双门消毒柜、型号：RTP720 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双门消毒柜、型号：RTP720 型）的（关键组件）在中国境内生产。（双门消毒柜、型号：RTP720 型）的（关键工序）在中国境内完成。

230. （单星水池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（单星水池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比



≥（规定比例）。（单星水池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（单星水池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

231. （洗鱼池、型号：FXD-JXC），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（洗鱼池、型号：FXD-JXC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洗鱼池、型号：FXD-JXC）的（关键组件）在中国境内生产。（洗鱼池、型号：FXD-JXC）的（关键工序）在中国境内完成。

232. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

233. （洗地龙头、型号：LG-1002HR），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的（关键组件）在中国境内生产。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的（关键工序）在中国境内完成。

234. （四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路 25 号（一照多址））。（四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V）的（关键组件）在中国境内生产。（四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V）的（关键工序）在中国境内完成。

235. （刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的（关键组件）在中国境内生产。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的（关键工序）在中国境内完成。

236. （双层工作台、型号：GZT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双层工作台、型号：GZT-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键工序）在中国境内完成。

237. （绞切肉机、型号：JQ-2），生产厂为（广州市荣艺食品机械有限公司），厂址为（广州市番禺区石楼镇石化路段 7 号）。（绞切肉机、型号：JQ-2）的中国境内生产的组件





成本占比 $\geq$ （规定比例）。（绞切肉机、型号：JQ-2）的（关键组件）在中国境内生产。（绞切肉机、型号：JQ-2）的（关键工序）在中国境内完成。

238. （灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街2号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。

239. （单星水池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（单星水池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单星水池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（单星水池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

240. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路61号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

241. （多功能切菜机、型号：JG-801），生产厂为（邢台冀工机械制造有限公司），厂址为（河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村31号）。（多功能切菜机、型号：JG-801）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（多功能切菜机、型号：JG-801）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能切菜机、型号：JG-801）的（关键工序）在中国境内完成。

242. （毛刷去皮机、型号：JG-600型），生产厂为（邢台冀工机械制造有限公司），厂址为（河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村31号）。（毛刷去皮机、型号：JG-600型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（毛刷去皮机、型号：JG-600型）的（关键组件）在中国境内生产。（毛刷去皮机、型号：JG-600型）的（关键工序）在中国境内完成。

243. （斩拌机、型号：ZBJ-20），生产厂为（诸城市钢钢好食品机械有限公司），厂址为（山东省潍坊市诸城市密州街道范家岭村北）。（斩拌机、型号：ZBJ-20）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（斩拌机、型号：ZBJ-20）的（关键组件）在中国境内生产。（斩拌机、型号：ZBJ-20）的（关键工序）在中国境内完成。

244. （双层工作台、型号：GZT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双层工作台、型号：GZT-2）的中国境内生产的组件成本





占比 $\geq$ （规定比例）。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键工序）在中国境内完成。

245. （不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。

246. （洗地龙头、型号：LG-1002HR），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的（关键组件）在中国境内生产。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的（关键工序）在中国境内完成。

247. （洗手池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（洗手池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗手池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

248. （感应水龙头、型号：LG-15EF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的（关键组件）在中国境内生产。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的（关键工序）在中国境内完成。

249. （烘手器、型号：MD-7777），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号）。（烘手器、型号：MD-7777）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键组件）在中国境内生产。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键工序）在中国境内完成。

250. （皂液器、型号：M-50），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号）。（皂液器、型号：M-50）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（皂液器、型号：M-50）的（关键组件）在中国境内生产。（皂液器、型号：M-50）的（关键工序）在中国境内完成。

251. （灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街 2 号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。





252. （刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的（关键组件）在中国境内生产。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的（关键工序）在中国境内完成。

253. （冷藏库、型号：定制），生产厂为（廊坊京泉制冷设备有限公司），厂址为（永清县管家务乡胡其营村）。（冷藏库、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷藏库、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（冷藏库、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

254. （压缩机、型号：4YD-3.2），生产厂为（浙江大明制冷科技有限公司），厂址为（浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇东直街165号（住所申报））。（压缩机、型号：4YD-3.2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（压缩机、型号：4YD-3.2）的（关键组件）在中国境内生产。（压缩机、型号：4YD-3.2）的（关键工序）在中国境内完成。

255. （蒸发器、型号：BFT-GD30-J），生产厂为（济南百福特制冷设备有限公司），厂址为（济南市天桥区308国道北侧济南化工产业园区内）。（蒸发器、型号：BFT-GD30-J）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（蒸发器、型号：BFT-GD30-J）的（关键组件）在中国境内生产。（蒸发器、型号：BFT-GD30-J）的（关键工序）在中国境内完成。

256. （不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。

257. （不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。

258. （冷冻库、型号：定制），生产厂为（廊坊京泉制冷设备有限公司），厂址为（永清县管家务乡胡其营村）。（冷冻库、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷冻库、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（冷冻库、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

259. （压缩机、型号：4YD-3.2），生产厂为（浙江大明制冷科技有限公司），厂址为（浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇东直街165号（住所申报））。（压缩机、型号：4YD-3.2）的中国





境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（压缩机、型号：4YD-3.2）的（关键组件）在中国境内生产。（压缩机、型号：4YD-3.2）的（关键工序）在中国境内完成。

260.（蒸发器、型号：BFT-GD40-J），生产厂为（济南百福特制冷设备有限公司），厂址为（济南市天桥区 308 国道北侧济南化工产业园区内）。（蒸发器、型号：BFT-GD40-J）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（蒸发器、型号：BFT-GD40-J）的（关键组件）在中国境内生产。（蒸发器、型号：BFT-GD40-J）的（关键工序）在中国境内完成。

261.（不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。

262.（不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。

263.（米面架、型号：MMT），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（米面架、型号：MMT）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（米面架、型号：MMT）的（关键组件）在中国境内生产。（米面架、型号：MMT）的（关键工序）在中国境内完成。

264.（灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街 2 号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。

265.（不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。

266.（不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。





267. (不锈钢货架、型号：HJ-4)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(不锈钢货架、型号：HJ-4)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(不锈钢货架、型号：HJ-4)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢货架、型号：HJ-4)的(关键工序)在中国境内完成。

268. (灭蝇灯、型号：D16W)，生产厂为(灯下科技(广东)有限公司)，厂址为(中山市小榄镇南泰街2号五楼)。(灭蝇灯、型号：D16W)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(灭蝇灯、型号：D16W)的(关键组件)在中国境内生产。(灭蝇灯、型号：D16W)的(关键工序)在中国境内完成。

269. (保洁柜、型号：FXD-BJG)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(保洁柜、型号：FXD-BJG)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(保洁柜、型号：FXD-BJG)的(关键组件)在中国境内生产。(保洁柜、型号：FXD-BJG)的(关键工序)在中国境内完成。

270. (清洗池、型号：SC-1)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(清洗池、型号：SC-1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(清洗池、型号：SC-1)的(关键组件)在中国境内生产。(清洗池、型号：SC-1)的(关键工序)在中国境内完成。

271. (感应水龙头、型号：LG-15EF)，生产厂为(联歌商厨卫浴(泉州)有限公司)，厂址为(福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路61号)。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的(关键组件)在中国境内生产。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的(关键工序)在中国境内完成。

272. (烘手器、型号：MD-7777)，生产厂为(莫顿(浙江)实业有限公司)，厂址为(浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路366号)。(烘手器、型号：MD-7777)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(烘手器、型号：MD-7777)的(关键组件)在中国境内生产。(烘手器、型号：MD-7777)的(关键工序)在中国境内完成。

273. (皂液器、型号：M-50)，生产厂为(莫顿(浙江)实业有限公司)，厂址为(浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路366号)。(皂液器、型号：M-50)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(皂液器、型号：M-50)的(关键组件)在中国境内生产。(皂液器、型号：M-50)的(关键工序)在中国境内完成。

274. (食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21)，生产厂为(山东埃科菲西厨电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路108号)。(食品保温柜、型号：



E-DBW-J11-21)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21)的(关键组件)在中国境内生产。(食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21)的(关键工序)在中国境内完成。

275. (留样冰柜、型号：DA-G1.0III-V)，生产厂为(青岛海德立餐饮设备股份有限公司)，厂址为(山东省青岛市胶州市衡山路 25 号(一照多址))。(留样冰柜、型号：DA-G1.0III-V)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(留样冰柜、型号：DA-G1.0III-V)的(关键组件)在中国境内生产。(留样冰柜、型号：DA-G1.0III-V)的(关键工序)在中国境内完成。

276. (灭蝇灯、型号：D16W)，生产厂为(灯下科技(广东)有限公司)，厂址为(中山市小榄镇南泰街 2 号五楼)。(灭蝇灯、型号：D16W)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(灭蝇灯、型号：D16W)的(关键组件)在中国境内生产。(灭蝇灯、型号：D16W)的(关键工序)在中国境内完成。


277. (拉门操作柜、型号：LMGZT-1)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(拉门操作柜、型号：LMGZT-1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(拉门操作柜、型号：LMGZT-1)的(关键组件)在中国境内生产。(拉门操作柜、型号：LMGZT-1)的(关键工序)在中国境内完成。

278. (保洁柜、型号：FXD-BJG)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(保洁柜、型号：FXD-BJG)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(保洁柜、型号：FXD-BJG)的(关键组件)在中国境内生产。(保洁柜、型号：FXD-BJG)的(关键工序)在中国境内完成。

279. (清洗池、型号：SC-1)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(清洗池、型号：SC-1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(清洗池、型号：SC-1)的(关键组件)在中国境内生产。(清洗池、型号：SC-1)的(关键工序)在中国境内完成。

280. (感应水龙头、型号：LG-15EF)，生产厂为(联歌商厨卫浴(泉州)有限公司)，厂址为(福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号)。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的(关键组件)在中国境内生产。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的(关键工序)在中国境内完成。

281. (烘手器、型号：MD-7777)，生产厂为(莫顿(浙江)实业有限公司)，厂址为(浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号)。(烘手器、型号：MD-7777)的中国境内生





产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键组件）在中国境内生产。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键工序）在中国境内完成。

282. （皂液器、型号：M-50），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号）。（皂液器、型号：M-50）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（皂液器、型号：M-50）的（关键组件）在中国境内生产。（皂液器、型号：M-50）的（关键工序）在中国境内完成。

283. （食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21），生产厂为（山东埃科菲西厨电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路 108 号）。（食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21）的（关键组件）在中国境内生产。（食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21）的（关键工序）在中国境内完成。

284. （留样冰柜、型号：DA-G1.0III-V），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路 25 号（一照多址））。（留样冰柜、型号：DA-G1.0III-V）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（留样冰柜、型号：DA-G1.0III-V）的（关键组件）在中国境内生产。（留样冰柜、型号：DA-G1.0III-V）的（关键工序）在中国境内完成。

285. （灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街 2 号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。

286. （不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。

287. （不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-50B），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-50B）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-50B）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-50B）的（关键工序）在中国境内完成。





288. （防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

289. （不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-40B），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-40B）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-40B）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-40B）的（关键工序）在中国境内完成。

290. （防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

291. （双层工作台、型号：GZT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双层工作台、型号：GZT-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键工序）在中国境内完成。

292. （洗手池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（洗手池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗手池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

293. （感应水龙头、型号：LG-15EF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的（关键组件）在中国境内生产。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的（关键工序）在中国境内完成。

294. （烘手器、型号：MD-7777），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号）。（烘手器、型号：MD-7777）的中国境内生





产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键组件）在中国境内生产。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键工序）在中国境内完成。

295. （皂液器、型号：M-50），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号）。（皂液器、型号：M-50）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（皂液器、型号：M-50）的（关键组件）在中国境内生产。（皂液器、型号：M-50）的（关键工序）在中国境内完成。

296. （平台雪柜、型号：DC-TH15），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路 25 号（一照多址））。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的（关键组件）在中国境内生产。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的（关键工序）在中国境内完成。

297. （电磁煮面炉、型号：JSH-M-800），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（电磁煮面炉、型号：JSH-M-800）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电磁煮面炉、型号：JSH-M-800）的（关键组件）在中国境内生产。（电磁煮面炉、型号：JSH-M-800）的（关键工序）在中国境内完成。

298. （单星水池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（单星水池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单星水池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（单星水池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

299. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

300. （环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ），生产厂为（北京金三合科技有限公司），厂址为（北京市顺义区军营南街 12 号院 4 号楼 1 层 108）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键组件）在中国境内生产。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键工序）在中国境内完成。

301. （装饰板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（装饰板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规





定比例)。 (装饰板、型号：定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (装饰板、型号：定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

302. (甩油风机、型号：PF-SYP)，生产厂为 (山东攀峰通风设备有限公司)，厂址为 (山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段)。 (甩油风机、型号：PF-SYP) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (甩油风机、型号：PF-SYP) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (甩油风机、型号：PF-SYP) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

303. (双层工作台、型号：GZT-2)，生产厂为 (富先达环保科技河北有限公司)，厂址为 (沧州渤海新区科创产业园)。 (双层工作台、型号：GZT-2) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (双层工作台、型号：GZT-2) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (双层工作台、型号：GZT-2) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

304. (灭蝇灯、型号：D16W)，生产厂为 (灯下科技 (广东) 有限公司)，厂址为 (中山市小榄镇南泰街 2 号五楼)。 (灭蝇灯、型号：D16W) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (灭蝇灯、型号：D16W) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (灭蝇灯、型号：D16W) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

305. (灭蝇灯、型号：D16W)，生产厂为 (灯下科技 (广东) 有限公司)，厂址为 (中山市小榄镇南泰街 2 号五楼)。 (灭蝇灯、型号：D16W) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (灭蝇灯、型号：D16W) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (灭蝇灯、型号：D16W) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

306. (保温自助餐炉、型号：GS104)，生产厂为 (浙江南洋精工酒店用品制造有限公司)，厂址为 (浙江省衢州市常山县金川街道恒升路 27 号)。 (保温自助餐炉、型号：GS104) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (保温自助餐炉、型号：GS104) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (保温自助餐炉、型号：GS104) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

307. (保温汤煲、型号：L903)，生产厂为 (浙江南洋精工酒店用品制造有限公司)，厂址为 (浙江省衢州市常山县金川街道恒升路 27 号)。 (保温汤煲、型号：L903) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (保温汤煲、型号：L903) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (保温汤煲、型号：L903) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

308. (大理石餐台、型号：定制)，生产厂为 (廊坊市京世轩家具有限公司)，厂址为 (廊坊市广阳区万庄镇肖家务村中区 16 号)。 (大理石餐台、型号：定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (大理石餐台、型号：定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (大理石餐台、型号：定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。





309. (垃圾冷库、型号：定制)，生产厂为(廊坊京泉制冷设备有限公司)，厂址为(永清县管家务乡胡其营村)。(垃圾冷库、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(垃圾冷库、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(垃圾冷库、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

310. (压缩机、型号：4YD-3.2)，生产厂为(浙江大明制冷科技有限公司)，厂址为(浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇东直街 165 号(住所申报))。(压缩机、型号：4YD-3.2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(压缩机、型号：4YD-3.2)的(关键组件)在中国境内生产。(压缩机、型号：4YD-3.2)的(关键工序)在中国境内完成。

311. (蒸发器、型号：BFT-GD40-J)，生产厂为(济南百福特制冷设备有限公司)，厂址为(济南市天桥区 308 国道北侧济南化工产业园区内)。(蒸发器、型号：BFT-GD40-J)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(蒸发器、型号：BFT-GD40-J)的(关键组件)在中国境内生产。(蒸发器、型号：BFT-GD40-J)的(关键工序)在中国境内完成。

312. (除味机、型号：HR-9S)，生产厂为(深圳市檀玥科技有限公司)，厂址为(深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路 3333 号 A4 栋 5 层西)。(除味机、型号：HR-9S)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(除味机、型号：HR-9S)的(关键组件)在中国境内生产。(除味机、型号：HR-9S)的(关键工序)在中国境内完成。

313. (墩布池、型号：SC-1)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(墩布池、型号：SC-1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(墩布池、型号：SC-1)的(关键组件)在中国境内生产。(墩布池、型号：SC-1)的(关键工序)在中国境内完成。

314. (洗手池、型号：SC-1)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(洗手池、型号：SC-1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(洗手池、型号：SC-1)的(关键组件)在中国境内生产。(洗手池、型号：SC-1)的(关键工序)在中国境内完成。

315. (感应水龙头、型号：LG-15EF)，生产厂为(联歌商厨卫浴(泉州)有限公司)，厂址为(福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号)。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的(关键组件)在中国境内生产。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的(关键工序)在中国境内完成。

316. (烘手器、型号：MD-7777)，生产厂为(莫顿(浙江)实业有限公司)，厂址为(浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号)。(烘手器、型号：MD-7777)的中国境内生



产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键组件）在中国境内生产。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键工序）在中国境内完成。

317. （皂液器、型号：M-50），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号）。（皂液器、型号：M-50）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（皂液器、型号：M-50）的（关键组件）在中国境内生产。（皂液器、型号：M-50）的（关键工序）在中国境内完成。

318. （洗手池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（洗手池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗手池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

319. （感应水龙头、型号：LG-15EF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的（关键组件）在中国境内生产。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的（关键工序）在中国境内完成。

320. （烘手器、型号：MD-7777），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号）。（烘手器、型号：MD-7777）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键组件）在中国境内生产。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键工序）在中国境内完成。

321. （皂液器、型号：M-50），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号）。（皂液器、型号：M-50）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（皂液器、型号：M-50）的（关键组件）在中国境内生产。（皂液器、型号：M-50）的（关键工序）在中国境内完成。

322. （更衣柜、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（更衣柜、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（更衣柜、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

323. （平板车、型号：PBC），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（平板车、型号：PBC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（平板车、型号：PBC）的（关键组件）在中国境内生产。（平板车、型号：PBC）的（关键工序）在中国境内完成。





324. （餐车、型号：FXD-CC-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（餐车、型号：FXD-CC-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（餐车、型号：FXD-CC-2）的（关键组件）在中国境内生产。（餐车、型号：FXD-CC-2）的（关键工序）在中国境内完成。

325. （不锈钢地架、型号：FXD-DJ），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢地架、型号：FXD-DJ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢地架、型号：FXD-DJ）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢地架、型号：FXD-DJ）的（关键工序）在中国境内完成。


326. （挡鼠板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（挡鼠板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（挡鼠板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（挡鼠板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

327. （餐具回收车、型号：SWC），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（餐具回收车、型号：SWC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（餐具回收车、型号：SWC）的（关键组件）在中国境内生产。（餐具回收车、型号：SWC）的（关键工序）在中国境内完成。

328. （地沟盖板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（地沟盖板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（地沟盖板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（地沟盖板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

329. （风幕机、型号：FM-1015H3-2Y），生产厂为（佛山市南海南洋电机电器有限公司），厂址为（佛山市南海区丹灶镇樵丹北路1号(1-4号车间及仓库楼)(住所申报))。（风幕机、型号：FM-1015H3-2Y）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（风幕机、型号：FM-1015H3-2Y）的（关键组件）在中国境内生产。（风幕机、型号：FM-1015H3-2Y）的（关键工序）在中国境内完成。

330. （保温自助餐炉、型号：GS104），生产厂为（浙江南洋精工酒店用品制造有限公司），厂址为（浙江省衢州市常山县金川街道恒升路27号）。（保温自助餐炉、型号：GS104）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（保温自助餐炉、型号：GS104）的（关键组件）在中国境内生产。（保温自助餐炉、型号：GS104）的（关键工序）在中国境内完成。





331. (保温汤煲、型号：L903)，生产厂为(浙江南洋精工酒店用品制造有限公司)，厂址为(浙江省衢州市常山县金川街道恒升路 27 号)。(保温汤煲、型号：L903)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(保温汤煲、型号：L903)的(关键组件)在中国境内生产。(保温汤煲、型号：L903)的(关键工序)在中国境内完成。

332. (三星水池、型号：SC-3)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(三星水池、型号：SC-3)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(三星水池、型号：SC-3)的(关键组件)在中国境内生产。(三星水池、型号：SC-3)的(关键工序)在中国境内完成。

333. (冷热水龙头、型号：LG-2008KF)，生产厂为(联歌商厨卫浴(泉州)有限公司)，厂址为(福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号)。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的(关键组件)在中国境内生产。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的(关键工序)在中国境内完成。

334. (双层工作台、型号：GZT-2)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(双层工作台、型号：GZT-2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双层工作台、型号：GZT-2)的(关键组件)在中国境内生产。(双层工作台、型号：GZT-2)的(关键工序)在中国境内完成。

335. (单星水池、型号：SC-1)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(单星水池、型号：SC-1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(单星水池、型号：SC-1)的(关键组件)在中国境内生产。(单星水池、型号：SC-1)的(关键工序)在中国境内完成。

336. (冷热水龙头、型号：LG-2008KF)，生产厂为(联歌商厨卫浴(泉州)有限公司)，厂址为(福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号)。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的(关键组件)在中国境内生产。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的(关键工序)在中国境内完成。

337. (长龙式洗碗机、型号：FA5100D)，生产厂为(上海新蕾商用设备有限公司)，厂址为(上海市奉贤区陈桥路 1979 号 2 幢)。(长龙式洗碗机、型号：FA5100D)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(长龙式洗碗机、型号：FA5100D)的(关键组件)在中国境内生产。(长龙式洗碗机、型号：FA5100D)的(关键工序)在中国境内完成。

338. (排气罩、型号：定制)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(排气罩、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规



定比例)。 (排气罩、型号：定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (排气罩、型号：定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

339. (软水机(配洗碗机)、型号：GS380Q)，生产厂为 (浙江润莱净水设备有限公司)，厂址为 (浙江省丽水市莲都区南明山街道白莲路12号)。 (软水机(配洗碗机)、型号：GS380Q) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (软水机(配洗碗机)、型号：GS380Q) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (软水机(配洗碗机)、型号：GS380Q) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

340. (洗地龙头、型号：LG-1002HR)，生产厂为 (联歌商厨卫浴(泉州)有限公司)，厂址为 (福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路61号)。 (洗地龙头、型号：LG-1002HR) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (洗地龙头、型号：LG-1002HR) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (洗地龙头、型号：LG-1002HR) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

341. (灭蝇灯、型号：D16W)，生产厂为 (灯下科技(广东)有限公司)，厂址为 (中山市小榄镇南泰街2号五楼)。 (灭蝇灯、型号：D16W) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (灭蝇灯、型号：D16W) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (灭蝇灯、型号：D16W) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

342. (热风循环消毒库、型号：LH-XDK型)，生产厂为 (山东滨州龙海厨房设备有限公司)，厂址为 (博兴县兴福镇兴二村)。 (热风循环消毒库、型号：LH-XDK型) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (热风循环消毒库、型号：LH-XDK型) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (热风循环消毒库、型号：LH-XDK型) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

343. (不锈钢货架、型号：HJ-4)，生产厂为 (富先达环保科技河北有限公司)，厂址为 (沧州渤海新区科创产业园)。 (不锈钢货架、型号：HJ-4) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (不锈钢货架、型号：HJ-4) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (不锈钢货架、型号：HJ-4) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

344. (不锈钢货架、型号：HJ-4)，生产厂为 (富先达环保科技河北有限公司)，厂址为 (沧州渤海新区科创产业园)。 (不锈钢货架、型号：HJ-4) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (不锈钢货架、型号：HJ-4) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (不锈钢货架、型号：HJ-4) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

345. (不锈钢货架、型号：HJ-4)，生产厂为 (富先达环保科技河北有限公司)，厂址为 (沧州渤海新区科创产业园)。 (不锈钢货架、型号：HJ-4) 的中国境内生产的组件成本





占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。

346. （旋转式餐具回收及预处理机、型号：HZ-14P），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（旋转式餐具回收及预处理机、型号：HZ-14P）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（旋转式餐具回收及预处理机、型号：HZ-14P）的（关键组件）在中国境内生产。（旋转式餐具回收及预处理机、型号：HZ-14P）的（关键工序）在中国境内完成。

347. （餐具投掷柜、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（餐具投掷柜、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（餐具投掷柜、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（餐具投掷柜、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

348. （地沟盖板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（地沟盖板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（地沟盖板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（地沟盖板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

349. （不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-50B），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-50B）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-50B）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-50B）的（关键工序）在中国境内完成。

350. （防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

351. （不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-40B），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-40B）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-40B）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-40B）的（关键工序）在中国境内完成。





352. （防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

353. （双层工作台、型号：GZT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双层工作台、型号：GZT-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键工序）在中国境内完成。


354. （洗手池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（洗手池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗手池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

355. （感应水龙头、型号：LG-15EF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的（关键组件）在中国境内生产。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的（关键工序）在中国境内完成。

356. （烘手器、型号：MD-7777），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号）。（烘手器、型号：MD-7777）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键组件）在中国境内生产。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键工序）在中国境内完成。

357. （皂液器、型号：M-50），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号）。（皂液器、型号：M-50）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（皂液器、型号：M-50）的（关键组件）在中国境内生产。（皂液器、型号：M-50）的（关键工序）在中国境内完成。

358. （双门食品保温柜、型号：E-DBW-J22-21），生产厂为（山东埃科菲西厨电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路 108 号）。（双门食品保温柜、型号：E-DBW-J22-21）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双门食品保温柜、型号：E-DBW-J22-21）的（关键组件）在中国境内生产。（双门食品保温柜、型号：E-DBW-J22-21）的（关键工序）在中国境内完成。





359. （刀削面机、型号：双刀），生产厂为（任县昭煊机械厂），厂址为（河北省邢台市任县邢家湾镇付北村东）。（刀削面机、型号：双刀）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（刀削面机、型号：双刀）的（关键组件）在中国境内生产。（刀削面机、型号：双刀）的（关键工序）在中国境内完成。

360. （电磁煮面炉、型号：JSH-M-800），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（电磁煮面炉、型号：JSH-M-800）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电磁煮面炉、型号：JSH-M-800）的（关键组件）在中国境内生产。（电磁煮面炉、型号：JSH-M-800）的（关键工序）在中国境内完成。

361. （环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ），生产厂为（北京金三合科技有限公司），厂址为（北京市顺义区军营南街 12 号院 4 号楼 1 层 108）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键组件）在中国境内生产。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键工序）在中国境内完成。

362. （装饰板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（装饰板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（装饰板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（装饰板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

363. （甩油风机、型号：PF-SYP），生产厂为（山东攀峰通风设备有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键组件）在中国境内生产。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键工序）在中国境内完成。

364. （平台雪柜、型号：DC-TH15），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路 25 号（一照多址））。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的（关键组件）在中国境内生产。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的（关键工序）在中国境内完成。

365. （单星水池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（单星水池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单星水池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（单星水池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。





366. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

367. （双层工作台、型号：GZT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双层工作台、型号：GZT-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键工序）在中国境内完成。

368. （电磁煲仔炉、型号：JSH-BZ3*4），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（电磁煲仔炉、型号：JSH-BZ3*4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电磁煲仔炉、型号：JSH-BZ3*4）的（关键组件）在中国境内生产。（电磁煲仔炉、型号：JSH-BZ3*4）的（关键工序）在中国境内完成。

369. （环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ），生产厂为（北京金三合科技有限公司），厂址为（北京市顺义区军营南街 12 号院 4 号楼 1 层 108）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键组件）在中国境内生产。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键工序）在中国境内完成。

370. （装饰板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（装饰板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（装饰板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（装饰板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

371. （甩油风机、型号：PF-SYP），生产厂为（山东攀峰通风设备有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键组件）在中国境内生产。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键工序）在中国境内完成。

372. （食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21），生产厂为（山东埃科菲西厨电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路 108 号）。（食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21）的（关键组件）在中国境内生产。（食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21）的（关键工序）在中国境内完成。



373. (双缸双筛电炸锅、型号：KY-DCZL-2)，生产厂为(山东科宇厨业有限公司)，厂址为(博兴县兴福镇西)。(双缸双筛电炸锅、型号：KY-DCZL-2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双缸双筛电炸锅、型号：KY-DCZL-2)的(关键组件)在中国境内生产。(双缸双筛电炸锅、型号：KY-DCZL-2)的(关键工序)在中国境内完成。

374. (双层工作台、型号：GZT-2)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(双层工作台、型号：GZT-2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双层工作台、型号：GZT-2)的(关键组件)在中国境内生产。(双层工作台、型号：GZT-2)的(关键工序)在中国境内完成。

375. (电磁扒炉、型号：KY-DCPL-P)，生产厂为(山东科宇厨业有限公司)，厂址为(博兴县兴福镇西)。(电磁扒炉、型号：KY-DCPL-P)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电磁扒炉、型号：KY-DCPL-P)的(关键组件)在中国境内生产。(电磁扒炉、型号：KY-DCPL-P)的(关键工序)在中国境内完成。

376. (环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ)，生产厂为(北京金三合科技有限公司)，厂址为(北京市顺义区军营南街12号院4号楼1层108)。(环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ)的(关键组件)在中国境内生产。(环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ)的(关键工序)在中国境内完成。

377. (装饰板、型号：定制)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(装饰板、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(装饰板、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(装饰板、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

378. (甩油风机、型号：PF-SYP)，生产厂为(山东攀峰通风设备有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段)。(甩油风机、型号：PF-SYP)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(甩油风机、型号：PF-SYP)的(关键组件)在中国境内生产。(甩油风机、型号：PF-SYP)的(关键工序)在中国境内完成。

379. (平台雪柜、型号：DC-TH15)，生产厂为(青岛海德立餐饮设备股份有限公司)，厂址为(山东省青岛市胶州市衡山路25号(一照多址))。(平台雪柜、型号：DC-TH15)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(平台雪柜、型号：DC-TH15)的(关键组件)在中国境内生产。(平台雪柜、型号：DC-TH15)的(关键工序)在中国境内完成。

380. (厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY)，生产厂为(玖援(上海)科技有限公司)，厂址为(上海市金山区亭林镇林盛路308号2幢2层)。(厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY)



的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY）的（关键组件）在中国境内生产。（厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY）的（关键工序）在中国境内完成。

381.（电磁煲仔炉、型号：JSH-BZ3*6），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园12号101室）。（电磁煲仔炉、型号：JSH-BZ3*6）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电磁煲仔炉、型号：JSH-BZ3*6）的（关键组件）在中国境内生产。（电磁煲仔炉、型号：JSH-BZ3*6）的（关键工序）在中国境内完成。

382.（电磁煮面炉、型号：JSH-M-800），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园12号101室）。（电磁煮面炉、型号：JSH-M-800）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电磁煮面炉、型号：JSH-M-800）的（关键组件）在中国境内生产。（电磁煮面炉、型号：JSH-M-800）的（关键工序）在中国境内完成。

383.（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ），生产厂为（北京金三合科技有限公司），厂址为（北京市顺义区军营南街12号院4号楼1层108）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键组件）在中国境内生产。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键工序）在中国境内完成。

384.（装饰板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（装饰板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（装饰板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（装饰板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

385.（甩油风机、型号：PF-SYP），生产厂为（山东攀峰通风设备有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键组件）在中国境内生产。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键工序）在中国境内完成。

386.（单星水池连平台、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（单星水池连平台、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单星水池连平台、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（单星水池连平台、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。





387. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

388. （多功能烤箱、型号：SEC-3Y），生产厂为（江苏三麦食品机械有限公司），厂址为（射阳经济开发区西区阳光大道 188 号）。（多功能烤箱、型号：SEC-3Y）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（多功能烤箱、型号：SEC-3Y）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能烤箱、型号：SEC-3Y）的（关键工序）在中国境内完成。

389. （环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ），生产厂为（北京金三合科技有限公司），厂址为（北京市顺义区军营南街 12 号院 4 号楼 1 层 108）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键组件）在中国境内生产。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键工序）在中国境内完成。

390. （装饰板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（装饰板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（装饰板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（装饰板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

391. （甩油风机、型号：PF-SYP），生产厂为（山东攀峰通风设备有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键组件）在中国境内生产。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键工序）在中国境内完成。

392. （平台雪柜、型号：DC-TH15），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路 25 号（一照多址））。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的（关键组件）在中国境内生产。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的（关键工序）在中国境内完成。

393. （电磁煮面炉、型号：JSH-M-800），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（电磁煮面炉、型号：JSH-M-800）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电磁煮面炉、型号：JSH-M-800）的（关键组件）在中国境内生产。（电磁煮面炉、型号：JSH-M-800）的（关键工序）在中国境内完成。





394. (环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ)，生产厂为(北京金三合科技有限公司)，厂址为(北京市顺义区军营南街 12 号院 4 号楼 1 层 108)。(环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ)的(关键组件)在中国境内生产。(环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ)的(关键工序)在中国境内完成。

395. (装饰板、型号：定制)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(装饰板、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(装饰板、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(装饰板、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

396. (甩油风机、型号：PF-SYP)，生产厂为(山东攀峰通风设备有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段)。(甩油风机、型号：PF-SYP)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(甩油风机、型号：PF-SYP)的(关键组件)在中国境内生产。(甩油风机、型号：PF-SYP)的(关键工序)在中国境内完成。

397. (单星水池、型号：SC-1)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(单星水池、型号：SC-1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(单星水池、型号：SC-1)的(关键组件)在中国境内生产。(单星水池、型号：SC-1)的(关键工序)在中国境内完成。

398. (冷热水龙头、型号：LG-2008KF)，生产厂为(联歌商厨卫浴(泉州)有限公司)，厂址为(福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号)。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的(关键组件)在中国境内生产。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的(关键工序)在中国境内完成。

399. (环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ)，生产厂为(北京金三合科技有限公司)，厂址为(北京市顺义区军营南街 12 号院 4 号楼 1 层 108)。(环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ)的(关键组件)在中国境内生产。(环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ)的(关键工序)在中国境内完成。

400. (装饰板、型号：定制)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(装饰板、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(装饰板、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(装饰板、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

401. (甩油风机、型号：PF-SYP)，生产厂为(山东攀峰通风设备有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段)。(甩油风机、型号：PF-SYP)的中国境内生产





的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键组件）在中国境内生产。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键工序）在中国境内完成。

402. （意粉炉、型号：E-MD-DM-800F），生产厂为（山东埃科菲西厨电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路 108 号）。（意粉炉、型号：E-MD-DM-800F）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（意粉炉、型号：E-MD-DM-800F）的（关键组件）在中国境内生产。（意粉炉、型号：E-MD-DM-800F）的（关键工序）在中国境内完成。

403. （平台雪柜、型号：DC-TH15），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路 25 号（一照多址））。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的（关键组件）在中国境内生产。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的（关键工序）在中国境内完成。

404. （食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21），生产厂为（山东埃科菲西厨电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路 108 号）。（食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21）的（关键组件）在中国境内生产。（食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21）的（关键工序）在中国境内完成。

405. （灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街 2 号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。

406. （烘手器、型号：MD-7777），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号）。（烘手器、型号：MD-7777）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键组件）在中国境内生产。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键工序）在中国境内完成。

407. （皂液器、型号：M-50），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号）。（皂液器、型号：M-50）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（皂液器、型号：M-50）的（关键组件）在中国境内生产。（皂液器、型号：M-50）的（关键工序）在中国境内完成。

408. （嵌入式售饭台、型号：定制），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（嵌入式售饭台、型号：定制）的中国境





内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（嵌入式售饭台、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（嵌入式售饭台、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

409.（大理石餐台、型号：定制），生产厂为（廊坊市京世轩家具有限公司），厂址为（廊坊市广阳区万庄镇肖家务村中区16号）。（大理石餐台、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（大理石餐台、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（大理石餐台、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

410.（筷子消毒车、型号：RTP-1型），生产厂为（山东滨州龙海厨房设备有限公司），厂址为（博兴县兴福镇兴二村）。（筷子消毒车、型号：RTP-1型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（筷子消毒车、型号：RTP-1型）的（关键组件）在中国境内生产。（筷子消毒车、型号：RTP-1型）的（关键工序）在中国境内完成。


411.（封闭式双孔残食台、型号：CSTC-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（封闭式双孔残食台、型号：CSTC-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（封闭式双孔残食台、型号：CSTC-2）的（关键组件）在中国境内生产。（封闭式双孔残食台、型号：CSTC-2）的（关键工序）在中国境内完成。

412.（保温自助餐炉、型号：GS104），生产厂为（浙江南洋精工酒店用品制造有限公司），厂址为（浙江省衢州市常山县金川街道恒升路27号）。（保温自助餐炉、型号：GS104）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（保温自助餐炉、型号：GS104）的（关键组件）在中国境内生产。（保温自助餐炉、型号：GS104）的（关键工序）在中国境内完成。

413.（保温汤煲、型号：L903），生产厂为（浙江南洋精工酒店用品制造有限公司），厂址为（浙江省衢州市常山县金川街道恒升路27号）。（保温汤煲、型号：L903）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（保温汤煲、型号：L903）的（关键组件）在中国境内生产。（保温汤煲、型号：L903）的（关键工序）在中国境内完成。

414.（双头果汁鼎、型号：10402-2），生产厂为（浙江南洋精工酒店用品制造有限公司），厂址为（浙江省衢州市常山县金川街道恒升路27号）。（双头果汁鼎、型号：10402-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双头果汁鼎、型号：10402-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双头果汁鼎、型号：10402-2）的（关键工序）在中国境内完成。

415.（灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街2号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。





416. (单门消毒柜、型号：RTP360 型)，生产厂为(滨州市美厨厨业有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段)。(单门消毒柜、型号：RTP360 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(单门消毒柜、型号：RTP360 型)的(关键组件)在中国境内生产。(单门消毒柜、型号：RTP360 型)的(关键工序)在中国境内完成。

417. (大理石餐台、型号：定制)，生产厂为(廊坊市京世轩家具有限公司)，厂址为(廊坊市广阳区万庄镇肖家务村中区 16 号)。(大理石餐台、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(大理石餐台、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(大理石餐台、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

418. (烘手器、型号：MD-7777)，生产厂为(莫顿(浙江)实业有限公司)，厂址为(浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号)。(烘手器、型号：MD-7777)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(烘手器、型号：MD-7777)的(关键组件)在中国境内生产。(烘手器、型号：MD-7777)的(关键工序)在中国境内完成。

419. (皂液器、型号：M-50)，生产厂为(莫顿(浙江)实业有限公司)，厂址为(浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号)。(皂液器、型号：M-50)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(皂液器、型号：M-50)的(关键组件)在中国境内生产。(皂液器、型号：M-50)的(关键工序)在中国境内完成。

420. (不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-40B)，生产厂为(北京金三合科技有限公司河北分公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室)。(不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-40B)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-40B)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-40B)的(关键工序)在中国境内完成。

421. (防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制)，生产厂为(北京金三合科技有限公司河北分公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室)。(防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

422. (双层工作台、型号：GZT-2)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(双层工作台、型号：GZT-2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双层工作台、型号：GZT-2)的(关键组件)在中国境内生产。(双层工作台、型号：GZT-2)的(关键工序)在中国境内完成。





423. (洗手池、型号：SC-1)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(洗手池、型号：SC-1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(洗手池、型号：SC-1)的(关键组件)在中国境内生产。(洗手池、型号：SC-1)的(关键工序)在中国境内完成。

424. (感应水龙头、型号：LG-15EF)，生产厂为(联歌商厨卫浴(泉州)有限公司)，厂址为(福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号)。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的(关键组件)在中国境内生产。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的(关键工序)在中国境内完成。

425. (烘手器、型号：MD-7777)，生产厂为(莫顿(浙江)实业有限公司)，厂址为(浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号)。(烘手器、型号：MD-7777)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(烘手器、型号：MD-7777)的(关键组件)在中国境内生产。(烘手器、型号：MD-7777)的(关键工序)在中国境内完成。

426. (皂液器、型号：M-50)，生产厂为(莫顿(浙江)实业有限公司)，厂址为(浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号)。(皂液器、型号：M-50)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(皂液器、型号：M-50)的(关键组件)在中国境内生产。(皂液器、型号：M-50)的(关键工序)在中国境内完成。

427. (双层工作台、型号：GZT-2)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(双层工作台、型号：GZT-2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双层工作台、型号：GZT-2)的(关键组件)在中国境内生产。(双层工作台、型号：GZT-2)的(关键工序)在中国境内完成。

428. (双头煮面炉、型号：JSH-DZG12*2)，生产厂为(北京金三合科技有限公司河北分公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室)。(双头煮面炉、型号：JSH-DZG12*2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双头煮面炉、型号：JSH-DZG12*2)的(关键组件)在中国境内生产。(双头煮面炉、型号：JSH-DZG12*2)的(关键工序)在中国境内完成。

429. (油烟净化一体机、型号：BS-266-20JP)，生产厂为(江门市科蓝环保设备有限公司)，厂址为(鹤山市雅瑶镇鸿兴道 7 号之一、之二)。(油烟净化一体机、型号：BS-266-20JP)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(油烟净化一体机、型号：BS-266-20JP)的(关键组件)在中国境内生产。(油烟净化一体机、型号：BS-266-20JP)的(关键工序)在中国境内完成。





430. （单星水池连平台、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（单星水池连平台、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单星水池连平台、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（单星水池连平台、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

431. （食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21），生产厂为（山东埃科菲西厨电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路108号）。（食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21）的（关键组件）在中国境内生产。（食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21）的（关键工序）在中国境内完成。


432. （单门消毒柜、型号：RTP360 型），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（单门消毒柜、型号：RTP360 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单门消毒柜、型号：RTP360 型）的（关键组件）在中国境内生产。（单门消毒柜、型号：RTP360 型）的（关键工序）在中国境内完成。

433. （展示柜、型号：DA-G0.5III-V），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路25号（一照多址））。（展示柜、型号：DA-G0.5III-V）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（展示柜、型号：DA-G0.5III-V）的（关键组件）在中国境内生产。（展示柜、型号：DA-G0.5III-V）的（关键工序）在中国境内完成。

434. （保温自助餐炉、型号：GS104），生产厂为（浙江南洋精工酒店用品制造有限公司），厂址为（浙江省衢州市常山县金川街道恒升路27号）。（保温自助餐炉、型号：GS104）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（保温自助餐炉、型号：GS104）的（关键组件）在中国境内生产。（保温自助餐炉、型号：GS104）的（关键工序）在中国境内完成。

435. （保温汤煲、型号：L903），生产厂为（浙江南洋精工酒店用品制造有限公司），厂址为（浙江省衢州市常山县金川街道恒升路27号）。（保温汤煲、型号：L903）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（保温汤煲、型号：L903）的（关键组件）在中国境内生产。（保温汤煲、型号：L903）的（关键工序）在中国境内完成。

436. （双头果汁鼎、型号：10402-2），生产厂为（浙江南洋精工酒店用品制造有限公司），厂址为（浙江省衢州市常山县金川街道恒升路27号）。（双头果汁鼎、型号：10402-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双头果汁鼎、型号：10402-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双头果汁鼎、型号：10402-2）的（关键工序）在中国境内完成。





437. (灭蝇灯、型号：D16W)，生产厂为(灯下科技(广东)有限公司)，厂址为(中山市小榄镇南泰街2号五楼)。(灭蝇灯、型号：D16W)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(灭蝇灯、型号：D16W)的(关键组件)在中国境内生产。(灭蝇灯、型号：D16W)的(关键工序)在中国境内完成。

438. (大理石餐台、型号：定制)，生产厂为(廊坊市京世轩家具有限公司)，厂址为(廊坊市广阳区万庄镇肖家务村中区16号)。(大理石餐台、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(大理石餐台、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(大理石餐台、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

439. (嵌入式水盆、型号：956257)，生产厂为(悍高集团股份有限公司)，厂址为(佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号之一)。(嵌入式水盆、型号：956257)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(嵌入式水盆、型号：956257)的(关键组件)在中国境内生产。(嵌入式水盆、型号：956257)的(关键工序)在中国境内完成。


440. (大理石岛台、型号：定制)，生产厂为(廊坊市京世轩家具有限公司)，厂址为(廊坊市广阳区万庄镇肖家务村中区16号)。(大理石岛台、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(大理石岛台、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(大理石岛台、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

441. (大理石岛台、型号：定制)，生产厂为(廊坊市京世轩家具有限公司)，厂址为(廊坊市广阳区万庄镇肖家务村中区16号)。(大理石岛台、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(大理石岛台、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(大理石岛台、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

442. (大理石岛台、型号：定制)，生产厂为(廊坊市京世轩家具有限公司)，厂址为(廊坊市广阳区万庄镇肖家务村中区16号)。(大理石岛台、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(大理石岛台、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(大理石岛台、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

443. (大理石餐台、型号：定制)，生产厂为(廊坊市京世轩家具有限公司)，厂址为(廊坊市广阳区万庄镇肖家务村中区16号)。(大理石餐台、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(大理石餐台、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(大理石餐台、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

444. (嵌入式电磁炉、型号：MC-DZ22S04E)，生产厂为(广东美的生活电器制造有限公司)，厂址为(佛山市顺德区北滘镇三乐路19号)。(嵌入式电磁炉、型号：MC-DZ22S04E)





的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（嵌入式电磁炉、型号：MC-DZ22S04E）的（关键组件）在中国境内生产。（嵌入式电磁炉、型号：MC-DZ22S04E）的（关键工序）在中国境内完成。

445.（厨师机、型号：M6 pro），生产厂为（青岛海氏烘焙电器有限公司），厂址为（山东省青岛市高新区宝源路780号联东U谷产业园47号楼103-1）。（厨师机、型号：M6 pro）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（厨师机、型号：M6 pro）的（关键组件）在中国境内生产。（厨师机、型号：M6 pro）的（关键工序）在中国境内完成。

446.（电饭锅、型号：MB-RC531），生产厂为（广东美的生活电器制造有限公司），厂址为（佛山市顺德区北滘镇三乐路19号）。（电饭锅、型号：MB-RC531）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电饭锅、型号：MB-RC531）的（关键组件）在中国境内生产。（电饭锅、型号：MB-RC531）的（关键工序）在中国境内完成。

447.（电压力锅、型号：MY-S5175C），生产厂为（广东美的生活电器制造有限公司），厂址为（佛山市顺德区北滘镇三乐路19号）。（电压力锅、型号：MY-S5175C）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电压力锅、型号：MY-S5175C）的（关键组件）在中国境内生产。（电压力锅、型号：MY-S5175C）的（关键工序）在中国境内完成。

448.（空气炸锅、型号：MF-KZC6518），生产厂为（广东美的生活电器制造有限公司），厂址为（佛山市顺德区北滘镇三乐路19号）。（空气炸锅、型号：MF-KZC6518）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（空气炸锅、型号：MF-KZC6518）的（关键组件）在中国境内生产。（空气炸锅、型号：MF-KZC6518）的（关键工序）在中国境内完成。

449.（微波炉、型号：C30），生产厂为（广东美的厨房电器制造有限公司），厂址为（佛山市顺德区北滘镇永安路6号）。（微波炉、型号：C30）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（微波炉、型号：C30）的（关键组件）在中国境内生产。（微波炉、型号：C30）的（关键工序）在中国境内完成。

450.（蒸烤一体机、型号：ST3220WF-B8），生产厂为（深圳市凯度电器有限公司），厂址为（深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心A塔3201）。（蒸烤一体机、型号：ST3220WF-B8）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（蒸烤一体机、型号：ST3220WF-B8）的（关键组件）在中国境内生产。（蒸烤一体机、型号：ST3220WF-B8）的（关键工序）在中国境内完成。

451.（洗碗机、型号：X7），生产厂为（佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司），厂址为（佛山市顺德区北滘镇工业园）。（洗碗机、型号：X7）的中国境内生产的组件成本





占比 $\geq$ （规定比例）。（洗碗机、型号：X7）的（关键组件）在中国境内生产。（洗碗机、型号：X7）的（关键工序）在中国境内完成。

452. （破壁机、型号：MJ-PB12SF79），生产厂为（广东美的生活电器制造有限公司），厂址为（佛山市顺德区北滘镇三乐路 19 号）。（破壁机、型号：MJ-PB12SF79）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（破壁机、型号：MJ-PB12SF79）的（关键组件）在中国境内生产。（破壁机、型号：MJ-PB12SF79）的（关键工序）在中国境内完成。

453. （消毒柜、型号：RTP360 型），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（消毒柜、型号：RTP360 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（消毒柜、型号：RTP360 型）的（关键组件）在中国境内生产。（消毒柜、型号：RTP360 型）的（关键工序）在中国境内完成。

454. （万用蒸烤箱、型号：S10ESCTD），生产厂为（山东佰洁智能电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号）。（万用蒸烤箱、型号：S10ESCTD）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（万用蒸烤箱、型号：S10ESCTD）的（关键组件）在中国境内生产。（万用蒸烤箱、型号：S10ESCTD）的（关键工序）在中国境内完成。

455. （组合风炉烤箱+平炉+醒发箱、型号：SCVE-5C+SEZ-1Y-P），生产厂为（江苏三麦食品机械有限公司），厂址为（射阳经济开发区西区阳光大道 188 号）。（组合风炉烤箱+平炉+醒发箱、型号：SCVE-5C+SEZ-1Y-P）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（组合风炉烤箱+平炉+醒发箱、型号：SCVE-5C+SEZ-1Y-P）的（关键组件）在中国境内生产。（组合风炉烤箱+平炉+醒发箱、型号：SCVE-5C+SEZ-1Y-P）的（关键工序）在中国境内完成。

456. （环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ），生产厂为（北京金三合科技有限公司），厂址为（北京市顺义区军营南街 12 号院 4 号楼 1 层 108）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键组件）在中国境内生产。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键工序）在中国境内完成。

457. （装饰板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（装饰板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（装饰板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（装饰板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

458. （甩油风机、型号：PF-SYP），生产厂为（山东攀峰通风设备有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的中国境内生产





的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键组件）在中国境内生产。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键工序）在中国境内完成。

459.（直饮水机、型号：MW2-2ER4-01），生产厂为（青岛吉之美商用设备有限公司），厂址为（山东省青岛市城阳区流亭街道空港产业聚集区）。（直饮水机、型号：MW2-2ER4-01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（直饮水机、型号：MW2-2ER4-01）的（关键组件）在中国境内生产。（直饮水机、型号：MW2-2ER4-01）的（关键工序）在中国境内完成。

460.（双门冰箱、型号：BCD-658WGNEK2SPDCB），生产厂为（长沙晶弘电器有限公司），厂址为（湖南省长沙市宁乡经济技术开发区栖霞路1号）。（双门冰箱、型号：BCD-658WGNEK2SPDCB）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双门冰箱、型号：BCD-658WGNEK2SPDCB）的（关键组件）在中国境内生产。（双门冰箱、型号：BCD-658WGNEK2SPDCB）的（关键工序）在中国境内完成。


461.（组合收纳柜、型号：定制），生产厂为（吉荣家具有限公司），厂址为（泊头市工业开发区）。（组合收纳柜、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（组合收纳柜、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（组合收纳柜、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

462.（组合收纳柜、型号：定制），生产厂为（吉荣家具有限公司），厂址为（泊头市工业开发区）。（组合收纳柜、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（组合收纳柜、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（组合收纳柜、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

463.（矮书架、型号：定制），生产厂为（吉荣家具有限公司），厂址为（泊头市工业开发区）。（矮书架、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（矮书架、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（矮书架、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

464.（展示柜、型号：定制），生产厂为（吉荣家具有限公司），厂址为（泊头市工业开发区）。（展示柜、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（展示柜、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（展示柜、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

465.（灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街2号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$





(规定比例)。(灭蝇灯、型号：D16W)的(关键组件)在中国境内生产。(灭蝇灯、型号：D16W)的(关键工序)在中国境内完成。

466. (中岛烟机、型号：CXW-200-DFA3)，生产厂为(浙江意米特电器有限公司)，厂址为(浙江省杭州市萧山区衙前镇螺东路 24 号)。(中岛烟机、型号：CXW-200-DFA3)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(中岛烟机、型号：CXW-200-DFA3)的(关键组件)在中国境内生产。(中岛烟机、型号：CXW-200-DFA3)的(关键工序)在中国境内完成。

467. (单星水池、型号：SC-1)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(单星水池、型号：SC-1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(单星水池、型号：SC-1)的(关键组件)在中国境内生产。(单星水池、型号：SC-1)的(关键工序)在中国境内完成。

468. (冷热水龙头、型号：LG-2008KF)，生产厂为(联歌商厨卫浴(泉州)有限公司)，厂址为(福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号)。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的(关键组件)在中国境内生产。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的(关键工序)在中国境内完成。

469. (双层工作台、型号：GZT-2)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(双层工作台、型号：GZT-2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双层工作台、型号：GZT-2)的(关键组件)在中国境内生产。(双层工作台、型号：GZT-2)的(关键工序)在中国境内完成。

470. (单星水池、型号：SC-1)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(单星水池、型号：SC-1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(单星水池、型号：SC-1)的(关键组件)在中国境内生产。(单星水池、型号：SC-1)的(关键工序)在中国境内完成。

471. (冷热水龙头、型号：LG-2008KF)，生产厂为(联歌商厨卫浴(泉州)有限公司)，厂址为(福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号)。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的(关键组件)在中国境内生产。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的(关键工序)在中国境内完成。

472. (长龙式洗碗机、型号：FA5100D)，生产厂为(上海新蕾商用设备有限公司)，厂址为(上海市奉贤区陈桥路 1979 号 2 幢)。(长龙式洗碗机、型号：FA5100D)的中国境内



生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（长龙式洗碗机、型号：FA5100D）的（关键组件）在中国境内生产。（长龙式洗碗机、型号：FA5100D）的（关键工序）在中国境内完成。

473.（排气罩、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（排气罩、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（排气罩、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（排气罩、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

474.（软水机(配洗碗机)、型号：GS380Q），生产厂为（浙江润莱净水设备有限公司），厂址为（浙江省丽水市莲都区南明山街道白莲路12号）。（软水机(配洗碗机)、型号：GS380Q）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（软水机(配洗碗机)、型号：GS380Q）的（关键组件）在中国境内生产。（软水机(配洗碗机)、型号：GS380Q）的（关键工序）在中国境内完成。

475.（洗地龙头、型号：LG-1002HR），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路61号）。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的（关键组件）在中国境内生产。（洗地龙头、型号：LG-1002HR）的（关键工序）在中国境内完成。

476.（灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街2号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。

477.（热风循环消毒库、型号：LH-XDK型），生产厂为（山东滨州龙海厨房设备有限公司），厂址为（博兴县兴福镇兴二村）。（热风循环消毒库、型号：LH-XDK型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（热风循环消毒库、型号：LH-XDK型）的（关键组件）在中国境内生产。（热风循环消毒库、型号：LH-XDK型）的（关键工序）在中国境内完成。

478.（不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。

479.（不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本





占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。

480. （不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。

481. （旋转式餐具回收及预处理机、型号：HZ-24P），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（旋转式餐具回收及预处理机、型号：HZ-24P）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（旋转式餐具回收及预处理机、型号：HZ-24P）的（关键组件）在中国境内生产。（旋转式餐具回收及预处理机、型号：HZ-24P）的（关键工序）在中国境内完成。

482. （餐具投掷柜、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（餐具投掷柜、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（餐具投掷柜、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（餐具投掷柜、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

483. （地沟盖板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（地沟盖板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（地沟盖板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（地沟盖板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

484. （不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-50B），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园12号101室）。（不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-50B）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-50B）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢保温售饭台、型号：JSHB-50B）的（关键工序）在中国境内完成。

485. （防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园12号101室）。（防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（防尘不锈钢加玻璃罩、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。





486. (双层工作台、型号：GZT-2)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(双层工作台、型号：GZT-2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双层工作台、型号：GZT-2)的(关键组件)在中国境内生产。(双层工作台、型号：GZT-2)的(关键工序)在中国境内完成。

487. (洗手池、型号：SC-1)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(洗手池、型号：SC-1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(洗手池、型号：SC-1)的(关键组件)在中国境内生产。(洗手池、型号：SC-1)的(关键工序)在中国境内完成。

488. (感应水龙头、型号：LG-15EF)，生产厂为(联歌商厨卫浴(泉州)有限公司)，厂址为(福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号)。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的(关键组件)在中国境内生产。(感应水龙头、型号：LG-15EF)的(关键工序)在中国境内完成。

489. (烘手器、型号：MD-7777)，生产厂为(莫顿(浙江)实业有限公司)，厂址为(浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号)。(烘手器、型号：MD-7777)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(烘手器、型号：MD-7777)的(关键组件)在中国境内生产。(烘手器、型号：MD-7777)的(关键工序)在中国境内完成。

490. (皂液器、型号：M-50)，生产厂为(莫顿(浙江)实业有限公司)，厂址为(浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号)。(皂液器、型号：M-50)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(皂液器、型号：M-50)的(关键组件)在中国境内生产。(皂液器、型号：M-50)的(关键工序)在中国境内完成。

491. (保洁柜、型号：FXD-BJG)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(保洁柜、型号：FXD-BJG)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(保洁柜、型号：FXD-BJG)的(关键组件)在中国境内生产。(保洁柜、型号：FXD-BJG)的(关键工序)在中国境内完成。

492. (食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21)，生产厂为(山东埃科菲西厨电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路 108 号)。(食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21)的(关键组件)在中国境内生产。(食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21)的(关键工序)在中国境内完成。





493. (电磁煲仔炉、型号：JSH-BZ3*6)，生产厂为(北京金三合科技有限公司河北分公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室)。(电磁煲仔炉、型号：JSH-BZ3*6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电磁煲仔炉、型号：JSH-BZ3*6)的(关键组件)在中国境内生产。(电磁煲仔炉、型号：JSH-BZ3*6)的(关键工序)在中国境内完成。

494. (环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ)，生产厂为(北京金三合科技有限公司)，厂址为(北京市顺义区军营南街 12 号院 4 号楼 1 层 108)。(环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ)的(关键组件)在中国境内生产。(环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ)的(关键工序)在中国境内完成。

495. (装饰板、型号：定制)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(装饰板、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(装饰板、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(装饰板、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

496. (甩油风机、型号：PF-SYP)，生产厂为(山东攀峰通风设备有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段)。(甩油风机、型号：PF-SYP)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(甩油风机、型号：PF-SYP)的(关键组件)在中国境内生产。(甩油风机、型号：PF-SYP)的(关键工序)在中国境内完成。

497. (平台雪柜、型号：DC-TH15)，生产厂为(青岛海德立餐饮设备股份有限公司)，厂址为(山东省青岛市胶州市衡山路 25 号(一照多址))。(平台雪柜、型号：DC-TH15)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(平台雪柜、型号：DC-TH15)的(关键组件)在中国境内生产。(平台雪柜、型号：DC-TH15)的(关键工序)在中国境内完成。

498. (食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21)，生产厂为(山东埃科菲西厨电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路 108 号)。(食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21)的(关键组件)在中国境内生产。(食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21)的(关键工序)在中国境内完成。

499. (单星水池、型号：SC-1)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(单星水池、型号：SC-1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(单星水池、型号：SC-1)的(关键组件)在中国境内生产。(单星水池、型号：SC-1)的(关键工序)在中国境内完成。





500. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

501. （铁板烧、型号：定制），生产厂为（山东埃科菲西厨电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路 108 号）。（铁板烧、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（铁板烧、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（铁板烧、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

502. （环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ），生产厂为（北京金三合科技有限公司），厂址为（北京市顺义区军营南街 12 号院 4 号楼 1 层 108）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键组件）在中国境内生产。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键工序）在中国境内完成。

503. （装饰板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（装饰板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（装饰板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（装饰板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

504. （甩油风机、型号：PF-SYP），生产厂为（山东攀峰通风设备有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键组件）在中国境内生产。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键工序）在中国境内完成。

505. （平台雪柜、型号：DC-TH18），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路 25 号（一照多址））。（平台雪柜、型号：DC-TH18）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（平台雪柜、型号：DC-TH18）的（关键组件）在中国境内生产。（平台雪柜、型号：DC-TH18）的（关键工序）在中国境内完成。

506. （厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY），生产厂为（玖援（上海）科技有限公司），厂址为（上海市金山区亭林镇林盛路 308 号 2 幢 2 层）。（厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY）的（关键组件）在中国境内生产。（厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY）的（关键工序）在中国境内完成。





507. （单星水池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（单星水池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单星水池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（单星水池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

508. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

509. （麻辣烫炉、型号：JSH-MLT-800），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（麻辣烫炉、型号：JSH-MLT-800）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（麻辣烫炉、型号：JSH-MLT-800）的（关键组件）在中国境内生产。（麻辣烫炉、型号：JSH-MLT-800）的（关键工序）在中国境内完成。

510. （环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ），生产厂为（北京金三合科技有限公司），厂址为（北京市顺义区军营南街 12 号院 4 号楼 1 层 108）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键组件）在中国境内生产。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键工序）在中国境内完成。

511. （装饰板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（装饰板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（装饰板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（装饰板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

512. （甩油风机、型号：PF-SYP），生产厂为（山东攀峰通风设备有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键组件）在中国境内生产。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键工序）在中国境内完成。

513. （麻辣烫展示柜、型号：定制），生产厂为（山东好雪尔电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇城外李村鑫丰源路西段路北）。（麻辣烫展示柜、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（麻辣烫展示柜、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（麻辣烫展示柜、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。





514. （食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21），生产厂为（山东埃科菲西厨电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路108号）。（食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21）的（关键组件）在中国境内生产。（食品保温柜、型号：E-DBW-J11-21）的（关键工序）在中国境内完成。

515. （灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街2号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。

516. （灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街2号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。

517. （烘手器、型号：MD-7777），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路366号）。（烘手器、型号：MD-7777）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键组件）在中国境内生产。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键工序）在中国境内完成。

518. （皂液器、型号：M-50），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路366号）。（皂液器、型号：M-50）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（皂液器、型号：M-50）的（关键组件）在中国境内生产。（皂液器、型号：M-50）的（关键工序）在中国境内完成。

519. （嵌入式售饭台、型号：定制），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园12号101室）。（嵌入式售饭台、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（嵌入式售饭台、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（嵌入式售饭台、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

520. （大理石岛台、型号：定制），生产厂为（廊坊市京世轩家具有限公司），厂址为（廊坊市广阳区万庄镇肖家务村中区16号）。（大理石岛台、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（大理石岛台、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（大理石岛台、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。





521. （筷子消毒车、型号：RTP-1 型），生产厂为（山东滨州龙海厨房设备有限公司），厂址为（博兴县兴福镇兴二村）。（筷子消毒车、型号：RTP-1 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（筷子消毒车、型号：RTP-1 型）的（关键组件）在中国境内生产。（筷子消毒车、型号：RTP-1 型）的（关键工序）在中国境内完成。

522. （封闭式双孔残食台、型号：CSTC-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（封闭式双孔残食台、型号：CSTC-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（封闭式双孔残食台、型号：CSTC-2）的（关键组件）在中国境内生产。（封闭式双孔残食台、型号：CSTC-2）的（关键工序）在中国境内完成。

523. （三星水池、型号：SC-3），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（三星水池、型号：SC-3）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（三星水池、型号：SC-3）的（关键组件）在中国境内生产。（三星水池、型号：SC-3）的（关键工序）在中国境内完成。

524. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

525. （双层工作台、型号：GZT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双层工作台、型号：GZT-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键工序）在中国境内完成。

526. （双门消毒柜、型号：RTP720 型），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（双门消毒柜、型号：RTP720 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双门消毒柜、型号：RTP720 型）的（关键组件）在中国境内生产。（双门消毒柜、型号：RTP720 型）的（关键工序）在中国境内完成。

527. （洗手池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（洗手池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗手池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

528. （感应水龙头、型号：LG-15EF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的中国





境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的（关键组件）在中国境内生产。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的（关键工序）在中国境内完成。

529.（烘手器、型号：MD-7777），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号）。（烘手器、型号：MD-7777）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键组件）在中国境内生产。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键工序）在中国境内完成。

530.（皂液器、型号：M-50），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 366 号）。（皂液器、型号：M-50）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（皂液器、型号：M-50）的（关键组件）在中国境内生产。（皂液器、型号：M-50）的（关键工序）在中国境内完成。

531.（留样冰柜、型号：DA-G0.5III-V），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路 25 号（一照多址））。（留样冰柜、型号：DA-G0.5III-V）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（留样冰柜、型号：DA-G0.5III-V）的（关键组件）在中国境内生产。（留样冰柜、型号：DA-G0.5III-V）的（关键工序）在中国境内完成。

532.（蛋糕展示柜、型号：XMD-P-1200），生产厂为（山东省博兴县西麦得制冷设备有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇冯家村南首）。（蛋糕展示柜、型号：XMD-P-1200）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（蛋糕展示柜、型号：XMD-P-1200）的（关键组件）在中国境内生产。（蛋糕展示柜、型号：XMD-P-1200）的（关键工序）在中国境内完成。

533.（展示柜、型号：DA-G0.5III-V），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路 25 号（一照多址））。（展示柜、型号：DA-G0.5III-V）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（展示柜、型号：DA-G0.5III-V）的（关键组件）在中国境内生产。（展示柜、型号：DA-G0.5III-V）的（关键工序）在中国境内完成。

534.（平台雪柜、型号：DC-TH15），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路 25 号（一照多址））。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的（关键组件）在中国境内生产。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的（关键工序）在中国境内完成。

535.（封口机、型号：ET-H5），生产厂为（广州市伊东机电股份有限公司），厂址为（广州市花都区新华街大布路 42 号）。（封口机、型号：ET-H5）的中国境内生产的组件成本占





比 $\geq$ （规定比例）。（封口机、型号：ET-H5）的（关键组件）在中国境内生产。（封口机、型号：ET-H5）的（关键工序）在中国境内完成。

536.（开水器、型号：GM-B1-10-2JS），生产厂为（青岛吉之美商用设备有限公司），厂址为（山东省青岛市城阳区流亭街道空港产业聚集区）。（开水器、型号：GM-B1-10-2JS）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（开水器、型号：GM-B1-10-2JS）的（关键组件）在中国境内生产。（开水器、型号：GM-B1-10-2JS）的（关键工序）在中国境内完成。

537.（咖啡机、型号：KT3），生产厂为（广东大正咖啡集团有限公司），厂址为（广州市番禺区大石街石北工业路 684 号 4 栋 1304）。（咖啡机、型号：KT3）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（咖啡机、型号：KT3）的（关键组件）在中国境内生产。（咖啡机、型号：KT3）的（关键工序）在中国境内完成。


538.（磨豆机、型号：G1），生产厂为（青岛海氏烘焙电器有限公司），厂址为（山东省青岛市高新区宝源路 780 号联东 U 谷产业园 47 号楼 103-1）。（磨豆机、型号：G1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（磨豆机、型号：G1）的（关键组件）在中国境内生产。（磨豆机、型号：G1）的（关键工序）在中国境内完成。

539.（嵌入式水盆、型号：956257），生产厂为（悍高集团股份有限公司），厂址为（佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号之一）。（嵌入式水盆、型号：956257）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（嵌入式水盆、型号：956257）的（关键组件）在中国境内生产。（嵌入式水盆、型号：956257）的（关键工序）在中国境内完成。

540.（冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

541.（净水器、型号：J3477-R0C180），生产厂为（深圳安吉尔饮水产业集团有限公司），厂址为（深圳市光明区凤凰街道塘家社区汇业路 13 号 401）。（净水器、型号：J3477-R0C180）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（净水器、型号：J3477-R0C180）的（关键组件）在中国境内生产。（净水器、型号：J3477-R0C180）的（关键工序）在中国境内完成。

542.（大理石餐台、型号：定制），生产厂为（廊坊市京世轩家具有限公司），厂址为（廊坊市广阳区万庄镇肖家务村中区 16 号）。（大理石餐台、型号：定制）的中国境内生产





的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（大理石餐台、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（大理石餐台、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

543. （静音破壁机、型号：M8），生产厂为（中山市得力霸电器有限公司），厂址为（中山市南头镇光明北路 30 号之一 9 号厂房 501 之一）。（静音破壁机、型号：M8）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（静音破壁机、型号：M8）的（关键组件）在中国境内生产。（静音破壁机、型号：M8）的（关键工序）在中国境内完成。

544. （微波炉、型号：C30），生产厂为（广东美的厨房电器制造有限公司），厂址为（佛山市顺德区北滘镇永安路 6 号）。（微波炉、型号：C30）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（微波炉、型号：C30）的（关键组件）在中国境内生产。（微波炉、型号：C30）的（关键工序）在中国境内完成。

545. （平台雪柜、型号：DC-TH18），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路 25 号（一照多址））。（平台雪柜、型号：DC-TH18）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（平台雪柜、型号：DC-TH18）的（关键组件）在中国境内生产。（平台雪柜、型号：DC-TH18）的（关键工序）在中国境内完成。

546. （糖浆机、型号：ET-G6），生产厂为（广州市伊东机电股份有限公司），厂址为（广州市花都区新华街大布路 42 号）。（糖浆机、型号：ET-G6）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（糖浆机、型号：ET-G6）的（关键组件）在中国境内生产。（糖浆机、型号：ET-G6）的（关键工序）在中国境内完成。

547. （制冰机、型号：SC-100），生产厂为（浙江久景制冷设备股份有限公司），厂址为（浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道开发区路 70 号）。（制冰机、型号：SC-100）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（制冰机、型号：SC-100）的（关键组件）在中国境内生产。（制冰机、型号：SC-100）的（关键工序）在中国境内完成。

548. （嵌入式水盆、型号：956257），生产厂为（悍高集团股份有限公司），厂址为（佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号之一）。（嵌入式水盆、型号：956257）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（嵌入式水盆、型号：956257）的（关键组件）在中国境内生产。（嵌入式水盆、型号：956257）的（关键工序）在中国境内完成。

549. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。



550. （平台雪柜、型号：DC-TH18），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路 25 号（一照多址））。（平台雪柜、型号：DC-TH18）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（平台雪柜、型号：DC-TH18）的（关键组件）在中国境内生产。（平台雪柜、型号：DC-TH18）的（关键工序）在中国境内完成。

551. （台式炸炉、型号：D-DZ-600-NW），生产厂为（山东埃科菲西厨电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路 108 号）。（台式炸炉、型号：D-DZ-600-NW）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（台式炸炉、型号：D-DZ-600-NW）的（关键组件）在中国境内生产。（台式炸炉、型号：D-DZ-600-NW）的（关键工序）在中国境内完成。

552. （台式扒炉、型号：E-DP-600G），生产厂为（山东埃科菲西厨电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路 108 号）。（台式扒炉、型号：E-DP-600G）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（台式扒炉、型号：E-DP-600G）的（关键组件）在中国境内生产。（台式扒炉、型号：E-DP-600G）的（关键工序）在中国境内完成。

553. （煲仔炉、型号：JSH-BZ3*2），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（煲仔炉、型号：JSH-BZ3*2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（煲仔炉、型号：JSH-BZ3*2）的（关键组件）在中国境内生产。（煲仔炉、型号：JSH-BZ3*2）的（关键工序）在中国境内完成。

554. （意粉炉、型号：E-MD-DM-400F），生产厂为（山东埃科菲西厨电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路 108 号）。（意粉炉、型号：E-MD-DM-400F）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（意粉炉、型号：E-MD-DM-400F）的（关键组件）在中国境内生产。（意粉炉、型号：E-MD-DM-400F）的（关键工序）在中国境内完成。

555. （台式双头电磁炉、型号：JSH-5*2/40），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（台式双头电磁炉、型号：JSH-5*2/40）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（台式双头电磁炉、型号：JSH-5*2/40）的（关键组件）在中国境内生产。（台式双头电磁炉、型号：JSH-5*2/40）的（关键工序）在中国境内完成。

556. （双层工作台、型号：GZT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双层工作台、型号：GZT-2）的中国境内生产的组件成本





占比 $\geq$ （规定比例）。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键工序）在中国境内完成。

557. （组合式烤箱+醒发箱、型号：SEC-2Y-P），生产厂为（江苏三麦食品机械有限公司），厂址为（射阳经济开发区西区阳光大道 188 号）。（组合式烤箱+醒发箱、型号：SEC-2Y-P）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（组合式烤箱+醒发箱、型号：SEC-2Y-P）的（关键组件）在中国境内生产。（组合式烤箱+醒发箱、型号：SEC-2Y-P）的（关键工序）在中国境内完成。

558. （环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ），生产厂为（北京金三合科技有限公司），厂址为（北京市顺义区军营南街 12 号院 4 号楼 1 层 108）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键组件）在中国境内生产。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键工序）在中国境内完成。

559. （装饰板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（装饰板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（装饰板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（装饰板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

560. （甩油风机、型号：PF-SYP），生产厂为（山东攀峰通风设备有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键组件）在中国境内生产。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键工序）在中国境内完成。

561. （平台雪柜、型号：DC-TH15），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路 25 号（一照多址））。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的（关键组件）在中国境内生产。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的（关键工序）在中国境内完成。

562. （蒸饭车、型号：MCKZ-ZDA12），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（蒸饭车、型号：MCKZ-ZDA12）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（蒸饭车、型号：MCKZ-ZDA12）的（关键组件）在中国境内生产。（蒸饭车、型号：MCKZ-ZDA12）的（关键工序）在中国境内完成。

563. （搅拌机、型号：SC-20L），生产厂为（江苏三麦食品机械有限公司），厂址为（射阳经济开发区西区阳光大道 188 号）。（搅拌机、型号：SC-20L）的中国境内生产的组件成





本占比 $\geq$ （规定比例）。（搅拌机、型号：SC-20L）的（关键组件）在中国境内生产。（搅拌机、型号：SC-20L）的（关键工序）在中国境内完成。

564.（双动双速和面机、型号：SS-0.5AT），生产厂为（江苏三麦食品机械有限公司），厂址为（射阳经济开发区西区阳光大道 188 号）。（双动双速和面机、型号：SS-0.5AT）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双动双速和面机、型号：SS-0.5AT）的（关键组件）在中国境内生产。（双动双速和面机、型号：SS-0.5AT）的（关键工序）在中国境内完成。

565.（三星水池、型号：SC-3），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（三星水池、型号：SC-3）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（三星水池、型号：SC-3）的（关键组件）在中国境内生产。（三星水池、型号：SC-3）的（关键工序）在中国境内完成。

566.（冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

567.（四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路 25 号（一照多址））。（四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V）的（关键组件）在中国境内生产。（四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V）的（关键工序）在中国境内完成。

568.（厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY），生产厂为（玖援（上海）科技有限公司），厂址为（上海市金山区亭林镇林盛路 308 号 2 幢 2 层）。（厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY）的（关键组件）在中国境内生产。（厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY）的（关键工序）在中国境内完成。

569.（面案工作台、型号：FXD-MA），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（面案工作台、型号：FXD-MA）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（面案工作台、型号：FXD-MA）的（关键组件）在中国境内生产。（面案工作台、型号：FXD-MA）的（关键工序）在中国境内完成。





570. （盘架车、型号：PJC），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（盘架车、型号：PJC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（盘架车、型号：PJC）的（关键组件）在中国境内生产。（盘架车、型号：PJC）的（关键工序）在中国境内完成。

571. （面粉车、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（面粉车、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（面粉车、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（面粉车、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

572. （灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街2号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。

573. （厨师机、型号：M6 pro），生产厂为（青岛海氏烘焙电器有限公司），厂址为（山东省青岛市高新区宝源路780号联东U谷产业园47号楼103-1）。（厨师机、型号：M6 pro）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（厨师机、型号：M6 pro）的（关键组件）在中国境内生产。（厨师机、型号：M6 pro）的（关键工序）在中国境内完成。

574. （地沟盖板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（地沟盖板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（地沟盖板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（地沟盖板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

575. （灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街2号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。

576. （封闭式双孔残食台、型号：CSTC-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（封闭式双孔残食台、型号：CSTC-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（封闭式双孔残食台、型号：CSTC-2）的（关键组件）在中国境内生产。（封闭式双孔残食台、型号：CSTC-2）的（关键工序）在中国境内完成。

577. （三星水池、型号：SC-3），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（三星水池、型号：SC-3）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（三星水池、型号：SC-3）的（关键组件）在中国境内生产。（三星水池、型号：SC-3）的（关键工序）在中国境内完成。





≥（规定比例）。（三星水池、型号：SC-3）的（关键组件）在中国境内生产。（三星水池、型号：SC-3）的（关键工序）在中国境内完成。

578. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

579. （消毒柜、型号：RTP360 型），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（消毒柜、型号：RTP360 型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（消毒柜、型号：RTP360 型）的（关键组件）在中国境内生产。（消毒柜、型号：RTP360 型）的（关键工序）在中国境内完成。

580. （活动工作台、型号：DHT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（活动工作台、型号：DHT-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（活动工作台、型号：DHT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（活动工作台、型号：DHT-2）的（关键工序）在中国境内完成。

581. （平台雪柜、型号：DC-TH15），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路 25 号（一照多址））。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的（关键组件）在中国境内生产。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的（关键工序）在中国境内完成。

582. （嵌入式水盆、型号：956257），生产厂为（悍高集团股份有限公司），厂址为（佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号之一）。（嵌入式水盆、型号：956257）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（嵌入式水盆、型号：956257）的（关键组件）在中国境内生产。（嵌入式水盆、型号：956257）的（关键工序）在中国境内完成。

583. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

584. （净水器、型号：J3477-R0C180），生产厂为（深圳安吉尔饮水产业集团有限公司），厂址为（深圳市光明区凤凰街道塘家社区汇业路 13 号 401）。（净水器、型号：J3477-R0C180）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（净水器、型号：J3477-R0C180）的（关





键组件)在中国境内生产。(净水器、型号: J3477-R0C180)的(关键工序)在中国境内完成。

585. (开水器、型号: GM-B1-10-2JS), 生产厂为(青岛吉之美商用设备有限公司), 厂址为(山东省青岛市城阳区流亭街道空港产业聚集区)。(开水器、型号: GM-B1-10-2JS)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(开水器、型号: GM-B1-10-2JS)的(关键组件)在中国境内生产。(开水器、型号: GM-B1-10-2JS)的(关键工序)在中国境内完成。

586. (封口机、型号: ET-H5), 生产厂为(广州市伊东机电股份有限公司), 厂址为(广州市花都区新华街大布路 42 号)。(封口机、型号: ET-H5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(封口机、型号: ET-H5)的(关键组件)在中国境内生产。(封口机、型号: ET-H5)的(关键工序)在中国境内完成。

587. (咖啡机、型号: KT3), 生产厂为(广东大正咖啡集团有限公司), 厂址为(广州市番禺区大石街石北工业路 684 号 4 栋 1304)。(咖啡机、型号: KT3)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(咖啡机、型号: KT3)的(关键组件)在中国境内生产。(咖啡机、型号: KT3)的(关键工序)在中国境内完成。

588. (磨豆机、型号: G1), 生产厂为(青岛海氏烘焙电器有限公司), 厂址为(山东省青岛市高新区宝源路 780 号联东 U 谷产业园 47 号楼 103-1)。(磨豆机、型号: G1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(磨豆机、型号: G1)的(关键组件)在中国境内生产。(磨豆机、型号: G1)的(关键工序)在中国境内完成。

589. (制冰机、型号: SC-100), 生产厂为(浙江久景制冷设备股份有限公司), 厂址为(浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道开发区路 70 号)。(制冰机、型号: SC-100)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(制冰机、型号: SC-100)的(关键组件)在中国境内生产。(制冰机、型号: SC-100)的(关键工序)在中国境内完成。

590. (糖浆机、型号: ET-G6), 生产厂为(广州市伊东机电股份有限公司), 厂址为(广州市花都区新华街大布路 42 号)。(糖浆机、型号: ET-G6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(糖浆机、型号: ET-G6)的(关键组件)在中国境内生产。(糖浆机、型号: ET-G6)的(关键工序)在中国境内完成。

591. (静音破壁机、型号: M8), 生产厂为(中山市得力霸电器有限公司), 厂址为(中山市南头镇光明北路 30 号之一 9 号厂房 501 之一)。(静音破壁机、型号: M8)的中国境内





生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（静音破壁机、型号：M8）的（关键组件）在中国境内生产。（静音破壁机、型号：M8）的（关键工序）在中国境内完成。

592.（嵌入式水盆、型号：956257），生产厂为（悍高集团股份有限公司），厂址为（佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号之一）。（嵌入式水盆、型号：956257）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（嵌入式水盆、型号：956257）的（关键组件）在中国境内生产。（嵌入式水盆、型号：956257）的（关键工序）在中国境内完成。

593.（冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

594.（大理石餐台、型号：定制），生产厂为（廊坊市京世轩家具有限公司），厂址为（廊坊市广阳区万庄镇肖家务村中区 16 号）。（大理石餐台、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（大理石餐台、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（大理石餐台、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

595.（三星水池、型号：SC-3），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（三星水池、型号：SC-3）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（三星水池、型号：SC-3）的（关键组件）在中国境内生产。（三星水池、型号：SC-3）的（关键工序）在中国境内完成。

596.（冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

597.（厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY），生产厂为（玖援（上海）科技有限公司），厂址为（上海市金山区亭林镇林盛路 308 号 2 幢 2 层）。（厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY）的（关键组件）在中国境内生产。（厨房灭火系统、型号：CMJS18-2-JY）的（关键工序）在中国境内完成。

598.（组合风炉烤箱+平炉+醒发箱、型号：SCVE-5C+SEZ-1Y-P），生产厂为（江苏三麦食品机械有限公司），厂址为（射阳经济开发区西区阳光大道 188 号）。（组合风炉烤箱+平炉+醒发箱、型号：SCVE-5C+SEZ-1Y-P）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。



（组合风炉烤箱+平炉+醒发箱、型号：SCVE-5C+SEZ-1Y-P）的（关键组件）在中国境内生产。

（组合风炉烤箱+平炉+醒发箱、型号：SCVE-5C+SEZ-1Y-P）的（关键工序）在中国境内完成。

599. （电饭锅、型号：GAOB0-G25B），生产厂为（广东高博电器有限公司），厂址为（廉江市良垌镇西工业园高岭地块）。（电饭锅、型号：GAOB0-G25B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电饭锅、型号：GAOB0-G25B）的（关键组件）在中国境内生产。（电饭锅、型号：GAOB0-G25B）的（关键工序）在中国境内完成。

600. （台式扒炉、型号：E-DP-600G），生产厂为（山东埃科菲西厨电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路 108 号）。（台式扒炉、型号：E-DP-600G）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（台式扒炉、型号：E-DP-600G）的（关键组件）在中国境内生产。（台式扒炉、型号：E-DP-600G）的（关键工序）在中国境内完成。

601. （台式双头电磁炉、型号：JSH-5*2/40），生产厂为（北京金三合科技有限公司河北分公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室）。（台式双头电磁炉、型号：JSH-5*2/40）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（台式双头电磁炉、型号：JSH-5*2/40）的（关键组件）在中国境内生产。（台式双头电磁炉、型号：JSH-5*2/40）的（关键工序）在中国境内完成。

602. （单缸炸炉、型号：E-MD-DZ-400），生产厂为（山东埃科菲西厨电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路 108 号）。（单缸炸炉、型号：E-MD-DZ-400）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单缸炸炉、型号：E-MD-DZ-400）的（关键组件）在中国境内生产。（单缸炸炉、型号：E-MD-DZ-400）的（关键工序）在中国境内完成。

603. （意粉炉、型号：E-MD-DM-400F），生产厂为（山东埃科菲西厨电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路 108 号）。（意粉炉、型号：E-MD-DM-400F）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（意粉炉、型号：E-MD-DM-400F）的（关键组件）在中国境内生产。（意粉炉、型号：E-MD-DM-400F）的（关键工序）在中国境内完成。

604. （环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ），生产厂为（北京金三合科技有限公司），厂址为（北京市顺义区军营南街 12 号院 4 号楼 1 层 108）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键组件）在中国境内生产。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键工序）在中国境内完成。





605. (装饰板、型号：定制)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(装饰板、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(装饰板、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(装饰板、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

606. (甩油风机、型号：PF-SYP)，生产厂为(山东攀峰通风设备有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段)。(甩油风机、型号：PF-SYP)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(甩油风机、型号：PF-SYP)的(关键组件)在中国境内生产。(甩油风机、型号：PF-SYP)的(关键工序)在中国境内完成。


607. (不锈钢货架、型号：HJ-4)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(不锈钢货架、型号：HJ-4)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(不锈钢货架、型号：HJ-4)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢货架、型号：HJ-4)的(关键工序)在中国境内完成。

608. (面案工作台、型号：FXD-MA)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(面案工作台、型号：FXD-MA)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(面案工作台、型号：FXD-MA)的(关键组件)在中国境内生产。(面案工作台、型号：FXD-MA)的(关键工序)在中国境内完成。

609. (面粉车、型号：定制)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(面粉车、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(面粉车、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(面粉车、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

610. (留样冰柜、型号：DA-G0.5III-V)，生产厂为(青岛海德立餐饮设备股份有限公司)，厂址为(山东省青岛市胶州市衡山路25号(一照多址))。(留样冰柜、型号：DA-G0.5III-V)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(留样冰柜、型号：DA-G0.5III-V)的(关键组件)在中国境内生产。(留样冰柜、型号：DA-G0.5III-V)的(关键工序)在中国境内完成。

611. (双门冰箱、型号：DA-M0.5III-V)，生产厂为(青岛海德立餐饮设备股份有限公司)，厂址为(山东省青岛市胶州市衡山路25号(一照多址))。(双门冰箱、型号：DA-M0.5III-V)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双门冰箱、型号：DA-M0.5III-V)的(关键组件)在中国境内生产。(双门冰箱、型号：DA-M0.5III-V)的(关键工序)在中国境内完成。





612. （搅拌机、型号：SC-20L），生产厂为（江苏三麦食品机械有限公司），厂址为（射阳经济开发区西区阳光大道 188 号）。（搅拌机、型号：SC-20L）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（搅拌机、型号：SC-20L）的（关键组件）在中国境内生产。（搅拌机、型号：SC-20L）的（关键工序）在中国境内完成。

613. （灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街 2 号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。

614. （盘架车、型号：PJC），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（盘架车、型号：PJC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（盘架车、型号：PJC）的（关键组件）在中国境内生产。（盘架车、型号：PJC）的（关键工序）在中国境内完成。

615. （厨师机、型号：M6 pro），生产厂为（青岛海氏烘焙电器有限公司），厂址为（山东省青岛市高新区宝源路 780 号联东 U 谷产业园 47 号楼 103-1）。（厨师机、型号：M6 pro）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（厨师机、型号：M6 pro）的（关键组件）在中国境内生产。（厨师机、型号：M6 pro）的（关键工序）在中国境内完成。

616. （地沟盖板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（地沟盖板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（地沟盖板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（地沟盖板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

617. （灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街 2 号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。

618. （封闭式双孔残食台、型号：CSTC-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（封闭式双孔残食台、型号：CSTC-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（封闭式双孔残食台、型号：CSTC-2）的（关键组件）在中国境内生产。（封闭式双孔残食台、型号：CSTC-2）的（关键工序）在中国境内完成。

619. （不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本





占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。

620. （不锈钢货架、型号：HJ-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢货架、型号：HJ-4）的（关键工序）在中国境内完成。

621. （四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路 25 号（一照多址））。（四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V）的（关键组件）在中国境内生产。（四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V）的（关键工序）在中国境内完成。

622. （米面架、型号：MMT），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（米面架、型号：MMT）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（米面架、型号：MMT）的（关键组件）在中国境内生产。（米面架、型号：MMT）的（关键工序）在中国境内完成。

623. （双星水池、型号：SC-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双星水池、型号：SC-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双星水池、型号：SC-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双星水池、型号：SC-2）的（关键工序）在中国境内完成。

624. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

625. （双层工作台、型号：GZT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（双层工作台、型号：GZT-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、型号：GZT-2）的（关键工序）在中国境内完成。

626. （刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的





中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的（关键组件）在中国境内生产。（刀具消毒柜、型号：YGP30-DJ2）的（关键工序）在中国境内完成。

627. （风幕机、型号：FM-1015H3-2Y），生产厂为（佛山市南海南洋电机电器有限公司），厂址为（佛山市南海区丹灶镇樵丹北路1号（1-4号车间及仓库楼）（住所申报））。（风幕机、型号：FM-1015H3-2Y）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（风幕机、型号：FM-1015H3-2Y）的（关键组件）在中国境内生产。（风幕机、型号：FM-1015H3-2Y）的（关键工序）在中国境内完成。

628. （洗手池、型号：SC-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（洗手池、型号：SC-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗手池、型号：SC-1）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手池、型号：SC-1）的（关键工序）在中国境内完成。

629. （感应水龙头、型号：LG-15EF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路61号）。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的（关键组件）在中国境内生产。（感应水龙头、型号：LG-15EF）的（关键工序）在中国境内完成。

630. （烘手器、型号：MD-7777），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路366号）。（烘手器、型号：MD-7777）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键组件）在中国境内生产。（烘手器、型号：MD-7777）的（关键工序）在中国境内完成。

631. （皂液器、型号：M-50），生产厂为（莫顿（浙江）实业有限公司），厂址为（浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路366号）。（皂液器、型号：M-50）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（皂液器、型号：M-50）的（关键组件）在中国境内生产。（皂液器、型号：M-50）的（关键工序）在中国境内完成。

632. （三星水池、型号：SC-3），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（三星水池、型号：SC-3）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（三星水池、型号：SC-3）的（关键组件）在中国境内生产。（三星水池、型号：SC-3）的（关键工序）在中国境内完成。

633. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路61号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中





国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

634. （活动工作台、型号：DHT-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（活动工作台、型号：DHT-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（活动工作台、型号：DHT-2）的（关键组件）在中国境内生产。（活动工作台、型号：DHT-2）的（关键工序）在中国境内完成。

635. （单门消毒柜、型号：RTP360 型），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（单门消毒柜、型号：RTP360 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单门消毒柜、型号：RTP360 型）的（关键组件）在中国境内生产。（单门消毒柜、型号：RTP360 型）的（关键工序）在中国境内完成。

636. （灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街2号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。

637. （环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ），生产厂为（北京金三合科技有限公司），厂址为（北京市顺义区军营南街12号院4号楼1层108）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键组件）在中国境内生产。（环保排烟罩、型号：JSH-HBYZ）的（关键工序）在中国境内完成。

638. （装饰板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（装饰板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（装饰板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（装饰板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

639. （甩油风机、型号：PF-SYP），生产厂为（山东攀峰通风设备有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键组件）在中国境内生产。（甩油风机、型号：PF-SYP）的（关键工序）在中国境内完成。

640. （单缸炸炉、型号：E-MD-DZ-400），生产厂为（山东埃科菲西厨电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路108号）。（单缸炸炉、型号：E-MD-DZ-400）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单缸炸炉、型号：E-MD-DZ-400）的（关





键组件)在中国境内生产。(单缸炸炉、型号：E-MD-DZ-400)的(关键工序)在中国境内完成。

641. (意粉炉、型号：E-MD-DM-400F)，生产厂为(山东埃科菲西厨电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路 108 号)。(意粉炉、型号：E-MD-DM-400F)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(意粉炉、型号：E-MD-DM-400F)的(关键组件)在中国境内生产。(意粉炉、型号：E-MD-DM-400F)的(关键工序)在中国境内完成。

642. (平台雪柜、型号：DC-TH18)，生产厂为(青岛海德立餐饮设备股份有限公司)，厂址为(山东省青岛市胶州市衡山路 25 号(一照多址))。(平台雪柜、型号：DC-TH18)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(平台雪柜、型号：DC-TH18)的(关键组件)在中国境内生产。(平台雪柜、型号：DC-TH18)的(关键工序)在中国境内完成。

643. (台式扒炉、型号：E-DP-600G)，生产厂为(山东埃科菲西厨电器有限公司)，厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路 108 号)。(台式扒炉、型号：E-DP-600G)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(台式扒炉、型号：E-DP-600G)的(关键组件)在中国境内生产。(台式扒炉、型号：E-DP-600G)的(关键工序)在中国境内完成。

644. (台式双头电磁炉、型号：JSH-5*2/40)，生产厂为(北京金三合科技有限公司河北分公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园 12 号 101 室)。(台式双头电磁炉、型号：JSH-5*2/40)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(台式双头电磁炉、型号：JSH-5*2/40)的(关键组件)在中国境内生产。(台式双头电磁炉、型号：JSH-5*2/40)的(关键工序)在中国境内完成。

645. (电饭锅、型号：GA0B0-G25B)，生产厂为(广东高博电器有限公司)，厂址为(廉江市良垌镇西工业园高岭地块)。(电饭锅、型号：GA0B0-G25B)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电饭锅、型号：GA0B0-G25B)的(关键组件)在中国境内生产。(电饭锅、型号：GA0B0-G25B)的(关键工序)在中国境内完成。

646. (组合风炉烤箱+平炉+醒发箱、型号：SCVE-5C+SEZ-1Y-P)，生产厂为(江苏三麦食品机械有限公司)，厂址为(射阳经济开发区西区阳光大道 188 号)。(组合风炉烤箱+平炉+醒发箱、型号：SCVE-5C+SEZ-1Y-P)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(组合风炉烤箱+平炉+醒发箱、型号：SCVE-5C+SEZ-1Y-P)的(关键组件)在中国境内生产。(组合风炉烤箱+平炉+醒发箱、型号：SCVE-5C+SEZ-1Y-P)的(关键工序)在中国境内完成。



647. (四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V)，生产厂为(青岛海德立餐饮设备股份有限公司)，厂址为(山东省青岛市胶州市衡山路 25 号(一照多址))。(四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V)的(关键组件)在中国境内生产。(四门冰柜、型号：DA-W1.0III-V)的(关键工序)在中国境内完成。

648. (单星水池、型号：SC-1)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(单星水池、型号：SC-1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(单星水池、型号：SC-1)的(关键组件)在中国境内生产。(单星水池、型号：SC-1)的(关键工序)在中国境内完成。

649. (冷热水龙头、型号：LG-2008KF)，生产厂为(联歌商厨卫浴(泉州)有限公司)，厂址为(福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号)。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的(关键组件)在中国境内生产。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的(关键工序)在中国境内完成。

650. (双层工作台、型号：GZT-2)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(双层工作台、型号：GZT-2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双层工作台、型号：GZT-2)的(关键组件)在中国境内生产。(双层工作台、型号：GZT-2)的(关键工序)在中国境内完成。

651. (双动双速和面机、型号：SS-0.5AT)，生产厂为(江苏三麦食品机械有限公司)，厂址为(射阳经济开发区西区阳光大道 188 号)。(双动双速和面机、型号：SS-0.5AT)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双动双速和面机、型号：SS-0.5AT)的(关键组件)在中国境内生产。(双动双速和面机、型号：SS-0.5AT)的(关键工序)在中国境内完成。

652. (搅拌机、型号：SC-20L)，生产厂为(江苏三麦食品机械有限公司)，厂址为(射阳经济开发区西区阳光大道 188 号)。(搅拌机、型号：SC-20L)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(搅拌机、型号：SC-20L)的(关键组件)在中国境内生产。(搅拌机、型号：SC-20L)的(关键工序)在中国境内完成。

653. (厨师机、型号：M6 pro)，生产厂为(青岛海氏烘焙电器有限公司)，厂址为(山东省青岛市高新区宝源路 780 号联东 U 谷产业园 47 号楼 103-1)。(厨师机、型号：M6 pro)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(厨师机、型号：M6 pro)的(关键组件)在中国境内生产。(厨师机、型号：M6 pro)的(关键工序)在中国境内完成。





654. （盘架车、型号：PJC），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（盘架车、型号：PJC）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（盘架车、型号：PJC）的（关键组件）在中国境内生产。（盘架车、型号：PJC）的（关键工序）在中国境内完成。

655. （地沟盖板、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（地沟盖板、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（地沟盖板、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（地沟盖板、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

656. （开水器、型号：GM-B1-10-2JS），生产厂为（青岛吉之美商用设备有限公司），厂址为（山东省青岛市城阳区流亭街道空港产业聚集区）。（开水器、型号：GM-B1-10-2JS）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（开水器、型号：GM-B1-10-2JS）的（关键组件）在中国境内生产。（开水器、型号：GM-B1-10-2JS）的（关键工序）在中国境内完成。

657. （咖啡机、型号：KT3），生产厂为（广东大正咖啡集团有限公司），厂址为（广州市番禺区大石街石北工业路 684 号 4 栋 1304）。（咖啡机、型号：KT3）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（咖啡机、型号：KT3）的（关键组件）在中国境内生产。（咖啡机、型号：KT3）的（关键工序）在中国境内完成。

658. （磨豆机、型号：G1），生产厂为（青岛海氏烘焙电器有限公司），厂址为（山东省青岛市高新区宝源路 780 号联东 U 谷产业园 47 号楼 103-1）。（磨豆机、型号：G1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（磨豆机、型号：G1）的（关键组件）在中国境内生产。（磨豆机、型号：G1）的（关键工序）在中国境内完成。

659. （台式保温柜、型号：E-DBW-R60-2），生产厂为（山东埃科菲西厨电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村万事达路 108 号）。（台式保温柜、型号：E-DBW-R60-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（台式保温柜、型号：E-DBW-R60-2）的（关键组件）在中国境内生产。（台式保温柜、型号：E-DBW-R60-2）的（关键工序）在中国境内完成。

660. （平台雪柜、型号：DC-TH15），生产厂为（青岛海德立餐饮设备股份有限公司），厂址为（山东省青岛市胶州市衡山路 25 号（一照多址））。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的（关键组件）在中国境内生产。（平台雪柜、型号：DC-TH15）的（关键工序）在中国境内完成。





661. (大理石餐台、型号：定制)，生产厂为(廊坊市京世轩家具有限公司)，厂址为(廊坊市广阳区万庄镇肖家务村中区 16 号)。(大理石餐台、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(大理石餐台、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(大理石餐台、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

662. (嵌入式水盆、型号：956257)，生产厂为(悍高集团股份有限公司)，厂址为(佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号之一)。(嵌入式水盆、型号：956257)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(嵌入式水盆、型号：956257)的(关键组件)在中国境内生产。(嵌入式水盆、型号：956257)的(关键工序)在中国境内完成。


663. (冷热水龙头、型号：LG-2008KF)，生产厂为(联歌商厨卫浴(泉州)有限公司)，厂址为(福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路 61 号)。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的(关键组件)在中国境内生产。(冷热水龙头、型号：LG-2008KF)的(关键工序)在中国境内完成。

664. (净水器、型号：J3477-R0C180)，生产厂为(深圳安吉尔饮水产业集团有限公司)，厂址为(深圳市光明区凤凰街道塘家社区汇业路 13 号 401)。(净水器、型号：J3477-R0C180)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(净水器、型号：J3477-R0C180)的(关键组件)在中国境内生产。(净水器、型号：J3477-R0C180)的(关键工序)在中国境内完成。

665. (静音破壁机、型号：M8)，生产厂为(中山市得力霸电器有限公司)，厂址为(中山市南头镇光明北路 30 号之一 9 号厂房 501 之一)。(静音破壁机、型号：M8)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(静音破壁机、型号：M8)的(关键组件)在中国境内生产。(静音破壁机、型号：M8)的(关键工序)在中国境内完成。

666. (制冰机、型号：SC-100)，生产厂为(浙江久景制冷设备股份有限公司)，厂址为(浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道开发区路 70 号)。(制冰机、型号：SC-100)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(制冰机、型号：SC-100)的(关键组件)在中国境内生产。(制冰机、型号：SC-100)的(关键工序)在中国境内完成。

667. (留样冰柜、型号：DA-G0.5III-V)，生产厂为(青岛海德立餐饮设备股份有限公司)，厂址为(山东省青岛市胶州市衡山路 25 号(一照多址))。(留样冰柜、型号：DA-G0.5III-V)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(留样冰柜、型号：DA-G0.5III-V)的(关键组件)在中国境内生产。(留样冰柜、型号：DA-G0.5III-V)的(关键工序)在中国境内完成。





668. （灭蝇灯、型号：D16W），生产厂为（灯下科技（广东）有限公司），厂址为（中山市小榄镇南泰街2号五楼）。（灭蝇灯、型号：D16W）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、型号：D16W）的（关键工序）在中国境内完成。

669. （嵌入式水盆、型号：956113），生产厂为（悍高集团股份有限公司），厂址为（佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号之一）。（嵌入式水盆、型号：956113）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（嵌入式水盆、型号：956113）的（关键组件）在中国境内生产。（嵌入式水盆、型号：956113）的（关键工序）在中国境内完成。

670. （冷热水龙头、型号：LG-2008KF），生产厂为（联歌商厨卫浴（泉州）有限公司），厂址为（福建省南安市仑苍镇辉煌长兴路61号）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键组件）在中国境内生产。（冷热水龙头、型号：LG-2008KF）的（关键工序）在中国境内完成。

671. （糖浆机、型号：ET-G6），生产厂为（广州市伊东机电股份有限公司），厂址为（广州市花都区新华街大布路42号）。（糖浆机、型号：ET-G6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（糖浆机、型号：ET-G6）的（关键组件）在中国境内生产。（糖浆机、型号：ET-G6）的（关键工序）在中国境内完成。

672. （排油烟管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（排油烟管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（排油烟管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（排油烟管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

673. （排油烟管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（排油烟管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（排油烟管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（排油烟管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

674. （排油烟管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（排油烟管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（排油烟管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（排油烟管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

675. （排油烟管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（排油烟管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本





占比 $\geq$ （规定比例）。（排油烟管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（排油烟管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

676. （排油烟管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（排油烟管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（排油烟管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（排油烟管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

677. （排油烟管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（排油烟管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（排油烟管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（排油烟管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

678. （排油烟管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（排油烟管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（排油烟管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（排油烟管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

679. （排油烟竖管管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（排油烟竖管管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（排油烟竖管管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（排油烟竖管管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

680. （排气管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（排气管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（排气管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（排气管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

681. （冷库排气管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（冷库排气管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冷库排气管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（冷库排气管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

682. （消音管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（消音管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（消音管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（消音管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。





683. (消音管道、型号：定制)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(消音管道、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音管道、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(消音管道、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

684. (消音管道、型号：定制)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(消音管道、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音管道、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(消音管道、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

685. (消音管道、型号：定制)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(消音管道、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音管道、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(消音管道、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

686. (排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-710A-3)，生产厂为(浙江上风高科专风实业股份有限公司)，厂址为(浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号)。(排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-710A-3)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-710A-3)的(关键组件)在中国境内生产。(排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-710A-3)的(关键工序)在中国境内完成。

687. (排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-500A-2)，生产厂为(浙江上风高科专风实业股份有限公司)，厂址为(浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号)。(排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-500A-2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-500A-2)的(关键组件)在中国境内生产。(排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-500A-2)的(关键工序)在中国境内完成。

688. (排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-630A-3)，生产厂为(浙江上风高科专风实业股份有限公司)，厂址为(浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号)。(排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-630A-3)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-630A-3)的(关键组件)在中国境内生产。(排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-630A-3)的(关键工序)在中国境内完成。

689. (排油烟风柜、型号：SF-ACF-I-355B)，生产厂为(浙江上风高科专风实业股份有限公司)，厂址为(浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号)。(排油烟风柜、型号：SF-ACF-I-355B)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(排油烟风柜、型号：





SF-ACF-I-355B) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (排油烟风柜、型号：SF-ACF-I-355B) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

690. (油烟净化器、型号：BS-216J-48K)，生产厂为 (江门市科蓝环保设备有限公司)，厂址为 (鹤山市雅瑶镇鸿兴道 7 号之一、之二)。 (油烟净化器、型号：BS-216J-48K) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (油烟净化器、型号：BS-216J-48K) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (油烟净化器、型号：BS-216J-48K) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

691. (油烟净化器、型号：BS-216J-30K)，生产厂为 (江门市科蓝环保设备有限公司)，厂址为 (鹤山市雅瑶镇鸿兴道 7 号之一、之二)。 (油烟净化器、型号：BS-216J-30K) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (油烟净化器、型号：BS-216J-30K) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (油烟净化器、型号：BS-216J-30K) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

692. (油烟净化器、型号：BS-216J-25K)，生产厂为 (江门市科蓝环保设备有限公司)，厂址为 (鹤山市雅瑶镇鸿兴道 7 号之一、之二)。 (油烟净化器、型号：BS-216J-25K) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (油烟净化器、型号：BS-216J-25K) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (油烟净化器、型号：BS-216J-25K) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

693. (油烟净化器、型号：BS-216J-8K)，生产厂为 (江门市科蓝环保设备有限公司)，厂址为 (鹤山市雅瑶镇鸿兴道 7 号之一、之二)。 (油烟净化器、型号：BS-216J-8K) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (油烟净化器、型号：BS-216J-8K) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (油烟净化器、型号：BS-216J-8K) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

694. (排油烟管道、型号：定制)，生产厂为 (富先达环保科技河北有限公司)，厂址为 (沧州渤海新区科创产业园)。 (排油烟管道、型号：定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (排油烟管道、型号：定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (排油烟管道、型号：定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

695. (排油烟管道、型号：定制)，生产厂为 (富先达环保科技河北有限公司)，厂址为 (沧州渤海新区科创产业园)。 (排油烟管道、型号：定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (排油烟管道、型号：定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (排油烟管道、型号：定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。





696. （排油烟管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（排油烟管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（排油烟管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（排油烟管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

697. （排气管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（排气管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（排气管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（排气管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

698. （排油烟竖管管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（排油烟竖管管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（排油烟竖管管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（排油烟竖管管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

699. （消音管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（消音管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（消音管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（消音管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

700. （消音管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（消音管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（消音管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（消音管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

701. （排油烟风柜、型号：SF-ACF-I-400A-2），生产厂为（浙江上风高科专风实业股份有限公司），厂址为（浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号）。（排油烟风柜、型号：SF-ACF-I-400A-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（排油烟风柜、型号：SF-ACF-I-400A-2）的（关键组件）在中国境内生产。（排油烟风柜、型号：SF-ACF-I-400A-2）的（关键工序）在中国境内完成。

702. （排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-500A-2），生产厂为（浙江上风高科专风实业股份有限公司），厂址为（浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号）。（排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-500A-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-500A-2）的（关键组件）在中国境内生产。（排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-500A-2）的（关键工序）在中国境内完成。





703. （油烟净化器、型号：BS-216J-25K），生产厂为（江门市科蓝环保设备有限公司），厂址为（鹤山市雅瑶镇鸿兴道7号之一、之二）。（油烟净化器、型号：BS-216J-25K）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（油烟净化器、型号：BS-216J-25K）的（关键组件）在中国境内生产。（油烟净化器、型号：BS-216J-25K）的（关键工序）在中国境内完成。

704. （洗消间排气风柜、型号：SF-ACF-I-355B），生产厂为（浙江上风高科专风实业股份有限公司），厂址为（浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路1818号）。（洗消间排气风柜、型号：SF-ACF-I-355B）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗消间排气风柜、型号：SF-ACF-I-355B）的（关键组件）在中国境内生产。（洗消间排气风柜、型号：SF-ACF-I-355B）的（关键工序）在中国境内完成。


705. （排油烟管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（排油烟管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（排油烟管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（排油烟管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

706. （消音管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（消音管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（消音管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（消音管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

707. （排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-355A-3），生产厂为（浙江上风高科专风实业股份有限公司），厂址为（浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路1818号）。（排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-355A-3）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-355A-3）的（关键组件）在中国境内生产。（排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-355A-3）的（关键工序）在中国境内完成。

708. （油烟净化器、型号：BS-216J-12K），生产厂为（江门市科蓝环保设备有限公司），厂址为（鹤山市雅瑶镇鸿兴道7号之一、之二）。（油烟净化器、型号：BS-216J-12K）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（油烟净化器、型号：BS-216J-12K）的（关键组件）在中国境内生产。（油烟净化器、型号：BS-216J-12K）的（关键工序）在中国境内完成。

709. （排气管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（排气管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比





≥（规定比例）。（排气管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（排气管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

710. （洗消间排气风柜、型号：SF-ACF-I-355B），生产厂为（浙江上风高科专风实业股份有限公司），厂址为（浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号）。（洗消间排气风柜、型号：SF-ACF-I-355B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洗消间排气风柜、型号：SF-ACF-I-355B）的（关键组件）在中国境内生产。（洗消间排气风柜、型号：SF-ACF-I-355B）的（关键工序）在中国境内完成。

711. （排油烟管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（排油烟管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（排油烟管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（排油烟管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

712. （消音管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（消音管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（消音管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（消音管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

713. （排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-355A-3），生产厂为（浙江上风高科专风实业股份有限公司），厂址为（浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号）。（排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-355A-3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-355A-3）的（关键组件）在中国境内生产。（排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-355A-3）的（关键工序）在中国境内完成。

714. （油烟净化器、型号：BS-216J-12K），生产厂为（江门市科蓝环保设备有限公司），厂址为（鹤山市雅瑶镇鸿兴道 7 号之一、之二）。（油烟净化器、型号：BS-216J-12K）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（油烟净化器、型号：BS-216J-12K）的（关键组件）在中国境内生产。（油烟净化器、型号：BS-216J-12K）的（关键工序）在中国境内完成。

715. （排油烟管道、型号：定制），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（排油烟管道、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（排油烟管道、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（排油烟管道、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。





716. (消音管道、型号：定制)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(消音管道、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音管道、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(消音管道、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

717. (排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-355A-3)，生产厂为(浙江上风高科专风实业股份有限公司)，厂址为(浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号)。(排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-355A-3)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-355A-3)的(关键组件)在中国境内生产。(排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-355A-3)的(关键工序)在中国境内完成。

718. (油烟净化器、型号：BS-216J-12K)，生产厂为(江门市科蓝环保设备有限公司)，厂址为(鹤山市雅瑶镇鸿兴道 7 号之一、之二)。(油烟净化器、型号：BS-216J-12K)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(油烟净化器、型号：BS-216J-12K)的(关键组件)在中国境内生产。(油烟净化器、型号：BS-216J-12K)的(关键工序)在中国境内完成。

719. (排油烟管道、型号：定制)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(排油烟管道、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(排油烟管道、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(排油烟管道、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

720. (消音管道、型号：定制)，生产厂为(富先达环保科技河北有限公司)，厂址为(沧州渤海新区科创产业园)。(消音管道、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(消音管道、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(消音管道、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

721. (排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-355A-3)，生产厂为(浙江上风高科专风实业股份有限公司)，厂址为(浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号)。(排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-355A-3)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-355A-3)的(关键组件)在中国境内生产。(排油烟风柜、型号：SF-HCF-I-355A-3)的(关键工序)在中国境内完成。

722. (油烟净化器、型号：BS-216J-12K)，生产厂为(江门市科蓝环保设备有限公司)，厂址为(鹤山市雅瑶镇鸿兴道 7 号之一、之二)。(油烟净化器、型号：BS-216J-12K)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(油烟净化器、型号：BS-216J-12K)的(关键



组件)在中国境内生产。(油烟净化器、型号:BS-216J-12K)的(关键工序)在中国境内完成。

723. (油烟在线检测仪、型号:YOLIDE-ZX 型), 生产厂为(优丽德(北京)环保科技有限公司), 厂址为(北京市顺义区空港街道香沁园小区 6 号楼 1 层 117)。(油烟在线检测仪、型号:YOLIDE-ZX 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(油烟在线检测仪、型号:YOLIDE-ZX 型)的(关键组件)在中国境内生产。(油烟在线检测仪、型号:YOLIDE-ZX 型)的(关键工序)在中国境内完成。

724. (餐盘、型号:6014C/2615), 生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司), 厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(餐盘、型号:6014C/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(餐盘、型号:6014C/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(餐盘、型号:6014C/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

725. (汤碗、型号:SSB-5/2615), 生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司), 厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(汤碗、型号:SSB-5/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(汤碗、型号:SSB-5/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(汤碗、型号:SSB-5/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

726. (餐勺、型号:300/2615), 生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司), 厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(餐勺、型号:300/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(餐勺、型号:300/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(餐勺、型号:300/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

727. (筷子、型号:500-258), 生产厂为(浙江辉辉橡塑制品有限公司), 厂址为(浙江省丽水市缙云县壶镇镇丽缙五金科技产业园苍岭路 288 号 6 幢 101 室)。(筷子、型号:500-258)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(筷子、型号:500-258)的(关键组件)在中国境内生产。(筷子、型号:500-258)的(关键工序)在中国境内完成。

728. (拉面碗、型号:587/2615), 生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司), 厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(拉面碗、型号:587/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(拉面碗、型号:587/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(拉面碗、型号:587/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

729. (盖饭盘、型号:1106-10/2615), 生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司), 厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(盖饭盘、型号:1106-10/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(盖饭盘、型号:1106-10/2615)的(关



键组件)在中国境内生产。(盖饭盘、型号：1106-10/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

730. (托盘、型号：6018D)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(托盘、型号：6018D)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(托盘、型号：6018D)的(关键组件)在中国境内生产。(托盘、型号：6018D)的(关键工序)在中国境内完成。

731. (水杯、型号：6328/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(水杯、型号：6328/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(水杯、型号：6328/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(水杯、型号：6328/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

732. (餐盘、型号：6014C/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(餐盘、型号：6014C/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(餐盘、型号：6014C/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(餐盘、型号：6014C/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

733. (汤碗、型号：SSB-5/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(汤碗、型号：SSB-5/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(汤碗、型号：SSB-5/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(汤碗、型号：SSB-5/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

734. (餐勺、型号：300/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(餐勺、型号：300/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(餐勺、型号：300/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(餐勺、型号：300/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

735. (筷子、型号：500-258)，生产厂为(浙江辉辉橡塑制品有限公司)，厂址为(浙江省丽水市缙云县壶镇镇丽缙五金科技产业园苍岭路 288 号 6 幢 101 室)。(筷子、型号：500-258)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(筷子、型号：500-258)的(关键组件)在中国境内生产。(筷子、型号：500-258)的(关键工序)在中国境内完成。

736. (拉面碗、型号：587/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(拉面碗、型号：587/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(拉面碗、型号：587/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(拉面碗、型号：587/2615)的(关键工序)在中国境内完成。



737. (盖饭盘、型号：1106-10/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(盖饭盘、型号：1106-10/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(盖饭盘、型号：1106-10/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(盖饭盘、型号：1106-10/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

738. (托盘、型号：6018D)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(托盘、型号：6018D)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(托盘、型号：6018D)的(关键组件)在中国境内生产。(托盘、型号：6018D)的(关键工序)在中国境内完成。

739. (水杯、型号：6328/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(水杯、型号：6328/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(水杯、型号：6328/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(水杯、型号：6328/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

740. (餐盘、型号：6014C/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(餐盘、型号：6014C/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(餐盘、型号：6014C/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(餐盘、型号：6014C/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

741. (汤碗、型号：SSB-5/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(汤碗、型号：SSB-5/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(汤碗、型号：SSB-5/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(汤碗、型号：SSB-5/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

742. (餐勺、型号：300/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(餐勺、型号：300/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(餐勺、型号：300/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(餐勺、型号：300/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

743. (筷子、型号：500-258)，生产厂为(浙江辉辉橡塑制品有限公司)，厂址为(浙江省丽水市缙云县壶镇镇丽缙五金科技产业园苍岭路 288 号 6 幢 101 室)。(筷子、型号：500-258)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(筷子、型号：500-258)的(关键组件)在中国境内生产。(筷子、型号：500-258)的(关键工序)在中国境内完成。





744. (拉面碗、型号：587/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(拉面碗、型号：587/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(拉面碗、型号：587/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(拉面碗、型号：587/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

745. (盖饭盘、型号：1106-10/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(盖饭盘、型号：1106-10/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(盖饭盘、型号：1106-10/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(盖饭盘、型号：1106-10/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

746. (托盘、型号：6018D)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(托盘、型号：6018D)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(托盘、型号：6018D)的(关键组件)在中国境内生产。(托盘、型号：6018D)的(关键工序)在中国境内完成。

747. (水杯、型号：6328/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(水杯、型号：6328/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(水杯、型号：6328/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(水杯、型号：6328/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

748. (餐盘、型号：6014C/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(餐盘、型号：6014C/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(餐盘、型号：6014C/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(餐盘、型号：6014C/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

749. (汤碗、型号：SSB-5/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(汤碗、型号：SSB-5/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(汤碗、型号：SSB-5/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(汤碗、型号：SSB-5/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

750. (餐勺、型号：300/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(餐勺、型号：300/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(餐勺、型号：300/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(餐勺、型号：300/2615)的(关键工序)在中国境内完成。





751. （筷子、型号：500-258），生产厂为（浙江辉辉橡塑制品有限公司），厂址为（浙江省丽水市缙云县壶镇镇丽缙五金科技产业园苍岭路288号6幢101室）。（筷子、型号：500-258）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（筷子、型号：500-258）的（关键组件）在中国境内生产。（筷子、型号：500-258）的（关键工序）在中国境内完成。

752. （拉面碗、型号：587/2615），生产厂为（芜湖金美利密胺制品有限公司），厂址为（芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路918号）。（拉面碗、型号：587/2615）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（拉面碗、型号：587/2615）的（关键组件）在中国境内生产。（拉面碗、型号：587/2615）的（关键工序）在中国境内完成。


753. （盖饭盘、型号：1106-10/2615），生产厂为（芜湖金美利密胺制品有限公司），厂址为（芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路918号）。（盖饭盘、型号：1106-10/2615）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（盖饭盘、型号：1106-10/2615）的（关键组件）在中国境内生产。（盖饭盘、型号：1106-10/2615）的（关键工序）在中国境内完成。

754. （托盘、型号：6018D），生产厂为（芜湖金美利密胺制品有限公司），厂址为（芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路918号）。（托盘、型号：6018D）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（托盘、型号：6018D）的（关键组件）在中国境内生产。（托盘、型号：6018D）的（关键工序）在中国境内完成。

755. （水杯、型号：6328/2615），生产厂为（芜湖金美利密胺制品有限公司），厂址为（芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路918号）。（水杯、型号：6328/2615）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（水杯、型号：6328/2615）的（关键组件）在中国境内生产。（水杯、型号：6328/2615）的（关键工序）在中国境内完成。

756. （餐盘、型号：6014C/2615），生产厂为（芜湖金美利密胺制品有限公司），厂址为（芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路918号）。（餐盘、型号：6014C/2615）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（餐盘、型号：6014C/2615）的（关键组件）在中国境内生产。（餐盘、型号：6014C/2615）的（关键工序）在中国境内完成。

757. （汤碗、型号：SSB-5/2615），生产厂为（芜湖金美利密胺制品有限公司），厂址为（芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路918号）。（汤碗、型号：SSB-5/2615）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（汤碗、型号：SSB-5/2615）的（关键组件）在中国境内生产。（汤碗、型号：SSB-5/2615）的（关键工序）在中国境内完成。





758. （餐勺、型号：300/2615），生产厂为（芜湖金美利密胺制品有限公司），厂址为（芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号）。（餐勺、型号：300/2615）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（餐勺、型号：300/2615）的（关键组件）在中国境内生产。（餐勺、型号：300/2615）的（关键工序）在中国境内完成。

759. （筷子、型号：500-258），生产厂为（浙江辉辉橡塑制品有限公司），厂址为（浙江省丽水市缙云县壶镇镇丽缙五金科技产业园苍岭路 288 号 6 幢 101 室）。（筷子、型号：500-258）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（筷子、型号：500-258）的（关键组件）在中国境内生产。（筷子、型号：500-258）的（关键工序）在中国境内完成。


760. （拉面碗、型号：587/2615），生产厂为（芜湖金美利密胺制品有限公司），厂址为（芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号）。（拉面碗、型号：587/2615）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（拉面碗、型号：587/2615）的（关键组件）在中国境内生产。（拉面碗、型号：587/2615）的（关键工序）在中国境内完成。

761. （盖饭盘、型号：1106-10/2615），生产厂为（芜湖金美利密胺制品有限公司），厂址为（芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号）。（盖饭盘、型号：1106-10/2615）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（盖饭盘、型号：1106-10/2615）的（关键组件）在中国境内生产。（盖饭盘、型号：1106-10/2615）的（关键工序）在中国境内完成。

762. （托盘、型号：6018D），生产厂为（芜湖金美利密胺制品有限公司），厂址为（芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号）。（托盘、型号：6018D）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（托盘、型号：6018D）的（关键组件）在中国境内生产。（托盘、型号：6018D）的（关键工序）在中国境内完成。

763. （水杯、型号：6328/2615），生产厂为（芜湖金美利密胺制品有限公司），厂址为（芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号）。（水杯、型号：6328/2615）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（水杯、型号：6328/2615）的（关键组件）在中国境内生产。（水杯、型号：6328/2615）的（关键工序）在中国境内完成。

764. （餐盘、型号：6014C/2615），生产厂为（芜湖金美利密胺制品有限公司），厂址为（芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号）。（餐盘、型号：6014C/2615）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（餐盘、型号：6014C/2615）的（关键组件）在中国境内生产。（餐盘、型号：6014C/2615）的（关键工序）在中国境内完成。





765. (汤碗、型号：SSB-5/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(汤碗、型号：SSB-5/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(汤碗、型号：SSB-5/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(汤碗、型号：SSB-5/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

766. (餐勺、型号：300/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(餐勺、型号：300/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(餐勺、型号：300/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(餐勺、型号：300/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

767. (筷子、型号：500-258)，生产厂为(浙江辉辉橡塑制品有限公司)，厂址为(浙江省丽水市缙云县壶镇镇丽缙五金科技产业园苍岭路 288 号 6 幢 101 室)。(筷子、型号：500-258)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(筷子、型号：500-258)的(关键组件)在中国境内生产。(筷子、型号：500-258)的(关键工序)在中国境内完成。

768. (拉面碗、型号：587/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(拉面碗、型号：587/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(拉面碗、型号：587/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(拉面碗、型号：587/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

769. (盖饭盘、型号：1106-10/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(盖饭盘、型号：1106-10/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(盖饭盘、型号：1106-10/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(盖饭盘、型号：1106-10/2615)的(关键工序)在中国境内完成。

770. (托盘、型号：6018D)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(托盘、型号：6018D)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(托盘、型号：6018D)的(关键组件)在中国境内生产。(托盘、型号：6018D)的(关键工序)在中国境内完成。

771. (水杯、型号：6328/2615)，生产厂为(芜湖金美利密胺制品有限公司)，厂址为(芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 918 号)。(水杯、型号：6328/2615)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(水杯、型号：6328/2615)的(关键组件)在中国境内生产。(水杯、型号：6328/2615)的(关键工序)在中国境内完成。





772. （净菜筐、型号：一型菜框），生产厂为（固安华亨塑料制品有限公司），厂址为（固安县工业园区南区）。（净菜筐、型号：一型菜框）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（净菜筐、型号：一型菜框）的（关键组件）在中国境内生产。（净菜筐、型号：一型菜框）的（关键工序）在中国境内完成。

773. （水果筐、型号：一型菜框），生产厂为（固安华亨塑料制品有限公司），厂址为（固安县工业园区南区）。（水果筐、型号：一型菜框）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水果筐、型号：一型菜框）的（关键组件）在中国境内生产。（水果筐、型号：一型菜框）的（关键工序）在中国境内完成。

774. （毛菜筐、型号：一型菜框），生产厂为（固安华亨塑料制品有限公司），厂址为（固安县工业园区南区）。（毛菜筐、型号：一型菜框）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（毛菜筐、型号：一型菜框）的（关键组件）在中国境内生产。（毛菜筐、型号：一型菜框）的（关键工序）在中国境内完成。

775. （方筛、型号：二型菜框），生产厂为（固安华亨塑料制品有限公司），厂址为（固安县工业园区南区）。（方筛、型号：二型菜框）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（方筛、型号：二型菜框）的（关键组件）在中国境内生产。（方筛、型号：二型菜框）的（关键工序）在中国境内完成。

776. （鸡蛋筐、型号：一型菜框），生产厂为（固安华亨塑料制品有限公司），厂址为（固安县工业园区南区）。（鸡蛋筐、型号：一型菜框）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（鸡蛋筐、型号：一型菜框）的（关键组件）在中国境内生产。（鸡蛋筐、型号：一型菜框）的（关键工序）在中国境内完成。

777. （保鲜盒、型号：9-09），生产厂为（潮州市潮安区东风镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东风镇大寮村面前中片二横2号）。（保鲜盒、型号：9-09）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（保鲜盒、型号：9-09）的（关键组件）在中国境内生产。（保鲜盒、型号：9-09）的（关键工序）在中国境内完成。

778. （耐高温手套、型号：FMG），生产厂为（山东星宇手套有限公司），厂址为（山东省潍坊市高密经济开发区姚前路中段）。（耐高温手套、型号：FMG）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（耐高温手套、型号：FMG）的（关键组件）在中国境内生产。（耐高温手套、型号：FMG）的（关键工序）在中国境内完成。

779. （墩布车、型号：B-043），生产厂为（广州市白云区超宝清洁用品公司），厂址为（广州市白云区江高镇神山振华北路23号）。（墩布车、型号：B-043）的中国境内生产的





组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（墩布车、型号：B-043）的（关键组件）在中国境内生产。
（墩布车、型号：B-043）的（关键工序）在中国境内完成。

780. （破壁机、型号：908），生产厂为（中山市得力霸电器有限公司），厂址为（中山市南头镇光明北路30号之一9号厂房501之一）。（破壁机、型号：908）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（破壁机、型号：908）的（关键组件）在中国境内生产。
（破壁机、型号：908）的（关键工序）在中国境内完成。

781. （破壁机、型号：920），生产厂为（中山市得力霸电器有限公司），厂址为（中山市南头镇光明北路30号之一9号厂房501之一）。（破壁机、型号：920）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（破壁机、型号：920）的（关键组件）在中国境内生产。
（破壁机、型号：920）的（关键工序）在中国境内完成。

782. （原汁机、型号：JE220-18M00），生产厂为（宁波博的智能科技有限公司），厂址为（浙江省宁波市江北区长兴路751号、望山路218弄26号3-1-21）。（原汁机、型号：JE220-18M00）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（原汁机、型号：JE220-18M00）的（关键组件）在中国境内生产。
（原汁机、型号：JE220-18M00）的（关键工序）在中国境内完成。

783. （尘推、型号：C-004），生产厂为（广州市白云区超宝清洁用品公司），厂址为（广州市白云区江高镇神山振华北路23号）。（尘推、型号：C-004）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（尘推、型号：C-004）的（关键组件）在中国境内生产。
（尘推、型号：C-004）的（关键工序）在中国境内完成。

784. （雨鞋、型号：61782），生产厂为（揭阳市健象实业有限公司），厂址为（揭阳市榕城区梅云街道夏桥村夏东路中段）。（雨鞋、型号：61782）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（雨鞋、型号：61782）的（关键组件）在中国境内生产。
（雨鞋、型号：61782）的（关键工序）在中国境内完成。

785. （保温桶、型号：LZ9314），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（保温桶、型号：LZ9314）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（保温桶、型号：LZ9314）的（关键组件）在中国境内生产。
（保温桶、型号：LZ9314）的（关键工序）在中国境内完成。

786. （喷壶、型号：C-084D-1），生产厂为（广州市白云区超宝清洁用品公司），厂址为（广州市白云区江高镇神山振华北路23号）。（喷壶、型号：C-084D-1）的中国境内生产





的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（喷壶、型号：C-084D-1）的（关键组件）在中国境内生产。（喷壶、型号：C-084D-1）的（关键工序）在中国境内完成。

787. （绒布条墩布、型号：C-014），生产厂为（广州市白云区超宝清洁用品公司），厂址为（广州市白云区江高镇神山振华北路 23 号）。（绒布条墩布、型号：C-014）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（绒布条墩布、型号：C-014）的（关键组件）在中国境内生产。（绒布条墩布、型号：C-014）的（关键工序）在中国境内完成。

788. （胶皮手套、型号：A3），生产厂为（广州市俊达手套有限公司），厂址为（广州市白云区人和镇鹤亭凤尾工业区 38 号）。（胶皮手套、型号：A3）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（胶皮手套、型号：A3）的（关键组件）在中国境内生产。（胶皮手套、型号：A3）的（关键工序）在中国境内完成。

789. （橡胶地刮子、型号：C-071），生产厂为（广州市白云区超宝清洁用品公司），厂址为（广州市白云区江高镇神山振华北路 23 号）。（橡胶地刮子、型号：C-071）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（橡胶地刮子、型号：C-071）的（关键组件）在中国境内生产。（橡胶地刮子、型号：C-071）的（关键工序）在中国境内完成。

790. （白色盖布、型号：定制），生产厂为（温州绿森服饰有限公司），厂址为（浙江省温州市苍南县宜山镇万顺一街 3-15 号）。（白色盖布、型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（白色盖布、型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（白色盖布、型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

791. （扫把+簸箕、型号：C-147），生产厂为（广州市白云区超宝清洁用品公司），厂址为（广州市白云区江高镇神山振华北路 23 号）。（扫把+簸箕、型号：C-147）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（扫把+簸箕、型号：C-147）的（关键组件）在中国境内生产。（扫把+簸箕、型号：C-147）的（关键工序）在中国境内完成。

792. （挂钟、型号：CYS-401），生产厂为（山东康巴丝实业有限公司），厂址为（济南市高新区济南出口加工区港源六路 1517 号）。（挂钟、型号：CYS-401）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（挂钟、型号：CYS-401）的（关键组件）在中国境内生产。（挂钟、型号：CYS-401）的（关键工序）在中国境内完成。

793. （锅刷、型号：45478），生产厂为（浙江双枪竹木有限公司），厂址为（浙江省丽水市庆元县松源街道会溪工业园路 57 号）。（锅刷、型号：45478）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（锅刷、型号：45478）的（关键组件）在中国境内生产。（锅刷、型号：45478）的（关键工序）在中国境内完成。





794. (不锈钢调料勺、型号：LZ6988)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号)。(不锈钢调料勺、型号：LZ6988)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(不锈钢调料勺、型号：LZ6988)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢调料勺、型号：LZ6988)的(关键工序)在中国境内完成。

795. (开罐器、型号：LZ3698)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号)。(开罐器、型号：LZ3698)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(开罐器、型号：LZ3698)的(关键组件)在中国境内生产。(开罐器、型号：LZ3698)的(关键工序)在中国境内完成。

796. (蛋抽子、型号：LZ8643)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号)。(蛋抽子、型号：LZ8643)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(蛋抽子、型号：LZ8643)的(关键组件)在中国境内生产。(蛋抽子、型号：LZ8643)的(关键工序)在中国境内完成。

797. (塑料量杯、型号：LB0288)，生产厂为(揭阳华品汇塑料制品有限公司)，厂址为(揭阳市榕城区溪南街道前光村东三直东2号)。(塑料量杯、型号：LB0288)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(塑料量杯、型号：LB0288)的(关键组件)在中国境内生产。(塑料量杯、型号：LB0288)的(关键工序)在中国境内完成。

798. (磨刀棍、型号：LZ6948)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号)。(磨刀棍、型号：LZ6948)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(磨刀棍、型号：LZ6948)的(关键组件)在中国境内生产。(磨刀棍、型号：LZ6948)的(关键工序)在中国境内完成。

799. (毛巾、型号：CDL-XBZ002)，生产厂为(河北润钰纺织品有限公司)，厂址为(河北省保定市蠡县南庄镇东魏村)。(毛巾、型号：CDL-XBZ002)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(毛巾、型号：CDL-XBZ002)的(关键组件)在中国境内生产。(毛巾、型号：CDL-XBZ002)的(关键工序)在中国境内完成。

800. (不锈钢料包、型号：LZ3512)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号)。(不锈钢料包、型号：LZ3512)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(不锈钢料包、型号：LZ3512)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢料包、型号：LZ3512)的(关键工序)在中国境内完成。





801. (肉钩子、型号：LZ8951)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号)。(肉钩子、型号：LZ8951)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(肉钩子、型号：LZ8951)的(关键组件)在中国境内生产。(肉钩子、型号：LZ8951)的(关键工序)在中国境内完成。

802. (馅尺、型号：LZ1251)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号)。(馅尺、型号：LZ1251)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(馅尺、型号：LZ1251)的(关键组件)在中国境内生产。(馅尺、型号：LZ1251)的(关键工序)在中国境内完成。

803. (煎蛋器、型号：LZ9413)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号)。(煎蛋器、型号：LZ9413)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(煎蛋器、型号：LZ9413)的(关键组件)在中国境内生产。(煎蛋器、型号：LZ9413)的(关键工序)在中国境内完成。

804. (漏框、型号：LZ5543)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号)。(漏框、型号：LZ5543)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(漏框、型号：LZ5543)的(关键组件)在中国境内生产。(漏框、型号：LZ5543)的(关键工序)在中国境内完成。

805. (打蒜器、型号：LZ4841)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号)。(打蒜器、型号：LZ4841)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(打蒜器、型号：LZ4841)的(关键组件)在中国境内生产。(打蒜器、型号：LZ4841)的(关键工序)在中国境内完成。

806. (布挤袋、型号：MY73318)，生产厂为(无锡贝克威尔器具有限公司)，厂址为(无锡市锡山区羊尖镇工业园A区通羊路80号)。(布挤袋、型号：MY73318)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(布挤袋、型号：MY73318)的(关键组件)在中国境内生产。(布挤袋、型号：MY73318)的(关键工序)在中国境内完成。

807. (裱花嘴、型号：LZ9963)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号)。(裱花嘴、型号：LZ9963)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(裱花嘴、型号：LZ9963)的(关键组件)在中国境内生产。(裱花嘴、型号：LZ9963)的(关键工序)在中国境内完成。

808. (夹子托盘、型号：LZ9253)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号)。(夹子托盘、型号：LZ9253)的



中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（夹子托盘、型号：LZ9253）的（关键组件）在中国境内生产。（夹子托盘、型号：LZ9253）的（关键工序）在中国境内完成。

809.（电动打蛋器、型号：D1），生产厂为（佛山市海氏智能电器有限公司），厂址为（佛山市顺德区均安镇均安社区居民委员会仓沙西路6号之五）。（电动打蛋器、型号：D1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电动打蛋器、型号：D1）的（关键组件）在中国境内生产。（电动打蛋器、型号：D1）的（关键工序）在中国境内完成。

810.（绞肉机、型号：MJ-BL90R03），生产厂为（广东美的生活电器制造有限公司），厂址为（佛山市顺德区北滘镇三乐路19号）。（绞肉机、型号：MJ-BL90R03）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（绞肉机、型号：MJ-BL90R03）的（关键组件）在中国境内生产。（绞肉机、型号：MJ-BL90R03）的（关键工序）在中国境内完成。

811.（三头麦片分配器、型号：LZ8855），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（三头麦片分配器、型号：LZ8855）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（三头麦片分配器、型号：LZ8855）的（关键组件）在中国境内生产。（三头麦片分配器、型号：LZ8855）的（关键工序）在中国境内完成。

812.（收纳瓶、型号：RS335），生产厂为（山东郓城瑞升玻璃有限公司），厂址为（山东省菏泽市郓城县经济开发区工业六路北段路西）。（收纳瓶、型号：RS335）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（收纳瓶、型号：RS335）的（关键组件）在中国境内生产。（收纳瓶、型号：RS335）的（关键工序）在中国境内完成。

813.（蛋糕转盘、型号：LZ6852），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（蛋糕转盘、型号：LZ6852）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（蛋糕转盘、型号：LZ6852）的（关键组件）在中国境内生产。（蛋糕转盘、型号：LZ6852）的（关键工序）在中国境内完成。

814.（铝盆、型号：LZ1472），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（铝盆、型号：LZ1472）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（铝盆、型号：LZ1472）的（关键组件）在中国境内生产。（铝盆、型号：LZ1472）的（关键工序）在中国境内完成。

815.（挂钩、型号：121027），生产厂为（茶花现代家居用品股份有限公司），厂址为（福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号）。（挂钩、型号：121027）的中国境内生产的





组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（挂钩、型号：121027）的（关键组件）在中国境内生产。
（挂钩、型号：121027）的（关键工序）在中国境内完成。

816.（珐琅锅、型号：JDH24），生产厂为（浙江炊大王炊具有限公司），厂址为（浙江省金华市永康市东城街道九鼎路 599 号）。（珐琅锅、型号：JDH24）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（珐琅锅、型号：JDH24）的（关键组件）在中国境内生产。（珐琅锅、型号：JDH24）的（关键工序）在中国境内完成。

817.（不粘锅、型号：CG30HJN），生产厂为（浙江炊大王炊具有限公司），厂址为（浙江省金华市永康市东城街道九鼎路 599 号）。（不粘锅、型号：CG30HJN）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不粘锅、型号：CG30HJN）的（关键组件）在中国境内生产。（不粘锅、型号：CG30HJN）的（关键工序）在中国境内完成。

818.（调料瓶、型号：LZ1515），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横 2 号）。（调料瓶、型号：LZ1515）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（调料瓶、型号：LZ1515）的（关键组件）在中国境内生产。（调料瓶、型号：LZ1515）的（关键工序）在中国境内完成。

819.（粘板、型号：CB06FH），生产厂为（浙江炊大王炊具有限公司），厂址为（浙江省金华市永康市东城街道九鼎路 599 号）。（粘板、型号：CB06FH）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（粘板、型号：CB06FH）的（关键组件）在中国境内生产。（粘板、型号：CB06FH）的（关键工序）在中国境内完成。

820.（慕斯框、型号：YC80269），生产厂为（广东阳晨厨具有限公司），厂址为（佛山市南海区金沙华南五金产业基地）。（慕斯框、型号：YC80269）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（慕斯框、型号：YC80269）的（关键组件）在中国境内生产。（慕斯框、型号：YC80269）的（关键工序）在中国境内完成。

821.（长形慕斯盘、型号：YC5737），生产厂为（广东阳晨厨具有限公司），厂址为（佛山市南海区金沙华南五金产业基地）。（长形慕斯盘、型号：YC5737）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（长形慕斯盘、型号：YC5737）的（关键组件）在中国境内生产。（长形慕斯盘、型号：YC5737）的（关键工序）在中国境内完成。

822.（巧克力刮刀、型号：LZ6647），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横 2 号）。（巧克力刮刀、型号：LZ6647）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（巧克力刮刀、型号：LZ6647）的（关键组件）在中国境内生产。（巧克力刮刀、型号：LZ6647）的（关键工序）在中国境内完成。



823. (蛋糕分块器、型号：LB55789)，生产厂为(揭阳华品汇塑料制品有限公司)，厂址为(揭阳市榕城区溪南街道前光村东三直东2号)。(蛋糕分块器、型号：LB55789)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(蛋糕分块器、型号：LB55789)的(关键组件)在中国境内生产。(蛋糕分块器、型号：LB55789)的(关键工序)在中国境内完成。

824. (吐司盒、型号：YC8102)，生产厂为(广东阳晨厨具有限公司)，厂址为(佛山市南海区金沙华南五金产业基地)。(吐司盒、型号：YC8102)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(吐司盒、型号：YC8102)的(关键组件)在中国境内生产。(吐司盒、型号：YC8102)的(关键工序)在中国境内完成。

825. (定量勺、型号：LZ6114)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号)。(定量勺、型号：LZ6114)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(定量勺、型号：LZ6114)的(关键组件)在中国境内生产。(定量勺、型号：LZ6114)的(关键工序)在中国境内完成。

826. (拉花缸、型号：LZ3778)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号)。(拉花缸、型号：LZ3778)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(拉花缸、型号：LZ3778)的(关键组件)在中国境内生产。(拉花缸、型号：LZ3778)的(关键工序)在中国境内完成。

827. (油条筷子、型号：KZ1244)，生产厂为(浙江双枪竹木有限公司)，厂址为(浙江省丽水市庆元县松源街道会溪工业园路57号)。(油条筷子、型号：KZ1244)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(油条筷子、型号：KZ1244)的(关键组件)在中国境内生产。(油条筷子、型号：KZ1244)的(关键工序)在中国境内完成。

828. (不锈钢粉筛、型号：LZ1483)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号)。(不锈钢粉筛、型号：LZ1483)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(不锈钢粉筛、型号：LZ1483)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢粉筛、型号：LZ1483)的(关键工序)在中国境内完成。

829. (不锈钢锅架、型号：LZ9874)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号)。(不锈钢锅架、型号：LZ9874)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(不锈钢锅架、型号：LZ9874)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢锅架、型号：LZ9874)的(关键工序)在中国境内完成。

830. (不锈钢保温壶、型号：LZ9378)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号)。(不锈钢保温壶、型号：





LZ9378)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(不锈钢保温壶、型号：LZ9378)的(关键组件)在中国境内生产。(不锈钢保温壶、型号：LZ9378)的(关键工序)在中国境内完成。

831. (围裙、型号：定制)，生产厂为(温州绿森服饰有限公司)，厂址为(浙江省温州市苍南县宜山镇万顺一街 3-15 号)。(围裙、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(围裙、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(围裙、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

832. (套袖、型号：定制)，生产厂为(温州绿森服饰有限公司)，厂址为(浙江省温州市苍南县宜山镇万顺一街 3-15 号)。(套袖、型号：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(套袖、型号：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(套袖、型号：定制)的(关键工序)在中国境内完成。


833. (光级、型号：LZ3854)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横 2 号)。(光级、型号：LZ3854)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(光级、型号：LZ3854)的(关键组件)在中国境内生产。(光级、型号：LZ3854)的(关键工序)在中国境内完成。

834. (线级、型号：LZ4854)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横 2 号)。(线级、型号：LZ4854)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(线级、型号：LZ4854)的(关键组件)在中国境内生产。(线级、型号：LZ4854)的(关键工序)在中国境内完成。

835. (布挤袋、型号：MY73318)，生产厂为(无锡贝克威尔器具有限公司)，厂址为(无锡市锡山区羊尖镇工业园 A 区通羊路 80 号)。(布挤袋、型号：MY73318)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(布挤袋、型号：MY73318)的(关键组件)在中国境内生产。(布挤袋、型号：MY73318)的(关键工序)在中国境内完成。

836. (鱼刷、型号：LZ3641)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横 2 号)。(鱼刷、型号：LZ3641)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(鱼刷、型号：LZ3641)的(关键组件)在中国境内生产。(鱼刷、型号：LZ3641)的(关键工序)在中国境内完成。

837. (不锈钢份数盆、型号：LZ9345)，生产厂为(潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂)，厂址为(潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横 2 号)。(不锈钢份数盆、型号：LZ9345)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(不锈钢份数盆、型号：LZ9345)





的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢份数盆、型号：LZ9345）的（关键工序）在中国境内完成。

838. （不锈钢份数盆、型号：LZ1576），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（不锈钢份数盆、型号：LZ1576）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢份数盆、型号：LZ1576）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢份数盆、型号：LZ1576）的（关键工序）在中国境内完成。

839. （保温箱、型号：中号），生产厂为（固安华亨塑料制品有限公司），厂址为（固安县工业园区南区）。（保温箱、型号：中号）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（保温箱、型号：中号）的（关键组件）在中国境内生产。（保温箱、型号：中号）的（关键工序）在中国境内完成。

840. （垃圾桶、型号：120L），生产厂为（浙江龙邦塑业有限公司），厂址为（浙江省永康市前仓镇光瑶村）。（垃圾桶、型号：120L）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（垃圾桶、型号：120L）的（关键组件）在中国境内生产。（垃圾桶、型号：120L）的（关键工序）在中国境内完成。

841. （脚踏垃圾桶、型号：B3-010D），生产厂为（广州市白云区超宝清洁用品公司），厂址为（广州市白云区江高镇神山振华北路23号）。（脚踏垃圾桶、型号：B3-010D）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（脚踏垃圾桶、型号：B3-010D）的（关键组件）在中国境内生产。（脚踏垃圾桶、型号：B3-010D）的（关键工序）在中国境内完成。

842. （大白箱、型号：1号箱），生产厂为（固安华亨塑料制品有限公司），厂址为（固安县工业园区南区）。（大白箱、型号：1号箱）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（大白箱、型号：1号箱）的（关键组件）在中国境内生产。（大白箱、型号：1号箱）的（关键工序）在中国境内完成。

843. （留样盒、型号：9-014），生产厂为（台州市红杉树塑胶制品有限公司），厂址为（浙江省台州市路桥区中部工业区(峰江))。（留样盒、型号：9-014）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（留样盒、型号：9-014）的（关键组件）在中国境内生产。（留样盒、型号：9-014）的（关键工序）在中国境内完成。

844. （菜刀、型号：S2016-AB/B），生产厂为（阳江十八子刀剪制品有限公司），厂址为（阳江市阳东区东城镇那霍工业区）。（菜刀、型号：S2016-AB/B）的中国境内生产的组





件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（菜刀、型号：S2016-AB/B）的（关键组件）在中国境内生产。
（菜刀、型号：S2016-AB/B）的（关键工序）在中国境内完成。

845. （砍刀、型号：S2332-A），生产厂为（阳江十八子刀剪制品有限公司），厂址为（阳江市阳东区东城镇那霍工业区）。（砍刀、型号：S2332-A）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（砍刀、型号：S2332-A）的（关键组件）在中国境内生产。（砍刀、型号：S2332-A）的（关键工序）在中国境内完成。

846. （削皮刀、型号：W300），生产厂为（阳江十八子刀剪制品有限公司），厂址为（阳江市阳东区东城镇那霍工业区）。（削皮刀、型号：W300）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（削皮刀、型号：W300）的（关键组件）在中国境内生产。（削皮刀、型号：W300）的（关键工序）在中国境内完成。

847. （剪刀、型号：SB3011-1），生产厂为（阳江十八子刀剪制品有限公司），厂址为（阳江市阳东区东城镇那霍工业区）。（剪刀、型号：SB3011-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（剪刀、型号：SB3011-1）的（关键组件）在中国境内生产。（剪刀、型号：SB3011-1）的（关键工序）在中国境内完成。

848. （汤桶、型号：LZ3216），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（汤桶、型号：LZ3216）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（汤桶、型号：LZ3216）的（关键组件）在中国境内生产。（汤桶、型号：LZ3216）的（关键工序）在中国境内完成。

849. （不锈钢盆、型号：BXGP-4），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢盆、型号：BXGP-4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢盆、型号：BXGP-4）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢盆、型号：BXGP-4）的（关键工序）在中国境内完成。

850. （不锈钢盆、型号：BXGP-3），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢盆、型号：BXGP-3）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢盆、型号：BXGP-3）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢盆、型号：BXGP-3）的（关键工序）在中国境内完成。

851. （不锈钢盆、型号：BXGP-2），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢盆、型号：BXGP-2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢盆、型号：BXGP-2）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢盆、型号：BXGP-2）的（关键工序）在中国境内完成。





852. （不锈钢盆、型号：BXGP-1），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（不锈钢盆、型号：BXGP-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢盆、型号：BXGP-1）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢盆、型号：BXGP-1）的（关键工序）在中国境内完成。

853. （锅铲、型号：LZ6614），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（锅铲、型号：LZ6614）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（锅铲、型号：LZ6614）的（关键组件）在中国境内生产。（锅铲、型号：LZ6614）的（关键工序）在中国境内完成。

854. （锅铲、型号：LZ3636），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（锅铲、型号：LZ3636）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（锅铲、型号：LZ3636）的（关键组件）在中国境内生产。（锅铲、型号：LZ3636）的（关键工序）在中国境内完成。

855. （水瓢、型号：LZ7423），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（水瓢、型号：LZ7423）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（水瓢、型号：LZ7423）的（关键组件）在中国境内生产。（水瓢、型号：LZ7423）的（关键工序）在中国境内完成。

856. （炒锅、型号：LZ2214），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（炒锅、型号：LZ2214）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（炒锅、型号：LZ2214）的（关键组件）在中国境内生产。（炒锅、型号：LZ2214）的（关键工序）在中国境内完成。

857. （油鼓、型号：LZ3244），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（油鼓、型号：LZ3244）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（油鼓、型号：LZ3244）的（关键组件）在中国境内生产。（油鼓、型号：LZ3244）的（关键工序）在中国境内完成。

858. （漏勺、型号：LZ3664），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（漏勺、型号：LZ3664）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（漏勺、型号：LZ3664）的（关键组件）在中国境内生产。（漏勺、型号：LZ3664）的（关键工序）在中国境内完成。

859. （油抄子、型号：LZ6314），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（油抄子、型号：LZ6314）的中



国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（油抄子、型号：LZ6314）的（关键组件）在中国境内生产。（油抄子、型号：LZ6314）的（关键工序）在中国境内完成。

860.（打饭手勺、型号：LZ6637），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（打饭手勺、型号：LZ6637）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（打饭手勺、型号：LZ6637）的（关键组件）在中国境内生产。（打饭手勺、型号：LZ6637）的（关键工序）在中国境内完成。

861.（炒菜勺、型号：LZ4753），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（炒菜勺、型号：LZ4753）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（炒菜勺、型号：LZ4753）的（关键组件）在中国境内生产。（炒菜勺、型号：LZ4753）的（关键工序）在中国境内完成。

862.（食品夹、型号：LZ3364），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（食品夹、型号：LZ3364）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（食品夹、型号：LZ3364）的（关键组件）在中国境内生产。（食品夹、型号：LZ3364）的（关键工序）在中国境内完成。

863.（擀面杖、型号：1160-30），生产厂为（浙江双枪竹木有限公司），厂址为（浙江省丽水市庆元县松源街道会溪工业园路57号）。（擀面杖、型号：1160-30）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（擀面杖、型号：1160-30）的（关键组件）在中国境内生产。（擀面杖、型号：1160-30）的（关键工序）在中国境内完成。

864.（擀面杖、型号：1160-60），生产厂为（浙江双枪竹木有限公司），厂址为（浙江省丽水市庆元县松源街道会溪工业园路57号）。（擀面杖、型号：1160-60）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（擀面杖、型号：1160-60）的（关键组件）在中国境内生产。（擀面杖、型号：1160-60）的（关键工序）在中国境内完成。

865.（托盘大号、型号：TP-6040），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（托盘大号、型号：TP-6040）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（托盘大号、型号：TP-6040）的（关键组件）在中国境内生产。（托盘大号、型号：TP-6040）的（关键工序）在中国境内完成。

866.（油刷子、型号：62855），生产厂为（安徽振达刷业有限公司），厂址为（安徽省安庆市潜山市源潭镇双林东路1幢1号）。（油刷子、型号：62855）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（油刷子、型号：62855）的（关键组件）在中国境内生产。（油刷子、型号：62855）的（关键工序）在中国境内完成。





867. （不锈钢米饭铲、型号：LZ6648），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（不锈钢米饭铲、型号：LZ6648）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢米饭铲、型号：LZ6648）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢米饭铲、型号：LZ6648）的（关键工序）在中国境内完成。

868. （毛刷、型号：62855），生产厂为（安徽振达刷业有限公司），厂址为（安徽省安庆市潜山市源潭镇双林东路1幢1号）。（毛刷、型号：62855）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（毛刷、型号：62855）的（关键组件）在中国境内生产。（毛刷、型号：62855）的（关键工序）在中国境内完成。

869. （走锤、型号：GM1240），生产厂为（浙江双枪竹木有限公司），厂址为（浙江省丽水市庆元县松源街道会溪工业园路57号）。（走锤、型号：GM1240）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（走锤、型号：GM1240）的（关键组件）在中国境内生产。（走锤、型号：GM1240）的（关键工序）在中国境内完成。

870. （面刀、型号：LZ9517），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（面刀、型号：LZ9517）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（面刀、型号：LZ9517）的（关键组件）在中国境内生产。（面刀、型号：LZ9517）的（关键工序）在中国境内完成。

871. （地刷、型号：C-038），生产厂为（广州市白云区超宝清洁用品公司），厂址为（广州市白云区江高镇神山振华北路23号）。（地刷、型号：C-038）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（地刷、型号：C-038）的（关键组件）在中国境内生产。（地刷、型号：C-038）的（关键工序）在中国境内完成。

872. （油石、型号：579278），生产厂为（山东东方磨料磨具有限公司），厂址为（莒南县大店镇四角岭村439号）。（油石、型号：579278）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（油石、型号：579278）的（关键组件）在中国境内生产。（油石、型号：579278）的（关键工序）在中国境内完成。

873. （蛋糕刀、型号：97#C），生产厂为（阳江十八子刀剪制品有限公司），厂址为（阳江市阳东区东城镇那霍工业区）。（蛋糕刀、型号：97#C）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（蛋糕刀、型号：97#C）的（关键组件）在中国境内生产。（蛋糕刀、型号：97#C）的（关键工序）在中国境内完成。





874. （饼铲、型号：LZ1548），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（饼铲、型号：LZ1548）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（饼铲、型号：LZ1548）的（关键组件）在中国境内生产。（饼铲、型号：LZ1548）的（关键工序）在中国境内完成。

875. （塑料菜板、型号：6040Z），生产厂为（烟台开发区恒基塑胶有限公司），厂址为（烟台开发区漓江路13号）。（塑料菜板、型号：6040Z）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（塑料菜板、型号：6040Z）的（关键组件）在中国境内生产。（塑料菜板、型号：6040Z）的（关键工序）在中国境内完成。

876. （落地电子称、型号：TCS-300），生产厂为（凯丰集团有限公司），厂址为（浙江省金华市永康市古山镇世方中路6-8号）。（落地电子称、型号：TCS-300）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（落地电子称、型号：TCS-300）的（关键组件）在中国境内生产。（落地电子称、型号：TCS-300）的（关键工序）在中国境内完成。

877. （台式电子称、型号：ACS-596），生产厂为（凯丰集团有限公司），厂址为（浙江省金华市永康市古山镇世方中路6-8号）。（台式电子称、型号：ACS-596）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（台式电子称、型号：ACS-596）的（关键组件）在中国境内生产。（台式电子称、型号：ACS-596）的（关键工序）在中国境内完成。

878. （克称、型号：FKS-F3A），生产厂为（凯丰集团有限公司），厂址为（浙江省金华市永康市古山镇世方中路6-8号）。（克称、型号：FKS-F3A）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（克称、型号：FKS-F3A）的（关键组件）在中国境内生产。（克称、型号：FKS-F3A）的（关键工序）在中国境内完成。

879. （塑料菜墩、型号：4010B），生产厂为（烟台开发区恒基塑胶有限公司），厂址为（烟台开发区漓江路13号）。（塑料菜墩、型号：4010B）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（塑料菜墩、型号：4010B）的（关键组件）在中国境内生产。（塑料菜墩、型号：4010B）的（关键工序）在中国境内完成。

880. （蛋糕模具、型号：LZ9785），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（蛋糕模具、型号：LZ9785）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（蛋糕模具、型号：LZ9785）的（关键组件）在中国境内生产。（蛋糕模具、型号：LZ9785）的（关键工序）在中国境内完成。

881. （筷子笼、型号：LZ6541），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（筷子笼、型号：LZ6541）的中



国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（筷子笼、型号：LZ6541）的（关键组件）在中国境内生产。（筷子笼、型号：LZ6541）的（关键工序）在中国境内完成。

882. （菜品温度计、型号：PT3001），生产厂为（广东美德时仪器仪表有限公司），厂址为（广州市荔湾区花地大道南 66 号 305 房(仅限办公)）。（菜品温度计、型号：PT3001）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（菜品温度计、型号：PT3001）的（关键组件）在中国境内生产。（菜品温度计、型号：PT3001）的（关键工序）在中国境内完成。

883. （冰箱温度计、型号：BX790X），生产厂为（广东美德时仪器仪表有限公司），厂址为（广州市荔湾区花地大道南 66 号 305 房(仅限办公)）。（冰箱温度计、型号：BX790X）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（冰箱温度计、型号：BX790X）的（关键组件）在中国境内生产。（冰箱温度计、型号：BX790X）的（关键工序）在中国境内完成。

884. （擦丝器、型号：SQ-MBS-QSL），生产厂为（浙江双枪竹木有限公司），厂址为（浙江省丽水市庆元县松源街道会溪工业园路 57 号）。（擦丝器、型号：SQ-MBS-QSL）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（擦丝器、型号：SQ-MBS-QSL）的（关键组件）在中国境内生产。（擦丝器、型号：SQ-MBS-QSL）的（关键工序）在中国境内完成。

885. （菜墩架、型号：LZ3638），生产厂为（富先达环保科技河北有限公司），厂址为（沧州渤海新区科创产业园）。（菜墩架、型号：LZ3638）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（菜墩架、型号：LZ3638）的（关键组件）在中国境内生产。（菜墩架、型号：LZ3638）的（关键工序）在中国境内完成。

886. （不锈钢长方盘、型号：LZ6154），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横 2 号）。（不锈钢长方盘、型号：LZ6154）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢长方盘、型号：LZ6154）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢长方盘、型号：LZ6154）的（关键工序）在中国境内完成。

887. （油条筷子、型号：KZ1244），生产厂为（浙江双枪竹木有限公司），厂址为（浙江省丽水市庆元县松源街道会溪工业园路 57 号）。（油条筷子、型号：KZ1244）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（油条筷子、型号：KZ1244）的（关键组件）在中国境内生产。（油条筷子、型号：KZ1244）的（关键工序）在中国境内完成。

888. （不锈钢粉筛、型号：LZ8745），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横 2 号）。（不锈钢粉筛、型号：LZ8745）





的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢粉筛、型号：LZ8745）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢粉筛、型号：LZ8745）的（关键工序）在中国境内完成。

889.（不锈钢锅架、型号：LZ8334），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（不锈钢锅架、型号：LZ8334）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢锅架、型号：LZ8334）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢锅架、型号：LZ8334）的（关键工序）在中国境内完成。


890.（高压锅、型号：JM-44），生产厂为（潮州市潮安区金梅不锈钢制品有限公司），厂址为（潮州市潮安区彩塘镇驷一村旦头片）。（高压锅、型号：JM-44）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（高压锅、型号：JM-44）的（关键组件）在中国境内生产。（高压锅、型号：JM-44）的（关键工序）在中国境内完成。

891.（不锈钢保温壶、型号：LZ9378），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（不锈钢保温壶、型号：LZ9378）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢保温壶、型号：LZ9378）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢保温壶、型号：LZ9378）的（关键工序）在中国境内完成。

892.（不锈钢调料缸、型号：LZ3158），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（不锈钢调料缸、型号：LZ3158）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢调料缸、型号：LZ3158）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢调料缸、型号：LZ3158）的（关键工序）在中国境内完成。

893.（不锈钢打蛋器、型号：LZ3648），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（不锈钢打蛋器、型号：LZ3648）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不锈钢打蛋器、型号：LZ3648）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢打蛋器、型号：LZ3648）的（关键工序）在中国境内完成。

894.（不粘烤盘、型号：LZ9774），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（不粘烤盘、型号：LZ9774）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不粘烤盘、型号：LZ9774）的（关键组件）在中国境内生产。（不粘烤盘、型号：LZ9774）的（关键工序）在中国境内完成。





895. （油瓶、型号：LZ2416），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（油瓶、型号：LZ2416）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（油瓶、型号：LZ2416）的（关键组件）在中国境内生产。（油瓶、型号：LZ2416）的（关键工序）在中国境内完成。

896. （调料瓶、型号：LZ2155），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（调料瓶、型号：LZ2155）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（调料瓶、型号：LZ2155）的（关键组件）在中国境内生产。（调料瓶、型号：LZ2155）的（关键工序）在中国境内完成。

897. （纸巾盒、型号：FH），生产厂为（台州市品唤塑业有限公司），厂址为（浙江省台州市黄岩区江口街道永达路168号（1幢-3幢）（自主申报））。（纸巾盒、型号：FH）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（纸巾盒、型号：FH）的（关键组件）在中国境内生产。（纸巾盒、型号：FH）的（关键工序）在中国境内完成。

898. （水果架、型号：LZ3678），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（水果架、型号：LZ3678）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（水果架、型号：LZ3678）的（关键组件）在中国境内生产。（水果架、型号：LZ3678）的（关键工序）在中国境内完成。

899. （糕点架、型号：LZ1487），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（糕点架、型号：LZ1487）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（糕点架、型号：LZ1487）的（关键组件）在中国境内生产。（糕点架、型号：LZ1487）的（关键工序）在中国境内完成。

900. （收纳框、型号：LZ8466），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（收纳框、型号：LZ8466）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（收纳框、型号：LZ8466）的（关键组件）在中国境内生产。（收纳框、型号：LZ8466）的（关键工序）在中国境内完成。

901. （收纳框、型号：LZ7953），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（收纳框、型号：LZ7953）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（收纳框、型号：LZ7953）的（关键组件）在中国境内生产。（收纳框、型号：LZ7953）的（关键工序）在中国境内完成。

902. （收纳框、型号：LZ4895），生产厂为（潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂），厂址为（潮州市潮安区东凤镇大寮村面前中片二横2号）。（收纳框、型号：LZ4895）的中



国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（收纳框、型号：LZ4895）的（关键组件）在中国境内生产。（收纳框、型号：LZ4895）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：富先达环保科技河北有限公司

日期：2026 年 07 月 28 日



注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

