

7 本国产品标准证明文件

7-1 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 残食台三面封板（型号：CST-1000），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。残食台三面封板（型号：CST-1000）的中国境内生产的组件成本占比≥ / （规定比例）。残食台三面封板（型号：CST-1000）的 / （关键组件）在中国境内生产。残食台三面封板（型号：CST-1000）的 / （关键工序）在中国境内完成。

2. 双层餐车（型号：HJCL-S-850），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。双层餐车（型号：HJCL-S-850）的中国境内生产的组件成本占比≥ / （规定比例）。双层餐车（型号：HJCL-S-850）的 / （关键组件）在中国境内生产。双层餐车（型号：HJCL-S-850）的 / （关键工序）在中国境内完成。

3. 挂墙洗手池（型号：SC-400），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。挂墙洗手池（型号：SC-400）的中国境内生产的组件成本占比≥ / （规定比例）。挂墙洗手池（型号：SC-400）的 / （关键组件）在中国境内生产。挂墙洗手池（型号：SC-400）的 / （关键工序）在中国境内完成。

4. 挂衣架（型号：YJ-410），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。挂衣架（型号：YJ-410）的中国境内生产的组件成本占比≥ / （规定比例）。挂衣架（型号：YJ-410）的 / （关键组件）在中国境内生产。挂衣架（型号：YJ-410）的 / （关键工序）在中国境内完成。

5. 五格保温售饭台（型号：BF-A），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。五格保温售饭台（型号：BF-A）的中国境内生产的组件成本占比≥ / （规定比例）。五格保温售饭台（型号：BF-A）的 / （关键组件）在中国境内生产。五格保温售饭台（型号：BF-A）的 / （关键工序）在中国境内完成。

6. 双星水池（型号：SC-600），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。双星水池（型号：SC-600）的中国境内生产的组件成本占比≥ / （规定比例）。双星水池（型号：SC-600）的 / （关键组件）在中国境内生产。双星水池（型号：SC-600）的 / （关键

工序)在中国境内完成。

7. 留样柜(型号: TG-0.5L2F), 生产厂为湖南绿零智能科技股份有限公司, 厂址为湖南省永州经济技术开发区湖南烈岩科技有限公司 3#、4#厂房(珍珠南路以东、A-32-2-2 号地以西)。留样柜(型号: TG-0.5L2F)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。留样柜(型号: TG-0.5L2F)的 /(关键组件)在中国境内生产。留样柜(型号: TG-0.5L2F)的 /(关键工序)在中国境内完成。

8. 四门碗柜(型号: WG-1200), 生产厂为山东华杰厨业有限公司, 厂址为博兴县兴福工业区。四门碗柜(型号: WG-1200)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。四门碗柜(型号: WG-1200)的 /(关键组件)在中国境内生产。四门碗柜(型号: WG-1200)的 /(关键工序)在中国境内完成。

9. 三层餐车(型号: HJCL-S-850), 生产厂为山东华杰厨业有限公司, 厂址为博兴县兴福工业区。三层餐车(型号: HJCL-S-850)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。三层餐车(型号: HJCL-S-850)的 /(关键组件)在中国境内生产。三层餐车(型号: HJCL-S-850)的 /(关键工序)在中国境内完成。

10. 残食台三面封板(型号: CST-1000), 生产厂为山东华杰厨业有限公司, 厂址为博兴县兴福工业区。残食台三面封板(型号: CST-1000)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。残食台三面封板(型号: CST-1000)的 /(关键组件)在中国境内生产。残食台三面封板(型号: CST-1000)的 /(关键工序)在中国境内完成。

11. 单星水池(型号: SC-760), 生产厂为山东华杰厨业有限公司, 厂址为博兴县兴福工业区。单星水池(型号: SC-760)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。单星水池(型号: SC-760)的 /(关键组件)在中国境内生产。单星水池(型号: SC-760)的 /(关键工序)在中国境内完成。

12. 四门碗柜(型号: WG-1200), 生产厂为山东华杰厨业有限公司, 厂址为博兴县兴福工业区。四门碗柜(型号: WG-1200)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。四门碗柜(型号: WG-1200)的 /(关键组件)在中国境内生产。四门碗柜(型号: WG-1200)的 /(关键工序)在中国境内完成。

13. 双门消毒柜(型号: RTP880), 生产厂为山东华杰厨业有限公司, 厂址为博兴县兴福工业区。双门消毒柜(型号: RTP880)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。双门消毒柜(型号: RTP880)的 /(关键组件)在中国境内生产。双门消毒柜(型号: RTP880)

的 /（关键工序）在中国境内完成。

14. 移动双层工作台（型号：GZT-1500），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。移动双层工作台（型号：GZT-1500）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。移动双层工作台（型号：GZT-1500）的 /（关键组件）在中国境内生产。移动双层工作台（型号：GZT-1500）的 /（关键工序）在中国境内完成。

15. 洗地龙头（型号：LG-1002HR），生产厂为联歌商厨卫浴(泉州)有限公司，厂址为泉州市南安市仑苍镇茂盛路长兴路 61 号。洗地龙头（型号：LG-1002HR）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。洗地龙头（型号：LG-1002HR）的 /（关键组件）在中国境内生产。洗地龙头（型号：LG-1002HR）的 /（关键工序）在中国境内完成。

16. 洁碟台（型号：JDT-1500），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。洁碟台（型号：JDT-1500）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。洁碟台（型号：JDT-1500）的 /（关键组件）在中国境内生产。洁碟台（型号：JDT-1500）的 /（关键工序）在中国境内完成。

17. 通道式洗碗机（型号：CC200），生产厂为滨州市美厨厨业有限公司，厂址为山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段。通道式洗碗机（型号：CC200）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。通道式洗碗机（型号：CC200）的 /（关键组件）在中国境内生产。通道式洗碗机（型号：CC200）的 /（关键工序）在中国境内完成。

18. 双星污碟台（型号：SC-760），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。双星污碟台（型号：SC-760）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。双星污碟台（型号：SC-760）的 /（关键组件）在中国境内生产。双星污碟台（型号：SC-760）的 /（关键工序）在中国境内完成。

19. 高压花洒（型号：PR-E402），生产厂为联歌商厨卫浴(泉州)有限公司，厂址为泉州市南安市仑苍镇茂盛路长兴路 61 号。高压花洒（型号：PR-E402）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。高压花洒（型号：PR-E402）的 /（关键组件）在中国境内生产。高压花洒（型号：PR-E402）的 /（关键工序）在中国境内完成。

20. 挂墙电热水器（型号：WYDRRA-80），生产厂为广东雅丽诗电器股份有限公司，厂址为中山市黄圃镇盛业南路 3 号。挂墙电热水器（型号：WYDRRA-80）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。挂墙电热水器（型号：WYDRRA-80）的 /（关键组件）在中国境内生产。挂墙电热水器（型号：WYDRRA-80）的 /（关键工序）在中国境内完成。

21. 不锈钢烟罩（型号：HJ-YZ），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。不锈钢烟罩（型号：HJ-YZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。不锈钢烟罩（型号：HJ-YZ）的 /（关键组件）在中国境内生产。不锈钢烟罩（型号：HJ-YZ）的 /（关键工序）在中国境内完成。

22. 不锈钢装饰板连骨架（型号：HJ-ZSB），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。不锈钢装饰板连骨架（型号：HJ-ZSB）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。不锈钢装饰板连骨架（型号：HJ-ZSB）的 /（关键组件）在中国境内生产。不锈钢装饰板连骨架（型号：HJ-ZSB）的 /（关键工序）在中国境内完成。

23. 烟罩连接风管（型号：HC-LJFG），生产厂为山东海驰厨业有限公司，厂址为山东省临沂经济技术开发区梅家埠街道中山路 33 号。烟罩连接风管（型号：HC-LJFG）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。烟罩连接风管（型号：HC-LJFG）的 /（关键组件）在中国境内生产。烟罩连接风管（型号：HC-LJFG）的 /（关键工序）在中国境内完成。

24. 配电箱（型号：JXF），生产厂为浙江邝诚电气科技有限公司，厂址为浙江省温州市乐清市北白象镇万茗村。配电箱（型号：JXF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。配电箱（型号：JXF）的 /（关键组件）在中国境内生产。配电箱（型号：JXF）的 /（关键工序）在中国境内完成。

25. 单开门调理柜（型号：DHT-1500），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。单开门调理柜（型号：DHT-1500）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。单开门调理柜（型号：DHT-1500）的 /（关键组件）在中国境内生产。单开门调理柜（型号：DHT-1500）的 /（关键工序）在中国境内完成。

26. 双星水池（型号：SC-500），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。双星水池（型号：SC-500）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。双星水池（型号：SC-500）的 /（关键组件）在中国境内生产。双星水池（型号：SC-500）的 /（关键工序）在中国境内完成。

27. 四层平板货架（型号：HJ-1200），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。四层平板货架（型号：HJ-1200）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。四层平板货架（型号：HJ-1200）的 /（关键组件）在中国境内生产。四层平板货架（型号：HJ-1200）的 /（关键工序）在中国境内完成。

28. 双眼燃气低汤灶（型号：SPTT30/60-A），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博

兴县兴福工业区。双眼燃气低汤灶（型号：SPTT30/60-A）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。双眼燃气低汤灶（型号：SPTT30/60-A）的 /（关键组件）在中国境内生产。双眼燃气低汤灶（型号：SPTT30/60-A）的 /（关键工序）在中国境内完成。

29. 双炒单温燃气灶（型号：SZCT40/80-RYD），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。双炒单温燃气灶（型号：SZCT40/80-RYD）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。双炒单温燃气灶（型号：SZCT40/80-RYD）的 /（关键组件）在中国境内生产。双炒单温燃气灶（型号：SZCT40/80-RYD）的 /（关键工序）在中国境内完成。

30. 燃气大锅灶（型号：SDGT45-JHD），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。燃气大锅灶（型号：SDGT45-JHD）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。燃气大锅灶（型号：SDGT45-JHD）的 /（关键组件）在中国境内生产。燃气大锅灶（型号：SDGT45-JHD）的 /（关键工序）在中国境内完成。

31. 炉拼台（型号：LPT-400），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。炉拼台（型号：LPT-400）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。炉拼台（型号：LPT-400）的 /（关键组件）在中国境内生产。炉拼台（型号：LPT-400）的 /（关键工序）在中国境内完成。

32. 炉拼台（型号：LPT-400），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。炉拼台（型号：LPT-400）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。炉拼台（型号：LPT-400）的 /（关键组件）在中国境内生产。炉拼台（型号：LPT-400）的 /（关键工序）在中国境内完成。

33. 柜式调料车（型号：TLC-720），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。柜式调料车（型号：TLC-720）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。柜式调料车（型号：TLC-720）的 /（关键组件）在中国境内生产。柜式调料车（型号：TLC-720）的 /（关键工序）在中国境内完成。

34. 双开门调理柜（型号：DHT-1800），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。双开门调理柜（型号：DHT-1800）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。双开门调理柜（型号：DHT-1800）的 /（关键组件）在中国境内生产。双开门调理柜（型号：DHT-1800）的 /（关键工序）在中国境内完成。

35. 四层平板货架（型号：HJ-1200），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。四层平板货架（型号：HJ-1200）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。

四层平板货架(型号: HJ-1200)的 / (关键组件) 在中国境内生产。四层平板货架(型号: HJ-1200) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

36. 单开门调理柜(型号: DHT-1800), 生产厂为山东华杰厨业有限公司, 厂址为博兴县兴福工业区。单开门调理柜(型号: DHT-1800) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。单开门调理柜(型号: DHT-1800) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。单开门调理柜(型号: DHT-1800) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

37. 壁挂刀具消毒柜(型号: YGP40-M5A), 生产厂为山东美时电器有限公司, 厂址为山东省滨州市博兴县兴福镇兴四村曹纯路南。壁挂刀具消毒柜(型号: YGP40-M5A) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。壁挂刀具消毒柜(型号: YGP40-M5A) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。壁挂刀具消毒柜(型号: YGP40-M5A) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

38. 洗地龙头(型号: LG-1002HR), 生产厂为联歌商厨卫浴(泉州)有限公司, 厂址为泉州市南安市仑苍镇茂盛路长兴路 61 号。洗地龙头(型号: LG-1002HR) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。洗地龙头(型号: LG-1002HR) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。洗地龙头(型号: LG-1002HR) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

39. 挂墙电热水器(型号: WYDRRA-80), 生产厂为广东雅丽诗电器股份有限公司, 厂址为中山市黄圃镇盛业南路 3 号。挂墙电热水器(型号: WYDRRA-80) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。挂墙电热水器(型号: WYDRRA-80) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。挂墙电热水器(型号: WYDRRA-80) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

40. 单星水池(型号: SC-760), 生产厂为山东华杰厨业有限公司, 厂址为博兴县兴福工业区。单星水池(型号: SC-760) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。单星水池(型号: SC-760) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。单星水池(型号: SC-760) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

41. 四门冰柜(型号: SLLDZ3-930), 生产厂为浙江德宝电器有限公司, 厂址为浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路 9 号 6 幢、7 幢、8 幢。四门冰柜(型号: SLLDZ3-930) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。四门冰柜(型号: SLLDZ3-930) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。四门冰柜(型号: SLLDZ3-930) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

42. 不锈钢环保烟罩(型号: HJ-YZ), 生产厂为山东华杰厨业有限公司, 厂址为博兴县兴福工业区。不锈钢环保烟罩(型号: HJ-YZ) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。不锈钢环保烟罩(型号: HJ-YZ) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。不锈钢环保烟罩(型号: HJ-YZ) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

HJ-YZ) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

43. 前段净化器片 (型号: HJ-500), 生产厂为山东华杰厨业有限公司, 厂址为博兴县兴福工业区。前段净化器片 (型号: HJ-500) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。前段净化器片 (型号: HJ-500) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。前段净化器片 (型号: HJ-500) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

44. 不锈钢装饰板连骨架 (型号: HJ-ZSB), 生产厂为山东华杰厨业有限公司, 厂址为博兴县兴福工业区。不锈钢装饰板连骨架 (型号: HJ-ZSB) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。不锈钢装饰板连骨架 (型号: HJ-ZSB) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。不锈钢装饰板连骨架 (型号: HJ-ZSB) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

45. 烟罩连接风管 (型号: HC-LJFG), 生产厂为山东海驰厨业有限公司, 厂址为山东省临沂经济技术开发区梅家埠街道中山路 33 号。烟罩连接风管 (型号: HC-LJFG) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。烟罩连接风管 (型号: HC-LJFG) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。烟罩连接风管 (型号: HC-LJFG) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

46. 自动灭火系统 (型号: CMMJS18-2-CD), 生产厂为郑州厨盾消防科技有限公司, 厂址为河南省郑州市中牟县姚家镇中兴路与比克大道交叉口汉丰科技园 B4 栋 5 层西户。自动灭火系统 (型号: CMMJS18-2-CD) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。自动灭火系统 (型号: CMMJS18-2-CD) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。自动灭火系统 (型号: CMMJS18-2-CD) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

47. 豆浆机 (型号: HY400B-G40), 生产厂为中山市禾元电器有限公司, 厂址为广东省中山市黄圃镇马安村六横路田丽平厂房二第二层之一。豆浆机 (型号: HY400B-G40) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。豆浆机 (型号: HY400B-G40) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。豆浆机 (型号: HY400B-G40) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

48. 开水器连座 (型号: CRM-60G-9), 生产厂为青岛科源美商用设备有限公司, 厂址为青岛市城阳区惜福镇街道前金工业园 1348 号。开水器连座 (型号: CRM-60G-9) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。开水器连座 (型号: CRM-60G-9) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。开水器连座 (型号: CRM-60G-9) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

49. 电饼铛 (型号: YXD-58), 生产厂为滨州星辉食品设备有限公司, 厂址为山东省滨州市博兴县湖滨镇相公北工业区。电饼铛 (型号: YXD-58) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。电饼铛 (型号: YXD-58) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。电饼铛 (型号: YXD-58) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

YXD-58)的 (关键工序)在中国境内完成。

50. 电烤箱(型号: MGE-3Y-6), 生产厂为滨州市美厨厨业有限公司, 厂址为山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段。电烤箱(型号: MGE-3Y-6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。电烤箱(型号: MGE-3Y-6)的 /(关键组件)在中国境内生产。电烤箱(型号: MGE-3Y-6)的 /(关键工序)在中国境内完成。

51. 双门燃气蒸饭车(型号: SZXT17/34-JHS), 生产厂为山东华杰厨业有限公司, 厂址为博兴县兴福工业区。双门燃气蒸饭车(型号: SZXT17/34-JHS)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。双门燃气蒸饭车(型号: SZXT17/34-JHS)的 /(关键组件)在中国境内生产。双门燃气蒸饭车(型号: SZXT17/34-JHS)的 /(关键工序)在中国境内完成。

52. 软水机(型号: XC-0.5/RS), 生产厂为山东香厨厨业有限公司, 厂址为山东省滨州市博兴县湖滨镇七甲村东。软水机(型号: XC-0.5/RS)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。软水机(型号: XC-0.5/RS)的 /(关键组件)在中国境内生产。软水机(型号: XC-0.5/RS)的 /(关键工序)在中国境内完成。

53. 单层木面案(型号: GZT-M-1800), 生产厂为山东华杰厨业有限公司, 厂址为博兴县兴福工业区。单层木面案(型号: GZT-M-1800)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。单层木面案(型号: GZT-M-1800)的 /(关键组件)在中国境内生产。单层木面案(型号: GZT-M-1800)的 /(关键工序)在中国境内完成。

54. 面粉车(型号: HJCL-M-500), 生产厂为山东华杰厨业有限公司, 厂址为博兴县兴福工业区。面粉车(型号: HJCL-M-500)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。面粉车(型号: HJCL-M-500)的 /(关键组件)在中国境内生产。面粉车(型号: HJCL-M-500)的 /(关键工序)在中国境内完成。

55. 双开门调理柜(型号: DHT-1800), 生产厂为山东华杰厨业有限公司, 厂址为博兴县兴福工业区。双开门调理柜(型号: DHT-1800)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。双开门调理柜(型号: DHT-1800)的 /(关键组件)在中国境内生产。双开门调理柜(型号: DHT-1800)的 /(关键工序)在中国境内完成。

56. 四门冰柜(型号: SLLDZ3-930), 生产厂为浙江德宝电器有限公司, 厂址为浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路 9 号 6 幢、7 幢、8 幢。四门冰柜(型号: SLLDZ3-930)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。四门冰柜(型号: SLLDZ3-930)的 /(关键组件)在中国境内生产。四门冰柜(型号: SLLDZ3-930)的 /(关键工序)在中国境内完成。

57. 单星水池（型号：SC-760），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。单星水池（型号：SC-760）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。单星水池（型号：SC-760）的 /（关键组件）在中国境内生产。单星水池（型号：SC-760）的 /（关键工序）在中国境内完成。

58. 壁挂刀具消毒柜（型号：YGP40-M5A），生产厂为山东美时电器有限公司，厂址为山东省滨州市博兴县兴福镇兴四村曹纯路南。壁挂刀具消毒柜（型号：YGP40-M5A）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。壁挂刀具消毒柜（型号：YGP40-M5A）的 /（关键组件）在中国境内生产。壁挂刀具消毒柜（型号：YGP40-M5A）的 /（关键工序）在中国境内完成。

59. 洗地龙头（型号：LG-1002HR），生产厂为联歌商厨卫浴(泉州)有限公司，厂址为泉州市南安市仑苍镇茂盛路长兴路 61 号。洗地龙头（型号：LG-1002HR）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。洗地龙头（型号：LG-1002HR）的 /（关键组件）在中国境内生产。洗地龙头（型号：LG-1002HR）的 /（关键工序）在中国境内完成。

60. 挂墙电热水器（型号：WYDRRA-80），生产厂为广东雅丽诗电器股份有限公司，厂址为中山市黄圃镇盛业南路 3 号。挂墙电热水器（型号：WYDRRA-80）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。挂墙电热水器（型号：WYDRRA-80）的 /（关键组件）在中国境内生产。挂墙电热水器（型号：WYDRRA-80）的 /（关键工序）在中国境内完成。

61. 压面机（型号：MT-60），生产厂为邢台冀工机械制造有限公司，厂址为河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号。压面机（型号：MT-60）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。压面机（型号：MT-60）的 /（关键组件）在中国境内生产。压面机（型号：MT-60）的 /（关键工序）在中国境内完成。

62. 双动和面机（型号：H50），生产厂为邢台冀工机械制造有限公司，厂址为河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号。双动和面机（型号：H50）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。双动和面机（型号：H50）的 /（关键组件）在中国境内生产。双动和面机（型号：H50）的 /（关键工序）在中国境内完成。

63. 搅拌机（型号：B30M），生产厂为邢台冀工机械制造有限公司，厂址为河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号。搅拌机（型号：B30M）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。搅拌机（型号：B30M）的 /（关键组件）在中国境内生产。搅拌机（型号：B30M）的 /（关键工序）在中国境内完成。

64. 双门醒发箱（型号：WFF-32AI），生产厂为广东省泓锋烘焙设备有限公司，厂址为佛

山市南海区丹灶镇丹横路 19 号 9-10 座。双门醒发箱（型号：WFF-32AI）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / （规定比例）。双门醒发箱（型号：WFF-32AI）的 / （关键组件）在中国境内生产。双门醒发箱（型号：WFF-32AI）的 / （关键工序）在中国境内完成。

65. 四门碗柜（型号：WG-1200），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。四门碗柜（型号：WG-1200）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / （规定比例）。四门碗柜（型号：WG-1200）的 / （关键组件）在中国境内生产。四门碗柜（型号：WG-1200）的 / （关键工序）在中国境内完成。

66. 不锈钢环保烟罩（型号：HJ-YZ），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。不锈钢环保烟罩（型号：HJ-YZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / （规定比例）。不锈钢环保烟罩（型号：HJ-YZ）的 / （关键组件）在中国境内生产。不锈钢环保烟罩（型号：HJ-YZ）的 / （关键工序）在中国境内完成。

67. 前段净化器片（型号：HJ-500），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。前段净化器片（型号：HJ-500）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / （规定比例）。前段净化器片（型号：HJ-500）的 / （关键组件）在中国境内生产。前段净化器片（型号：HJ-500）的 / （关键工序）在中国境内完成。

68. 不锈钢装饰板连骨架（型号：HJ-ZSB），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。不锈钢装饰板连骨架（型号：HJ-ZSB）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / （规定比例）。不锈钢装饰板连骨架（型号：HJ-ZSB）的 / （关键组件）在中国境内生产。不锈钢装饰板连骨架（型号：HJ-ZSB）的 / （关键工序）在中国境内完成。

69. 烟罩连接风管（型号：HC-LJFG），生产厂为山东海驰厨业有限公司，厂址为山东省临沂经济技术开发区梅家埠街道中山路 33 号。烟罩连接风管（型号：HC-LJFG）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / （规定比例）。烟罩连接风管（型号：HC-LJFG）的 / （关键组件）在中国境内生产。烟罩连接风管（型号：HC-LJFG）的 / （关键工序）在中国境内完成。

70. 自动灭火系统（型号：CMMJS18-2-CD），生产厂为郑州厨盾消防科技有限公司，厂址为河南省郑州市中牟县姚家镇中兴路与比克大道交叉口汉丰科技园 B4 栋 5 层西户。自动灭火系统（型号：CMMJS18-2-CD）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / （规定比例）。自动灭火系统（型号：CMMJS18-2-CD）的 / （关键组件）在中国境内生产。自动灭火系统（型号：CMMJS18-2-CD）的 / （关键工序）在中国境内完成。

71. 配电箱（型号：JXF），生产厂为浙江邝诚电气科技有限公司，厂址为浙江省温州市乐

清市北白象镇万茗村。配电箱（型号：JXF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。配电箱（型号：JXF）的 /（关键组件）在中国境内生产。配电箱（型号：JXF）的 /（关键工序）在中国境内完成。

72. 配电箱（型号：JXF），生产厂为浙江邝诚电气科技有限公司，厂址为浙江省温州市乐清市北白象镇万茗村。配电箱（型号：JXF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。配电箱（型号：JXF）的 /（关键组件）在中国境内生产。配电箱（型号：JXF）的 /（关键工序）在中国境内完成。

73. 单星水池（型号：SC-760），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。单星水池（型号：SC-760）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。单星水池（型号：SC-760）的 /（关键组件）在中国境内生产。单星水池（型号：SC-760）的 /（关键工序）在中国境内完成。

74. 壁挂刀具消毒柜（型号：YGP40-M5A），生产厂为山东美时电器有限公司，厂址为山东省滨州市博兴县兴福镇兴四村曹纯路南。壁挂刀具消毒柜（型号：YGP40-M5A）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。壁挂刀具消毒柜（型号：YGP40-M5A）的 /（关键组件）在中国境内生产。壁挂刀具消毒柜（型号：YGP40-M5A）的 /（关键工序）在中国境内完成。

75. 洗地龙头（型号：LG-1002HR），生产厂为联歌商厨卫浴(泉州)有限公司，厂址为泉州市南安市仑苍镇茂盛路长兴路 61 号。洗地龙头（型号：LG-1002HR）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。洗地龙头（型号：LG-1002HR）的 /（关键组件）在中国境内生产。洗地龙头（型号：LG-1002HR）的 /（关键工序）在中国境内完成。

76. 挂墙电热水器（型号：WYDRRA-80），生产厂为广东雅丽诗电器股份有限公司，厂址为中山市黄圃镇盛业南路 3 号。挂墙电热水器（型号：WYDRRA-80）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。挂墙电热水器（型号：WYDRRA-80）的 /（关键组件）在中国境内生产。挂墙电热水器（型号：WYDRRA-80）的 /（关键工序）在中国境内完成。

77. 多功能切菜机（型号：JG-801D），生产厂为邢台冀工机械制造有限公司，厂址为河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号。多功能切菜机（型号：JG-801D）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。多功能切菜机（型号：JG-801D）的 /（关键组件）在中国境内生产。多功能切菜机（型号：JG-801D）的 /（关键工序）在中国境内完成。

78. 双层工作台（型号：GZT-1500），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。双层工作台（型号：GZT-1500）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。

双层工作台(型号:GZT-1500)的/(关键组件)在中国境内生产。双层工作台(型号:GZT-1500)的/(关键工序)在中国境内完成。

79. 三层配菜架(型号:HJLJ-1500),生产厂为山东华杰厨业有限公司,厂址为博兴县兴福工业区。三层配菜架(型号:HJLJ-1500)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。三层配菜架(型号:HJLJ-1500)的/(关键组件)在中国境内生产。三层配菜架(型号:HJLJ-1500)的/(关键工序)在中国境内完成。

80. 四门冰柜(型号:SLLDZ3-930),生产厂为浙江德宝电器有限公司,厂址为浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路9号6幢、7幢、8幢。四门冰柜(型号:SLLDZ3-930)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。四门冰柜(型号:SLLDZ3-930)的/(关键组件)在中国境内生产。四门冰柜(型号:SLLDZ3-930)的/(关键工序)在中国境内完成。

81. 绞切机(型号:JG-JQ-32),生产厂为邢台冀工机械制造有限公司,厂址为河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村31号。绞切机(型号:JG-JQ-32)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。绞切机(型号:JG-JQ-32)的/(关键组件)在中国境内生产。绞切机(型号:JG-JQ-32)的/(关键工序)在中国境内完成。

82. 四层平板货架(型号:HJ-1200),生产厂为山东华杰厨业有限公司,厂址为博兴县兴福工业区。四层平板货架(型号:HJ-1200)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。四层平板货架(型号:HJ-1200)的/(关键组件)在中国境内生产。四层平板货架(型号:HJ-1200)的/(关键工序)在中国境内完成。

83. 不锈钢六门更衣柜(型号:GYG-900),生产厂为山东华杰厨业有限公司,厂址为博兴县兴福工业区。不锈钢六门更衣柜(型号:GYG-900)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。不锈钢六门更衣柜(型号:GYG-900)的/(关键组件)在中国境内生产。不锈钢六门更衣柜(型号:GYG-900)的/(关键工序)在中国境内完成。

84. 不锈钢挡鼠板(型号:DSB-1000),生产厂为山东华杰厨业有限公司,厂址为博兴县兴福工业区。不锈钢挡鼠板(型号:DSB-1000)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。不锈钢挡鼠板(型号:DSB-1000)的/(关键组件)在中国境内生产。不锈钢挡鼠板(型号:DSB-1000)的/(关键工序)在中国境内完成。

85. 四层平板货架(型号:HJ-1200),生产厂为山东华杰厨业有限公司,厂址为博兴县兴福工业区。四层平板货架(型号:HJ-1200)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。四层平板货架(型号:HJ-1200)的/(关键组件)在中国境内生产。四层平板货架(型号:HJ-1200)的/(关键工序)在中国境内完成。

的 /（关键工序）在中国境内完成。

86. 不锈钢地架（型号：MMJ-1200），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。不锈钢地架（型号：MMJ-1200）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。不锈钢地架（型号：MMJ-1200）的 /（关键组件）在中国境内生产。不锈钢地架（型号：MMJ-1200）的 /（关键工序）在中国境内完成。

87. 不锈钢地平车（型号：PBC-800），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。不锈钢地平车（型号：PBC-800）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。不锈钢地平车（型号：PBC-800）的 /（关键组件）在中国境内生产。不锈钢地平车（型号：PBC-800）的 /（关键工序）在中国境内完成。

88. 单开门调理柜（型号：DHT-1200），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。单开门调理柜（型号：DHT-1200）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。单开门调理柜（型号：DHT-1200）的 /（关键组件）在中国境内生产。单开门调理柜（型号：DHT-1200）的 /（关键工序）在中国境内完成。

89. 五格保温售饭台（型号：BF-A），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。五格保温售饭台（型号：BF-A）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。五格保温售饭台（型号：BF-A）的 /（关键组件）在中国境内生产。五格保温售饭台（型号：BF-A）的 /（关键工序）在中国境内完成。

90. 残食台三面封板（型号：CST-1000），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。残食台三面封板（型号：CST-1000）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。残食台三面封板（型号：CST-1000）的 /（关键组件）在中国境内生产。残食台三面封板（型号：CST-1000）的 /（关键工序）在中国境内完成。

91. 双层餐车（型号：HJCL-S-850），生产厂为山东华杰厨业有限公司，厂址为博兴县兴福工业区。双层餐车（型号：HJCL-S-850）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。双层餐车（型号：HJCL-S-850）的 /（关键组件）在中国境内生产。双层餐车（型号：HJCL-S-850）的 /（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：山东海驰厨业有限公司

日期：2026年08月19日

- 注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

8 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

8-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型
山东海驰厨业有限公司	男	内资

- 注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
- 2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
- 3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。