

七、 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （双口网络面板 ATX-TC102QH、单口网络面板 ATX-TC101QH、网络模块 ATX-TC602QH、双口光纤面板 ATX-GX602、双口网络地插 ATX-DC101、单口网络地插 ATX-DC101、24 口网络配线架 ATX-ZTS6024TC、3 米六类网络跳线 ATX-TXC6-3、理线架 ATX-LXJ1524、12 口光纤跳线架 ATX-ZDH12、8 芯光纤熔接盒 ATX-ZDH08、110 配线架 ATX-TCJ100、42U 机柜 600×600×2000 网门、机柜 PDU ATX-S108G、电源线 RVV3*1.5、读卡器连接线 RVV6*1.0、按钮连接线 RVV2*0.75、电锁线 RVV4*0.75、光纤熔接盒 ATX-ZDH12、网络跳线 ATX-TXC6-3、电源线 RVV3*1.0、报警按钮信号线 RVV2*1.0、探测器信号线 RVVP4*1.0、光纤跳线 LC-LC-3M-SM-双芯、HDMI 高清线 MBH-101）的生产厂为（天津市安特迅科技有限公司）²，厂址为（天津市南开区咸阳路 75 号 X 区-01 号）。（双口网络面板 ATX-TC102QH、单口网络面板 ATX-TC101QH、网络模块 ATX-TC602QH、双口光纤面板 ATX-GX602、双口网络地插 ATX-DC101、单口网络地插 ATX-DC101、24 口网络配线架 ATX-ZTS6024TC、3 米六类网络跳线 ATX-TXC6-3、理线架 ATX-LXJ1524、12 口光纤跳线架 ATX-ZDH12、8 芯光纤熔接盒 ATX-ZDH08、110 配线架 ATX-TCJ100、42U 机柜 600×600×2000 网门、机柜 PDU ATX-S108G、电源线 RVV3*1.5、读卡器连接线 RVV6*1.0、按钮连接线 RVV2*0.75、电锁线 RVV4*0.75、光纤熔接盒 ATX-ZDH12、网络跳线 ATX-TXC6-3、电源线 RVV3*1.0、报警按钮信号线 RVV2*1.0、探测器信号线 RVVP4*1.0、光纤跳线 LC-LC-3M-SM-双芯、HDMI 高清线 MBH-101）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（双口网络面板 ATX-TC102QH、单口网络面板 ATX-TC101QH、网络模块 ATX-TC602QH、双口光纤面板 ATX-GX602、双口网络地插 ATX-DC101、单口网络地插 ATX-DC101、24 口网络配线架 ATX-ZTS6024TC、3 米六类网络跳线 ATX-TXC6-3、理线架 ATX-LXJ1524、12 口光

纤跳线架 ATX-ZDH12、8 芯光纤熔接盒 ATX-ZDH08、110 配线架 ATX-TCJ100、42U 机柜 600×600×2000 网门、机柜 PDU ATX-S108G、电源线 RVV3*1.5、读卡器连接线 RVV6*1.0、按钮连接线 RVV2*0.75、电锁线 RVV4*0.75、光纤熔接盒 ATX-ZDH12、网络跳线 ATX-TXC6-3、电源线 RVV3*1.0、报警按钮信号线 RVV2*1.0、探测器信号线 RVVP4*1.0、光纤跳线 LC-LC-3M-SM-双芯、HDMI 高清线 MBH-101) 的(关键组件)⁴在中国境内生产。(双口网络面板 ATX-TC102QH、单口网络面板 ATX-TC101QH、网络模块 ATX-TC602QH、双口光纤面板 ATX-GX602、双口网络地插 ATX-DC101、单口网络地插 ATX-DC101、24 口网络配线架 ATX-ZTS6024TC、3 米六类网络跳线 ATX-TXC6-3、理线架 ATX-LXJ1524、12 口光纤跳线架 ATX-ZDH12、8 芯光纤熔接盒 ATX-ZDH08、110 配线架 ATX-TCJ100、42U 机柜 600×600×2000 网门、机柜 PDU ATX-S108G、电源线 RVV3*1.5、读卡器连接线 RVV6*1.0、按钮连接线 RVV2*0.75、电锁线 RVV4*0.75、光纤熔接盒 ATX-ZDH12、网络跳线 ATX-TXC6-3、电源线 RVV3*1.0、报警按钮信号线 RVV2*1.0、探测器信号线 RVVP4*1.0、光纤跳线 LC-LC-3M-SM-双芯、HDMI 高清线 MBH-101) 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (金属软管 定制)的生产厂为(中平润信(北京)信息技术有限公司), 厂址为(北京市海淀区信息路甲 28 号 5 层 B 座 05A-1A)。(金属软管 定制)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(金属软管 定制)的(关键组件)在中国境内生产。(金属软管 定制)的(关键工序)在中国境内完成。

3. (网线 632720), 生产厂为(罗格朗集团有限公司), 厂址为(浙江省温州市乐清市北白象镇高新大道 2178 号)。(网线 632720)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(网线 632720)的(关键组件)在中国境内生产。(网线 632720)的(关键工序)在中国境内完成。

4. (4 芯光纤 GYTA-4B1.3、12 芯室外光纤 GYTA-12B1.3), 生产厂为(烽火通信科技股份有限公司), 厂址为(武汉市洪山区邮科院路 88 号)。(4 芯光纤 GYTA-4B1.3、12 芯室外光纤 GYTA-12B1.3)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(4 芯光纤 GYTA-4B1.3、12 芯室外光纤 GYTA-12B1.3)的

（关键组件）在中国境内生产。（4 芯光纤 GYTA-4B1.3、12 芯室外光纤 GYTA-12B1.3）的（关键工序）在中国境内完成。

5. （大对数电缆 HYA 100*2*0.5），生产厂为（鑫光迪线缆有限公司），厂址为（河北省邢台市新河县荆庄村西 308 国道北侧）。（大对数电缆 HYA 100*2*0.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（大对数电缆 HYA 100*2*0.5）的（关键组件）在中国境内生产。（大对数电缆 HYA 100*2*0.5）的（关键工序）在中国境内完成。

6. （音箱线 EVJV 2*1.0），生产厂为（深圳市秋叶原实业有限公司），厂址为（宝安区兴东中粮创智厂区 1 栋 12 层或黄田光汇工业园）。（音箱线 EVJV 2*1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（音箱线 EVJV 2*1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（音箱线 EVJV 2*1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

7. （48 口交换机（电子政务外网）S5735-L48P4X-A1、24 口 POE 交换机（电子政务外网）S5735-L24P4XE-A-V2、放装 AP（电子政务外网）AirEngine5773-21、面板 AP（电子政务外网）AirEngine5761-11W、万兆单模光模块 SFP-10G-LR-C、24 口 POE 交换机（互联网）S5735-L24P4XE-A-V2、24 口交换机（互联网）S5735-L24T4XE-A-V2、放装 AP（互联网）AirEngine5773-21、万兆单模光模块 SFP-10G-LR-C、48 口 POE 交换机（安防设备网）S5735-L48P4X-A1、24 口 POE 交换机（安防设备网）S5735-L24P4XE-A-V2），生产厂为（华为技术有限公司），厂址为（中国广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼）。（48 口交换机（电子政务外网）S5735-L48P4X-A1、24 口 POE 交换机（电子政务外网）S5735-L24P4XE-A-V2、放装 AP（电子政务外网）AirEngine5773-21、面板 AP（电子政务外网）AirEngine5761-11W、万兆单模光模块 SFP-10G-LR-C、24 口 POE 交换机（互联网）S5735-L24P4XE-A-V2、24 口交换机（互联网）S5735-L24T4XE-A-V2、放装 AP（互联网）AirEngine5773-21、万兆单模光模块 SFP-10G-LR-C、48 口 POE 交换机（安防设备网）S5735-L48P4X-A1、24 口 POE 交换机（安防设备网）S5735-L24P4XE-A-V2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（48 口交换机（电子政务外网）S5735-L48P4X-A1、24 口 POE

交换机（电子政务外网）S5735-L24P4XE-A-V2、放装 AP（电子政务外网）AirEngine5773-21、面板 AP（电子政务外网）AirEngine5761-11W、万兆单模光模块 SFP-10G-LR-C、24 口 POE 交换机（互联网）S5735-L24P4XE-A-V2、24 口交换机（互联网）S5735-L24T4XE-A-V2、放装 AP（互联网）AirEngine5773-21、万兆单模光模块 SFP-10G-LR-C、48 口 POE 交换机（安防设备网）S5735-L48P4X-A1、24 口 POE 交换机（安防设备网）S5735-L24P4XE-A-V2 的（关键组件）在中国境内生产。（48 口交换机（电子政务外网）S5735-L48P4X-A1、24 口 POE 交换机（电子政务外网）S5735-L24P4XE-A-V2、放装 AP（电子政务外网）AirEngine5773-21、面板 AP（电子政务外网）AirEngine5761-11W、万兆单模光模块 SFP-10G-LR-C、24 口 POE 交换机（互联网）S5735-L24P4XE-A-V2、24 口交换机（互联网）S5735-L24T4XE-A-V2、放装 AP（互联网）AirEngine5773-21、万兆单模光模块 SFP-10G-LR-C、48 口 POE 交换机（安防设备网）S5735-L48P4X-A1、24 口 POE 交换机（安防设备网）S5735-L24P4XE-A-V2 的（关键工序）在中国境内完成。

8. （四门门禁控制器 JSMJK02-40C、门禁读卡器 JSMJD18-02、双门电磁锁 JS3013、单门电磁锁 JS3012、开门按钮 OpenDoorButton、门禁卡 IC 白卡），生产厂为（深圳市捷顺科技实业股份有限公司），厂址为（深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛二路 5 号捷顺科技中心）。（四门门禁控制器 JSMJK02-40C、门禁读卡器 JSMJD18-02、双门电磁锁 JS3013、单门电磁锁 JS3012、开门按钮 OpenDoorButton、门禁卡 IC 白卡）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（四门门禁控制器 JSMJK02-40C、门禁读卡器 JSMJD18-02、双门电磁锁 JS3013、单门电磁锁 JS3012、开门按钮 OpenDoorButton、门禁卡 IC 白卡）的（关键组件）在中国境内生产。（四门门禁控制器 JSMJK02-40C、门禁读卡器 JSMJD18-02、双门电磁锁 JS3013、单门电磁锁 JS3012、开门按钮 OpenDoorButton、门禁卡 IC 白卡）的（关键工序）在中国境内完成。

9. （可视对讲门口机 DS-KD9523、可视对讲室内分机 DS-KH6350-L2、半球摄像机 DS-2CD274XYZUV3-ABCDEF、拾音器 DS-2FP2061、枪式摄像机 DS-2CD264XYZUV3-ABCDEF、枪机支架 DS-1292ZJ、无线网桥 DS-3WF-E100、电梯

内半球摄像机 DS-2CD2526FWDA3-ITS/DT、硬盘录像机 DS-96128N-I16R、硬盘 WD85HKVS-78)，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（可视对讲门口机 DS-KD9523、可视对讲室内分机 DS-KH6350-L2、半球摄像机 DS-2CD274XYZUV3-ABCDEF 、拾音器 DS-2FP2061、枪式摄像机 DS-2CD264XYZUV3-ABCDEF、枪机支架 DS-1292ZJ、无线网桥 DS-3WF-E100、电梯内半球摄像机 DS-2CD2526FWDA3-ITS/DT、硬盘录像机 DS-96128N-I16R、硬盘 WD85HKVS-78）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（可视对讲门口机 DS-KD9523、可视对讲室内分机 DS-KH6350-L2、半球摄像机 DS-2CD274XYZUV3-ABCDEF 、拾音器 DS-2FP2061、枪式摄像机 DS-2CD264XYZUV3-ABCDEF、枪机支架 DS-1292ZJ、无线网桥 DS-3WF-E100、电梯内半球摄像机 DS-2CD2526FWDA3-ITS/DT、硬盘录像机 DS-96128N-I16R、硬盘 WD85HKVS-78）的（关键组件）在中国境内生产。（可视对讲门口机 DS-KD9523、可视对讲室内分机 DS-KH6350-L2、半球摄像机 DS-2CD274XYZUV3-ABCDEF 、拾音器 DS-2FP2061、枪式摄像机 DS-2CD264XYZUV3-ABCDEF、枪机支架 DS-1292ZJ、无线网桥 DS-3WF-E100、电梯内半球摄像机 DS-2CD2526FWDA3-ITS/DT、硬盘录像机 DS-96128N-I16R、硬盘 WD85HKVS-78）的（关键工序）在中国境内完成。

10. （POE 分离器 CPOE12GZ），生产厂为（深圳市创新胜为科技有限公司），厂址为（深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路 62 号优鼎企创园 F 栋 201）。（POE 分离器 CPOE12GZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（POE 分离器 CPOE12GZ）的（关键组件）在中国境内生产。（POE 分离器 CPOE12GZ）的（关键工序）在中国境内完成。

11. （紧急报警按钮 H0-01BPro、声光报警器 HC-103、双鉴探测器 LH-922BC、单防区模块 LHB9000-Z1、总线单防区继电器模块 LHB9000-R8(II)），生产厂为（深圳市豪恩安全科技有限公司），厂址为（深圳市光明新区万代恒光明高新科技工业园厂房第 4 栋、第 5 栋第一层）。（紧急报警按钮 H0-01BPro、声光报警器 HC-103、双鉴探测器 LH-922BC、单防区模块 LHB9000-Z1、总线单防区继电器模块 LHB9000-R8(II)）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（紧急报警按钮 H0-01BPro、声光报警器 HC-103、双鉴探测器 LH-922BC、单防区模块

LHB9000-Z1、总线单防区继电器模块 LHB9000-R8(II) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(紧急报警按钮 H0-01BPro、声光报警器 HC-103、双鉴探测器 LH-922BC、单防区模块 LHB9000-Z1、总线单防区继电器模块 LHB9000-R8(II)) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

12. (开关电源 定制)，生产厂为(中平润信(北京)信息技术有限公司)，厂址为(北京市海淀区信息路甲 28 号 5 层 B 座 05A-1A)。(开关电源 定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(开关电源 定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(开关电源 定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

13. (医护对讲主机 792C-A2、床头分机 797M-HS18、病房门口机 797D-KS10、病员一览表 32BDL2552Q)，生产厂为(厦门狄耐克物联智慧科技有限公司)，厂址为(中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号 1 号楼 4 楼 A 区)。(医护对讲主机 792C-A2、床头分机 797M-HS18、病房门口机 797D-KS10、病员一览表 32BDL2552Q) 的中国境内生产的组件成本占比(规定比例)。(医护对讲主机 792C-A2、床头分机 797M-HS18、病房门口机 797D-KS10、病员一览表 32BDL2552Q) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(医护对讲主机 792C-A2、床头分机 797M-HS18、病房门口机 797D-KS10、病员一览表 32BDL2552Q) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

14. (诊室门口屏 RW-BP01-0215-101、自助报到机 RW-LP01-0320-101、自助挂号缴费终端 RW-LC-0320-901)，生产厂为(北京融威众邦科技股份有限公司)，厂址为(北京市海淀区长春桥路 11 号 2 号楼 16 层)。(诊室门口屏 RW-BP01-0215-101、自助报到机 RW-LP01-0320-101、自助挂号缴费终端 RW-LC-0320-901) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(诊室门口屏 RW-BP01-0215-101、自助报到机 RW-LP01-0320-101、自助挂号缴费终端 RW-LC-0320-901) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(诊室门口屏 RW-BP01-0215-101、自助报到机 RW-LP01-0320-101、自助挂号缴费终端 RW-LC-0320-901) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

15. (55 寸显示屏 55H55E)，生产厂为(海信视像科技股份有限公司)，厂址为(青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号)。(55 寸显示屏 55H55E) 的中

国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（55 寸显示屏 55H55E）的（关键组件）在中国境内生产。（55 寸显示屏 55H55E）的（关键工序）在中国境内完成。

16. （定向扬声器 D-187H、定向功放 D-180AH、音频处理器 T-900），生产厂为（北京华杰博通科技有限公司），厂址为（北京市海淀区信息路甲 28 号 4 层 C 座 04B）。（定向扬声器 D-187H、定向功放 D-180AH、音频处理器 T-900）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（定向扬声器 D-187H、定向功放 D-180AH、音频处理器 T-900）的（关键组件）在中国境内生产。（定向扬声器 D-187H、定向功放 D-180AH、音频处理器 T-900）的（关键工序）在中国境内完成。

17. （资产定位标签（蓝牙）ZH-T505、物联网通信基站 ZH-BS505、蓝牙定位信标 ZH-S1、蓝牙中继器 ZH-R01），生产厂为（众虎物联网（广州）有限公司），厂址为（广州市越秀区东风东路 733（1）号之一自编 1106 房）。（资产定位标签（蓝牙）ZH-T505、物联网通信基站 ZH-BS505、蓝牙定位信标 ZH-S1、蓝牙中继器 ZH-R01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（资产定位标签（蓝牙）ZH-T505、物联网通信基站 ZH-BS505、蓝牙定位信标 ZH-S1、蓝牙中继器 ZH-R01）的（关键组件）在中国境内生产。（资产定位标签（蓝牙）ZH-T505、物联网通信基站 ZH-BS505、蓝牙定位信标 ZH-S1、蓝牙中继器 ZH-R01）的（关键工序）在中国境内完成。

18. （全彩显示屏 CD-TV2.0RGB、接收卡 VP2800、视频处理器 H1、结构定制、配电箱 XL-3100），生产厂为（北京小牛电子科技有限公司），厂址为（北京市昌平区科技园区超前路 23 号院 A 区 1 层 111 号）。（全彩显示屏 CD-TV2.0RGB、接收卡 VP2800、视频处理器 H1、结构定制、配电箱 XL-3100）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（全彩显示屏 CD-TV2.0RGB、接收卡 VP2800、视频处理器 H1、结构定制、配电箱 XL-3100）的（关键组件）在中国境内生产。（全彩显示屏 CD-TV2.0RGB、接收卡 VP2800、视频处理器 H1、结构定制、配电箱 XL-3100）的（关键工序）在中国境内完成。

19. (43 寸显示屏 43N7F), 生产厂为 (深圳创维显示科技有限公司), 厂址为 (深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂一层)。 (43 寸显示屏 43N7F) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (43 寸显示屏 43N7F) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (43 寸显示屏 43N7F) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

20. (HDMI 延长器 HDMI 延长器、HDMI 分配器一拖二分配器 4K), 生产厂为 (深圳市绿联科技股份有限公司), 厂址为 (深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1 层 - 6 层、6 栋厂房 4 楼)。 (HDMI 延长器 HDMI 延长器、HDMI 分配器一拖二分配器 4K) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (HDMI 延长器 HDMI 延长器、HDMI 分配器一拖二分配器 4K) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (HDMI 延长器 HDMI 延长器、HDMI 分配器一拖二分配器 4K) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): 中平润信(北京)信息技术有限公司

日期: 2026 年 07 月 29 日



- 注: 1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填。
4. 该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填。
5. 该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填。