

# 政府采购合同

采购合同（服务类）

合同编号：

项目名称：北京急救中心 2026 年救护车维修和保养服务项目

服务名称：北京急救中心 2026 年救护车维修和保养服务项目第 3 包

甲 方（托修方）：北京急救中心

乙 方：（承修方）北京京宇汽车服务有限公司

签署日期：2026.3.31



## 合 同 书

北京急救中心 (甲方)北京急救中心 2026 年救护车维修和保养服务项目(项目名称)中所需 北京急救中心 2026 年救护车维修和保养服务项目第3包 (服务名称)经 北京市公共资源交易中心 (招标采购单位)以 BGPC-G26037 号招标文件在国内 公开 (公开/邀请) 招标。经评标委员会评定 北京京宇汽车服务有限公司 (乙方)为中标供应商。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件, 签署本合同。

### 一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分, 应该认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书及附件
- b. 中标通知书
- c. 投标文件(含澄清文件)
- d. 招标文件(含招标文件补充通知)

### 二、合同总价

本合同总价为 ¥ 643200 元, (大写:陆拾肆万叁仟贰佰元)。

分项价格: G26037 中标人投标分项报价表(第3包)

### 三、本合同服务的服务期限及服务地点

服务时间: 2026 年

服务地点: 北京市大兴区鼎利路 10 号院 4 号楼 1 层 101

服务期限: 2026 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日

四、甲、乙双方协商一致, 乙方为甲方所属救护车提供维保服务。

五、乙方为甲方所属托修车辆建立书面详细车辆档案, 并进行跟踪服务。

### 六、保养、维修服务:

1、甲方救护车需在乙方修理厂维保车辆时, 乙方须凭甲方传输的 PDF “车辆维修报修单”, 遇有救援、抢修车辆等特殊情况, 乙方可先修后补报修单, 报修单需甲方签字确认。

2、乙方根据甲方 PDF “车辆维修报修单” 上列出项目进行维保车辆。如检查出其他问题, 乙方应同甲方联系, 签字确认增项后方可维修。

3、乙方有义务按北京市维修企业规定的车辆保养、小修、中修、大修的时间内双方约定的时间交付维保车辆; 如甲方特殊情况下对工期有特殊要求, 应与甲方协商完成的时间, 乙方则尽最大努力完成。

### 七、救援拖车服务:

北京市行政辖区内 24 小时救援拖车。

#### 八、增值服务：

1、代办车辆年审服务，甲方只支付乙方每辆车正常的验车费，乙方须提供机动车检测厂收费明细。

2、接送待修车辆。

3、其他服务：

(1) 当北京地区发生突发公共卫生事件等情况时，须全力提供技术支持。

(2) 甲方的托修车辆进厂后，严禁非专业人员私自动用托修救护车辆，否则发生问题由乙方负责。

九、乙方为甲方建立详细车辆维修、保养档案，并定期进行跟踪服务和质量回访。双方部门负责人定期沟通，及时解决相关问题。

#### 十、收费标准及费用结算：

1、单车单次维保车辆价格：(1) 按照招标结果确定的价格执行；(2) 招标结果以外维保项目价格，按照实际协商结算。

2、甲方车辆维保费用每壹个月结算一次，次月 15 日前结算上月发生的维保费。车辆维修验收合格后，进行结算。

3、乙方凭甲方签字确认的结算单进行结算。每次结算时，乙方应向甲方提供本次详细结算清单。

4、甲方应根据双方约定的结算时间按期支付维保费用（因特殊情况不能按期支付，应提前一周向乙方具体说明，可延期但不能超过 30 日）

5、费用结算前乙方应出具增值税专用发票，若因乙方原因导致甲方迟延付款，甲方不承担任何责任。

#### 6、结算信息：

甲方开票信息：

单位名称：北京急救中心

开户行名称：北京银行前门支行

开户行账号：01090316800120105086916

纳税人识别号：12110000400686638P

单位地址：北京市西城区前门西大街103号

乙方开票信息：

单位名称：北京京宇汽车服务有限公司

开户行名称：北京银行右安门支行

开户行账号：01090348500120108023834

纳税人识别号：91110102801539401G

单位地址：北京市大兴区鼎利路10号院4号楼1层101室

#### 十一、其它：



1、乙方应按本合同规定及时履行合同义务，乙方未及时履行合同义务，甲方有权解除合同。甲方认为乙方履行合同义务不符合约定，有权解除合同，无需向乙方支付任何费用。

2、乙方维修事项应符合国家相应法律规定及甲方的具体要求。

3、若乙方违反合同约定内容，乙方应支付甲方违约金，违约金额为合同总额的30%。

4、若甲方延期支付维修保养费用确属甲方原因的，甲方应支付乙方违约金，违约金额为延期支付金额的1%。

5、本合同书一式四份，甲方两份，乙方两份，具有同样效力。

6、本合同书自双方签字盖章之日起生效，有效期壹年。协议期满，如双方无异议，可自动延续。

7、合同的变更、解除和其他未尽事宜，双方协商解决。

8、如发生争议，协商不成，任意一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方（托修方）：北京急救中心

乙方（承修方）：北京京宇汽车服务有限公司

联系人：马超

联系人：孙世豪

地址：北京市西城区前门西大街 103 号

地址：北京市大兴区鼎利路 10 号院 4 号楼  
1 层 101 室

甲方（托修方）法人代表签字（盖章）：

乙方（承修方）法人代表签字（盖章）：

2026 年 3 月 31 日

2026 年 3 月 31 日

7 投标分项报价表 (实质性格式)

投标分项报价表

采购编号/包号: BGPC-Q26037/第3包 项目名称: 北京急救中心2026年救护车维修和保养 报价单位: 人民币元



北铃牌 BBL5042XJH

| 序号 | 维修项目名称            | 配件品牌 | 配件型号           | 零配件费用 (A) | 工时费用 (B) | 小计 (C=A+B) | 权重 (D) | 加权小计 (E=C×D) |
|----|-------------------|------|----------------|-----------|----------|------------|--------|--------------|
| 1  | 机油滤清器 (品牌)        | 德国博世 | A0001802609    | 13        | 10       | 23         | 10%    | 2.3          |
| 2  | 空气滤清器 (品牌)        | 德国博世 | A00000903751   | 12        | 5        | 17         | 10%    | 1.7          |
| 3  | 空调滤清器 (品牌)        | 德国博世 | A9068300318    | 12        | 5        | 17         | 10%    | 1.7          |
| 4  | 火花塞 (套)           | 原厂   | A001159180301  | 76        | 20       | 96         | 3%     | 2.88         |
| 5  | 警报主机 (品牌)         | 德国博世 | 100S3T         | 83        | 5        | 88         | 3%     | 2.64         |
| 6  | 前冷凝器 (品牌)         | 德国博世 | A9065000054    | 182       | 50       | 232        | 3%     | 6.96         |
| 7  | 后冷凝器 (品牌)         | 德国博世 | BC-HL.NQZC     | 149       | 50       | 199        | 2%     | 3.98         |
| 8  | 发电机 (品牌)          | 德国博世 | A0131540502    | 249       | 50       | 299        | 5%     | 14.95        |
| 9  | 轮胎 (一个) (当年生产、品牌) | 米其林  | MJTS235/65R16C | 182       | 30       | 212        | 3%     | 6.36         |
| 10 | 主电瓶 (品牌)          | 德国博世 | A0009823308    | 249       | 20       | 269        | 5%     | 13.45        |

| 序号          | 维修项目名称           | 配件品牌 | 配件型号            | 零配件费用 (A) | 工时费用 (B) | 小计 (C=A+B) | 权重 (D) | 加权小计 (E=C*D) |
|-------------|------------------|------|-----------------|-----------|----------|------------|--------|--------------|
| 11          | 副电瓶 (品牌)         | 德国博世 | BS20-100        | 116       | 10       | 126        | 5%     | 6.3          |
| 12          | 左前玻璃升降器开关        | 原厂   | A9065451213     | 40        | 10       | 50         | 3%     | 1.5          |
| 13          | 右侧三元催化器 (品牌)     | 德国博世 | A9064902281     | 282       | 60       | 342        | 2%     | 6.84         |
| 14          | 安全带 (驾驶位)        | 原厂   | A90086002859A86 | 43        | 5        | 48         | 2%     | 0.96         |
| 15          | 前刹车片 (一副) (原厂)   | 原厂   | A0054207020     | 182       | 20       | 202        | 6%     | 12.12        |
| 16          | 前刹车盘 (一个) (原厂)   | 原厂   | A9064210012     | 215       | 20       | 235        | 5%     | 11.75        |
| 17          | 前刹车分泵 (一个) (原厂)  | 原厂   | A0044205583     | 282       | 30       | 312        | 4%     | 12.48        |
| 18          | 后刹车分泵 (一个) (原厂)  | 原厂   | A0034207183     | 265       | 30       | 295        | 4%     | 11.8         |
| 19          | 前氧传感器 (一个) (原厂)  | 原厂   | A0035427018     | 282       | 30       | 312        | 4%     | 12.48        |
| 20          | 皮带、介轮、涨紧轮 (原厂)   | 原厂   | A0039937296     | 116       | 50       | 166        | 6%     | 9.96         |
| 21          | 前轮刹车油管 (一根) 原厂   | 原厂   | A9064280901     | 93        | 10       | 103        | 1%     | 1.03         |
| 22          | 后轮刹车油管 (一根) 原厂   | 原厂   | A9064282901     | 50        | 10       | 60         | 1%     | 0.6          |
| 23          | 更换刹车灯开关 原厂       | 原厂   | A00154456309    | 56        | 5        | 61         | 1%     | 0.61         |
| 24          | 更换大灯近光灯泡 (一侧) 原厂 | 原厂   | FLP-H7          | 12        | 5        | 17         | 1%     | 0.17         |
| 25          | 更换尾灯总成 (一侧) 品牌   | 德国博世 | A9068200164     | 83        | 5        | 88         | 1%     | 0.88         |
| <b>奔驰威霆</b> |                  |      |                 |           |          |            |        |              |
| 26          | 机油滤清器 (品牌)       | 德国博世 | A0001802609     | 25        | 10       | 35         | 10%    | 3.5          |

| 序号 | 维修项目名称            | 配件品牌 | 配件型号            | 零配件费用 (A) | 工时费用 (B) | 小计 (C=A+B) | 权重 (D) | 加权小计 (E=C*D) |
|----|-------------------|------|-----------------|-----------|----------|------------|--------|--------------|
| 27 | 空气滤清器 (品牌)        | 德国博世 | A0000901651     | 23        | 5        | 28         | 10%    | 2.8          |
| 28 | 空调滤清器 (品牌)        | 德国博世 | A6398350347     | 23        | 5        | 28         | 10%    | 2.8          |
| 29 | 火花塞 (套)           | 原厂   | A0031599403     | 100       | 20       | 120        | 3%     | 3.6          |
| 30 | 警报主机 (品牌)         | 德国博世 | 100S3T          | 83        | 5        | 88         | 3%     | 2.64         |
| 31 | 前冷凝器 (品牌)         | 德国博世 | A6398350700     | 266       | 50       | 316        | 3%     | 9.48         |
| 32 | 后冷凝器 (品牌)         | 德国博世 | BC-HLNDZC       | 249       | 50       | 299        | 2%     | 5.98         |
| 33 | 发电机 (品牌)          | 德国博世 | A0131548002     | 282       | 50       | 332        | 5%     | 16.6         |
| 34 | 轮胎 (一个) (当年生产、品牌) | 米其林  | HT225/60R16C    | 200       | 30       | 230        | 3%     | 6.9          |
| 35 | 主电瓶 (品牌)          | 德国博世 | BS20-100        | 249       | 20       | 269        | 5%     | 13.45        |
| 36 | 副电瓶 (品牌)          | 德国博世 | BS20-72         | 116       | 10       | 126        | 5%     | 6.3          |
| 37 | 左前玻璃升降器开关         | 原厂   | A6395450513     | 50        | 10       | 60         | 3%     | 1.8          |
| 38 | 右侧三元催化器 (品牌)      | 德国博世 | A6394900481     | 481       | 60       | 541        | 2%     | 10.82        |
| 39 | 安全带 (驾驶位)         | 原厂   | A63986038859A86 | 37        | 5        | 42         | 2%     | 0.84         |
| 40 | 前刹车片 (一副) (原厂)    | 原厂   | A0004216110     | 182       | 20       | 202        | 6%     | 12.12        |
| 41 | 前刹车盘 (一个) (原厂)    | 原厂   | A6394210012     | 150       | 20       | 170        | 5%     | 8.5          |
| 42 | 前刹车分泵 (一个) (原厂)   | 原厂   | A6394201183     | 564       | 30       | 594        | 4%     | 23.76        |
| 43 | 后刹车分泵 (一个) (原厂)   | 原厂   | A6394200983     | 249       | 30       | 279        | 4%     | 11.16        |

| 序号                       | 维修项目名称            | 配件品牌 | 配件型号          | 零配件费用 (A) | 工时费用 (B) | 小计 (C=A+B) | 权重 (D) | 加权小计 (E=C×D) |
|--------------------------|-------------------|------|---------------|-----------|----------|------------|--------|--------------|
| 44                       | 前氧传感器 (一个) (原厂)   | 原厂   | A0015409517   | 498       | 30       | 528        | 4%     | 21.12        |
| 45                       | 皮带、介轮、涨紧轮 (原厂)    | 原厂   | A0139978792   | 166       | 50       | 216        | 6%     | 12.96        |
| 46                       | 前轮刹车油管 (一根) 原厂    | 原厂   | A6394280835   | 116       | 10       | 126        | 1%     | 1.26         |
| 47                       | 后轮刹车油管 (一根) 原厂    | 原厂   | A6394280935   | 66        | 10       | 76         | 1%     | 0.76         |
| 48                       | 更换刹车灯开关 原厂        | 原厂   | A0015456709   | 50        | 5        | 55         | 1%     | 0.55         |
| 49                       | 更换大灯近光灯泡 (一侧) 原厂  | 原厂   | A400809000007 | 12        | 5        | 17         | 1%     | 0.17         |
| 50                       | 更换尾灯总成 (一侧) 品牌    | 德国博世 | A0008201177   | 83        | 5        | 88         | 1%     | 0.88         |
| <b>凯福莱牌 NBC5030XJH02</b> |                   |      |               |           |          |            |        |              |
| 51                       | 机油滤清器 (品牌)        | 德国博世 | 90915-20005   | 16        | 10       | 26         | 10%    | 2.6          |
| 52                       | 空气滤清器 (品牌)        | 德国博世 | 17801-75010   | 15        | 5        | 20         | 10%    | 2            |
| 53                       | 空调滤清器 (品牌)        | 德国博世 | 87139-26010   | 16        | 5        | 21         | 10%    | 2.1          |
| 54                       | 火花塞 (套)           | 原厂   | 90919-01191   | 100       | 20       | 120        | 3%     | 3.6          |
| 55                       | 警报主机 (品牌)         | 德国博世 | 100S3T        | 83        | 5        | 88         | 3%     | 2.64         |
| 56                       | 前冷凝器 (品牌)         | 德国博世 | 88450-26120   | 207       | 50       | 257        | 3%     | 7.71         |
| 57                       | 水泵 (品牌)           | 德国博世 | 16100-79445   | 249       | 50       | 299        | 2%     | 5.98         |
| 58                       | 发电机 (品牌)          | 德国博世 | 27060-75372   | 398       | 50       | 448        | 5%     | 22.4         |
| 59                       | 轮胎 (一个) (当年生产、品牌) | 米其林  | MSL195R15C    | 348       | 30       | 378        | 3%     | 11.34        |

| 序号            | 维修项目名称           | 配件品牌 | 配件型号           | 零配件费用 (A) | 工时费用 (B) | 小计 (C=A+B) | 权重 (D) | 加权小计 (E=C×D) |
|---------------|------------------|------|----------------|-----------|----------|------------|--------|--------------|
| 60            | 主电瓶 (品牌)         | 德国博世 | BS80D26R       | 373       | 20       | 393        | 5%     | 19.65        |
| 61            | 副电瓶 (品牌)         | 德国博世 | BS20-72        | 113       | 10       | 123        | 5%     | 6.15         |
| 62            | 左前玻璃升降器开关        | 原厂   | 84820-26240    | 33        | 10       | 43         | 3%     | 1.29         |
| 63            | 右侧三元催化器 (品牌)     | 德国博世 | 17410-75550    | 564       | 60       | 624        | 2%     | 12.48        |
| 64            | 安全带 (驾驶位)        | 原厂   | 73210-26712-C0 | 37        | 5        | 42         | 2%     | 0.84         |
| 65            | 前刹车片 (一副) (原厂)   | 原厂   | 04465-26421    | 215       | 20       | 235        | 6%     | 14.1         |
| 66            | 前刹车盘 (一个) (原厂)   | 原厂   | 43512-26190    | 199       | 20       | 219        | 5%     | 10.95        |
| 67            | 前刹车分泵 (一个) (原厂)  | 原厂   | FJHS-QSCFB     | 373       | 30       | 403        | 4%     | 16.12        |
| 68            | 后刹车分泵 (一个) (原厂)  | 原厂   | 47550-26140    | 215       | 30       | 245        | 4%     | 9.8          |
| 69            | 前氧传感器 (一个) (品牌)  | 德国博世 | 89467-26020    | 149       | 30       | 179        | 4%     | 7.16         |
| 70            | 皮带、介轮、涨紧轮 (原厂)   | 原厂   | 90916-02708    | 182       | 50       | 232        | 6%     | 13.92        |
| 71            | 前轮刹车油管 (一根) 原厂   | 原厂   | 90947-02F54    | 83        | 10       | 93         | 1%     | 0.93         |
| 72            | 后轮刹车油管 (一根) 原厂   | 原厂   | 90947-02H57    | 62        | 10       | 72         | 1%     | 0.72         |
| 73            | 更换刹车灯开关 原厂       | 原厂   | 84340-49045    | 45        | 5        | 50         | 1%     | 0.5          |
| 74            | 更换大灯近光灯泡 (一侧) 原厂 | 原厂   | 90981-13058    | 12        | 5        | 17         | 1%     | 0.17         |
| 75            | 更换尾灯总成 (一侧) 品牌   | 德国博世 | 81551-26202    | 83        | 5        | 88         | 1%     | 0.88         |
| 加权总计 (加权小计的和) |                  |      |                |           |          |            |        | 503.18       |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本项目报价方式为单价报价（单价报价包含单个维修项目所需的零配件费用及工时费用），合同执行期间以实际发生的维修项目据实结算，结算单价不高于投标单价报价，结算总价不超过包预算。投标分项报价表加权总计只用于投标价格分计算，不作为结算依据。

投标人名称（加盖公章）：

日期：

年

月

日

