

7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 创口贴，生产厂为金华市景迪医疗用品有限公司，厂址为浙江省金华市金东区孝顺镇创新路88号（自主申报）。创口贴的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ ³。创口贴的医用胶带、吸水垫、离型纸在中国境内生产。创口贴的复合成型包装在中国境内完成。

2. 旋压式止血带，生产厂为天津军盾应急医疗科技有限公司，厂址为天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼301号。旋压式止血带的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。旋压式止血带的拉力带，止血棒，扣子在中国境内生产。旋压式止血带的组装在中国境内完成。

3. 急救创伤绷带，生产厂为天津军盾应急医疗科技有限公司，厂址为天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼301号。急救创伤绷带的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。急救创伤绷带的止血棉在中国境内生产。急救创伤绷带的包装灭菌在中国境内完成。

4. 医用纱布块，生产厂为湖北省潜江市江赫医用材料有限公司，厂址为潜江市园林办事处袁光路。医用纱布块的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。医用纱布块的纱布在中国境内生产。医用纱布块的裁切、折叠、灭菌、包装在中国境内完成。

5. 弹性绷带，生产厂为诸暨市稳德织带有限公司，厂址为浙江省绍兴市诸暨市牌头镇新乐一村。弹性绷带的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。弹性绷带的绷带在中国境内生产。弹性绷带的分切、卷取、包装在中国境内完成。

6. 透气胶带，生产厂为金华市景迪医疗用品有限公司，厂址为浙江省金华市金东区孝顺镇创新路88号（自主申报）。透气胶带的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。透气胶带的无纺布及胶水在中国境内生产。透气胶带的基材准备，涂胶工艺，分切及整型、包装在中国境内完成。

7. 三角巾，生产厂为安平县弘琦医疗器械有限公司，厂址为河北省衡水市安平县鹤煌西 188 号五洲国际时代广场 C08 幢 0123, 0124 号门面。三角巾的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。三角巾的棉布和织带在中国境内生产。剪裁后缝纫机缝制、包装在中国境内完成。

8. 眼罩，生产厂为天津军盾应急医疗科技有限公司，厂址为天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路 6 号 B 座 3 号楼 301 号。眼罩的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。眼罩的铝片在中国境内生产。眼罩的材料准备、成型加工、质检包装在中国境内完成。

9. CPR 人工呼吸面膜，生产厂为上海柯慕科教设备有限公司，厂址为浦东新区书院镇丽正路 1628 号 4 幢 1-2 层。CPR 人工呼吸面膜的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。CPR 人工呼吸面膜的 PVC 薄膜、无纺布在中国境内生产。CPR 人工呼吸面膜的中间方形无纺布超声波焊接在 PVC 印刷膜上面、包装在中国境内完成。

10. 夹板，生产厂为衡水赛因斯医疗器械有限公司，厂址为安平县安平镇新政村村西 150 米处。夹板的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。夹板的高分子泡沫材料和内层软铝板在中国境内生产。夹板的复合粘合、裁切成型、后处理质检在中国境内完成。

11. 冰袋，生产厂为义乌市旭泰户外野营用具有限公司，厂址为浙江省义乌市后宅街道后宅工业区（义乌市华劲电池有限公司内 3 楼 301）（自主申报）。冰袋的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。冰袋的尿素在中国境内生产。冰袋的包装在中国境内完成。

12. 医用手套，生产厂为山东玉源乳胶手套有限公司，厂址为山东省临清市工业园。医用手套的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。医用手套的橡胶在中国境内生产。医用手套的手模处理、浸胶、硫化、后处理和质量检测在中国境内完成。

13. 急救毯，生产厂为义乌市旭泰户外野营用具有限公司，厂址为浙江省义乌市后宅街道后宅工业区（义乌市华劲电池有限公司内 3 楼 301）（自主申报）。急救毯的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。急救毯的镀铝膜在中国境内生产。急救毯的分切包装在中国境内完成。

14. 急救剪，生产厂为广州市富泓医疗用品有限公司，厂址为广州市南沙区东涌镇东深村第二工业区 4-5 号。急救剪的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。急救剪的不锈钢、塑料在中国境内生产。急救剪的零部件加工成型、组装与打磨、功能与质检、包装在中国境内完成。

15. 塑料镊，生产厂为广州市富泓医疗用品有限公司，厂址为广州市南沙区东涌镇东深村第二工业区 4-5 号。塑料镊的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。塑料镊的塑料在中国境内生产。塑料镊的原料调色混色、注塑成型、后处理检验包装在中国境内完成。

16. 网状头套，生产厂为安吉县慧峰医用敷料有限责任公司，厂址为浙江省湖州市安吉县晓墅工业园区。网状头套的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。网状头套的涤纶、氨纶在中国境内生产。网状头套的编织成型、质检包装在中国境内完成。

17. 碘伏消毒棉片，生产厂为金华市景迪医疗用品有限公司，厂址为浙江省金华市金东区孝顺镇创新路 88 号（自主申报）。碘伏消毒棉片的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。碘伏消毒棉片的铝箔、无纺布、碘伏、纯化水在中国境内生产。碘伏消毒棉片的无纺布折叠处理、包装成型与底部封合、棉片置入与切割、碘伏定量注入、顶部热封与切片分离、质检与包装入库在中国境内完成。

18. 酒精消毒棉片，生产厂为金华市景迪医疗用品有限公司，厂址为浙江省金华市金东区孝顺镇创新路 88 号（自主申报）。酒精消毒棉片的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。酒精消毒棉片的铝箔、无纺布、乙醇、纯化水在中国境内生产。酒精消毒棉片的无纺布折叠处理、包装成型与底部封合、棉片置入与切割、酒精定量注入、顶部热封与切片分离、质检与包装入库在中国境内完成。

19. 急救箱箱体，生产厂为广州市富泓医疗用品有限公司，厂址为广州市南沙区东涌镇东深村第二工业区 4-5 号。急救箱箱体的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。急救箱箱体的 ABS 在中国境内生产。急救箱箱体的原料预处理、注塑参数控制、后处理与质检在中国境内完成。

20. 碘伏消毒棉棒，生产厂为金华市景迪医疗用品有限公司，厂址为浙江省金华市金东区孝顺镇创新路 88 号（自主申报）。碘伏消毒棉棒的中国境内生产的组件成本

占比 $\geq 100\%$ 。碘伏消毒棉棒的 PP 管、脱脂棉、单支透明膜、碘伏内容物在中国境内生产。碘伏消毒棉棒的抽管、充填、绕棉、包装在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：弓立（北京）医疗科技有限公司

日期：2026 年 6 月 25 日

- 注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。